И. И. БЕЛОПОЛЬСКИЙ

Е. И. КАРЕТНИКОВА

л. г. пикалова

расчет трансформаторов и дросселей малой мощности





- И. И. Белопольский,
- Е. И. Каретникова,
- Л. Г. Пикалова

РАСЧЕТ ТРАНСФОРМАТОРОВ И ДРОССЕЛЕЙ МАЛОЙ МОЩНОСТИ

Издание второе, переработанное и дополненное



6**Ф2.13 Б 43** УДК 621.314 21

Белопольский И. И. и др.

Б 43 Расчет трансформаторов и дросселей малой мощности. Изд. 2-е, перераб. и доп. М., «Энергия», 1973.

400 с. с ил.

Перед загл. авт.: И. И. Белопольский, Е. И. Каретникова, Л. Г. Пикалова .

В книге рассмотрены основы теории, конструкции и методы расчета трансформаторов и дросселей малой мощности, применяемых в устройствах электроинтация радновпиваратуры.

в устройствах электропитання радноаппаратуры.
Кинга предназначена для ниженерно-технических работников радиопромышленности и может быть использована студентами старших курсов втузов.

Б 0843-144 051(01)-73 239-73

6Ф2.13

© Издательство «Энергия», 1973 г.

ПРЕДИСЛОВИЕ

В различной радиотехнической и электронной аппаратуре находят широкое применение электромагнитные элементы типа трансформаторов и дросселей. Наиболее широко трансформаторы и дроссели применяются в схемах электрического питания радиотехнических устройств: выпрямителях, фильтрах, статических преобразователях, стабилизаторах и регуляторах напряжения и тока.

В связи с этим вопросам расчета, конструирования и изготовления маломощных трансформаторов и дросселей питания, занимающим основное место в общем балансе электромагнитных элементов, изготовляемых промышленностью, уделялось и уделяется большое внима-

ние.

За 9 лет, прошедших с момента выхода в свет первого издания книги (1963 г.), теория и практика маломощного трансформаторостроения непрерывно развивались.

Значительное развитие за этот период получила теория тепловых расчетов трансформаторов и дросселей малой мощности. Широкое применение нашли статические преобразователи напряжения, использующие трансформаторы, работающие на повышенных частотах при прямоугольной форме питающего напряжения. Работы по оптимизации привели к разработке и к освоению в промышленности рядов магнитопроводов, учитывающих специфику различных областей, в которых применяются трансформаторы и дроссели малой мощности. Развитие электроизоляционной техники и появление новых материалов позволило почти полностью отказаться от тяжелых закрытых конструкций и перейти к малогабаритным и высоконадежным открытым и капсулированным конструкциям. Значительно расширилось применение новых марок обмоточных проводов круглого сечения и фольги.

В настоящем издании книги сделана попытка обобщить то новое, что разработано за последние годы

в области рационального расчета трансформаторов и дросселей малой мощности. В связи с этим книга под-

верглась существенной переработке.

В гл. 1, которая служит как бы введением к книге, рассмотрены основы теории и электрического расчета трансформаторов и дросселей. В гл. 2 рассмотрены основные конструкции и методика конструктивных расчетов трансформаторов и дросселей малой мощности. Глава 3 посвящена вопросам теории и методике тепловых расчетов трансформаторов и дросселей, основанной на методике электротепловых аналогий. В гл. 4 рассматриваются вопросы оптимального проектирования и оптимальной геометрии трансформаторов, а также принципы построения рядов магнитопроводов. Главы 5, 6 посвящены рассмотрению методов расчета трансформаторов питания, высоковольтных и высокопотенциальных трансформаторов, автотрансформаторов, трехфазных трансформаторов, выпрямительных трансформаторов трансформаторов для статических преобразователей напряжения. Главы 7, 8, 9 посвящены вопросам расчета дросселей переменного тока, дросселей насыщения и сглаживающих дросселей. Все главы снабжены примерами расчетов. В приложениях приведены необходимые справочные материалы.

Главы 1, 2, 5, 6 (за исключением § 6-1) и девятая (за исключением § 9-4), а также § 4-1, 4-7, 7-1, 8-1 написаны И. И. Белопольским; гл. 3 и 4 (без § 4-1 и 4-7), а также § 9-4 написаны Е. И. Каретниковой; § 3-1 написан Е. И. Каретниковой и И. И. Белопольским совместно; гл. 8 (без § 8-1), § 6-1 и 7-6 написаны Л. Г. Пикаловой. Ею же составлены все приложения к книге; § 7-2—7-5 написаны по просьбе авторов Е. И. Гольдштейном.

Общая редакция книги выполнена И. И. Белополь-

Авторы надеются, что книга окажется полезной инженерно-техническим работникам, запимающимся расчетом трансформаторов и дросселей для устройств элек-

тропитания радиоаппаратуры.

Авторы будут весьма признательны всем читателям, которые пришлют свои замечания по данной книге по адресу: 113114, Москва, М-114, Шлюзовая набережная, 10, издательство «Энергия».

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАБОТЫ И ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО РАСЧЕТА ТРАНСФОРМАТОРОВ И ДРОССЕЛЕЙ

1-1. Основные определения. Классификация трансформаторов и дросселей

Статические электромагнитные устройства, используемые для преобразования электрической энергии и ее передачи из одних цепей в другие, называются *трансформаторами*. С помощью трансформаторов можно преобразовывать основные параметры электрической энергии в цепях переменного тока: напряжение, ток, частоту, число фаз и форму кривой. Каждое из преобразований обычно осуществляется одновременно с передачей энергии электромагнитным путем в другую электрическую цень, не связанную непосредственно с той ценью, откуда эта энергия подводится. Однако передача энергии эта энергия подводится. Однако передача энергии в траисформаторе возможна не только электромагнитным, но и комбинированным (электромагнитно-электрическим) путем. Такой тип трансформатора известен под названием автотрансформатора.

Трансформатор может быть использован также для передачи энергии электромагнитным путем без ее преобразования. Такой тип трансформатора, применяемый для изоляции одной электрической цепи от другой, на-

зывается изолирующим.

Следует отметить, что обычно в трансформаторах осуществляется одновременно преобразование не одного, а нескольких перечисленных выше параметров электрической энергии. Так, например, преобразование напряжения всегда происходит с изменением тока.

Дросселями называют статические электромагнитные устройства, используемые в электрических цепях в ка-

честве индуктивных сопротивлений.

Различают несколько разновидностей дросселей. Основными из них являются дроссели переменного тока, называемые также индуктивными катушками, сглаживающие дроссели электрических фильтров и дроссели насыщения.

Дроссели могут использоваться как в цепях переменного тока (индуктивные катушки и дроссели насыщения), так и в цепях, в которых, кроме переменной, имеется и постоянная составляющая напряжения или тока (сглаживающие дроссели).

В дросселях и трансформаторах имеют место различные по своему характеру электромагнитные процессы. Основное различие между ними заключается в том, что магнитный поток в сердечнике трансформатора определяется приложенным напряжением и практически не зависит от тока пагрузки, в то время как магнитный поток в сердечнике дросселя определяется током нагрузки и практически не зависит от приложенного к цепи напряжения.

Электромагнитные процессы в сглаживающих дросселях насыщения существенно отличаются от аналогичных процессов в дросселях переменного тока наличием в их сердечниках как переменного, так и постоянного

магшитного потока.

В основу классификации многочисленных разновидностей трансформаторов и дросселей могут быть положены разнообразные признаки, определяемые их электрическими параметрами и конструкцией.

Трансформаторы питания малой мощности обычно

делятся:

а) по напряжению - на низковольтные, высоковольт-

ные и высокопотенциальные;

- б) по частоте питающей сети на трансформаторы промышленной частоты (50 гц) и на трансформаторы повышенной частоты (400-10 000 гц);
- числу фаз на однофазные, трехфазные, шестифазные и т. д.;
- г) по коэффициенту трансформации --- на повышающие и понижающие:
- д) по числу обмоток на двухобмоточные на многообмоточные:
- е) по виду связи между обмотками -- на трансформаторы с электромагнитной связью (с изолированными обмотками) и на трансформаторы с электромагнитной и электрической связью, т. е. со связанными обмотками;

ж) по конструкции магнитопровода — на стержневые,

броневые и кольцевые;

з) по конструкции обмотки — на катушечные, галетные и тороидальные;

и) по конструкции всего трансформатора — на открытые, капсулированные и закрытые;

к) по назначению — на выпрямительные, накальные,

анодно-накальные и т. д.

Некоторые из перечисленных выше видов классификации трансформаторов (п. п. «а», «б», «ж», «з», «и») могут быть использованы и для классификации дросселей. Кроме того, дроссели разделяются:

а) по виду вольт-амперной характеристики — на липсиные (ненасыщенные) и нелипейные (насыщенные);

б) по возможности изменения величины индуктивно-

сти — на регулируемые и нерегулируемые;

- в) по виду регулировки на дроссели, регулируемые путем изменения величины воздушного зазора или путем изменения тока подмагничивания;
- г) по назначению на балластные, токоограничивающие (реакторы), сглаживающие и регулирующие.

1-2. Принцип действия трансформатора. Векторные диаграммы. Метод приведения

Простейший трансформатор, принципиальная схема которого приведена на рис. 1-1, сострит из замкнутого магнитопровода и двух обмоток. Одна из обмоток (первичная) подключается к источнику переменного напря-




Рис. 1-1. Схема простейшего трансформатора.




Рис. 1-2. Режим холостого хода трансформатора.

жения; другая обмотка (вторичная) соединяется с на-

грузкой.

Рассмотрим вначале режим холостого хода трансформатора, т. е. такой режим, при котором вторичная обмотка отключена от нагрузки (рис. 1-2). Если первичную обмотку соединить с источником переменного напряжения U_1 , то по этой обмотке будет проходить переменный

ток I_0 , называемый током холостого хода. Этот ток создает переменный магнитный поток Φ_0 , который, замыкаясь по магнитопроводу, пронизывает одновременно первичную и вторичную обмотки и индуктирует в них э. д. с. При сипусоидальной форме кривой питающего напряжения действующие значения этих э. д. с. будут на основе закона электромагнитной индукции равны:

$$E_1 = 4k \int w_1 \Phi_{\text{Marc}} 10^{-4}, \ e;$$
 (1-1)

$$E_2 = 4k \int w_2 \Phi_{\text{Marc}} 10^{-4}, \ \theta, \tag{1-2}$$

где k — коэффициент формы кривой напряжения (для синусоидальной кривой k=1,11); f — частота источника переменного напряжения, zu; w_1 , w_2 — числа витков обмоток; $\Phi_{\text{макс}} = B_{\text{макс}}$ $S_{\text{ст}}$ — амплитудное значение магнитного потока, равное произведению амплитудного значения магнитной индукции в сердечнике ($B_{\text{макс}}^*$, $\tau \Lambda$) на его сечение ($S_{\text{ст}}$, $c M^2$).

Из выражений (1-1) и (1-2) видно, что индуктируемые в обмотках э. д. с. прямо пропорциональны числам

витков этих обмоток.

Разделив (1-1) на (1-2), получим:

$$\frac{E_1}{E_2} = \frac{w_1}{w_2} = k_{\tau}. \tag{1-3}$$

где k_{τ} — коэффициент трансформации.

Если пренебречь потерями энергии в первичной обмотке и в магнитопроводе, а также считать, что весь магнитный поток замыкается только по магнитопроводу, то э. д. с. E_1 , индуктированная потоком Φ_0 в первичной обмотке, будет на основании закона Ленца противоположна по знаку приложенному напряжению U_1 , а по абсолютной величине — равна ему, т. е.

$$U_1 = -E_1 \tag{1-4}$$

Однако на практике нельзя пренебрегать потерями

эпергии и рассеянием магнитного потока.

В реальном трансформаторе ток холостого хода, кроме намагничивающей (реактивной) составляющей I_{0p} , создающей в сердечнике трансформатора магнитный поток Φ_0 , содержит также и активную составляющую

^{* 1} TA=104 2C.

этого тока l_{00} , обусловленную потерями энергии в сердечнике. Поэтому

 $I_0 = I_{0a} + I_{0p}$. (1-5)

Первичная обмотка реального трансформатора обладает активным сопротивлением r_1 , на котором имеет место падение напряжения

$$I_0 r_1 = -E_{a1}, (1-6)$$

где — $E_{\rm ai}$ — фиктивная э. д. с., компенсирующая падение

напряжения в первичной обмотке.

При прохождении тока по первичной обмотке создается не только основной магнитный поток Φ_{0} , замыкающийся по магнитопроводу, но и магнитный поток рассеяния Φ_{pl} , замыкающийся в основном по воздуху (рис. 1-2). Этот поток индуктирует в первичной обмотке э. д. с. рассеяния

$$E_{\rm pi} = -I_0 x_{\rm i}, \tag{1-7}$$

где x_1 — фиктивное сопротивление, называемое индуктивным сопротивлением рассеяния первичной обмотки.

На основании закона равновесия э. д. с. приложенное напряжение U_1 должно уравновешиваться геометрической суммой E_1 , $E_{\rm a1}$ и $E_{\rm p1}$, т. е.

$$U_i + (E_i + E_{ai} + E_{pi}) = 0.$$
 (1-8)

Подставив в (1-8) значения $E_{\rm ni}$ и $E_{\rm pi}$ из (1-6) и (1-7), получим:

 $U_{1} = -E_{1} + I_{0}r_{1} + I_{0}x_{1} = -E_{1} + I_{0}z_{1}, \qquad (1-9)$

где $z_1 = \sqrt{r_1^2 + x_1^2}$ — полное сопротивление первичной обмотки трансформатора.

На рис. 1-3, а приведена векторная диаграмма трансформатора, позволяющая уяснить взаимную связь между величинами его магнитных потоков, токов и э. д. с в режиме холостого хода.

Построение диаграммы удобно начинать с вектора магнитного потока Φ_0 , откладываемого в произвольном направлении. Если поток Φ_0 меняется по синусоидальному закону, то индуктируемые им э. д. с. E_1 и E_2 отстают от него по фазе на 90° .

Реактивная составляющая тока холостого хода I_{0p} совпадает по направлению с создаваемым им потоком

 Φ_0 , а его активная составляющая I_{0a} опережает Φ_0 на 90° . Вектор I_0 строится согласно уравнению (1-5).

Угол между векторами I_0 и I_{0p} зависит от величины потерь в стали и называется поэтому углом потерь (α).




Рис. 1-3. Векторная диаграмма (а) и схема замещения (б) трансформатора при холостом ходе.

Вектор потока рассеяния $\Phi_{\rm pi}$ совпадает по направлению с током $I_{\rm o}$, а индуктируемая этим потоком э. д. с. рассеяния $E_{\rm pi}$ отстает от него на 90°. Вектор приложенного напряжения $U_{\rm i}$ строится на основании уравнения (1-9).

Из векторной диаграммы рис. 1-3 видно, что в режиме холостого хода векторы э. д. с. E_1 и E_2 сдвинуты относительно приложенного напряжения U_1 на угол, близкий к 180°. Так как при холостом ходе падение напряжения в первичной обмотке обычно сравнительно невелико (за исключением трансформаторов на 50 ги весьма малой мощности), то векторы U_1 и E_1 лишь незначительно отличаются по величине друг от друга. В этом случае коэффициент транс-

формации можно приближенно определить как отношение напряжений обмоток при холостом ходе, т. е.

$$k_{\tau} \approx \frac{U_1}{U_2}.\tag{1-10}$$

Вектор — E_1 в уравнении (1-9) можно представить в виде произведения тока I_0 на некоторое фиктивное сопротивление z_0 . Так как ток I_0 отстает от напряжения — E_1 (рис. 1-3,a), причем угол между ними меньше 90°, сопротивление z_0 должно содержать как индуктивную (x_0), так и активную (r_0) составляющие.

Энергия, выделяемая в сопротивлениях x_0 и r_0 , затрачивается на создание основного магнитного потока в сердечнике и на покрытие возникающих в нем активных

потерь.

При указанной рапее замене — E_1 уравнение (1-9) преобразуется к виду.

$$U_1 = I_0 z_0 + I_0 z_1 = I_0 (z_0 + z_1)$$
 (1-11)

и может быть реализовано в схеме замещения, приведенной на рис. 1-3, δ .

В этой схеме сопротивление x_0 всегда намного больше сопротивления x_1 , так как основной магнитный поток значительно больше потока

рассеяния.

Рассмотрим теперь физические процессы, имеющие место в трансформаторе, работающем под нагрузкой активно-индуктивного характера.

Если к первичной обмотке трансформатора подвести напряжение U_1 , а вторичную обмотку соединить с нагрузкой, то в первичной и вто-




Рис. 1-4. Работа трансформатора под нагрузкой.

ричной обмотках появятся токи I_1 и I_2 (рис. 1-4). При протекании этих токов по обмоткам трансформатора в его магнитопроводе появляются магнитные потоки Φ_1 и Φ_2 . Так как причиной появления потока Φ_2 является поток Φ_1 , то оба потока на основании закона

Ленца направлены встречно.

При увеличении тока нагрузки I_2 поток Φ_2 увеличивается, а суммарный магнитный поток в магнитопроводе (Φ_1 — Φ_2) уменьшается. Вследствие этого индуктированные суммарным потоком э. д. с. E_1 и E_2 уменьшаются. Уменьшение E_1 вызывает увеличение тока первичной обмотки I_1 , так как величина последнего пропорциональна разности U_1 — E_1 . При увеличении тока I_1 увеличивается поток, созданный первичной обмоткой Φ_1 , а также суммарный магнитный поток Φ_1 — Φ_2 .

Уменьшение E_2 уменьшает величину тока I_2 и потока Φ_2 и поэтому приводит к увеличению суммарного маг-

интного потока.

Таким образом, изменения суммарного магнитного потока, вызванные увеличением тока I_2 , взаимно компенсируются, в результате чего суммарный поток остается практически неизменным.

Совершенно очевидно, что и при постепенном уменьшении тока I_2 от некоторого значения до нуля суммарный магнитный поток остается неизменным. Отсюда следует, что суммарный поток равен потоку при холостом ходе трансформатора, т. е.

$$\Phi_1 - \Phi_2 = \Phi_0.$$
 (1-12)

Величину тока I_1 можно найти на основании закона сохранения энергии. Если пренебречь потерями мощности в обмотках и в магнитопроводе, то мощность первичной обмотки равна мощности вторичной обмотки, т. е.

$$E_1I_1 = E_2I_2$$
, (1-13)

откуда

$$\frac{E_1}{E_2} = \frac{I_2}{I_1}$$
 (1-14)

Сравнивая (1-3) и (1-14), получаем:

$$\frac{w_1}{w_0} = \frac{I_2}{I_1} = k_{\tau}, \tag{1-15}$$

откуда

$$I_1 = \frac{1}{k_x} I_2. \tag{1-16}$$

Ранее мы установили, что при различных значениях тока нагрузки магнитный поток в сердечнике трансформатора остается неизменным. Следовательно, не будет изменяться и магнитодвижущая сила (м. д. с.), создающая этот поток, что позволяет записать:

$$(Aw)_0 = (Aw)_{H}.$$
 (1-17)

где $(Aw)_0$ — ампер-витки холостого хода ; $(Aw)_H$ — ампер-витки нагруженного трансформатора.

При холостом ходе м. д. с. равна:

$$(Aw)_0 = I_0 w_1. (1-18)$$

Если прансформатор работает под нагрузкой, то на магнитопровод действует сумма м. д. с. первичной и вторичной обмоток, т. е.

$$(Aw)_{11} = I_1 w_1 + I_2 w_2. \tag{1-19}$$

Подставив в (1-17) значения $(Aw)_0$ и $(Aw)_2$ из (1-18) и (1-19), получим:

 $I_0 w_1 = I_1 w_1 + I_2 w_2. (1-20)$

Уравнение (1-20) называется уравнением равновесия магнитодвижущих сил. Разделив правую и левую часть уравнения (1-20) на w_1 , получим:

$$I_0 = I_1 + \frac{w_2}{w_1} I_2 = I_1 + \frac{1}{k_2} I_2.$$
 (1-21)

В нагруженном трансформаторе, кроме основного магнитного потока, замыкающегося по магнитопроводу, имеются потоки рассеяния $\Phi_{\rm p1}$ и $\Phi_{\rm p2}$, замыкающиеся в основном по воздуху (рис. 1-4). Эти потоки индуктируют в первичной и вторичной обмотках э. д. с. рассеяния:

$$E_{\rm p1} = -I_1 x_1;$$
 (1-22)

$$E_{\rm p2} = -I_2 x_2. \tag{1-23}$$

Для замкнутого контура, образованного источником напряжения и первичной обмоткой траисформатора, по аналогии с (1-9) имеем:

$$U_1 = -E_1 + I_1 r_1 + I_1 x_1 = -E_1 + I_1 z_1. \tag{1-24}$$

Вторичная обмотка трансформатора (являющаяся источником э. д. с. E_2) и нагрузка образуют второй замкнутый контур, для которого на основании закона равновесия э. д. с. имеем:

$$E_2 = U_2 - E_{a2} - E_{p2} = U_2 + I_2 r_2 + I_2 x_2 = U_2 + I_2 z_2,$$
 (1-25)

где $z_1 = \sqrt{r_2^2 + x_2^2}$ — полное сопротивление вторичной обмотки трансформатора.

На рис. 1-5 приведена векторная диаграмма трансформатора, работающего при активно-индуктивной на-

грузке.

Как и при построении векторной диаграммы холостого хода, вначале строят векторы Φ_0 , E_1 , E_2 н I_0 . Затем стронтся вектор тока I_2 , который откладывается в сторону отставания от вектора E_2 на угол ψ_2 (так как по условию нагрузка трансформатора имеет индуктивный характер). Дальнейшее построение диаграммы особых пояснений не требует, так как оно является лишь графической записью уравнений (1-21), (1-24) и (1-25).

Из диаграммы рис. 1-5 видно, что вектор приложенного напряжения U_1 сдвинут по отношению к вектору тока I_1 па угол ϕ_1 больший, чем угол сдвига ϕ_2 между напряжением на зажимах нагрузки U_2 и током I_2 . Увеличение сдвига фаз при передаче энергии через транс-




Рис. I-5. Векторная диаграмма нагруженного трансформатора.

форматор объясняется тем, что его обмотки обладают индуктивным сопротивлением. Из той же диаграммы видно, что токи I_1 и I_2 первичной и вторичной обмоток трансформатора сдвинуты по фазе на угол, близкий к 180°. Нетрудно также видеть, что с увеличением тока нагрузки I_2 напряжение U_2 на зажимах вторичной обмотки уменьшается.

Увеличение угла ϕ_1 по сравнению с ϕ_2 объясняется тем, что обмотки трансформатора обладают активным и индуктивным сопротивлениями, вызывающими дополнительный сдвиг фаз между током и напряжением первичной

обмотки трансформатора по сравнению со сдвигом фаз на зажимах нагрузки.

При расчете электрических схем с трансформаторами в некоторых случаях бывает необходимо определить активное, индуктивное и полное сопротивления трансформатора, а также ряд других его параметров. Это может быть сделано при помощи так называемого метода приведения.

Сущность этого метода заключается в том, что число витков одной из обмоток (например, вторичной) приравнивается к числу витков другой (например, первичной). При равенстве чисел витков обенх обмоток будут равны и их э. д. с., и поэтому электромагнитная связь между обмотками может быть заменена чисто электрической связью. При наличии электрической связи сопротивление трансформатора, например, может быть опре-

Из диаграммы рис. 1-5 видно, что вектор приложенного напряжения U_1 сдвинут по отношению к вектору тока I_1 па угол ϕ_1 больший, чем угол сдвига ϕ_2 между напряжением на зажимах нагрузки U_2 и током I_2 . Увеличение сдвига фаз при передаче энергии через транс-




Рис. 1-5. Векторная диаграмма нагруженного трансформатора.

форматор объясняется тем, что его обмотки обладают индуктивным сопротивлением. Из той же диаграммы видно, что токи I_1 и I_2 первичной и вторичной обмоток трансформатора сдвинуты по фазе на угол, близкий к 180°. Нетрудно также видеть, что с увеличением тока нагрузки I_2 напряжение U_2 на зажимах вторичной обмотки уменьшается.

Увеличение угла ϕ_1 по сравнению с ϕ_2 объясняется тем, что обмотки трансформатора обладают активным и индуктивным сопротивлениями, вызывающими дополнительный сдвиг фаз между током и напряжением первичной

обмотки трансформатора по сравнению со сдвигом фаз на зажимах нагрузки.

При расчете электрических схем с трансформаторами в некоторых случаях бывает необходимо определить активное, индуктивное и полное сопротивления трансформатора, а также ряд других его параметров. Это может быть сделано при помощи так называемого метода приведения.

Сущность этого метода заключается в том, что число витков одной из обмоток (например, вторичной) приравнивается к числу витков другой (например, первичной). При равенстве чисел витков обеих обмоток будут равны и их э. д. с., и поэтому электромагнитная связь между обмотками может быть заменена чисто электрической связью. При наличии электрической связи сопротивление трансформатора, например, может быть опре-

делено как сумма сопротивления одной из обмоток и приведенного к ней сопротивления другой обмотки.

Обозначим приведенное значение э. д. с. вторичной

обмотки через E_2 ; тогда

$$E'_2 = E_1.$$
 (1-26)

Пользуясь выражениями (1-3) и (1-26), получаем:

$$E'_2 = k_T E_2.$$
 (1-27)

Приведенный ток вторичной обмотки определяем из условия, по которому мощность трансформатора при приведении остается неизменной, т. е.

$$E'_2I'_2 = E_2I_2. \tag{1-28}$$

Пользуясь выражениями (1-27) и (1-28), находим:

$$I'_2 = \frac{E_2}{E_1} I_2 = \frac{1}{k_x} I_2.$$
 (1-29)

Приведенное активное сопротивление вторичной обмотки определяется из условия, по которому потери в ней при приведении остаются неизменными, т. е.

$$I_2^2 r_2 = (I'_2)^2 r'_2.$$
 (1-30)

Пользуясь выражениями (1-29) и (1-30), находим:

$$r'_2 = \left(\frac{I_2}{I'_2}\right)^2 r_2 = k_z^2 r_2.$$
 (1-31)

Приведенное индуктивное сопротивление вторичной обмотки определяется из условия, по которому сдвиг по фазе между током и напряжением в этой обмотке остается неизменным, т. е.

$$\frac{x_2}{r_2} = \frac{x'_2}{r'_2}. (1-32)$$

Пользуясь выражениями (1-31) и (1-32), находим:

$$x'_{2} = \frac{r'_{2}}{r_{2}} x_{2} = k_{2}^{2} x_{2}. \tag{1-33}$$




Рис. 1-6. Схема замещения трансформатора.

а — полная: 6 — при малых величниях тока холостого хода.

На основании выведенных выше формул могут быть определены:

активное сопротивление трансформатора

$$r_{\tau p} = r_1 + r'_2 = r_1 + k_{\star}^2 r_2;$$
 (1-34)

индуктивное сопротивление трансформатора

$$x_{\tau p} = x_1 + x'_2 = x_1 + k_{\tau}^2 x_2;$$
 (1-35)

полное сопротивление трансформатора

$$z_{\tau p} = V r_{\tau p}^2 + x_{\tau p}^2$$
 (1-36)

Использование метода приведения позволяет построить схему замещения для нагруженного трансформатора. Для приведенных величин система уравнений (1-21), (1-24) и (1-25) с учетом (1-11) принимает вид:

$$I_0 = I_1 + I_2'; (1-37)$$

$$U_1 = I_0 z_0 + I_1 z_1; (1-38)$$

$$-I_0 z_0 = U'_2 + I'_2 z'_2. (1-39)$$

Решая совместно эти уравнения относительно тока I_1 , получаем:

$$U_{1} = I_{1} \left[z_{1} + \frac{z_{0} (z'_{\pi} + z'_{2})}{z_{0} + z'_{11} + z'_{2}} \right] = I_{1} z_{3}, \qquad (1-40)$$

где ${z'}_{\mathfrak{u}}$ — приведенное сопротивление нагрузки, определяемое на соотношения

$$U'_2 = I'_2 z'_{H}. \tag{1-41}$$

Структура выражения, стоящего в квадратных скобках, показывает, что эквивалентное трансформатору сопротивление z_3 можно рассматривать как сопротивление цепи, схема которой приведена на рис. 1-6,а. Эта схема и называется схемой замещения трансформатора.

При малых величинах тока холостого хода I_0 схема замещения может быть упрощена. В этом случае $I_1 \approx -I'_2$ и схема замещения принимает вид, изображе:ный на рис. 1-6,6.

1-3. Параметры трансформаторов

Одним из наиболее важных параметров трансформатора является его мощность. Различают электромагнитную, полезную, расчетную и типовую мощности трансформатора.

Электромагнитной мощностью трансформатора называется мощность, передаваемая из первичной обмогки во вторичную электромагнитным путем; она равна произведению действующих значений э. д. с. этой обмотки на величину тока нагрузки, т. е.

$$S_{2M} = E_2 I_2$$
, θa . (1-42)

Полезной или отдаваемой мощностью трансформатора называется произведение действующего напряжения на зажимах вторичной обмотки на величину ее нагрузочного тока, т. е.

 $S_2^* = U_2 I_2$, 8a. (1-43)

Расчетной мощностью трансформатора называется произведение действующего значения тока, протекающего по обмотке, на величину напряжения на ее зажимах. Эта мощность характеризует собой габаритные размеры обмотки, так как число витков обмотки определяется напряжением на ее зажимах, а сечение прово-

2—1485

 $^{^{\}circ}$ При активной нагрузке трансформатора вся мощиость, отдаваемая в нагрузку, является активной; в этом случае ее обозначают P_2 .

да — действующим током. Расчетная мощность первичной обмотки равна произведению напряжения на ее зажимах и тока, потребляемого трансформатором от источника (сети), т. е.

$$S_1 = U_1 I_1, \ \epsilon a,$$
 (1-44)

В том случае, когда трансформатор работает на чисто активную нагрузку, отдаваемая им мощность равна расчегной мощности вторичной обмотки и может быть найдена по формуле (1-43). В трансформаторах же, работающих на выпрямительные схемы, кривые токов первичной и вторичной обмоток являются, как правило, несинусоидальными. Кроме того, в некоторых схемах выпрямления через вторичную обмотку протекает постоянная составляющая выпрямленного тока, в результате чего значительно возрастает намагничивающий ток трансформатора. Поэтому в выпрямительных трансформаторах малой мощности расчетные мощности обмоток всегда больше, чем величина активной мощности, отдаваемой нагрузке [Л. 1, 2].

Типовой или габаритной мощностью называется мощность, определяющая размеры трансформатора. Ее

величину находят по формуле

$$S_{\text{TRB}} = \frac{1}{2} (S_1 + S_2 + S_3 + ...),$$
 (1-45)

где S_1 , S_2 , S_3 ... — расчетные мощности обмоток транс-

форматора.

В процессе работы трансформатора в его магнитопроводе и в обмотках затрачивается некоторая часть подводимой к нему энергии, и поэтому мощность, потребляемая трансформатором из сети, всегда больше

мощности, отдаваемой нагрузке.

Потери в магнитопроводе (потери в стали) складываются из потерь на гистерезис при циклическом перемагничивании стали и потерь на вихревые токи в сердечнике. Обычно эти потери не разделяют, а определяют их совместно, пользуясь при этом экспериментально установленными зависимостями между индукцией и удельными потерями в стали. Так как при равномерном распределении индукции по сечению магнитопровода потери в единице объема однозначно определяются величиной индукции, то указанную выше зависимость вы-

ражают в форме потерь на единицу массы стали (обычно на 1 кг) при заданной индукции. Полные потери в стали могут быть определены по приближенной формуле, справедливой в пределах рабочего участка кривой намагничивания:

$$P_{\rm cr} = k_{\rm p} p_{\rm i} B_{\rm manc}^2 G_{\rm cr}, \quad sm, \qquad (1-46)$$

где $k_{\rm p}$ — коэффициент размерности, $1/\tau n^2$; p_1 — удельные потери в стали выбранной марки при индукции $B_{\rm Makc} = 1$ τ_A и заданной частоте питающей сети, $\theta \tau / \kappa z$; $G_{\rm CT}$ — масса магнитопровода, κz .

Потери в обмотках (потери в меди) обусловлены активным сопротивлением проводов. Величина потерь в меди каждой обмотки может быть определена по фор-

муле

$$P_{\rm M} = I^2 r = (\delta s_{\rm np})^2 \frac{\rho_{\rm M} l_{\rm np}}{s_{\rm np}} 10^4, \ em,$$
 (1-47)

где δ — плотность тока в обмотке, $a/мм^2$; $s_{\rm пp}$ — сечение провода, $c m^2$; $l_{\rm пp}$ — длина провода, c m; $\rho_{\rm M}$ — удельное сопротивление медного провода, $o m \cdot c m$.

Заменяя в (1-47) произведение $s_{mp}l_{np}$ его значе-

иием из

$$G_{\rm M} = \gamma_{\rm M} s_{\rm mp} l_{\rm mp}, \ \varepsilon,$$
 (1-48)

где $G_{\rm M}$ — масса провода обмотки, z; $\gamma_{\rm M}$ — плотность меди, $z/c_{\rm M}^3$, получаем:

$$P_{\rm M} = \frac{\rho_{\rm M}}{\gamma_{\rm M}} \delta_{\rm M}^2 G_{\rm M} \cdot 10^4$$
, sm. (1-49)

Если плотность тока в обеих обмотках одинакова, то суммарные потери в них могут быть найдены по формуле (1-49), где $G_{\rm M}$ — общая масса меди обеих обмоток.

Коэффициентом полезного действия (к. п. д.) называется отношение полезной активной мощности, отдаваемой в нагрузку, к активной мощности, потребляемой трансформатором из сети, т. е.

$$\eta = \frac{P_2}{P_2 + P_{cc} + P_{w}} \tag{1-50}$$

Важными параметрами трансформатора являются падение напряжения в обмотках и ток холостого хода.

Падение напряжения в обмотках трансформатора складывается из падений напряжения в активном и реактивном сопротивлениях первичной и вторичной обмоток. Его принято выражать в процентах от номинального напряжения первичной обмотки.

Активная составляющая падения напряжения, если пренебречь током холостого хода, может быть определена из выражения

$$U_{\rm a} \approx (r_1 + r'_2) I_1 = r_{\rm TP} I_1, \ e,$$
 (1-51)

где r_1 — активное сопротивление первичной обмотки; r'_2 — активное сопротивление вторичной обмотки, приведенное к первичной; $r_{\rm Tp}$ — полное активное сопротивление трансформатора, приведенное к первичной обмотке.

Величина активной составляющей падения напря-

жения, выраженная в процентах, равна:

$$U_{\rm a} = \frac{U_{\rm a}}{U_{\rm 1}} 100 = \frac{I_{\rm 1}^2 (r_{\rm 1} + r_{\rm 2}')}{U_{\rm 1}I_{\rm 1}} 100 = \frac{P_{\rm M}}{S_{\rm 1}} 100, \, {\rm 0/_0}, \, (1-52)$$

Реактивная составляющая падения напряжения может быть определена из выражения

$$U_{\rm p} \approx (x_1 + x_2') I_1 = x_{\rm Tp} I_1, \ e,$$
 (1-53)

где x_1 — индуктивное сопротивление первичной обмотки; x'_2 — индуктивное сопротивление вторичной обмотки, приведенное к первичной; $x_{\rm Tp}$ — полное индуктивное сопротивление трансформатора, приведенное к первичной обмотке.

Величина реактивной составляющей падения напряжения, выраженная в процентах, равна:

$$U_{\rm p} = \frac{U_{\rm p}}{U_{\rm 1}} 100, \, {}^{\rm o}/_{\rm o}. \tag{1-54}$$

Напряжением короткого замыкания называют падение напряжения в обмотках трансформатора при номинальном токе нагрузки, выраженное в процентах от номинального напряжения первичной обмотки:

$$u_{\rm R} = \sqrt{U_{\rm A}^2 + U_{\rm p}^2}. \tag{1-55}$$

Действительно, если замкнуть вторичную обмотку трансформатора накоротко и установить в первичной и вторичной обмотках ток, равный номинальному, то напряжение, приложенное к первичной обмотке трансформо

матора, будет равно полному падению напряжения в его обмотках.

В условиях реальной нагрузки падение напряжения в обмотках трансформатора зависит от коэффициента мощности (cos ф) и величины нагрузки.

Его величина может быть найдена из векторной диаграммы рис. 1-5 методом, изложенным в [Л. 3].

Обозначив

$$\Delta U = \frac{U_1 - U_2'}{U_1} 100, \, \, ^{\circ}/_{\circ} \tag{1-56}$$

И

$$\beta = \frac{I_2}{I_{2M}} = \frac{I_1}{I_{1M}}, \tag{1-57}$$

получим:

$$\Delta U \approx \beta (U_{a1} \cos \varphi_1 + U_{a2} \cos \varphi_2 + U_{p1} \sin \varphi_1 + U_{p2} \sin \varphi_2), \%,$$
(1-58a)

где $U_{\rm a1},~U_{\rm R2},~U_{\rm p1}$ и $U_{\rm p2}$ — выраженные в процентах падения напряжения соответственно в активном и индуктивном сопротивлениях первичной и вторичной обмоток; $\phi_1,~\phi_2$ — углы сдвига фаз между токами и напряжениями первичной и вторичной обмоток.

Падение напряжения в трансформаторе может быть приближенно выражено через полные падения напря-

жения в обеих обмотках

$$\Delta U \approx U_{\rm a} \cos^2 \varphi_{\rm a} + U_{\rm p} \sin \varphi_{\rm a} + \frac{(U_{\rm p} \cos \varphi_{\rm a} - U_{\rm a} \sin \varphi_{\rm a})^2}{200} , \, ^{\rm o}/_{\rm o}.$$
 (1-586)

Ток холостого хода трансформатора складывается из двух составляющих — активной и реактивной (намагничивающей). Его принято выражать в процентах от номинального тока первичной обмотки.

Активная составляющая тока холостого хода може:

быть определена из выражения

$$I_{ob} = \frac{P_{cr}}{U_1}, a,$$
 (1-59)

где $P_{\rm cr}$ — полные потери в стали, определенные из (1-46). Величина активной составляющей, выраженная в процентах, равна:

$$I_{oa} = \frac{I_{oa}}{I_{1}} 100 = \frac{P_{or}}{S_{1}} 100, \, ^{o}/_{o}.$$
 (1-60)

Реактивная составляющая тока холостого хода находится по формуле

$$I_{op} = \frac{Q_{oz}}{U_1} \tag{1-61a}$$

или

$$I_{\rm op} = \frac{Hl_{\rm ex}}{w_1},\tag{1-616}$$

где $Q_{\rm ct}$ — намагничивающая мощность, т. е. мощность, необходимая для создания в магнитопроводе трансформатора заданного значения магнитной индукции; H — напряженность переменного магнитного поля; $l_{\rm ct}$ — длина пути магнитного потока в магнитопроводе.

Намагничивающая мощность складывается из мощности, необходимой для создания магнитной индукции

в стали и в воздушных зазорах магнитопровода.

При проектировании небольших трансформаторов намагничивающую мощность обычно не разделяют, а определяют ее при помощи экспериментальных зависимостей между индукцией и удельной намагничивающей мощностью всего магнитопровода в целом.

Полная намагничивающая мощность может быть

определена по формуле

$$Q_{\rm cT} = q_{\rm cT}G_{\rm cT}, \ \epsilon a, \tag{1-62}$$

где $q_{\rm cr}$ — полная удельная намагничивающая мощность, $\epsilon a/\kappa z$.

Величина реактивной составляющей тока холостого хода, выраженная в процентах, равна:

$$I_{\rm op} = \frac{I_{\rm op}}{I_1} 100 = \frac{Q_{\rm ox}}{S_1} 100, \, {}^{\rm o}/_{\rm o}.$$
 (1-63)

Ток холостого хода, выраженный в процентах от номинального тока первичной обмотки, может быть определен из выражения

$$I_0 = \sqrt{I_{oa}^2 + I_{op}^2}, \ 0/0.$$
 (1-64)

Коэффициент мощности трансформатора можно найти, зная активную мощность и полную (кажущуюся) мощность, потребляемую трансформатором из сети, поформуле

$$\cos \varphi_{\tau p} = \frac{P_{\tau} + P_{o\tau} + P_{tot}}{S_1}.$$
 (1-65)

Выражение (1-65) верио лишь при активной нагрузке трансформатора. При активно-индуктивной нагрузке под P_2 следует понимать лишь активную составляющую

огдаваемой трансформатором мощности.

О качестве трансформатора можно судить по его энергетическому коэффициенту ($\eta \cos \phi_{TP}$), представляющему собой отношение активной мощности, отдаваемой в нагрузку, к полной (кажущейся) мощности, потребляемой им из сети,

$$\eta \cos \varphi_{\tau \nu} = \frac{P_z}{S_1}. \tag{1-66}$$

1-4. Специальные типы трансформаторов

В предыдущих параграфах были рассмотрены общие свойства однофазных двухобмоточных трансформаторов, предназначенных для преобразования переменного напряжения и тока. Однако на практике находят применение различные типы трансформаторов, обладающие рядом особенностей как по электромагнитным

процессам, так и по конструктивному выполнению.

Многообмоточные трансформаторы, т. е. трансформаторы с одной первичной и несколькими вторичными обмотками, применяют в радиотехнических схемах для получения от одного трансформатора нескольких напряжений.

Рассмотрим работу трансформатора с двумя вторич-




Рис. 1-7. Многообмоточный трансформатор.

ными обмотками (рис. 1-7). Так как магнитный поток Φ_0 , созданный в сердечнике при подключении первичной обмотки к источнику переменного напряжения, пронизывает первичную и обе вторичные обмотки, то индуктированная в них э. д. с. прямо пропорциональна числу витков этих обмоток. Таким образом, в режиме холостого хода работа многообмоточного трансформатора ничем не отличается от работы трансформатора с одной вторичной обмоткой.

Если теперь нагрузить вторичные обмотки, то в каждой из них установятся токи I_2 и I_3 , а в магнито-

проводе возникнет поток $\Phi_2 + \Phi_3$, противоположный потоку Φ_1 , созданному током первичной обмогки. Повторив приведенные в § 1-2 рассуждения, найдем, что при этом в первичной обмотке появится ток, величина которого на основании (1-16) равна:

$$I_1 = \frac{1}{(k_{\bar{x}})_2} I_2 + \frac{1}{(k_{\bar{x}})_3} I_3 = I'_2 + I'_3. \tag{1-67}$$

В этом уравнении I'_2 и I'_3 — составляющие тока первичной обмотки, обусловленные токами второй и третьей обмоток; $(k_{\rm T})_2$ и $(k_{\rm T})_3$ — коэффициенты трансформации для второй и третьей обмоток.

При появлении в первичной обмотке тока I_1 магнитный поток $\Phi_2 + \Phi_3$ будет скомпенсирован за счет увеличения потока Φ_1 и поэтому суммарный магнитный по-

ток в сердечнике останется неизменным.

Если не учитывать потери в сердечнике и обмотках, то мощность первичной обмотки многообмоточного трансформатора можно считать равной сумме мощностей его вторичных обмоток.

Следует отметить характерное для многообмоточных трансформаторов взаимное влияние вторичных обмоток. При изменении тока в одной из вторичных обмоток меняются ток и падение напряжения в первичной обмотке, в результате чего напряжение на зажимах остальных обмоток также изменится. Указанное обстоятельство следует иметь в виду при питании от одного трансформатора нескольких нагрузок различного характера.

В радиотехнических установках малой мощности все чаще используются выпрямительные схемы, питающиеся от сети переменного трехфазного тока. В этом случае применяются трехфазные трансформаторы, преобразующие напряжение сети в трехфазное напряжение

требуемой величины.

Преобразование трехфазного напряжения можно производить либо при помощи трех однофазных трансформаторов с отдельными магнитопроводами (рис. 1-8), либо при помощи одного трехфазного трансформатора

с общим для всех фаз сердечником (рис. 1-9).

В схеме рис. 1-8 к зажимам первичной обмотки каждого однофазного трансформатора приложено фазное напряжение трехфазной сети переменного тока. В симметричной трехфазной сети фазовые напряжения сдвинуты один относительно другого на 1/3 периода. По-

этому при полной симметрии трансформаторов все напряжения, индуктируемые во вторичных обмотках, будут сдвинуты по фазе также на $^{1}/_{3}$ периода и образуют симметричную трехфазную систему.

Каждый из трансформаторов схемы рис. 1-8 работает в таких же условиях, как и обычный однофазный




Рис. 1-8. Трехфазная группа из трех однофазных трансформаторов.

трансформатор. Поэтому физические процессы в этих трансформаторах ничем не отличаются от рассмотренных ранее.

Первичные и вторичные обмотки трех однофазных трансформаторов могут соединяться как в звезду, так

и в треугольник; возможны также различные комбинации этих соединений (например, звезда — треугольник или треугольник — звезда).

В трехфазном трансформаторе с одним общим магнитопроводом (рис. 1-9) геометрическая сумма магнитных потоков в отдельных его стержнях в любой момент времени равна нулю. В связи с этим отпадаст необходимость в специальных участках магнитопровода, предназначенных лишь для замыкания магнитной цепи каждой фазы. Магнитный поток любой из фаз может




Рис. 1-9. Трехфазный трансформатор.

замыкаться через стержни, на которых расположены обмотки двух остальных фаз. Указанное обстоятельство является большим достоинством конструкции, показанной на рис. 1-9, так как позволяет уменьшить общую массу магнитопровода. Ее недостатком является то, что магнитные сопротивления средней и крайней фаз отли-

чаются одно от другого из-за различной длины путей магнитных потоков в этих фазах. Перавенство (асимметрия) магнитных сопротивлений приводит к неравенству намагничивающих потоков и э. д. с. на зажимах вторичных обмоток крайних и средней фаз. Для уменьшения указанной асимметрии увеличивают длину стержней и сечение замыкающих частей магнитопровода (ярм). С помощью этих мер удается довести степень




Рис. 1-10. Повышающий (a) и понижающий (δ) автотрансформаторы.

асимметрии до 0,5—1,0%. Указанный ранее недостаток этой конструкции не имеет особого значения для мощных силовых трансформаторов, питающих распределительные сети. Асимметрия вторичных напряжений маломощного трехфазного трансформатора, работающего на выпрямительную схему, создает дополнительную переменную составляющую выпрямленного напряжения, частота которой ниже основной частоты пульсаций [Л. 2].

Иногда возникает необходимость в сравнительно небольшом изменении вторичного напряжения. В этих случаях используются трансформаторы, включенные по одной из схем, приведенных на рис. 1-10 и известных

под названием автотрансформаторов.

Рассмотрим вначале схему повышающего автотрансформатора (рис. 1-10,a). При подключении обмотки AB к сети переменного напряжения в сердечнике трансформатора возникает переменный магнитный поток Φ , который индуктирует в обеих частях обмотки э. д. с. E_1 и E_2 . Так как обмотки AB и BB включены последовательно, то э. д. с. между точками A и B будет равна сумме э. д. с. обеих частей обмотки $(E_1 + E_2)$.

При подключении нагрузки к точкам A и B от сети будет потребляться ток I_1 , а через нагрузку потечег гок I_2 . Как видно из схемы на рис. 1-10,a, в обмотке AB, являющейся общей для первичной и вторичной цепей, протекает ток I_1 — I_2 ; по обмотке BB течет ток I_2 .

Сравнивая выражения для отдаваемой мощности (1-43) и для электромагнитной мощности (1-42), мы видим, что мощность, потребляемая нагрузкой, больше, чем электромагнитная мощность. Поэтому часть мощ-

чости, равная

$$S_2 - S_{3M} = U_2 I_2 - (U_2 - U_1) I_2 = U_1 I_2 = S_{3M},$$
 (1-68)

передается в нагрузку за счет непосредственной электрической связи между обмотками.

Заменяя в (1-68) I_2 его выражением из (1-16), нолучаем:

 $S_{\partial \pi} = U_1 I_1 k_T$, sa. (1-69)

Рассмотрим теперь схему понижающего автотрансформатора, изображенную на рис. 1-10,6. При холостом ходе в обмотке AB индуктируется э. д. с. E_1 ; э. д. с. E_2 , индуктируемая в обмотке AB, может быть определена из (1-3). Обозначим, как и в предыдущей схеме, токи, потребляемые из сети и отдаваемые в нагрузку I_1 и I_2 . Тогда по обмотке AB, являющейся общей для первичной и вторичной цепей, потечет ток I_2 — I_1 .

Так как ток I_1 передается во вторичную цень электрическим путем, не претерпевая процесса трансформации, то электрическая мощность, передаваемая нагруз-

кс, равна:

$$S_{0\pi} = I_1 U_2 = \frac{1}{k_*} I_2 U_2$$
, sa. (1-70)

Сравнивая (1-43) и (1-70), видим, что мощность, потребляемая нагрузкой, больше, чем электрическая мощность. Следовательно, часть мощности, равная

$$S_2 - S_{3\pi} = U_2 I_2 - \frac{1}{k_x} U_2 I_2 = U_2 I_2 \left(1 - \frac{1}{k_x}\right) = S_{3M}, \quad (1-71)$$

передается в нагрузку электромагнитным путем.

Таким образом, как в повышающем, так и в понижающем автотрансформаторах передача энергии от ее источника нагрузке происходит комбинированным (электромагнитным и электрическим) путем. В этом за-

ключается основное отличие автотрансформатора о

обычного трансформатора.

Из выражений (1-69) и (1-71) следует, что электромагнитная мощность уменьшается при приближении $k_{\rm T}$ к единице. В пределе при $k_{\rm T}=1$ вся мощность передается в нагрузку электрическим путем. Автотрансформаторы применяются лишь при небольших коэффициентах трансформации ($k_{\rm T}=0.5\div2$).

Недостатком автотрансформаторов является наличие электрической связи между сетью и нагрузкой, что в некогорых случаях является нежелательным и ограничи-

вает их применение.

Трансформаторы для преобразования числа фаз находят широкое применение в выпрямительных схемах, используемых для антания радиотехнических устройств. Увелачение числа фаз позволяет уменьшить коэффициент пульеации выпрямленного напряжения.




Рис. 1-11. Трансформаторы для преобразования числа фаз.

а — однофазного напряження а трехфазнос; 6 —

трехфазного напряжения в шестифазное,

На рис. 1-11 приведены схемы трансформаторов, позволяющие осуществить преобразование однофазного напряжения в двухфазное и трехфазное—в шестифазное.

В схеме рис. 1-11, а трансформатор имеет две обмотки: первичную, подключенную к источнику однофазного напряжения, и вторичную, состоящую из двух частей с равным числом витков. На зажимах каждой половины вторичной обмотки индуктируются э. д. с., равные по абсолютной величине и противоположные по знаку, т. е. сдвинутые по фазе на 180°. Действительно, в любой

произвольно выбранный момент времени потенциалы гочек a и b вторичной обмотки относительно ее середины равны по величине и противоположны по знаку.

В схеме рис. 1-11,6 каждая из трех вторичных обмоток трансформатора состоит из двух равных частей; все средние точки обмоток объединены в одну общую (нулевую) точку. При сравнении двух схем, приведенных на рис. 1-11, видно, что схема рис. 1-11,6 представляет собой комбинацию трех схем рис. 1-11,а. Поэтому при питании трансформатора от сети переменного трехфазного тока можно получить шесть напряжений, равных по величине и сдвинутых по фазе на 60°.

Кроме рассмотренных ранее схем, позволяющих получить удвоение числа фаз, существует большое количество других схем с трансформаторами обеспечивающих получение симметричных много Азпых систем

с любыми углами сдвига фаз [Л. 4].

Основной особенностью трансформаторов, предназначенных для питания выпрямителей, является включение в их вторичную цепь электрических вентилей, пропускающих переменный ток только в одном направлении. Включение вентилей оказывает существенное влияние на режим работы трансформатора и физические

процессы в нем, так как приводит к искажению формы кривой тока в первичной и вторичной обмотках, а в некоторых схемах выпрямления — к появлению в сердечнике трансформатора магнитного потока, неизменного по направлению и величине.

Для выяснения влияния постоянного магнитного по-




Рис. 1-12. Трансформатор с подмагничиванием.

тока на работу трансформатора рассмотрим схему, приведенную на рис. 1-12. Эта схема отличается от схемы обычного трансформатора наличием дополнительной обмотки, подключенной к источнику постоянного напряжения. Поэтому в сердечнике трансформатора, кроме переменного магнитного потока, создается поток, неизменный по направлению и величине, называемый постоянным подмагничивающим потоком.

На рис. 1-13,а приведены кривые изменения переменного магнитного потока и намагничивающего тока

в трансформаторе, работающем без подмагничивания постоянным током при учете явления гистерезиса. На рис. 1-13,6 приведены подобные кривые для трансформатора, работающего с подмагничиванием при том же значении амплитуды переменного магнитного потока, что и в предыдущем случае.

При сравнении петель перемагничивания и кривых намагничивающего тока, изображенных на рис. 1-13, а





Рис. 1-13. Петли перемагинчивания и кривые намагинчивающего тока при отсутствии (a) и наличии (б) подмагинчивания.

и б, можно установить, что потери в сердечнике, характеризуемые площадью петли перемагничивания, и действующее значение намагничивающего тока при подмагничивании сердечника значительно возрастают.

Описанное явление подмагничивания сердечника постоянным магнитным потоком возникает при включении вентиля последовательно с вторичной обмоткой трансформатора. Рассмотрим простейшую (однополупериодную) схему выпрямления, представленную на рис. 1-14, a. В этом случае ток i_2 , протекающий по вторичной обмотке трансформатора, приобретает пульсирующий характер (рис. 1-14, δ). Постоянная составляющая тока i_2 создает в магнитопроводе поток неизменного направле-

иня Присутствие этого потока увеличивает намагничинающий ток, ток и потери в первичной обмотке, а также уменьшает коэффициент мощности трансформатора.

Определим форму кривой тока в первичной обмотке грансформатора схемы рис. 1-14. Для упрощения пред-



Puc 1-14. К особенностям работы трансформатора в схеме выпрямления.

a скема включения трансформатора на вентильную нагрузку; b — кривые токов в обмотках трансформатора.

положим, что ток холостого хода трансформатора равен пулю. В этом случае на основании (1-20) можно написать:

$$I_1 w_1 + I_2 w_2 \approx 0. \tag{1-72}$$

Уравнение (1-72) верно и для мгновенных значений токов, Поэтому из (1-72) имеем:

$$i_1 = \frac{1}{k_2} i_2.$$
 (1-73)

113 (1-72) следует, что мгновенные значения токов первичной и вторичной обмоток в любой момент времени равны по величине и противоположны по знаку, в кривые токов геометрически подобны. Однако в отличие от тока вторичной обмотки ток первичной обмотки пе содержит постоянной составляющей. Физически это может быть объяснено тем, что постоянная составляющая тока не может передаваться электромагнитным путем.

Кривые токов обенх обмоток по форме отличаются от синусонды, вследствие чего действующие значения

эгих токов различны даже при $k_{\rm T} = 1$.

Значительное влияние на форму тока в обмотках трансформатора оказывает характер нагрузки выпрямителя (активная, емкостная, индуктивная). При активноемкостной нагрузке длительность протекания тока через обмотки уменьшается, а соотношение между амплитулными и средними значениями токов увеличивается по сравнению со случаем активной нагрузки. При активноиндуктивной нагрузке длительность протекания тока увеличивается, а отношение амплитуды тока к среднему его значению стремится к единице.

Рассмотрение простейшей схемы выпрямления, приведенной на рис. 1-14, позволило выяснить основные явления, наблюдаемые в грансформаторах выпрями-

телей.

Аналогичные явления имеют место во всех выпрямительных схемах, в которых вентили включаются последовательно с вторичными обмотками трансформатора (т. е. в так называемых однотактных схемах выпрямления) [Л. 1].

В мостовых схемах выпрямления [Л. 1] поток постоянного подмагничивания в сердечниках трансформатора отсутствует, так как в этих схемах ток вторичной обмотки трансформатора дважды за период меняет свое направление. Однако, несмотря на это, форма тока в обмотках почти всегда отличается от синусоидальной 1.

Габаритные размеры выпрямительного трансформатора определяются расчетными мощностями его отдельшых обмоток. В результате различия форм токов в первичной и вторичной обмотках их приведенные действующие значения могут значительно отличаться по величине друг от друга. Если в обычных трансформаторах расчетные мощности обмоток примерно равны, то в выпрямительных трансформаторах расчетная мощность вторичной обмотки, как правило, больше расчетной мощности первичной обмотки.

В результате этого габаритная мощность выпрямительного трансформатора всегда больше габаритной мощности трансформатора, питающего обычную (че

¹ Ток в первичной и вторичной обмотках имеет форму синусонды только в однофазной мостовой схеме выпрямления, работающей на чисто активную нагрузку.

вентильную) нагрузку, при равных значениях отдавае-

мой в нагрузку мощности.

В настоящее время на практике широко применяются статические преобразователи постоянного напряжения в постоянное или переменное напряжение. Трансформаторы статических преобразователей напряжения работают в режимах, существенно отличающихся от ре-

жимов обычных трансфор-

маторов.

Рассмотрим работу трансформатора в схеме статического двухтактного преобразователя с самовозбуждением (автогенерато-

ра) [Л. 5].

В этой схеме (рис. 1-15) трансформатор имеет четыре обмотки: первичную ($w'_{\rm R}+w''_{\rm R}$), вторичную ($w_{\rm H}$) и две обмотки обратной связи ($w_{\rm G}$). Первичная обмотка имеет вывод от середины, к которому подключен источник постояиного напряжения $U_{\rm G}$. Концы первичной обмотки подключены к источнику через транзисторы $T_{\rm 1}$ и $T_{\rm 2}$.

Схема построена таким образом, что транзисторы T_1




Рис. 1-15. Схема статического двухтактного преобразователя напряжения с саногозбужлением (авто ператора).

ооразом, что транзисторы T_1 и T_2 работают попеременно, т. е. когла от иг из них закрыт, второй открыт. Пусть первым открылся транзистор T_1 . Тогда напряжение U_6 (за вычетом падения напряжения на переходе эмиттер — коллектор транзистора T_1) окажется приложенным к обмотке w'_R , оно создает э. д. с., полярность которой указана на схеме рис. 1-15 (знаки даны без скобок).

Через обмотку w'_{κ} установится ток, состоящий из двух составляющих: постоянной, обусловленной током базы транзистора $T_1 - I'_{\delta}$ и током I'_{π} , компенсирующим размагничивающее действие нагрузки R_{π} , и переменной, обусловленной током намагничивания сердечника транс-

форматора i_0 .

Закон изменения тока і может быть определен на основанни следующего рассуждения. Так как противо-

э. д. с., возникающая из-за наличия индуктивности обмотки трансформатора (L) и пропорциональная скорости нарастания тока во времени, должна быть численно равна приложенному напряжению (U_5 — U_{101})

$$L \frac{di_0}{dt} = U_6 - U_{\mathbb{R}^{3}}, \tag{1-74}$$

то ток i_0 , протекающий через обмотку, является линейной функцией времени.

Действительно, из (1-74) имеем:

$$i_0 = \frac{L}{U_6 - U_{\text{MB1}}} \int dt = \frac{Lt}{U_6 - U_{\text{MB1}}}.$$
 (1-75)

Как видно из этого выражения, при постоянстве индуктивности ток i_0 меняется по линейному закону.




Рис. 1-16. Временные диаграммы статического преобразователя. a — ток коллектора T_1 ; δ — ток коллектора T_2 ; δ — намагинчивающий ток и магнитный поток в серлечнике трансформатора; ϵ — напряжение на на-

Таким образом, за время первого импульса ток коллектора транзистора T_1 , а следовательно, и ток через вторичную обмотку трансформатора возрастают от значения $I'_6+I'_{\rm H}$ до значения $I_{\rm K,MBKC}=I'_6+I'_{\rm H}+I'_{\rm H}+I_{\rm OMBKC}$ (рис. 1-16,a).

После этого происходит переключение транзисторов, в результате чего транзистор T_1 закрывается, а транзистор T_2 открывается. Во время переключения транзисторов TOK намагничивания успевает существенно измениться (этому процеспрепятствует индуктивность намагинчивания трансформатора), сохравеличину I_{OMARC}

направление. Поэтому в начале второго импульса через обмотку w''_{κ} , помимо тока $I''_{5}+I''_{H}$, направленного из коллектора транзистора T_{2} , протекает ток $I_{\kappa,\text{маке}}$ обратного направления. Длительность второго импульса (рис. 1-16,6) будет вдвое больше, чем первого, так как коллекторный ток транзистора T_{2} при той же скорости

грузке.

парастания, чтооы достигнуть прежнего уровня $I_{\rm к.макс}$, потакси измениться на величину $2I_{\rm 0макс}$ (рис. 1-16, θ). В конне вгорого импульса ток намагинчивания будет иметь такую же величину, как и в конце первого. Полому начиная со второго импульса процессы в преобразователе устанавливаются. С этого момента длительность импульсов $T_{\rm u}$ определяется размахом колебаний тока $i_{\rm u}$ (равным $2I_{\rm 0макс}$) и скоростью его изменения. С читая, что в симметричной схеме полный период T равен удвоенной длительности $T_{\rm ub}$ с учетом (1-75) получием:

$$T = 2T_{\text{H}} = 2 \cdot \frac{2I_{\text{OMBMC}}}{U_6 - U_{\text{MD}}} L = \frac{4I_{\text{OMBMC}}L}{U_6 - U_{\text{MD}}}.$$
 (1-76)

Магнитный поток в сердечнике трансформатора меаяется по тому же закону, что и ток i_0 (рис. 1-16, θ).

Папряжение на зажимах вторичной обмотки $u_{\rm H}$ меняется по закону электромагнитной индукции пропорционально скорости изменения магнитного потока Φ , которая в силу линейного закона изменения остается постоянной в течение полупериода. В моменты переключений знак производной, как это видно из рис. 1-16, θ , меняется на обратный. Следовательно, в эти моменты изменяется и знак напряжения, амплитуда же $u_{\rm H}$ остается неизменной (рис. 1-16,z).

Принимая индуктивность L постоянной, что имеет место при работе трансформатора на линейном участке кривой намагинчивания, можно выразить ее величниу

следующим образом:

$$L = \frac{w_{\rm h} \Phi}{i_{\rm 0}} = \frac{w_{\rm h} \Phi_{\rm MBKC}}{I_{\rm 0MAKC}} = \frac{w_{\rm h} B_{\rm MBKC} S_{\rm cg} 10^{-4}}{I_{\rm 0MBKG}}.$$
 (1-77)

Подставляя (1-77) в (1-76), после преобразований получаем основное расчетное уравнение трансформатора статического преобразователя напряжения

$$U_6 - U_{K0} = 4 f w_K B_{Marc} S_{CT} 10^{-4} \theta,$$
 (1-78)

і це f=1/T — рабочая частота преобразователя, ги; $w_{\rm R}$ — число витков половины первичной обмотки; $B_{\rm макс}$ — величина магнитной индукции в сердечнике, $\tau \Lambda$; $S_{\rm cr}$ — сечение сердечника трансформатора, $c M^2$.

С целью уменьшения габаритных размеров и массы трансформатора рабочую частоту преобразователя выбирают достаточно высокой (обычно несколько кило-

герц, а иногда до 20 кгц).

При питании трансформатора напряжением прямоугольной формы потери в стали (на гистерезис и на вихревые токи) возрастают по сравнению с потерями при синусоидальном напряжении за счет наличия гармонических составляющих высших частот. Величина потерь в стали может быть определена по уравнению

$$P_{\rm CT} = \rho_{\rm CT} G_{\rm CT} \gamma_{\rm II}, \ \epsilon \tau, \tag{1-79}$$

где $p_{\text{ст}}$ — удельные потери в стали при синусоидальной форме напряжения, соответствующие частоте и индукции первой гармоники; $G_{\text{ст}}$ — масса стали; $\gamma_{\text{п}}$ — коэффициент добавочных потерь в стали за счет прямоугольной формы напряжения питания.

Величина коэффициента уп зависит от марки стали,

ее толщины и частоты.

Габаритная мощность трансформатора может быть определена по формуле (1-45). При этом следует учитывать, что каждая половина первичной обмотки используется лишь в течение одной половины периода и поэтому габаритная мощность трансформатора превы-

шает мощность, отдаваемую в нагрузку.

Весь приведенный ранее анализ был основан на постоянстве индуктивности L. Между тем с ростом тока намагничивающая индукция в сердечнике трансформатора может достигнуть таких значений, при которых вследствие насыщения индуктивность L заметно уменьшается. В этом случае скорость нарастания тока в обмотке трансформатора увеличивается, длительность периода уменьшается и рабочая частота возрастает по сравнению с ее расчетным значением. Поэтому на практике стараются работать на линейном участке кривой намагничивания, не достигая значений магнитной индукции, близких к индукции насыщения.

Однако в трансформаторах преобразователей напряжения с самовозбуждением широко применяются также и магнитные материалы, у которых петля перемагничивания имеет форму, приближающуюся к прямоугольной.

В этом случае магнитная индукция в сердечнике трансформатора меняется по предельной петле перемагничивания, изображенной на рис. 1-17,а; при этом магнитная индукция достигает значений, равных индукции насыщения, с заходом в область больших напряженностей магнитного поля.

Пусть начало процесса намагничивания в установившемся режиме работы преобразователя соответствует точке 0 на рис. 1-17,а. После того, как один из транзисторов преобразователя откроется и к соответствующей полуобмотке трансформатора приложится постоянное

по величине напряжение, ток в этой обмотке начиет парастать до значения, соответствующего положению точки 1. С этого момента времени рабочая точка, характеризующая магнитное состояние сердечника, будет перемещаться по петле перемагпичивания к точке 2. При этом ток намагничивания в течение некоторого промежутка времени остается практически неизменным, а затем немного увеличивается. В точке 2 начинается процесс насыщения сердечника, приводящий к значительному увеличению намагничивающего тока.

Амплитудное значение намагничивающего тока, соответствующее точке 3, определяется величиной напряжения питания, а также параметрами трансформатора и транзисто-




Рис. 1-17. Кривые изменения магнитной индукции (а), намагничнвающего тока (б), магнитного потока (в) и напряжения на зажимах вторичной обмотки трансформатора (г) в трансформаторе статического преобразователя с сердечником из материала с прямоугольной петлей перемагничивания.

ра. В момент достижения максимума тока происходиг переключение транзисторов преобразователя и напряжение на обмотке меняет свой знак. Рабочая точка при этом перемещается из положения 3 в положение 4. На этом заканчивается один полупериод.

Кривые изменения магнитного потока в сердечнике трансформатора (рис. 1-17,в) и напряжения на зажимах вторичной обмотки трансформатора (рис. 1-17,в) аналогичны соответствующим кривым, приведенным на рис. 1-16.

При питании трансформатора напряжением прямоугольной (или в общем случае произвольной) формы понятие индуктивного сопротивления теряет смысл. Поэтому описанная ранее в § 1-2 схема замещения, состоящая из активных и индуктивных сопротивлений, непригодиа для рассматриваемого случая.

Однако можно показать, что схема замещения существует не только для действующих, но и для мгновел-

ных значений напряжения и тока [Л. 6].

Для первичной и вторичной обмоток могут быть составлены следующие уравнения:

$$u_1 = i_1 r_1 + L_1 \frac{di_1}{dt} + M \frac{di_2}{dt};$$
 (1-80)

$$0 = i_2 r_2 + L_2 \frac{di_2}{dt} + M \frac{di_1}{dt} + i_2 R_{H}, \qquad (1-81)$$

где r_1 , r_2 и L_1 , L_2 — соответственно активные сопротивления и полные индуктивности первичной и вторичной обмоток трансформатора; M— взаимная индуктивность первичной и вторичной обмоток; u_1 — мгновенное значение приложенного напряжения; i_1 , i_2 — мгновенные значения токов в первичной и вторичной обмотках; R_1 — сопротивление нагрузки, подключенное к вторичной обмотке трансформатора.

Для мгновенных значений тока можно также соста-

вить уравнение равновесия м. д. с.

$$i_0 w_1 = i_1 w_1 + i_2 w_2,$$
 (1-82)

где i_0 — мгновенное значение тока холостого хода трансформатора; w_1 , w_2 — числа витков обмоток.

Подставив значение i_2 из (1-82) в (1-80), получим:

$$u_1 = i_1 r_1 + (L_1 - k_T M) \frac{di_1}{dt} + k_T M \frac{di_0}{dt},$$
 (1-83)

где $k_{\rm T} = w_1/w_2$ — коэффициент трансформации.

Аналогично исключая из (1-81) ток i_1 , на основании уравнения (1-82) получаем:

$$0 = i_2 r_2 + (L_2 - k_T M) \frac{di_2}{dt} + M \frac{di_0}{dt} + i_2 R_{II}. \quad (1-84)$$

Величины $(L_1-k_{\rm T}M)=L_{\rm 1p}$ и $(L_2-k_{\rm T}M)=L_{\rm 2p}$, входящие в выражения (1-83) и (1-84), представляют собой

индуктивности рассеяния первичной и вторичной обмоток соответственно; величина

$$k_{\tau}M \frac{di_{\bullet}}{dt} = L_{\bullet} \frac{dl_{\bullet}}{dt} = w_{1} \frac{d\Phi_{\bullet}}{dt} = -e_{10}$$

представляет собой э. д. с. первичной обмотки.

Подставляя эти значения в (1-83) и (1-84) и преобразовывая (1-84), получаем:

$$u_1 = l_1 r_1 + L_{1p} \frac{di_1}{dt} - e_{10};$$
 (1-85)

$$e_{10} = k_{\tau} \left(i_2 r_2 + L_{2p} \frac{di_2}{dt} + i_2 R_{\pi} \right).$$
 (1-86)

Иа основании (1-29) и (1-31) приведем ток и активпое сопротивление вторичной обмотки к первичной. При этом выражение (1-86) преобразуется к виду

$$e_{10} = i'_{2}r'_{2} + L'_{2}p^{i}\frac{di'_{2}}{dt} + i'_{2}R'_{ii},$$
 (1-87)

гле

$$i'_2 = k_{\star}^2 L_{\rm pp}.$$
 (1-88)

Выражение (1-88) по своему виду аналогично выражению (1-33) для определения приведенного значения




Рис. 1-18. Схема замещения трансформатора, питающегося напряжением произвольной формы.

индуктивного сопротивления вторичной обмотки при сииусондальном питающем напряжении.

Выражениям (1-82), (1-85) и (1-87), преобразованным к виду

 $i_0 = i_1 + i'_2,$ (1-89)

соответствует схема замещения, приведенная на рис. 1-18. Потери в стали сердечника трансформатора могут быгь учтены сопротивлением $r_{\rm ct}$, включенным параллельно индуктивности намагничивания.

1-5. Дроссели

В отличие от трансформаторов, включаемых, как правило, параллельно источникам питающего напряжения, дроссели обычно включаются последовательно

с другими элементами электрических цепей.

Дроссели широко применяются в электротехнических и радиотехнических установках в качестве балластных и токоограничивающих сопротивлений, для регулирования и стабилизации напряжения и тока, для сглаживания пульсаций выпрямленного напряжения и в некоторых других случаях.

Различают три основных типа дросселей: дроссели переменного тока; сглаживающие дроссели; дроссели

насыщения.

Общим для них является то, что дроссель любого типа представляет собой катушку с ферромагнитным сердечником. Дрс сели различают по числу обмоток и форме протекаюнсего через них тока. Дроссель переменного тока имест одну обмотку, обтекаемую переменным током. Сглаживающий дроссель также имеет одну обмотку, но обтекается пульсирующим выпрямленным током. Дроссель насыщения имеет две обмотки, одна из когорых обтекается переменным, а вторая — постоянным током.

Рассмотрим более подробно устройство, физические процессы и основные соотношения в дросселях различ-

ных типов.

Дроссель переменного тока состоит из замкнутого магнитопровода и обмотки (рис. 1-19,а). Рассмотрим работу дросселя переменного тока (д. п. т.), включениого последовательно с активным сопротивлением.

Прежде всего условимся, что переменное напряжение, подаваемое на вход схемы рис. 1-19,6 ($U_{\text{сети}}$), меняется по синусоидальному закону. Такой же закон изменения применен и для тока, протекающего через д. и. т. в этой схеме (I). Это предположение является справедливым лишь в случае, когда вольт-амперная характеристика д. п. т. является линейной. Такой случай имеет место лишь в ненасыщенных д. п. т., работающих на линейном участке кривой намагничивания ферромагнитного материала сердечника дросселя.

Ток I, протекающий по обмотке д. п. т., создает в сердечнике переменный магнитный поток Φ , отстаю-

щии от тока на угол а (угол потерь) и индуктирующий

и обмотке э. д. с.

Вектор потока Φ можно представить в виде суммы двух составляющих — потока $\Phi_{\rm p}$, совпадающего с током и индуктирующего в обмотке дросселя э. д. с. $E_{\rm p}$, и по-




Рис. 1-19. Дроссель переменного тока. a — магнитопровод с обмоткой; b — схема включения.

тока $\Phi_{\rm a}$, перпендикулярного току и индуктирующего в той же обмотке э. д. с. $E_{\rm a}$. Наличие активного сопротивления обмотки дросселя $r_{\rm ap}$ вызывает в ней активное надение напряжения $Ir_{\rm ap}$. На основании закона равно-

весия э. д. с. напряжение на зажимах дросселя должно уравновешиваться геометрической суммой $E_{\rm p},~E_{\rm a},$ $Ir_{\rm дp},~{\rm t.~e.}$

$$U_{\text{Mp}} = -(E_{\text{p}} + E_{\text{a}} - Ir_{\text{Mp}}).$$
 (1-90)

Для схемы рис. 1-19,6 на основании (1-80) и очевидного соотношения

$$U_{\text{CETH}} = U_{\text{PSP}} + IR_{\text{II}} \quad (1-91)$$

может быть построена векторная диаграмма, изображенная на рис. 1-20.

Основным параметром дросселя переменного тока




Рис. 1-20. Векторная диаграмма дросселя переменного тока.

является его индуктивность, величину которой можно приближенно определить на основании следующих соображений. Как видно из векторной диаграммы рис. 1-20, э. д. с. $E_{\rm p}$ сдвинута по фазе относительно тока I на 90°, т. е. она является реактивной составляющей э. д. с.,

индуктированной в обмотке дросселя. Величина э. д. с. $E_{\mathbf{p}}$ может быть определена из выражения

$$E_{\mathrm{p}} = x_{\mathrm{np}}I = \omega LI, \qquad (1-92)$$

где x_{AP} — индуктивное сопротивление дросселя и L — его индуктивность.

Если пренебречь величиной $E_{\rm a}$ по сравнению с $E_{\rm p}$, то

$$E \approx E_{\rm p}$$
, (1-93)

01 куда на основании (1-1) и (1-92)

$$L \approx \frac{E}{\omega L} = \frac{4.44 [w \Phi_{\text{marc}} \cdot 10^{-4}]}{2\pi I} = w \frac{\Phi_{\text{marc}}}{I_{\text{marc}}} \cdot 10^{-4}$$
. (1-94)

Выражение (1-94) верно лишь при синусоидальном характере изменения э. д. с. и тока. Отношение $\Phi_{\text{макс}}/I_{\text{макс}}$, а следовательно, и индуктивность д. п. т. остаются постоянными лишь при сравнительно малых токах, когда сохраняется линейная зависимость между




Рис. 1-21. Кривые намагничивания для дросселя без зазора в сердечнике *I* н с зазорами 2 н 3.

магнитным потоком и током. С увеличением тока величина отношения Фмакс//макс уменьшается, как это видно из рис. 1-21 (кривая 1). Это приводит к уменьшению индуктивности д. п. т.

По мере насыщения магнитопровода форма кривой тока дросселя искажается. Это видно из рис. 1-22, на котором показана форма тока при синусоидальном напря-

жении питающей сети и работе дросселя на насыщенном и ненасыщенном участках кривой намагничивания. Степень искажения зависит также от соотношения между величиной индуктивного сопротивления дросселя и активного сопротивления нагрузки и понижается при уменьшении отношения $x_{\rm дp}/R_{\rm H}$. Поэтому приведенное выше выражение для определения индуктивности дросселя справедливо лишь при малых величинах $x_{\rm дp}/R_{\rm H}$. Уменьшение индуктивности дросселя при больших токах является нежелательным. Величину индуктивности при

пеменении тока в широких пределах можно сохранить практически неизменной путем введения в магнитную пень дросселя немагнитного зазора. При этом возрастает общее сопротивление сердечника, а величина потока уменьшается, однако зависимость между магнитным потоком и током становится более линейной. Это объясияется тем, что зазор, определяющий в основном




Рис. 1-22. Форма намагничивающего тока для пенасыщенного (1) и насыщенного (2) магнитопровода.

сопротивление магнитопровода, не насыщается, и поэтому общее сопротивление магнитной цепи при зазоре достаточной величины остается практически неизменным. Сравнительные кривые намагничивания для магнитопроводов без зазора 1 и с зазорами различной величины 2, 3 приведены на рис. 1-21. Изменяя величину зазора, можно изменять величину сопротивления магнитной цепи дросселя, а следовательно, и его индуктивность. Это видно из сравнения кривых 2 и 3 (рис. 1-21). Поэтому д. п. т. с изменяющимся воздушным зазором может быть использован в качестве регулируемого индуктивного сопротивления.

Воздушный зазор вносит ряд особенностей в работу просселя [Л. 7]. Основной из них является так называемое «выпучивание» или уширение магнитного потока. Эго явление связано с тем, что в д. п. т. с разрезанным сердечником часть магнитного потока проходит вне пределов пространства, находящегося между двумя конца-

ми сердечника. В результате этого площадь поперечного сечения для магнитного потока в воздушном зазоре

как бы увеличивается (рис. 1-23).

Наличие воздушного зазора нарушает также равномерное распределение магнитного потока по сечению ферромагнитного сердечника. В зазоре под его серединой магнитная индукция максимальна, а по направлению к краям сердечника она убывает. Заметное ослабление поля происходит за пределами сердечника. В ре-




Рис. 1-23. Уширение потока в воздушном зазоре магнитопровода дросселя. a— стержень дросселя; b— его поперечное сечение (пуиктиром обозначены размеры фиктивного сечении).

зультате этого потери в стали сердечника д. п. т., имеющего воздушный зазор, всегда больше, чем потери в д. п. т. без зазора.

Параметры д. п. т. можно разделить на номинальные, характеризующие дроссель как самостоятельное изделие, и расчетные, характеризующие его как эле-

мент конкретной электрической схемы.

В связи с тем, что д. п. т. представляет собой в общем случае нелинейный элемент, его номинальные параметры следует определять при строго оговоренных условиях. В качестве этих условий в дальнейшем принято синусоидальное напряжение на зажимах д. п. т. с указанием величины напряжения и частоты.

Величину индуктивности д. п. т. при заданных значениях напряжения и тока можно определить по (1-94).

Типовую мощность д. п. т., определяющую габаригные размеры его сердечника, можно находить по формуле

 $(S_{\text{THII}})_{\pi,\pi,\tau} = Q_{\pi,\pi,\tau} = EI = 2\pi \int LI^2,$ (1-95)

где $Q_{\pi\pi\tau}$ — реактивная мощность дросселя, а E определено из формулы (1-92).

Сглаживающие дроссели используются в выпрямителях для уменьшения пульсаций в цепях выпрямленното напряжения. Сглаживающий дроссель, как и дроссель переменного тока, состоит из замкнутого магнитопровода и одной обмотки. Обмотка сглаживающего просселя (с. д.) включается последовательно с нагрузьой и обтекается выпрямленным током.

Как известно [Л. 1, 2], в любой схеме выпрямления ток имеет пульсирующий характер. Его можно представить в виде суммы постоянной и ряда переменных составляющих различных частот, изменяющихся по синусоидальному закону. Амплитуды переменных составляющих выпрямленного тока значительно уменьшаются увеличением их частоты, и поэтому можно приближенно считать, что выпрямленный ток изменяется в соответствии с выражением вида

$$i \approx I_0 + I_{\text{MBKC}} \sin \omega t$$
, (1-96)

где I_{MBRC} и ω — амплитуда и частота основной гармо-

Рассмотрим физические процессы в сердечнике сглаживающего дросселя при его намагничивании пульсирующим током вида (1-96). На рис. 1-24 приведены для сравнения кривые изменения магнитного потока в сердечнике при намагничивании синусоидальным током для двух режимов работы: при отсутствии и при наличии подмагничивания постоянным током. Известно, что при пиклическом намагничивании сердечника магнитный поток меняется не по основной кривой намагничивания, а по замкнутой петле, носящей название петли перемагничивания. Для случая, когда постоянное подмагничипание отсутствует, эта петля изображается кривой 1, симметричной относительно кривой первоначального памагничивания. При наличии постоянного подмагничивания процесс намагничивания идет по частным петлям перемагничивания (кривые 2 и 3). Частные циклы характеризуются увеличенной площадью, т. е. ростом потерь, нарушением симметрии петли относительно кривой первоначального намагничивания и уменьшением наклона по отношению к оси абсцисс.

Индуктивность сглаживающего дросселя, работающего с подмагничиванием, может быть определена на основании выражения (1-94), в которое следует подстав-




Рис. 1-24. Работа сглаживающего дросселя при подмаг-

лять отношение $\Phi_{\text{макс}}/I_{\text{макс}}$ при наличии подмагничивания. Из сравнения частных циклов I, 2 и 3 (рис. 1-24) видно, что величина этого отношения, а следовательно, ч индуктивность дросселя уменьшаются с увеличением




Рис. 1-25. Кривая зависимости индуктивности сглаживающего дросселя от тока подмагиччивання.

тока подмагничивания. Примерный вид зависимости $L=f(I_0)$ приведен на рис. 1-25.

Физически уменьшение индуктивности с увеличением подмагничивающего тока связано с тем, что по мере увеличения этого тока магнитопровод дросселя все более и более насыщается.

Введение в магнитную цепь дросселя воздушного (или, точнее, немагнитного) зазора позволяет уменьшить паде-

ние индуктивности с увеличением подмагничивающего тока. Как отмечалось (см. рис. 1-21), при наличин зазора, характеристика намагничивания которого

линейна, суммарная кривая намагинчивания дросселя спрямляется, а его магинтопровод насышапри относительно оольших значениях тока. чем магнитопровод дросселя, не имеющего зазора. На рис. 1-26 приведены для сравнения кривые зависимостей $L = f(I_0)$ для сглаживающих дросселей без зазора (кривая и дросселей с малым (кривая 2) и большим (кривая 3) зазорами. Из рис. 1-26 видно, что при увеличении тока подмаг-




Рис. 1-26. Кривые зависимости индуктивности сглаживающего дросселя от тока подмагничивания.

І — без зазора; 2 н 3 — с зазорами.

инчивания следует выбирать и большую величину немагнитного зазора для увеличения индуктивности дросселя. На рис. 1-27 приведена кривая зависимости $L=f(l_3)$, показывающая, что для заданного тока подмагничива-




Рис. 1-27. Кривая зависимости индуктивности сглаживающего дросселя от длины воздушного зазора.

ния существует оптимальная величина немагнитного зазора, соответствующая максимально возможной величине индуктивности сглаживающего дросселя.

Можно также объяснить целесообразность введения немагнитного зазора в сердечнике сглаживающего дросселя, рассмотрев полное магнитное сопротивление цепи.

Ранее было показано, что введение немагнитного зазора в сердечник дросселя перемен-

пого тока вызывает снижение индуктивности из-за увеличения полного магнитного сопротивления цепи (сердечник плюс зазор). В сглаживающих дросселях введение зазора снижает постоянную составляющую индукции, отчего повышается проницаемость материала сердечника и падает его магнитное сопротивление. При оптимальном зазоре уменьшение магнитного сопротивления материала сердечника снижает полное магнитное сопротивление для переменной составляющей потока значительно сильнее, чем его увеличивает введение зазора.

Действительно, при наличии зазора переменная м. д. с. обмотки дросселя расходуется на преодоление магнитных сопротивлений сердечника и зазора, т. е.

$$0.4\pi w I_{\text{Marc}} = l_{\text{CT}} H_{\text{Marc}} + l_{3} B_{\text{Marc}},$$
 (1-97)

где $l_{\rm cr}$ — длина пути магнитного потока в сердечнике; $l_{\rm s}$ — длина пути магнитного потока в зазоре; $H_{\rm макс}$ — амплитуда переменной составляющей напряженности магнитного поля.

Hз (1-97) имеем:

$$\frac{B_{\text{MakO}}}{H_{\text{MakO}}} = \frac{0.4\pi w}{l_{\text{CT}} \frac{H_{\text{MakO}}}{B_{\text{MakO}}} + l_{\text{B}}} = \frac{0.4\pi w}{\frac{l_{\text{CT}}}{\mu_{\text{B}}} + l_{\text{B}}}, \quad (1-98)$$

где $\mu_{\text{M}} = B_{\text{MBRC}}/H_{\text{MDRC}}$ — динамическая магнитная проницаемость материала сердечника.

Подставляя (1-98) в (1-84) и учитывая, что $\Phi_{\text{макс}} = B_{\text{макс}} S_{\text{ст}} k_{\text{ст}}$, получаем:

$$L = \frac{0.4\pi w^2 S_{ox} k_{cx} 10^{-4}}{l_{ox} \left(\frac{1}{\mu_{\mu}} + \frac{l_s}{l_{ox}}\right)}.$$
 (1-99)

Из уравнения видно, что величина индуктивности дросселя при заданных геометрических размерах сердечника и заданном числе витков зависит от величины магнитной проницаемости μ_{π} и длины зазора l_3 .

Максимальное значение индуктивности при наличии оптимального воздушного зазора равно:

$$L^* = \frac{1}{\frac{1}{\mu_{\rm H}} + \frac{l_{\rm 3.00T}}{l_{\rm 0T}}} = \frac{0.4\pi w^2 S_{\rm cr} k_{\rm 0T} 10^{-6}}{l_{\rm CT}} = \frac{0.4\pi \mu_{\rm 8000} w^2 S_{\rm cr} k_{\rm cr} 10^{-6}}{l_{\rm 0T}},$$
(1-100)

^{*} Далее в тексте под L (без индекса) понимается максимальное значение индуктивности.

$$\mu_{a\phi\phi} = \frac{1}{\frac{1}{\mu_{\pi}} + \frac{l_{a \cdot out}}{l_{cr}}} \tag{1-101}$$

эффективная магнитная проницаемость при наличии

немагнитного зазора.

Индуктивность L, найденная по формуле (1-100), и ток подмагничивания /о являются основными параметрами сглаживающего дросселя. Габаритные размеры дросселя определяются величиной энергии, запасаемой в магнитном поле его сердечника. Для сглаживающего дросселя, работающего в цепи пульсирующего выпрямленного тока, среднее значение энергии равно [Л. 8]

$$W_{cp} = \frac{1}{2} LI^2$$
, (1-102)

где І — действующее значение пульсирующего тока,

$$I = \sqrt{I_0^2 + \left(\frac{E}{\omega L}\right)^2}.$$
 (1-103)

Типовая мощность сглаживающего дросселя может быть определена по аналогии с (1-95) выражением

$$(S_{\text{THII}})_{\text{C.II}} = Q_{\text{CII}} \approx 2\pi f L I^2. \tag{1-104}$$

При частотах питания выпрямителя, не превышающих 400 гц, и малых потерях в дросселе его типовая мощность может быть определена по (1-104) с учетом (1-92) и (1-93) из выражения

$$(S_{\text{THII}})_{c.,\mu} \approx 2\pi f L I_0^2$$
 (1-105)

На практике, однако, для определения габаритных размеров сглаживающих дросселей пользуются экспериментально найденными зависимостями объема стали сердечника от величины произведения LI_0^2 , пропорцио-


нальной энергии дросселя.

Дроссели насыщения используются в качестве регулируемых индуктивных сопротивлений в цепях переменного тока. В отличие от рассмотренных ранее двух типов дросселей дроссель насыщения (д. н.) имеет не менее двух обмоток (рис. 1-28). Одна обмотка (рабочая) включается в цепь переменного тока последовательно с со-49

3 - 1485

противлением нагрузки; другая (называемая управляющей) — в цень постоянного тока. Воздушные зазоры в сердечнике д. н. должны отсутствовать.

При рассмотрении физических процессов в сглаживающих дросселях было показано, что при отсутствии воздучных зазоров наблюдается значительное измене-



* Рис. 1-28. Схемы д. н. на двух стержневых сердечниках.

a — последовательное соединение; b — параллельное соединение.

ние индуктивности при изменении тока (рис. 1-25). Это

свойство и лежит в основе работы д. н.

На рис. 1-28 приведена простейшая схема, в которой д. н. состоит из двух одинаковых дросселей; каждый из них имеет по две обмотки. Рабочне обмотки обоих дросселей могут быть соединены между собой последовательно (рис. 1-28, а) или параллельно (рис. 1-28, б), а их управляющие обмотки — последовательно и встречно. Электродвижущие силы, индуктируемые в управляющих обмотках переменными магнитными потоками, равны по величине, но противоположны по знаку и поэтому взаимно компенсируются. Вследствие этого суммарная э.д.с., индуктируемая в обмотке управления при отсутствии управляющего сигнала, равна нулю.

Если подключить обмотку управления к источнику иостоянного напряжения, то в каждом из сердечников, кроме переменного потока Φ_{\sim} , созданного рабочими обмотками, появляется и постоянный поток $\Phi_{=}$, созданный обмотками управления. Изменяя величину тока в этой обмотке, получаем возможность изменять величину индуктивности дросселей в широких пределах.

Схемы, приведеные на рис. 1-29, в которых используется лишь одна управляющая обмотка, более совер-

шенны.




Рис. 1-29. Схемы д. н. с одной обмоткой управления. a — на двух сердечниках; δ — на одном трехстержневом сердечнике.

На рис. 1-29, а приведена схема д. н. с двумя сердечниками. Рабочие обмотки размещаются на двух крайних стержнях; обмотка управления охватывает два средних стержня. На рис. 1-29, б при том же размещении обмоток используется лишь один трехстержневой сердечник. Как в одной, так и в другой схеме рабочие обмотки соединяются таким образом, чтобы их магнитные потоки в сердечниках, охватываемых обмоткой управления, были направлены встречно. В этом случае результирующий персменный магнитный поток, пронизывающий обмотку управления, в любой момент времени равен нулю и в ней не наводится э. д. с. Таким образом, в отличие от рассмотренной ранее схемы рис. 1-28, в в схемах рис. 1-29 имсет место компенсация не э. д. с., а магнитных потоков.

Следует указать на различие схем, изображенных на рис. 1-29, а и б. В первой схеме между двумя сердечниками имсется немагнитный зазор и поэтому переменные магнитные потоки каждого дросселя замыкаются через средние стержни своих сердечников; во второй схеме средний стержень не содержит зазора и суммарный магнитный

поток в нем всегда равен нулю. Это приводит к неполному использованию объема стали сердечника, что является существенным недостатком схемы рис. 1-29, 6.

Основной особенностью д. н. по сравнению со сглаживающими дросселями является значительно большая величина переменной составляющей магнитного поля. Обычно в д. н. напряженности постоянного и переменного магнитного поля имеют величину одного порядка.




Рис. 1-30. Кривые мгновенных значений магнитных величии.

a — схема включення д. н.; b — нскажение кривой напряженности поля при синусондальной индукции; a — искажение кривой индукции при синусондальной напряженности поля.

Это обстоятельство, а также нелинейный характер зависимости между магнитной индукцией и напряженностью магнитного поля существенно усложняют физические процессы в цепях с д. н.

Рассмотрим процессы, имеющие место в цепи, питаемой переменным синусоидальным напряжением, при последовательном соединении работающих обмоток д. н. с активным сопротивлением нагрузки (рис. 1-30, а) и при отсутствии подмагничивания [Л. 9, 10].

В этой схеме магнитная индукция в сердечнике меняется по динамической петле перемагничивания (рис. 1-30, б), площадь которой пропорциональна поте-

рям на циклическое перемагничивание (гистерезис) и

на вихревые токи.

Форма кривых мгновенных значений магнитной индукции и напряженности магнитного поля (или удельных ампер-витков намагничивания 1) зависит как от формы петли перемагничивания, так и от соотношения между активным ($R_{\rm H}$) и индуктивным (X) сопротивлениями цепи. Возможны два крайних режима работы:

1. При $R_{\rm H}{=}0$ и $X{\neq}0$ (т. е. когда напряжение сети переменного тока приложено непосредственно к рабочим обмоткам д. н.) магнитная индукция в сердечнике синусоидальна, напряженность поля несинусоидальна

(рис. 1-30, б).

2. При $R_H \neq 0$ и X=0 ток в цепи, а следовательно, и напряженность поля не искажаются, а магнитная индукция в сердечнике несинусоидальна (рис. 1-30, в).

На практике всегда $R_{\rm H} \neq 0$ и $X \neq 0$ и поэтому в той или иной мере искажены как кривая магнитной индукции, так и кривая напряженности магнитного поля.

Подключим теперь обмотку управления схемы

рис. 1-30, а к источнику постоянного напряжения.

Если напряженность постоянного магнитного поля достигает значений, близких к напряженности переменного магнитного поля, то условия перемагничивания существенно изменяются, так как при этом нарушается симметрия петли перемагничивания. Действительно в течение одного полупериода напряженности постоянного и переменного полей противоположны, а в течение второго полупериода — совпадают по направлению. В ту часть периода, когда направления напряженностей противоположны, необходимо затрачивать дополнительную энергию со стороны источника переменного тока, чтобы изменить на обратное направление намагниченности в сердечнике, созданное постоянным магнитным полем. В ту же часть периода, когда направления напряженностей совпадают, дополнительной затраты энергии не требуется. Примерная форма петель перемагничивания для схемы рис. 1-30, а при различных значениях напряженности постоянного магнитного поля приведена на рис. 1-31.

Значительное искажение формы петли перемагничивания при наложении на сердечник д. н. постоянного

Удельными намагничивающими ампер-витками называются ямпер-витки, приходящиеся на один погонный саитиметр пути, по которому замыкается магнитный поток в сердечнике.

магнитного поля приводит к еще большим искажениям кривых магнитной индукции и напряженности переменного магнитного поля.

IIз рассмотрения кривых магнитной индукции и напряженности поля при отсутствии подмагничивания постоянным магнитным полем видно (рис. 1-30), что они симметричны относительно оси абсцисс и содержат толь-




Рис. 1-31. Динамические петли перемагничивания при различных значениях напряженности постоянного магнитного поля.

ко нечетные гармоники. При наличии же подмагничивания симметрия этих кривых нарушается и поэтому они содержат также и четные гармоники.

Наличие высших гармоник в кривых магнитной индукции и напряженности магнитного поля оказывает существенное влияние на форму кривых тока в цепи д. н. и напряжения на его зажимах.

При параллельном соединении рабочих обмоток четные гармоники тока, протекающего в каждой из обмоток, могут замыкаться по контуру, образованному этими обмотками, не выходя в сеть. Ток, потребляемый дросселем насыщения из сети, будет при этом содержать

только нечетные гармоники. Напряжение на зажимах рабочих обмоток в общем случае содержит лишь нечетные гармоники. Напряжение на зажимах обмотки управления содержит только четные гармоники, так как нечетные гармоники э. д. с. при встречном включении двух полуобмоток управления компенсируются; четные же гармоники суммируются.

В д. н. с последовательным соединением рабочих обмоток четные гармоники тока могут замыкаться только через цепи управления. Здесь, как и в предыдущем случае, ток, потребляемый из сети, и напряжение на зажи-

мах рабочих обмоток д. н. содержат только нечетные

гармоники.

Дроссель насыщения с последовательным соединением рабочих обмоток обладает меньшей инерционностью по сравнению с д. н., у которого рабочие обмотки соединены параллельно. В этой схеме при изменении тока в обмотке управления, а следовательно, и постоянного потока подмагничивания по контуру, составленному из

рабочих обмоток, протекает ток переходного процесса, замедляющий по закону Ленца изменение этого потока. Скорость изменения переходного тока определяется постоянной времени этого контура, которая достигает больших значений из-за малого активного сопротивления рабочих обмоток и их большого индуктивного сопротивления. Поэтому д. н. с параллельным соединением рабочих обмоток применяются редко.




Рис. 1-32. Нагрузочные характеристики д. и.

Основной характеристикой д. н. является зависимость тока нагрузки $I_{\mathbf{n}}$ от тока управления. Эта зависимость. называемая нагрузочной характеристикой, приведена на рис. 1-32. При токе управления, равном нулю, индуктивность рабочих обмоток максимальна и поэтому ток нагрузки имеет минимальное значение. Величина этого тока, называемого током холостого хода д. н. $(I_{x.x})$, зависит не только от индуктивности рабочих обмоток д. н., но и от величины сопротивления нагрузки $R_{\rm H}$. При увеличении тока управления ток нагрузки растет примерно по линейному закону; однако по мере того, как сердечник д. н. насыщается, линейный характер этой зависимости нарушается. Поскольку величина индуктивности не зависит от направления тока I_y , то кривая $I_H = f(I_y)$ при отрицательных значениях $I_{\rm v}$ представляет собой зеркальное изображение той же кривой при положительных значениях I_{v} .

Ранее были рассмотрены д. н. с одной управляющей обмоткой. Стремление уменьшить мощность по цепи управления привело к появлению д. н. более сложных типов.

Дроссель насыщения по схеме рис. 1-33, а имеет дополнительную обмотку подмагничивания, питающуюся




Рис. 1-33. Схемы д. н., включаемых последовательно с нагрузкой.

a — д. н. с обмоткой смещення, питаемой от отдельного источника; b — д. н. с вмешней обратной связью; s — д. н. с самонасыщением; e — одновентильный д. н. с самонасыщеннем; e — д. н. с самонасыщеннем при $k_{0,c}<1$.

от постоянного источника тока, неизменного по величине. Эту обмотку называют обмоткой смещения. Создавая с ее помощью постоянное подмагничивание сердечника, можно уменьшить требуемые ампер-витки управляющей обмотки и тем самым улучшить регулирующие свойства д. н.

Обмотка смещения может быть использована также и для выбора одинакового режима двух д. н., различаю-

щихся по своим нагрузочным характеристикам. Пусть необходимо иметь одинаковые значения $I_{\rm H}$ при одинаковых значениях $I_{\rm y}$ у двух д. н., характеристики которых на рис. 1-32 обозначены цифрами I и I 2. Этого можно добиться, подавая в обмотку смещения второго д. н. ток $I_{\rm cm}$ такого направления, чтобы суммарные ампер-витки управления и смещения второго д. н. были равны ампер-виткам управления первого д. н. Величину требуе-




Рис. 1-34. Нагрузочные характеристики д. н. с обратной связью.

мых ампер-витков управления можно еще более уменьшить, если ввести в д. н. обратную связь (рис. 1-33, б) путем подачи выпрямленного тока цепи нагрузки в специальную обмотку обратной связи для дополнительного подмагничивания сердечников. Если направления маглитных потоков обмоток управления и обратной связи совпадают, то имеет место положительная обратная связь, при которой мощность, затрачиваемая в обмотке управления, меньше мощности, требуемой при отсутствии обратной связн 1.

Пагрузочная характеристика д. н. при введении обратной связи изменяется. На рис. 1-34, a приведены характеристика д. н. без обратной связи $I_{\rm H}=f(I_{\rm y})$ и характеристика обратной связи $I_{\rm 0.c}=k_{\rm 0.c}I_{\rm H}$, где $k_{\rm 0.c}=w_{\rm 0.c}/w_{\rm p}$ — коэффициент обратной связи.

¹ В некоторых случаях (например, при использовании д. н. в замкнутых системах регулирования— стабилизаторах) с целью повышения устойчивости этих систем применяют отрицательную обратную связь.

При наличии обратной связи для создания такого же тока нагрузки, как и при ее отсутствии $(I_{\rm ni})$, требуется меньший ток управления $\left(I_{\rm yi}-I_{\rm o.ci}\,\frac{w_{\rm o.c}}{w_{\rm y}}\right)$ при положительных значениях $I_{\rm y}$ и соответственно больший $\left(-I_{\rm yi}-I_{\rm o.ci}\,\frac{w_{\rm o.c}}{w_{\rm y}}\right)$ при отрицательных значениях $I_{\rm y}$.

Повторив приведенное выше рассуждение для других значений тока нагрузки, можно построить нагрузочную характеристику д. н. с обратной связью. Эта характеристика изображена на рис. 1-34, б сплошной линией.

Из сравнения характеристик, изображенных на рис. 1-34, а и б, видно, что крутизна правой ветви д. н. с обратной связью, а следовательно, и требуемый ток управления значительно меньше, чем у д. н. без обратной связи. Однако ток холостого хода д. н. с обратной связью увеличивается. Для перемещения нагрузочной характеристики вправо (см. пунктирную кривую на рис. 1-34, б) используют дополнительную обмотку смещения.

Наличне дополнительных обмоток обратной связи и смещения приводит к увеличению габаритных размеров и массы д. н. В связи с этим были разработаны и получили широкое распространение схемы, в которых для получения обратной связи используются рабочие обмотки д. н. Такие д. и. известны как д. н. с внутренией обратной связью или д. н. с самонасыщением.

Для получения внутренней обратной связи последовательно с каждой рабочей обмоткой включается вентиль, как это показано на рис. 1-33, в. В каждой из рабочих обмоток в течение одной половины периода протекает пульсирующий ток, постоянная составляющая которого и создает поле обратной связи. Обе рабочие обмотки д. н. с самонасыщением работают попеременно, причем подмагничивающий поток обратной связи имеет одинаковое направление во время обоих полупернодов.

На рис. 1-33, z приведена схема одновентильного д. н. с самонасыщением [Л. 11], отличающаяся тем, что она содержит один вентиль вместо двух. В этой схеме, в той из рабочих обмоток, которая включена последовательно с вентилем, ток $i_{\rm pl}$ протекает лишь в течение одной половины периода (рис. 1-35, a). Во второй же рабочей обмотке ток $i_{\rm p2}$ протекает в течение обоих полупе-

риодов. В первый полупериод (рис. 1-35, 6) амплитуды токов $i_{\rm p1}$ и $i_{\rm p2}$ равны, а во второй полупериод, когда ток $i_{\rm p1}$ становится равным нулю, амплитуда тока $i_{\rm p2}$ увеличивается вдвое, так как амплитудное значение суммар-

ного тока в цепи нагрузки в течение обоих полупериодов должно оставаться неизменным (рис.

1-35,6).

Рассмотрение рис. 1-35,а и б показывает, что в данной схеме, как и в схеме рис. 1-33,в, сердечники д. н. подмагинчиваются постоянными составляющими тока в рабочих обмотках 1.

Дроссель насыщения с самонасыщением имеет такие же нагрузочные характеристики, как и д. н. с внешней обратной

связью.

Коэффициент обратной связи д. н. с самонасыщением равен единице, так как обратная связь создается непосредственно в рабочей обмотке. Исследованиями, результаты которых приведены в [Л. 12], установлено, что оптимальное значение $k_{0,c}$ составляет около 0,8, так как при этом д. н. имеет наименьшую массу и наименьшую длительность переходпого процесса. Одна нз схем д. п. с самонасыщением, обеспечивающая $k_{0,c}$, меньший единицы,




Рис. 1-35. Форма токов в рабочих обмотках (а, б) и в цепи нагрузки (в) одновентильного д. п. с самонасыщением.

приведена на рис. 1-33, ∂ . Коэффициент обратной связи в этой схеме может быть определен из выражения $k_{\mathrm{0.c}} =$

 $= \omega_{\rm p}/(\omega_{\rm p} + \omega_{\rm p}').$

Как уже отмечалось, д. н. используются в цепях переменного тока в качестве регулируемых индуктивных сопротивлений. Основной областью их использования ивляются регуляторы и стабилизаторы напряжения. В том случае, когда сопротивление нагрузки в процессе

Диаграммы рис. 1-35 составлены при условии работы д. н. на активную нагрузку и при отсутствии потерь в вентиле.

регулирования и стабилизации остается неизменным, расчетная мощность д. н. может быть найдена следую-

щим образом.

Мощность д. н., работающего в режиме стабилизации напряжения, равна произведению тока, протекающего через его рабочую обмотку, на величину максимального напряжения на его зажимах, т. е.

$$S_{\text{д.H}} = I_{\text{д.H.}} U_{\text{д.H.Makc.}} \tag{1-106}$$

Мощность д. н., работающего в режиме регулятора тока при больших кратностях его изменения, равна произведению наибольшего тока рабочей обмотки на величину минимального напряжения на его зажимах, т. е.

$$S_{\text{д.H}} = I_{\text{д.H.Marc}} U_{\text{д.H.Mhe}}. \tag{1-107}$$

Мощность д. н. можно определить в общем виде, выражая напряжение и ток д. н. в виде

$$U_{\text{A.H}} = 4kB_{\text{Marc}} S_{\text{CT}} k_{\text{CT}} w_{\text{p}} 10^{-4};$$
 (1-108)

$$I_{\text{A.B.}} = \frac{aw_{\sim} l_{\text{cr}}}{w_{\text{B}}}, \qquad (1-109)$$

откуда

$$S_{\text{A.B}} = 4kB_{\text{MARC}} faw_{\sim} S_{\text{CT}} k_{\text{CT}} l_{\text{CT}} 10^{-4}$$
. (1-110)

Входящие в выражение (1-110) величины: k — коэффициент формы кривой напряжения, $B_{\text{макс}}$ — амплитудное значение индукции и aw_{\sim} — удельные переменные ампер-витки намагничивания, могут быть определены из электромагнитных характеристик сердечников д. н., снятых при одновременном их намагничивании переменным и постоянным магнитными полями.

Эти характеристики могут быть представлены в виде семейства кривых $B_{\text{макс}} = f(aw_{=})$, снятых при различных постоянных значениях aw_{\sim} . В связи с несинусоидальностью кривых магнитной индукции и непостоянством коэффициента формы кривой напряжения на зажимах д. н. при изменении удельных ампер-витков подмагничивания $aw_{=}$ более правильно представить указанные выше кривые в виде зависимостей $4kB_{\text{макс}} = f(aw_{=})$ при $aw_{\sim} = \text{сопst}$. Примерный вид этих зависимостей для д. н. без обратной связи и с внутренней обратной связью представлен на рис. 1-36, a-s.

Кривые двойного намагничивания позволяют выбрать дополнительные режимы работы д. н., обеспечивающие




Рис. 1-36. Электромагнитные характеристики д. н. a— кривые двойного намагничивания для д. н. без обратной связн; b— то же для д. н. с обратной связью ($k_{0,c}$ =1); b— то же для д. н. с обратной связью ($k_{0,c}$ =0,8); b— кривые удельных потерь в стали д. н.

получение максимального изменения магнитной индукции в сердечнике при относительно малых изменениях постоянных подмагничивающих ампер-витков.

Однако эти кривые недостаточны для полной характеристики работы д. н. На рис. 1-36, z приведена примерная форма кривых зависимости удельных потерь в стали сердечников д. н. от магнитной индукции при неизменных значениях удельных переменных ампер-витков намагничивания $p_{\rm ct}=f(4kB_{\rm Marc})$ при aw $l={\rm const.}$ Эти кривые, отражающие способность сердечников д. н. перемагничиваться, позволяют рассчитать необходимый тепловой режим д. н.

КОНСТРУКЦИЯ ТРАНСФОРМАТОРОВ И ДРОССЕЛЕЙ. КОНСТРУКТИВНЫЕ РАСЧЕТЫ

2-1. Условия работы и требования к конструкции трансформаторов и дросселей

Трансформаторы и дроссели малой мощности используются в радиоэлектронной аппаратуре, работающей в самых разнообразных условиях. В процессе эксплуатации трансформаторы и дроссели подвергаются различным механическим воздействиям (вибрации и ударам); они могут использоваться в весьма тяжелых атмосферных условиях: при изменении температуры окружающего воздуха в широких пределах (от —65 до +250°C), высокой относительной влажности воздуха (до 98% при температуре до $+40\,^{\circ}$ С) и при пониженном , атмосферном давлении (до 5 мм рт. ст.).

Наиболее опасным для трансформаторов и дросселей, если не считать механических повреждений, является воздействие влаги, которое сокращает срок их службы. Уменьшение сопротивления изоляции и рост диэлектрических потерь в связи с увлажнением снижают электрическую прочность отдельных обмоток, в результате чего может произойти замыкание части витков одной из обмоток или пробой изоляции между ними. Кроме того, при длительном воздействии влаги на обмотку и при высокой температуре окружающего воздуха возможна коррозня проводов, которая при небольших днаметрах может привести к их обрыву.

Под влиянием пониженного давления резко снижается как электрическая прочность воздуха, так и электрическая прочность изоляции вследствие ионизации воздуха в ее порах; при этом облегчаются условия возник-

новения коронного разряда.

Изменения в больших пределах температуры окружающего воздуха также ухудшают условия работы изоляционных материалов. При отрицательных температурах возможно их растрескивание, а при положительных — резкое снижение сопротивления изоляции и электрической прочности.

Конструкция трансформаторов и дросселей, используемых в указанных выше условнях, должна обеспечи

пать их надежную работу в течение всего заданного срока службы. Поэтому к их конструкции предъявляются следующие основные требования: механическая прочность, нагревостойкость, влагостойкость и электрическая прочность. Под перечисленными выше требованиями подразумевается способность конструкции противостоять механическим и температурным воздействиям, сохранять работоспособность при повышенной влажности и во всех случаях климатических воздействий обеспечивать достаточный запас электрической прочности изоляции обмоток.

Однако конструкция трансформаторов и дросселей определяется не только перечисленными выше требованиями. Большое значение имеют также технико-экономические требования, подробно изложенные в гл. 4.

11, наконец, еще одно важное требование — это технологичность конструкции трансформаторов и дросселей, т. е. возможность изготовления их с применением наиболее экономичных технологических процессов.

2-2. Материалы для изготовления магнитопроводов и обмоток

Основными элементами конструкции трансформаторов и дросселей являются магнитопровод и обмотки.

Магнитопровод. Назначение магнитопровода заключается в том, чтобы создать замкнутый путь для магнитного потока, обладающий возможно меньшим магнитным сопротивлением. Поэтому магнитопроводы трансформаторов и дросселей различных типов необходимо изготовлять из материалов, обладающих высокой магнитной проницаемостью в сильных переменных магнитных полях. Эти материалы должны иметь малые потери на вихревые токи и перемагничивание с тем, чтобы обеспечить допустимый нагрев сердечника при достаточно больших значениях магнитной индукции. Желательно также, чтобы материалы, предназначенные для изготовления магнитопроводов трансформаторов и дросселей, были дешевыми и не требовали сложной механической и термической обработки.

Все перечисленные ранее требования трудно совместимы один с другим и не могут быть полностью реализованы в одном материале; поэтому на практике применяется большое количество разнообразных магнитных

материалов, и окончательный выбор может быть сделан

путем всестороннего их сравнения.

Магнитные материалы, используемые для изготовления магнитопроводов, поставляются промышленностью либо в виде отдельных листов, либо в виде длинных лент определенной толщины и ширины. Листовые магнитные материалы, известные также под названием тонколистовых электротехнических сталей, изготавливаются методами горячей и холодной прокатки; ленточные же магнитные материалы — только методом холодной прокатки.

Магнитные свойства горячекатаных сталей практически одинаковы во всех направлениях (т. е. как вдоль, так и поперек направления проката). В результате холодной прокатки кристаллы железа ориентируются премущественно в одном направлении, совпадающем с направлением проката. Поэтому холоднокатаные сталы обладают меньшими удельными потерями и значительно лучшими электромагнитными характеристиками вдоль направления проката по сравнению с горячекатаными. Такие стали известны также под названием текстуро-

На практике применяются также малотекстурованные холоднокатаные стали, занимающие по своим параметрам промежуточное положение между горячекатаными и холоднокатаными текстурованными сталями.

В соответствии с ГОСТ 802-58 все электротехнические стали, применяемые для изготовления магнитопроводов маломощных силовых трансформаторов и дросселей, можно разделить на три основные группы:

1) горячекатаные электротехнические стали (ЭЗ1, ЭЗ2, Э41, Э42, Э43, Э43А толщиной 0,35 мм и Э44 тол-

щиной 0,20 мм);

ванных.

2) холоднокатаные текстурованные электротехнические стали с малыми потерями и повышенной магнитной проницаемостью в сильных полях (ЭЗ10, ЭЗ20, ЭЗ30, ЭЗ30А толщиной 0,35 мм и ЭЗ40 толщиной 0,20 мм);

3) холоднокатаные малотекстурованные электротехнические стали (ЭЗ100 и ЭЗ200) толщиной 0,5 и 0,2 мм

соответственно.

Все перечисленные ранее марки листовых электротехнических сталей используются главным образом для изготовления пластинчатых магнитопроводов.

Для ленточных магнитопроводов широко применяетси молоднокатаная рулониая текстурованная сталь, изгопледиваемая в соответствии с ГОСТ 9925-61.

В зависимости от частоты питающей сети холодноные ленточные стали, применяемые для изготовлемагичтопроводов трансформаторов и дросселей мамощности, могут быть разделены на две группы:
для магинтопроводов на частоту 50 гц (ЭЗ10,

Э 20, Э 30 толщиной 0,5 и 0,35 мм и Э 330 лолщиной 0,5 им) и стали для магнитопроводов на частоту 400 гц (Э 210, Э 250, Э 360, Э 360 лолщиной 0,10 и 0,15 мм).

Пз горячекатаных сталей наименьшими удельными потерями обладают стали марок ЭЗ4ЗА (50 гц) и Э44 (100 гц), а из холоднокатаных — стали марок ЭЗЗОА

(50 гц) и Э340 (400 гц).

В практике изготовления магнитопроводов для силовых маломощных трансформаторов и дросселей в настоящее тремя наибольшее применение нашли электротехничестве стали марок 342 и 3320 толщиной 0,35 мм (при частоте 50 гц), 344 толщиной 0,2 мм (при частоте 400 гц), а также стали марки 3340 толщиной 0,15 мм и 3350 толщиной 0,08 мм (при частоте 400 гц).

Значительно реже для изготовления магнитопроводов нечеть эмотся железо-никелевые сплавы, изготовляемые в соответствии с ГОСТ 10160-62. К их числу относятся сплавы марок 50Н, 50НП, 65НП, 34НКМП, 79НМ и

80HXC.

Сплав 50Н изготовляется в виде холоднокатаных лент или горяч магачых листов. Этот сплав обладает наивысшим эначением индукции насыщения из всей группы желе-о-никелевых сплавов (не менее 1,5 тл) и используется для изготовления магнитопроводов силовых трачеформаторов и дросселей, работающих при повышел му индукциях без нодмагничивания или с небольшам подмагничиванием.

Сллавы эді ІП, 65 ІП и 34 НКМП изготовляются в вуде холоднокатаных лент. Характерным их свойством является близкая к прямоугольной петля перемагничивання, что эредопределяет их использование для сердечников масшитных усилителей. Большей индукцией насыщения обладают сплавы 65 ІП (1,3 тл) и 34 НКМП

 $(1.5 \ T.1)$.

Сплавы 79НМ и 80НХС, изготавливаемые в виде холоднокатаных лент, характеризуются высокой магнит-

ной проницаемостью при малой индукции насыщения — $0.75~ \tau \Lambda~(79 {\rm HM})$ и $0.65~ \tau \Lambda~(80 {\rm HXC})$. Основная область их

применения - - магнитные усилители.

Наряду с высокими магнитными свойствами железоникелевые сплавы имеют и существенные недостатки, к которым относятся высокая стоимость и сложная технология изготовления сердечников. Эти недостатки существенно ограничивают применение железо-никелевых сплавов.

Обмотки. Следующим основным элементом конструкции трансформаторов и дросселей являются обмотки, для изготовления которых используется широкая номенклатура обмоточных проводов и большое количество разнообразных изоляционных материалов.

Обмоточные провода представляют собой проволоку круглого или прямоугольного сечения, покрытую изоляцией, которая предохраняет от замыкания расположен-

ные рядом витки обмотки.

В качестве материала для изготовления проволоки используется в основном медь, имеющая малое удельное сопротивление.

По виду изоляции обмоточные провода делятся на три группы: провода с эмалевой изоляцией; провода с волокнистой, пленочной или бумажной изоляцией; про-

вода с комбинированной изоляцией.

При изготовлении обмоток трансформаторов и дросселей малой мощности наиболее широко применяются провода с эмалевой изоляцией. Их основным достоинством является малая толщина изоляционного слоя и невысокая стоимость. При малых диаметрах проводов (0,05—0,40 мм) применение других видов изоляции нежелательно, так как приводит к значительному увеличению размеров, массы и стоимости трансформаторов и дросселей.

Все виды эмалированных покрытий обмоточных проводов обладают достаточно высокой стойкостью к воздействию лаков, применяемых для пропитки об-

моток.

Недостатком проводов с эмалевой изоляцией, изготовленной на основе масляных эмальлаков на тунговом и льняном маслах с добавлением фенолоформальдегидных смол (марки ПЭЛ), является низкая механическая прочность изолирующего слоя. Однако в настоящее время нашли широкое применение высокопрочные эмали

типа винифлекс, а в последнее время разработаны эмали на основе полнамидных эмальлаков, обеспечивающие высокие механические свойства и допускающие более высокую, чем для обычных эмалей, рабочую температуру.

Отечественной промышленностью выпускаются круглые проволоки с эмалевой изоляцией следующих

марок:

для работы при температуре до $+105\,^{\circ}\text{C}$ — ПЭЛ с эмалевым покрытием из лака на масляной основе (ГОСТ 2773-69);

для работы при температуре +105°С — ПЭВ-1 и ПЭВ-2 с эмалевым высокопрочным покрытием (утолщенным для ПЭВ-2) из лака ВЛ-931 (ГОСТ 7262-70);

для работы при температуре +120°С — ПЭВТЛ-1 и ПЭВТЛ-2 с эмалевым высоконрочным покрыгием на основе полнуретанового лака с уголщенным слоем для ПЭВТЛ-2 (МРТУ 16.505.009-64);

для работы при температуре +130°C - ПЭТВ с эмалевым покрытием из полиэфирного лака (ОСТ

16.505.001-70);

для работы при температуре +220 °C - ПИЭТнмид с эмалевым покрытием на основе полинмидов (ТУ 16.06.374-69).

Кроме круглого, выпускается также и прямоугольный провод марки ПЭВП, покрытый слоем высокопроч-

ной эмали (ТУ 16.505.080-70).

В качестве волокинстой изоляции обмоточных проводов используется шелк лавсан, хлопчатобумажная пряжа и стекловолокно, обладающие достаточной механической и электрической прочностью. Промышленностью выпускается провод марки ПЛБД с изоляцией одним слоем шелка лавсан и одинм слоем хлопчатобумажной пряжи для работы при температуре +105°C (МРТУ2.017.17-63).

Необходимая механическая и электрическая прочность проводов указанных марок обеспечивается голько в результате пропитки волокинстой изоляции соответствующими лаками.

Для работы при более высоких температурах приме-

няются провода:

для работы при температуре +155°C — ПСД с изоляцией из двух слоев стекловолокиа с подклейкой и пропигкой нагревостойким лаком (ГОСТ 7019-71); для рабогы при температуре +180°С - · ПСДК с изоляцией из двух слоев стекловолокна с подклейкой и пропиткой кремнийорганическим лаком (ГОСТ 7019-71).

Механическую прочность эмалевых проводов можно повысить путем дополнительной их изоляции органическими или неорганическими волокнистыми материалами (хлопчатобумажной, шелковой, лавсановой пряжей или пряжей из стекловолокна).

113 большого количества проводов с комбинированной изоляцией следует указать на провода следующих ма-

рок:

для работы при гемпературе до +105°C - ПЭЛПО с эмалевым покрытием на основе фенолформальдегидных смол, модифицированных маслами, и обмоткой из натурального шелка (ГОСТ 16507-70);

для работы при температуре +120 С ПЭПЛО с эмалевым покрытием на основе полнуретанового лака

и обмогкой из лавсана;

для работы при температуре +130 С-ПЭТЛО с эмалевым покрытием на основе полиэфирного лака и обмоткой из шелка лавсан.

Провода марок ПЭПЛО и ПЭТЛО изготовляются по

MPT¥2.017.17-63.

113 перечисленных выше марок проводов наибольшее применение для изготовления обмоток грансформаторов и дросселей малой мощности, работающих при температурах окружающей среды до +50°C, находят провода марок ПЭВ, ПЭВТЛ и ПЭТВ. Провода марки ПЭЛШО в связи с их высокой стоимостью применяются сравнительно редко и лишь в тех случаях, когда применение других марок невозможно (например, при изготовлении небольших трансформаторов и дросселей тороидальной конструкции).

Из теплостойких проводов наиболее часто приме-

няются провода марок ПСД и ПСДК.

Кроме обмоточных проводов используются также специальные марки проводов для выводов концов обмоток. Паиболее часто для этой цели применяются провода марок МГШДО (при рабочем напряжении до 127 в) и МГШДЛ (при рабочем напряжении до 220 в).

Провода марки МГШДО имеют токопроводящую жилу, скрученную из медных луженых проволок, изолированную двойной обмоткой из полиамидного шелка. Для

провода МГШДЛ обмотка лакированная.

Провода МГШДО и МГШДЛ изготовляются по ГОСТ . 10.349-63.

Для выводных концов высоковольтных и высокопотенцаальных трансформаторов рекомендуются провода

марок ИТЛ-250, МГТФ, МГТФЛ и ПВТФ.

Провода марок ПТЛ-250 имеют токопроводящую жилу из посеребренных медных проволок, изолированную пленкой из фторопласта-4 и обмоткой из стеклонити, поверх которых размещена лакированная оплетка из стеклонитей. Сечения проводов ПТЛ-250 составляют от 0,35 до 70 мм². Рабочая температура до +250°С. Рабочее напряжение до 250 в (действ.) (ТУ ОМ4.505.087-60).

Провод марки МГТФ представляет собой гибкий провод с термообработанной изоляцией из пленок фторопласта. Сечения проводов составляют от 0,07 до 0,14 мм². Рабочая температура до +220°C. Рабочее напряжение—

250 в (действ.) (МРТУ 2,017.4-62).

Провод марки МГТФЛ имеет такую же конструкцию, как и провод МГТФ, но отличается дополнительной оплегкой или двойной обмоткой из шелка лавсан, лакированной кремнийорганическим лаком. Сечения проводов составляют от 0,1 до 1,5 мм². Рабочая температура до +200°С. Рабочее напряжение до 500 в (действ.) (ТУ ОМЧ.505,209.58).

Провода марок ПВТФ-2 и ПВТФ-5 (ТУ ОМЧ.505.073-60) представляют собой токопроводящие жилы, скрученные из медных луженых проволок, изолированных лентами из фторопласта-4 с промазкой кремнийорганической жидкостью. Для ПВТФ-5 изоляция утолщена. Сечения жил провода составляют от 0,12 до 1,5 мм². Рабочая температура до +200°С. Рабочие напряжения до 2 кв (действ.) (ПВТФ-2) и 5 кв (действ.) (ПВТФ-5).

В последнее время для намотки дросселей переменного тока и сглаживающих дросселей применяют медную

и алюминиевую фольту.

Медная фольга изготовляется по ГОСТ 5638-51 толщиной от 0,015 до 0,05 мм при ширине ленты от 20 до 150 мм.

Алюминиевая фольга изгоговляется по ГОСТ 618-62 толщиной от 0,005 до 0,2 мм при ширине ленгы от 10 до 600 мм.

Как медная, так и алюминиевая фольга выпускается без изоляционного покрытия, которое наносится в процессе изготовления катушки. Медную фольгу покрывают

слоем изоляционного лака, а алюминиевую — оксидируют, создавая на ее поверхностях весьма тонкий слой окиси алюминия.

Основными причинами, инфинтствующими широкому использованию фольги, являю, и трудность обеспечения ее надежной изоляции, сложность обуществления принайки или сварки выводов с з згой фольлой, инзкая влагостойкость оксидной иленки (при непользованчи алюминиевой фольги).

Основные данные обмогочных проводов приведены

в таблицах приложения III.

2-3. Конструкция магнитопроводов

В зависимости от технологии изгоговления магнигопроводы трансформаторов и зросселей небольшой мощ-

ности делятся на пластинчатые и ленгочные.

Пластинчатые магнитопроводы собираются из отдельных пластии, изготовляемых путем интамтовки и изолированных один от другого оксидной иленкой (при небольших индукциях) или слоем изоляционного лака для уменьшения потерь на вахревые токи. Для восстановления магинтных свойств материала, значительно ухудшающегося при штамповке, пластины перед покрытием их изоляционным лаком предварительно отжигаются. Ленточные магнитопроводы изготовляются из ленты, предварительно покрытой специальными изолирующими и скленвающими составами, выдерживающими высокую температуру при огжите собранного сердечинка.

По конструктивному выполнению пластинчатые и ленточные магнитопроводы делятся на три основные типа, изображенные на рис. 2-1: стержневые, броневые и коль-

певые.

Стержневые пластинчатые магинтопроводы 2-1,а), называемые также П-образными, обычно собираются из прямоугольных пластии одинаковой ширины. Для уменьшения магнитного сопротивления в стыка отдельных пластин их собирают с перекрытием, т. е. так, чтобы места стыков перекрывались пластинами следующего ряда. Броневые пластинчатые магнигопроводы (рис. 2-1,6), называемые также Ш-образными, собираются аналогично, причем в каждом слое помещаются пластины двух типов — одна Ш-образная и одна прямо-70

угольная. Кольцевые пластинчатые магнитопроводы (рпс. 2-1,в) (называемые также О-образными) собирапотся из отдельных штамнованных колец.

Стержневые и броневые ленточные магнитопроводы собпраются встык из отдельных сердечников подково-




Рис. 2-1. Конструкции однофазных магнитопроводов. a — стержисього пла стилчатого δ — бромевого пластинчатого; δ — кольцевого пластинчатого; ε — стерких го лентечного; δ — броневого лентечного; ε — броневого лентечного с продольным резом.

образной (рис. 2-1, г ч д) формы (называемые также С-образными). В последие время появились ленточные магнитопроводы с продотыным разрезом (рис. 2-1, е). Для получения возможно меньшего магнитного сопротивления в местах стыка С-образных сердечников их торцовые поверхности подвергнотся шлифовке. Кольцевые ленточные магнитопроводы (рис. 2-1, ж), изгоговъяемые путем навивым ленты требуемой ширины на оправку заданного размера, дополнительной сборки не требуют.

Все перечисленные ранее конструкции магинтопроводов применяются в качестве сердечников в однофазных трансформаторах и дросселях. В трехфазных трансформаторах обычно используется стержневая конструкция, называемая также Е-образной. Конструкции трехфазного




Рис. 2-2. Конструкции трехфазных стержневых магнитопроводов, a — властинчатого; δ — ленточного.

пластинчатого и трехфазного ленточного сердечников показаны на рис. 2-2.

Магнитопроводы стлаживающих дросселей, как указывалось ранее, имсют воздушный (немагчитный) зазор (1). На рис. 2-3 приведены конструкции магнитопроводов сглаживающего дросселя.




Рис. 2-3. Конструкции магнитопроводов стлаживающих дросселей.

a — броневого пластинчатого; b — торондального ленточного; a — броневого ленточного.

На рис. 2-3, а показана конструкция броневого пластинчатого магнитопровода. Его характерной особенностью является сборка пластии не с перекрытием, а в одну сторону. На рис. 2-3, б приведена конструкция кольцевого магнитопровода, в котором с одной стороны сделан разрез, заполненный изоляционной прокладкой. На рис. 2-3, в 72

показана конструкция броневого ленточного магнито-

провода.

В пластинчатых магнитопроводах, собираемых с перекрытием, стыки между отдельными пластинами чередуются со сквозными пластинами. Поэтому большая часть магнитного потока в местах стыка проходит через сквозную пластину, а его меньшая часть через воздушный зазор (рис. 2-4,a). В результате этого индукция в сквоз-




Рис. 2-4. Распределение магнитного потока в местах стыков магнитопровода.

ных пластинах увеличивается, что приводит к возрастанию намагничивающей мощности. В ленточных С-образных магнигопроводах весь магнитный поток проходит через воздушный зазор (рис. 2-1,6), что также значительно увеличивает намагничивающую мощность. Увеличение намагинчивающей мощности приводит к увеличению тока холостого хода грансформаторов и значительно ухудшает магнитные характеристики сердечников, используемых для дросселей насыщения и магнитных усилителей. Поэтому на прамлике применяется технология сборки пластинчатых и ленточных С-образных сердечников, позволяющая значительно улучшить их магнитные свойства. По этой технологии иластинчатые магнитопроводы собираются не с нерекрытнем, а в одну сторону, как и магнитопроводы стлаживающих дросселей; после сборки обе части магнитопровода скленваются при помощи специферромагнизной пасты 1. При иопользовании альной

¹ Состав пасты: эпоксидная смола ЭД-5—18,5 массовых частей (м. ч.), карбонильное железо Р-4—77,0 м. ч., маленновый ангидрид — 4,5 м. ч.

С-образных сердечников обе его ардолены склеиваются той же пастой.

Введение в воздушный зазор ферромагнитной пасты приводит к уменьшению полного магнитного сопротивления сердечника и потерь в нем. Особенно эффективно использование пасты для магинтопроводов малых разме-

ров, у которых сопротивление воздушного зазора представляет значительную часть их общего сопротивления. Однако для получения гребуемого эффекта, т. е. уменьшения тока х. х., необходимо, чтобы состав насты был однородным, а склеивающий слой был возможно

тоньше.

Качество сборки любого магнитопровода характеризуется коэффициентом заполнения геометрического сечения сталью ($k_{\rm cr}$), представляющим собой отношение сечения стали сердечника (без учета изоляционных покрытий стальных листов и лент) к илощади геометрического сечения сердечника.

Величина коэффициента $h_{\rm cr}$ зависит от толщины листа (ленты) и толщины изоляционного покрытия и убы-

вает с уменьшением толщины стали.

2-4. Конструкция катушек

Катушки трансформаторов и дросселей представляют собой совокупность обмоток и системы изоляции, обеспечивающей их нормальное функционирование в заданных условиях окружающей среды.

Изоляционная система катушек включает в себя следующие элементы: изоляцию обмоточных проводов; изоляцию обмотки от магнитопровода; междуслоевую изоляцию; междуобмоточную изоляцию; внешнюю (наружную) изоляцию.

Выводы обмоточных проводов, применяемые в трансформаторах и дросселях, были рассмотрены ранее

в € 2-2.

Ко всем остальным видам изоляции предъявляются требования обеспечения необходимого сопротивления изоляции, заданной электрической и механической прочности, хорошей теплопроводности, влагостойкости и химической стойкости.

Изоляция обмотки от стержневых и броневых магнитопроводов осуществляется при помощи каркасов, изготовляемых из негигроскопического материала, обладающего требуемой электрической и механической прочностью. Простейший и наиболее распространенный тип каркаса прдставляет собой гильзу, изготовляемую из электротехнического картона (электрокартона). Сравнительно часто применяют за склеенные из электрокартона каркасы, отличающиеся от гильз наличием боковых щечек, защищающих торцовые части обмоток от механических повреждений. При массовом производстве трансформа-




Рис. 2-5. Гильза (a) и каркас (б).

торов и дроссевей используются сборные каркасы, изгоговляемые из твердых изоляционных материалов (гетинакса или текстолита), или каркасы, прессованные из различных изоляционных иластмасс.

Образцы гильзы и каркаса приведены на рис. 2-5.

Междуелоевая изоляция служит для защиты отдельных слоев каждой обмотки от пробоя между ними. Опа принципиально необходима в высоковольтных трансформаторах, в которых имчется большая разность потенциалов между соседними стоями. В низковольтных трансформаторах и дросселях необходимая междуслоевая изоляция обеспечивается изоляцией самого провода. Однако междуслоевые прокладки применяются и в низковольтных трансформаторах для более ровной укладки провода.

Кроме указанных ранее общих требований междуслоевая изоляция должна обладать следующими свойствами: хорошей вантывающей глособностью к пропитывающему составу; малой толщиной для обеспечения высокого коэффицисита заполнения окна магнитопровода; высоким электросопротивлением после многократных перегибов. Поверхность материала, используемого для междуобмоточной изоляции, долькие быть шероховатой, а сам

материал непрозрачным.

Междуобмоточная изоляция служит для обеспечения необходимой электрической прочности между отдельными обмотками, входящими в катушку.

Внешняя изоляция катушки предохраняет обмотку от пробоя на корпус или соседние детали, а также от внеш-

них повреждений.

Основным назначением материалов, используемых для междуобмоточной и внешней изоляции, является заполнение объема катушки трансформатора или дроссе-




Рис. 2-6. Многослойная рядовая намотка. **a**— на гильзе; **б**— на каркасе.

ля, с тем чтобы исключить возможность электрического пробоя между обмотками и с наружной обмотки— на корпус.

Междуслоевая, междуобмоточная и внешняя изоляция катушки выполняется из различных сортов изоляционной бумаги: кабельной, телефонной, конденсаторной,

пропиточной или микалентной.

На рис. 2-6 изображена в разрезе обмотка трансформатора, намотанного на гильзе и на каркасе. Из рис. 2-6 видно, что витки обмотки располагаются не по всей длине гильзы, а лишь на ее части. Это необходимо как по условиям электрической изоляции обмоток, так и для защиты провода от механических повреждений и сползания.

Обмотка, изображенная на рис. 2-6, называется многослойной рядовой. Отдельные витки укладываются плотно друг к другу, т. е. виток к витку. При невысоких рабочих напряжениях, небольших диаметрах проводов и хорошей их изоляции иногда применяют обмотку с беспорядочным расположением отдельных витков (обмотка «внавал» или «вразброс»). Для выравнивания обмотки и уменьшения вероятности появления короткозамкнутых

витков намотку «внавал» ведут отдельными слоями, между которыми помещают междуслоевую изоляцию (рис. 2-7).

К одной из разновидностей многослойной рядовой обмотки относится галетная обмотка. При галетной коист-

рукции вторичная обмотка трансформатора выполняется в виде одной или нескольких электрически изолированных одна от другой секций — галет. Такая конструкция обмотки наиболее часто применяется в высоковольтных и высокопотенциальных трансформаторах, в которых вторичные обмотки должны быть хорошо изолированы от первичной.

На рис. 2-8 в качестве примера приведена конструкция обмоток высоковольтного трансформатора, у которого первичная обмотка (w_1) выполнена на гильзе, а вторичная (w_2) — в виде отлельной галеты.

Однако галетная конструкция может быть успешно применена и в низковольтных трансформаторах. Выполняя вторичную обмотку из большого количества стандартных галет и изменяя лишь схему их соединения, можно получить от трансформатора различные выходные напряжения.




Рис. 2-7. Схема укладки провода обмотки «внавал»,




Рис. 2-8. Галетная обмотка.

Конструкция обмотки кольцевых сердечников значительно отличается от описанной выше конструкции обмогок стержневых и броневых сердечников. Это отличие заключается прежде всего в отсутствии специального изолющионного каркаса.

В горондальных трансформаторах и дросселях изолячны обмогок от магнитопровода осуществляется путем обматывания сердечника лентой из изоляционного материала.

Отличнем является также и то, что обмотка тороидальных трансформаторов и дросселей располагается по всей длине сердечника, полностью закрывая его. Следует отметить консгруктивную особенность этой обмотки, обусловленную различием в величинах наружного и внутреннего диаметров кольцевого сердечника. Если укладывать витки обмотки по наружному диаметру рядом один с другим, то по внутреннему диаметру, имеющему перимегр значительно меньшей длины, все витки не смогуг быть утожены в один слой; благодаря этому толщина намотки по внутреннему диаметру увеличивает-




Рис. 2-9. Схематическое изображение многослойной тороидальной обмотки (*I*, *II* — слои обмотки).

ся. Пз-за указанной особенности торондальной намотки в ней неудобно применять междуслоевую изоляцию. Поэтому при торондальной намотке целесообразно применять провода с повышенной электрической прочностью (как, например, провода марки ПЭВ-2 или ПЭЛШО). Междуобмоточная и внешняя изоляция торондальной обмотки обычно выполняется из микалентной бумаги или пленочных диэлектриков (например, фторопласта).

Общий вид обмотки тороидального трансформатора

приведен на рис. 2-9.

Рассмотрим теперь, каким образом размещаются катушки с обмотками грансформаторов и дросселей на магнитопроводах.

На рис. 2-10 приведены эскизы размещения обмоток на стержневых, броневых и кольцевых магнитопроводах.

Конструкция по рис. 2-10,a иногда применяется в высоковольтных трансформаторах, так как разделение об-




Рис. 2-10. Размещение катушек трансформаторов и дросселей на магнитопроводах стержневого, броневого и кольцевого типов.

моток позволяет улучшить их изоляцию друг от друга. Ее недостатком является большое рассеяние магнитного потока.

Конструкции по рас. 2-10,6 и в применяются в низковольтных трансформаторах. Основными достовнетвама стержневого трансформатора, собранного по рис. 2-10,6, являются: малая индуктивность рассеяния вследствие меньшего числа вигков на каждой катушке, а также и меньшей толщины намотки; меньший расход обмоточных проводов, так как умельшение толщины намотки приводит к уменьшению средлей длины витка обмоток. Кроме того, при этой конструкции увеличивается относительная поверхность охлаждения кагушки. Основными достоинствами броневого трансформатора, собранного по рис. 2-10, в, являются: необходимость только одной катушки с обмоткой вместо двух, применяемых для стержневого трансформатора; более высокий коэффициент залолиения окна сердечника обмоточным проводом; частичная защита обмогки ярмом сердечника от механических повреждений.

Па рис. 2-10,г показано размещение катушек трехфазного двухобмоточного трансформатора на магнигопроводе стержневого типа; на каждом стержне размещается катушка с двумя обмотками: первичной и вторичной. На рис. 2-10,∂ показано размещение обмотки дроссселя переменного тока (или обмотки сглаживающего дросселя) на Ш-образном магнигопроводе. На рис. 2-10,е—з показано размещение катушек однофазных дросселей насыщения на двух отдельных П-образных сердечниках, на одном Ш-образном и на двух отдельных Ш-образных сердечниках.

При равной мощности конструкции дросселей, показанные на рис. 2-10,е и з, имеют меньшую массу стали, чем конструкция рис. 2-10,ж. В конструкциях рис. 2-10,е и з поток проходит по всему объему сердечника; в конструкции же, выполненной по рис. 2-10,ж, переменный магнитный поток в среднем стержне отсутствует. По расходу меди более выгодны конструкции рис. 2-10,е и ж, имеющие меньшую среднюю длину витка обмотки управления и большую поверхность охлаждения. По прослоге сборки и изготовления наиболее простой является конструкция рис. 2-10,ж. Эта конструкция нашла наибольшее применение для изготовления однофазных дросселей насышения.

На рис. 2-10,и и к приведены две конструкции трехфазных дросселей насыщения, у которых обмогки размещены на трех ІН-образных сердечниках. По расходу стали белее выгодна конструкция рис. 2-10,и, у которой весь объем магнитопровода пронизывается переменным магнитами логоком; по расходу меди следует огдать предполтение конструкции рис. 2-10,к, имеющей меньшую среднюю длину витка обмотки переменного тока и оо. этки управления.

Разачирим генерь основные способы размещения обмоток на кольцавых магнигопроводах (рис. 2-10, и м).

Па эта. 2-10, показано размещение обмоток тороидального тр. деформатора. Сравнивая эту конструкцию с рассмотрениеми выше конструкциями стержневого и броневого тренсформаторов, следует отметить се основное преи зущество. Оно заключается в практически полном отеутствии рассеяния магнитного потока, если каждая из обмоток равномерно распределена по сердечнику. Основной недостаток торондального трансформатора заключается в тум, что тулло, выделяемое в сердечнике, излучается через обмотки, увеличивая их нагрев и уменьшая таким образом мощность трансформатора.

Размещение обмоток по рис. 2-10, г применяется не только для грансформаторов, но и для дросселей пере-

менного тока.

На рис. 2-10,м показано размещение обмоток дросселя насыщения. Рабочие обмотки дросселя расположены на двух отдельных кольцевых магинтопроводах; управляющая обмотка расположена поверх рабочих обмоток, охватывая их снаружи. Эта конструкция, подобная конструкция рис. 2-10,е, является наилучшей для изготовления дросселей насыщения (а гакже и магинтых усилителей), так как в ней полностью используется весь объем сердечника, отсутствуют воздушный зазор и рассеяние магнитного потока.

В отличие от рассмотренных ранее конструкций трансформаторов и дросселей, в которых сердечники размещаются внутри катушек, в нелоторых случаях оказывается более выгодным обративе их взаимное расположение.

На рис. 2-11, а приведена конструкция кольцевого трансформатора [Л. 14], состоящего из кольцевой цилиндрической катушки, по периметру когорой расположены ленточные стержневые сердечники, охватывающие обмотку. Достоинствами данной конструкции являются: про-

стота изготовления катушки и огносительно большая поверхность охлаждения сердечников. Это позволяет эффективно использовать данную конструкцию для мощных (примерно до 10 ква) трансформаторов на повышенные частоты.

На рис. 2-11,6 приведена конструкция трансформатора так называемого кабельного типа. Эта конструкция по существу является развитием конструкции кольцевого трансформатора применительно к трансформаторам весь-




Рис. 2-11. Повые конструкции трансформаторов.

a — кольцевой; δ — кабельный.

ма малых мощностей. Кабельный трансформатор представляет собой сильно вытянутую в продольном направлении кольцевую катушку, на которую нанизаны кольцевые сердечники, изготовленные из ферромагнитного материала. К преимуществам данной конструкции, помимо указанных ранее достоинств кольцевых трансформаторов, следует отнести малые габаритные размеры и возможность придания трансформатору произвольной формы. Это позволяет размещать трансформатор в любом свободном месте, что весьма ценно при размещении трансформатора в микроэлектронной аппаратуре. Кабельные трансформаторы особенно эффективны на повышенных и высоких частотах (например, в статических преобразователях напряжения).

Основным параметром, характеризующим катушку любого трансформатора или дросселя, является ее коэф-

фициент заполнения.

Различают два вида коэффициентов заполнения:

1) коэффициент заполнения сечения катушки проводниковым материалом (k_0), представляющий собой отношение площади проводников всех обмоток катушки (без учета обмоточной изоляции) к полной площади поперечного сечения катушки;

2) коэффициент заполнения окна магнитопровода $(k_{\rm or})$, представляющий собой отношение площади, занимаемой проводниками всех обмоток катушки, к площади окна магнитопровода.

Коэффициент $k_{\text{ок}}$ всегда меньше коэффициента k_0 , так как по условиям технологии изготовления катушек окно магнитопровода не может быть заполнено полностью. Наибольшая разница между $k_{\text{ок}}$ и k_0 имеет место в трансформаторах и дросселях тороидальной конструкции, в которых в иентре окна магнитопровода должно оставаться свободное отверстие для прохода челнока намоточного станка.

Для катушек с многослойной рядовой намоткой, проводники которой расположены так, как это показано на рис. 2-6, максимальная величина коэффициента k_0 при отсутствии всех видов изоляции (в том числе и изоляции проводников обмотки) составляет

$$k_{\rm o} = w_{\rm c} N \frac{\pi d_{\rm np}^2}{4} / (w_{\rm c} N d_{\rm mp}^2) = 0.785,$$

где w_c — число проводников в слое; N — число слоев обмотки; $d_{\rm пр}$ — диаметр неизолированного провода.

Это предельное значение коэффициента k_0 не может быть получено в реальных конструкциях. Основные причины этого следующие: часть площади сечения катушки должна быть занята изоляцией всех видов; невозможно уложить витки обмотки вплотную один к другому; после пропитки и сушки катушки наблюдается ее выпучивание, т. е. изменение радиальных размеров.

Величины k_0 и $k_{\rm ok}$, получаемые на практике, не превышают значений 0,35—0,40 для больших типоразмеров сердечников. Конкретные значения k_0 и $k_{\rm ok}$ зависят от конфигурации и величин типоразмеров сердечников.

При использовании в качестве обмоточного провода медной фольги значения k_0 и $k_{\rm OR}$ могут быть существенно повышены (до 0,5—0,6) за счет лучшего заполнения сечения катушки проводом прямоугольного сечения. Однако этот выигрыш может быть реализован лишь при проводах днаметром более 0,45 мм [Л. 16]. При использовании проводов меньших днаметров использование фольги неэффективно, так как относительная толщина изоляции при весьма тонкой фольге становится близкой к ее толщине, что резко снижает величину k_0 .

С целью повышения коэффициента заполнения при использовании фольги целесообразно переходить к галетным обмоткам, состоящим из нескольких постановательно включенных галет. При этом толщина фоз. в, которой производится намотка галет, увеличива тся пример--ишкот какататноонто и галег и относитально толщина изоляции уменьшается.

2-5. Конструктивное оформление трансформаторов и дросселей

Кроме магнитопровода и обмоток, трансформаторы и дроссели содержат ряд дополнительных к которым относятся:

детали для сборки отдельных частей сердечника и крепления собранного трансформатора и дроссе ия;

детали для подключения трансформаторов и дросселей к схеме:

детали для охлаждения магнитопроводов и катушек; внешняя электроизоляция и влагозащита.

После того как выбраны магнитопровод и обмотки, конструкция остальных элементов определяется в основном теми условиями, в которых используются трансформаторы и дроссели.

По степени защиты катушек от воздействия окружающей среды современные конструкции трансформаторов и дросселей малой мощности могут быть разделены на следующие группы: открытые, защищенные, капсулированные и закрытые,

Рассмотрим вначале дополнительные элементы конструкции низковольтных открытых трансформаторов и дросселей.

Все магнитопроводы, используемые как в открытых, так и в закрытых трансформаторах и дросселях, должны быть хорошо скреплены для получения механически прочной конструкции. При этом пеобходимо обеспечить получение минимальных воздушных зазоров и уменьшить уровень шума ² магнитопроводов.

1 Пизковольтными принято назявать трансформаторы и дроссели, у которых величина рабочего напряжения (или рабочего потен-

циала) обмотки не превышает 1 000 в.

² Основной прачиной шума в трансформаторах является магнитострикция, т. е. изменение формы и размеров сердечника при намагинчивании, а также механические колебания плохо затянутых деталей магнитопровода под влиянием периодического изменения магнитного потока с частотой питающей сети.

Пластинчатые магнитопроводы трансформаторов после сборки стягиваются шпильками посредством металлических (обычно стальных) пластинок или специальных накладок, которые одновременно используются и для крепления трансформатора к шасси. Стяжные шпильки, планки и обоймы должны быть изолированы от магнитопровода бумагой или электрокартоном, с тем чтобы предотвратить возможность образования короткозамкнутого витка вокруг всего сердечника или его части; образова-




Рис. 2-12. Трансформатор с сердечником, стянутым на-кладными стойками.

ние такого витка приводит к сильному нагреву трансформатора и нотере им мощности. На рис. 2-12 изображена конструкция трансформатора броневого типа, стянутого пакладными стойками.

При малых размерах магнитопровода для стяжки трансф эрматоров и стлаживающих дросселей броневой коиструкцыи нногда используют обойму специальной формы, в которую запрессовывают собранный трансформатор или дроссели; обойма имеет ушки для крепления к шасси (рис. 2-13). Обоймы, используемые для сглаживающих дросселей, должны изготовляться из немагнитного материала. При использовании обойм необходимость в стяжных шинльках отнадает, что является преимуществом данной конструкции.

На рис. 2-14 изображена конструкция стяжки и крепления ленгочных С-образных сердечников, используемая в унифицированном ряде трансформаторов и дросселей. В этой конструкции стяжка магнитопровода осуществляется при помощи тонких стальных лент, механически затягиваемых и скрепляемых при помощи специального

приспособления. Крепление магнитопровода к шасси осуществляется при помощи металлических скоб, обжимающих сердечники. Поверхность скоб, соприкасающихся с шасси, увеличена с целью лучшего отвода тепла от нагревающегося магнитопровода.




Рис. 2-13. Трансформатор с сердечником, сжатым сиециальной обоймой.

Конструкция по рис. 2-14 не может быть использована для сжатия и крепления магнитопроводов относительпо больших размеров 1. Для этих магнитопроводов может быть рекомендована конструкция, приведенияя на рис. 2-15. Здесь каждая пара С-образных сердечников




Рис. 2-14. Конструкция крепления и стяжки ленточных С-образных сердечников магнитопровода броневого типа.

стягивается стальной лентой при помощи специальных винтов. Отвод генла от сердечников и крепление к шасси осуществляются двумя боковыми П-образными стойками (щеками), обеспечивающими хороший тепловой контакт с сердечниками (через их торцовые части) и шасси.

 $^{^1}$ Под большими размерами понимаются броневые магнитопроводы начиная от HLT 25imes25.

Как уже отмечалось в § 2-3, стяжку магнитопроводов можно заменить склейкой их торцов при помощи ферромагнитной пасты. Для этого при использовании пластии-




Рис. 2-15. Конструкция крепления и стяжки броневых ленточных магнитопроводов больших размеров.

чагых магнитопроводов необходимо предварительно пропитать собранные накеты скленвающим составом. Ленточные же магнитопроводы скленваются в процес-

се их изготовления. Применение склейки горцов позволяет в магнитопроводах небольших размеров отказаться от стяжных планок, вкладок, шпилек и лент, что значительно упрощает конструкцию и сборку магнитопроводов.

Торондальные магнитопроводы трансформаторов и дросселей насыщения являются неразъемными и поэтому стяжки не гребуют. Одна из консгрукций для крепления торондального трансформатора к шасси приведена на рис. 2-16.

В ряде современных конструкций трансформаторов малой мощности находят применение различные способы отвода тепла, выделяемого в его катушках и в сердечнике. К этим способам относятся: устройство тепловых шунтов,






Рис. 2-16. Конструкция крепления тороидального грансформатора.

установка теплоотводящих радиаторов и применение

термоэлектрических охлаждающих устройств.

Применение тепловых шунгов является эффективным средством огвода тепла как от сердечника, так и от катушки. На рис. 2-17,а показана одна из возможных конструкций для отвода тепла от наиболее нагречающейся части сердечника, закрытой катушкой. Тепловой шунг состоит из двух металлических полугильз (1 и 2), разде-




Рис. 2-17. Конструкции трансформаторов с тепловыми шунтами. a — шунт, отводящий тепло от сердечика; δ — шунт, отводящий тепло от катушки.

ленных зазором (3), исключающим возможность образования короткозамкнутого витка. Полугильзы должны находиться в надежном металлическом контакте с поверхностью сердечника. Каждая полугильза имеет охлаждающие крылья (4), через которые тепло от сердечника и внутренней части катушки излучается непосредственно в окружающую среду.

На рис. 2-17,6 показан способ отвода тепла от центральных слоев катушки путем введения в нее двух медных шин, находящихся в надежном тепловом контакте с шасси, на котором установлен трансформатор или дроссель. Для лучшего уяснения конструкции на рис.

2-17,6 один С-образный сердечник не показан.

В настоящее время широко применяется способ охлаждения сердечников трансформаторов с помощью теплоотводящих радиаторов, конструкция когорых показана на рис. 2-18. Радиаторы закрепляются на сердечниках с помощью склеивающей теплопроводной пасты. Данный способ наиболее эффективен для охлаждения

магнитопроводов силовых трансформаторов и дросселей насыщения, работающ и на частотах 400 гц и более.

Охлаждение трансформаторов и дросселей при помощи термоэлементов в настоящее время применения не нашло. Однако этот способ представляется перспективным ля охлаждения магнитопроводов мощных дросселей насыщения.

Рассмотрим конструкцию выводов, необходимых для

пключения грансформаторов и просселей в схему.

На рис. 2-12 показана конструкция выводов для открытых низковольтных трансформаторов и дросселей. В этой конструкции выводы осуществляются путем принайки проводников обмогок, одетых в изоляционные (линоксиновые, полихлорвиниловые или фторопластовые) трубки, к лепесткам, расположенным на изоляционных панелях. Панель с лепестками кренится к стяжной обойме.

С пелью уменьшения числа необходамых леталий в тех случаях, когда катушка наматывается на каркасе, выводные кон-




Рис. 2-18. Конструкция трансформатора с радиатором на сердечнике.

такты или лепестки закрепляют на одиу из его щечек. Однако напболее распространенной является коиструкция, вризуден зая на рис. 2-19, в когорой лепестки размещаются по наружному перимегру катушки в торцовых ее частях.

В траниформаторах с гатетными обмотками применяется колструкция, в которой выводные конпы обмоток принаиваются к внугренией части полых контактных штифгов, закрепленных на специальной изоляционной бобышле, которая крепится на боковой стороне галеты. Подключение вводных и выводных концов, а также соединент, мужду отдульными галетами осуществляются путем дри кайки проводов к наружной поверхности штифтов. На рас. 2-20 в качестве примера приведен чертеж низкогольного галетного грансформатора со стержневым С-обраным сердечинком, в котором применена описанная выше конструкция выводов. Особенностью галетных трансформаторов является удобство применения для

охлаждения обмотки теплоотводящих пластин-раднаторов, всгавленных между галетами. Такие раднаторы применены в трансформаторе, изображенном на рис. 2-20.

Защита обмоток открытых трансформаторов и дросселей общего применения от механических повреждений




Рис. 2-19. Установка денестков на катушке.

осуществляется в полузакрытой (защищенной) конструкции, пример исполнения которой приведен на рис. 2-21. В этой конструкции обмогки закрыты металлическими крышками с отверстиями для лучшего отвода тепла. Вы-




Рис. 2-20. Трансформатор с галетными обмотками.

воды концов обмоток осуществлены через специальные изоляторы.

Рассмотрим методы защиты обмоток трансформаторов и дросселей от внешних климатических воздействий.

Наиболее простым методом защиты обмоток от воздействия влаги является их пропитка изоляционными лаками. Пропиткой называется заполнение пропитывающим составом микроскопических пор изоляционных материа-




Рис. 2-21. Трансформатор защищенного исполнения.

лов, а также заполнение мелких промежутков между витками обмоток слоями волокинегой изоляции и конструктивными элементами грансформатора или дросселя. Йропитка не только повышает влагостойкость обмотки, но и увеличивает ее электрическую и механическую прочность, повышает допустимую температуру нагрева и увеличивает теплопроводность. Однако, ограничиваясь только проинткой, нельзя обеспечить полную защиту обмоток от воздействия влаги. Для открытых трансформаторов и дросселей, работающих в условиях новышенной влажности, более совершенная влагозащита может быть достигнута заделкой торцов катуники изолирующими составами и покрытием собранного трансформатора или дросселя путем погружения катушки в ванну со специальными обволакивающими составами. Обволакивание не только значительно повышает влагостойкость изоляции, по и обеспечивает дополнительную защиту обмогки от механических повреждений. К обволакивающим составам, применяемым для покрытия трансформаторов и

дросселей, работающих при изменении температуры окружающей среды в широких пределах, предъявляется требование высокой механической стойкости во всем днапазоне изменения рабочих температур. Основным недостатком большинства обволакивающих составов, применяемых в настоящее время, является их растрескивание при колебаниях температуры окружающей среды в широких пределах. Путем погружения трудно получить равномерную толщину обволакивающего слоя. Лучшие результаты могут быть получены при нанесении изоляционного слоя методом напыления.

При повышенных требованиях к механической прочности открытых низковольгных трансформаторов и дросселей применяют метод заливки катушек (а иногда и полностью собранных трансформаторов и дросселей) изоляционными составами в специальных формах, удаляе-

мых после затвердевания заливочной массы.

Для обволакивания, напыления и заливки используются преимущественно компаунды на основе высокомолекулярных органических материалов, в вестные под названием эпоксидных смол, а также поти-фирные компаунды. При высоких температурах окружающей среды (более 250°C) для этих целей применяется кремнийорганическая резина.

Все перечисленные выше способы известны под общим названием капсулирования, так как нозволяют получить вокруг катушки защитную оболочку (катсулу), предохраняющую обмотку от внешних воздействий.

Капсулированная конструкция является в настоящее время наиболее распространенной и широко применяемой на практике конструкцией низковольтных грансфор-

маторов и дросселей.

В высоковольтных и высокопотенциальных трансформаторах и дросселях могут применяться все рассмотренные выше виды конструктивных исполнений (открытые, защищенные и капсулированные). В тех случаях, когда требуется обеспечить весьма высокую надежность работы высоковольтных трансформаторов и дросселей в условиях резкого изменения температуры и воздействия влаги, их следует полностью герметизировать. Под герметизацией понимается полная изоляция трансформато-

Высоковольтными и высокопотенциальными принято называть трансформаторы и дроссели, у которых величина рабочего напряжения (или рабочего потенциала) обмотки превышает 1 000 в.

ра или дросселя от окружающей среды при помощи непроницаемой для воздуха и влаги оболочки, выполненной из металла и залитой специальными изоляционными составами.

Метод гермегизации трансформаторов и дросселей в металлических кожухах обеспечивает надежную влагозащиту и электроизоляцию обмоток, однако он приводит к значительному возрастанию их массы и объема.

Рассмотрим теперь особенности конструкции высоковольтных и высоконотенциальных трансформаторов

лросселей.

Для обеспечения необходимой изоляции между инзковольтной (сетевой) и высоковольтной (вторичной) обмотками трансформатора вторичную обмотку обычно вы-

полняют в виде одной или нескольких галет.

В высоковольтных трансформаторах и дросселях изоляция галет может выполняться следующими способами: путем изолирования галеты необходимым количеством слоев микалентной бумаги с последующей ее пропигкой и обволакиванием; путем изолирования галеты несколькими слоями пленки из фторопласта, предварительно покрытой специальным скленвающим составом; путсм заливки предварительно пропитанной галеты эпоксилной смолой. Наиболее простым и дешевым способом изоляции является первый способ, хогя он так же, как и второй, является недостаточно технологичным для массового производства. Трегий способ требует изготовления специальных заливочных форм, однако как более надежный он в настоящее время является наиболее распространенным в условиях заводского производства.

Выволы конпов обмоток высоковольтных галетных трансформаторов выполняются обычно следующими способами: через высоковольтные изоляторы или высоко-

вольтными проводами (рис. 2-22).

На рде. 2-22,а приведена конструкция трансформатора, залитого эноксидной смолой, с малогабаритными высоковольтными изоляторами цилиндрической формы. Такие изоляторы образуются при заливке галеты и представляют собой единов целое с оболочкой галеты. Выводы высоковольтной обмотки пропускаются через полые контактные штифты, запрессованные в изоляторы, и припанваются к инм.

Для уплотнения места присоединения внешних высоковольтных проводов могут быть использованы специальные резиновые наконечники. Подобная конструкция выводов применяется в высоковольтных трансформаторах, работающих при пониженном атмосферном давлении.

На рис. 2-22,6 приведена конструкция высоковольтного трансформатора, у которого выводы обмотки осуществляются высоковольтными проводами, непосредственно присоединенными к проводам обмотки. В отличие от конструкции с высоковольтными изоляторами здесь




Рис. 2-22. Конструкции открытых высоковольтных трансформаторов.

a — выводы через высоковольтные изоляторы; b - выводы высоковольтными проводвми.

места пайки размещаются внутри обмотки. Длина выводных высоковольтных проводов выбирается так, чтобы трансформатор можно было подключить непосредст-

венно к нагрузке.

Конструкция, показанная на рис. 2-22,а, более сложна в изготовлении, однако она более удобна на практике, так как обмотка в этом случае оказывается более надежной. В конструкции, изображенной на рис. 2-22,6, требуется применение высоковольтных проводов с изоляцией, способной выдерживать высокую температуру в процессе изготовления обмотки. Большие затруднения вызывает наличие неизбежных пустот вблизи места присоединения выводных проводов; возникающая в этих местах ионизация сокращает срок службы изоляции. Тем не менее эта конструкция может использоваться в трансформаторах на напряжения до 5 кв, работающих при нормальном атмосферном давлении. Для трансформаторов, работающих при более высоких напряжениях, и для всех высоковольтных трансформаторов, работающих

при пониженном атмосферном давлении, следует рекомендовать конструкцию выводов по рис. 2-22, а.

Высоковольтные трансформаторы и дроссели, предназначенные для использования в особо тяжелых климатических условиях, выполняются в закрытом исполнении.

При использовании герметичных кожухов возможно использование твердой, жидкой или газообразной изоля-

ции. Для повышения надежности при заполнении кожухов жидкой или газообразной изоляцией необходимо обеспечить вакуумплотную герметизацию всех сварных или паяных соединений, а в особенности в местах устаповки выводных изоляторов.

В отечественной практике для изоляции высоковольтных и высокопотенциальных закрытых трансформаторов применяется в основном твердая и жидкая изоляция.

Материалы, применяемые для залнвки высоковольтных трансформа-




Рис. 2-23. Конструкция высоковольтного герметизированного трансформатора.

торов и дросселей, наряду с высокой электрической прочностью должны обладать высокой температурной стойкостью и большой теплопроводностью.

При напряжениях до 10 кв в качестве твердого заливочного материала может быть применен кварц-битумный компаунд, представляющий собой смесь битума, обладающего высокой температурной стойкостью и большой электрической прочностью.

На рис. 2-23 приведена конструкция высоковольтного герметизированного трансформатора. Магнитопровод трансформатора прикреплен к верхней крышке кожуха при помощи угловых скоб и цилиндрических колонок. Вывод концов обмоток осуществляется через керамические изоляторы. Крышка с трансформатором герметически принаивается к кожуху. Оставшееся в кожухе сво-

бодное пространство предварительно заполняется кварцбитумом. Для компенсации расширения изолирующего компаунда под верхней крышкой кожуха оставляют свободное пространство. В рабочем положении кожух размещается изолягорами вниз и закрепляется на шесен.

В качестве жизкой изоляции и плот е в. полобразно применение трансформаторного масла Эт праческая прочность сухого грансформатера то месла может достигать значений 200 кв/см, что воля т использовать изоляцию малой толицины и уменьшить размеры трансформатора при достагочной электрической прочности. Циркуляция масла осуществляется за счет разности температур нагретого магнитопрозода с обмогками и поверхности кожуха, способствует интенсивной отдаче тепла окружающей среде.

Масло обладает высокой проникающей способностью и заполняет поры, остающиеся в обмотке, благодаря чему вероятность возникновения нонизационных процессов

резко уменьшается.

Недостатками трансформаторного масла являются невысокая допустимая темнература масла, его большая вязкость при отрицательных гемпературах и большой коэффициент объемного расширения. Эти свойства затрудняют его использование при больших изменениях температуры окружающей среды и при пониженном атмосферном давлении.

Однако при напряжениях более 10 кв в условиях пониженного давления и 20 кв в нормальных условиях трансформаторное масло (а также некоторые новые виды жизкой высоковольтной изоляции) являются единственным средством, обестечивающим созданые высоковольтных и высокопотенциальных трансформаторов [Л. 16].

На рис. 2-24 приведены варианты конструждии масляных высоковольтных трансформаторов, работающих при

пониженном давлении.

На рис. 2-24,а изображена колструкция масляного трансформатора обычного исполнечия. В этой поиструкции для компенсации изменения объема масла за счет теплового расширения применена мембрана 9, увеличивающая объем корпуса при повышений внугреннего давления.

На рис. 2-24,6 приведена новая перспективная конструкция высоковольтного трансформатора с уменьшен-

ным объемом масла. В этой конструкции, предложенной В. Н. Столяровым, каждая катушка, состоящая из обмоток 1 и 2, размещается в отдельном, герметически закрытом полиамидном кожухе 3, содержащем небольшой объем масла, достаточный, однако, для обеспечения надежной изоляции обмоток. В кожухе имеются герметичные выводы обмоток 4 (на рис. 2-22,6 показан только




Рис. 2-24. Конструкции масляных высоковольтных трансформаторов.

а—полностью закрытая конструкция с изоляционной мембраной; I—корнус; 2—крышка; 3— высоковольтные выводы; 4—изоляторы; 5—герметизирующее кольцо; 6—масло; 7-катушка трансформатора; 8 магнитопровод; 9—изоляционная мембрана; 6—конструкция с изолированными катушками; 1, 2—обмотки; 3—полнутиленовый кожух; 4—вывод обмотки; 5—изоляционнай винт; 6—масло.

один из выводов высоковольтной обмотки) и отверстие, герметически закрытое изоляционным винтом 5, служащее для заполнения кожуха маслом. Компенсация объемного расширения масла осуществляется за счет расширения боковых стенок полнамидного кожуха. Общие масса и объем трансформатора данной конструкция лишь незначительно отличаются от массы и объема капсулированного трансформатора.

2-6. Методика конструктивного расчета трансформаторов и дросселей

В результате электрического расчета трансформатора или дросселя определяется тип магнитопровода, его геометрические размеры, число обмоток, число витков и сечение проводов каждой обмотки. Кроме гого, из задания на расчет трансформатора или дросселя должны быть 7—1485

известны величины рабочих напряжений каждой обмотки - (или величины потенциалов обмоток по отношению к сер-

дечнику).

Задача конструктивного расчета заключается в том, чтобы по указанным данным выбрать все виды изоляции обмоток и марки обмоточных проводов, после чего проверить возможность их размещения в окне магнито-




Рис. 2-25. Зависимость испытательного напряжения от рабонапряження в амплитудных значениях.

провода выбранного

размера.

Перед тем как приступить к конструктивному расчету, необходимо определить испытательных величины напряжений для каждой обмотки.

Испытательным напряжением называется напряжение между обмотками или напряжение между обмоткой и сердечником трансформатора (дросселя), торое обмотки должны выдерживать в течение задан-

ного промежутка времени (обычно одной минуты) без повреждения изоляции.

Испытательное напряжение зависит от величины рабочего напряжения или потенциала обмотки, требуемого запаса электрической прочности изоляции, а также от влажности и давления окружающего воздуха.

Для трансформаторов и дросселей напряжением до 1 000 в величины испытательных напряжений в нормальных условиях, выраженные в амплитудных значениях, могут быть найдены по графику рис. 2-25 в зависимости от заданных значений рабочего напряжения, выраженных также в амплитудных значениях.

Амплитудное значение рабочего напряжения вычисляется через заданное (действующее) значение рабочего

напряжения

$$U_{\mathbf{p}.\mathbf{Makc}} = \sqrt{2}U_{\mathbf{p}}. \tag{2-1}$$

Для обмоток, работающих под постоянным потенциалом,

 $U_{\text{D.MARC}} = U_{\text{II}}$ (2-2)

где U_{π} — потенциал обмотки по отношению к корпусу.

Испытательные напряжения трансформаторов и дросселей, работающих в условиях повышенной влажности, обычно снижают по отношению к значениям, найденным из графика рис. 2-25, примерно на 40%.

Испытательное напряжение трансформаторов, работающих при лониженном давлении, должно быть на 50%

больше рабочего напряжения.

После того как найдены испытательные напряжения,

необходимо выбрать марки обмоточных проводов.

Выбор той или иной марки провода определяется величиной рабочего напряжения обмотки и предельно до-

пустимой температурой провода.

При напряжениях обмоток до 500 e и токах до нескольких ампер рекомендуется применять провода марок ПЭВ-1 (105°С), ПЭВТЛ-1 (120°С), ПЭТВ (130°С), ПСД (155°С), ПСДК (180°С) и ПСДКТ (300°С).

При больших токах рекомендуется применение проводов прямоугольного сечения (например, марки ПЭВП)

или фольги.

При больших напряжениях рекомендуется применять

провода марок ПЭВ-2 и ПЭВТЛ-2.

Указанные ранее предельно допустимые температуры проводов, а следовательно, и изоляционных материалов трансформатора или дросселя обеспечивают их длительную работу в течение около 20 лет. При возможности сокращения срока службы трансформатора (дросселя) его рабочая температура может быть повышена. Снижение срока службы вдвое позволяет повысить рабочую температуру примерно на 10°C [Л. 16].

Выбрав марку обмоточного провода, определим диа-

метры проводов по формуле

$$d_{\rm up} = \sqrt{\frac{4}{\pi} s_{\rm up}} = 1.13 \sqrt{s_{\rm up}}, \ mm^2, \qquad (2-3)$$

где s_{mp} — сечение провода обмотки (определение s_{mp} бу-

дет приведено в гл. 5).

Номинальные данные обмоточных проводов приведены в табл. $\Pi 1$ -1— $\Pi 1$ -3. Выбрав ближайшие к найденным по формуле (2-3) диаметры проводов, следует выписать из табл. $\Pi 1$ -1 следующие данные: номинальный диаметр провода (мм); диаметр провода с изоляцией $d_{\rm H3}$ (мм), сечение провода $s_{\rm пp}$ (мм²), массу одного метра провода $g_{\rm пp}$ (г).

Рассмотрим теперь порядок конструктивного расчета трансформатора или дросселя с броневым магнитопроводом и одной катушкой (см. рис. 2-10,в и д).

Конструктивный расчет обмоток заключается в выборе основания для намотки (гильзы или каркаса), длины намотки, числа витков в слое и числа слоев каждой обмотки, а также в выборе междуслоевой, междуобмоточной и внешней изоляции. Для обеспечения надежной работы обмоток необходимо выбирать изоляционные рас-




Рис. 2-26. Изоляционные расстояния при размещении обмоток на гильзе (а) и каркасе (б).

стояния так, чтобы во время работы в нормальных условиях и при испытания повышенным напряжением катушка трансформатора не повреждалась. Под изоляционными расстояниями понимаются:

расстояния от крайнего витка обмотки до сердечника

 $(h_{1131}, h_{1132}, \ldots, h_{113i});$

расстояние от первого слоя первичной обмотки до сердечника через сплошную изоляцию гильзы или каркаса

, расстояние между верхним и нижним слоем двух соседних обмоток через сплошную междуобмоточную изоляцию $(h_{\text{из.мо}})$;

толщина внешней (наружной) изоляции поверх по-

следней обмотки $(h_{\rm M3.H})$.

В качестве примера на рис. 2-26,а и б приведены эскизы размещения обмоток двухобмоточного трансформатора на гильзе и штампованном каркасе с указанием изоляционных расстояний.

Экспериментальные данные показывают, что при напряжениях обмоток до 500 θ допустимые величины $h_{\rm H31}$ и $h_{\rm H32}$ для большинства изоляционных материалов, применяемых в трансформаторах малой мощности, должны быть не менее 2 мм (при намотке на гильзу) как по условиям электрической прочности концевой изоляции, так и для того, чтобы избежать западания крайних витков соседних слоев обмотки. При величинах рабочего напряжения от 500 до 1000 в величины $h_{\rm H31}$ и $h_{\rm H32}$ определяются лишь требованиями электрической прочности и лежат в пределах от 2 до 5 мм.

При намотке на каркас величина $h_{\rm H31}$ при напряжениях до $1\,000\,$ в определяется лишь требованиями его механической прочности и составляет (в зависимости от

днаметра провода) 1,5-3 мм.

С целью закрепления витков обмоток и предотвращения их сползания свободное пространство между крайними витками и краем гильзы (каркаса) заполняют теми же материалами, которые применяются для междуобмоточной и междуслоевой изоляции.

Зная величніу $h_{\rm ust}$, можно определить осевую длину гильзы (каркаса). Обычно длину гильзы берут на 1 мм короче высоты окна. Тогда при намотке на гильзе допустимая осевая длина каждой обмотки может быть най-дена по формуле

 $h_{\tau} = h_1 - 2h_{\text{BB}i},$ (2-4)

где $h_1 = h-1$ — длина гильзы, мм; h — высота окна, мм; $h_{\text{изi}}$ — длина концевой изоляции i-й обмотки. При намотке на каркасе допустимую осевую длину обмотки находят по формуле

 $h_{x} = h_{1} - 2\Lambda_{yy}$ (2-5)

где $\Delta_{\rm H3}$ — толщина щечки каркаса.

Переходим к определению радиальных размеров ка-

тушки.

Толщину гильзы принимают обычно равной 1—2 мм, а толщину каркаса — 1,5—3,0 мм (в зависимости от диаметра провода). Поверх гильзы (каркаса) наматывают изоляционную бумагу, обеспечивающую лучшую укладку провода и усиливающую изоляцию. Для этой цели обычно применяют кабельную бумагу К-12 (толщина 0,12 мм) или пропиточную бумагу марки ЭПП-63Б (толщина 0,11 мм) в один слой при величине рабочего напряжения первичной обмотки до 250 в и в два слоя — при напряжении до 500 в.

Толщина междуслоевой изоляции ($h_{\rm из.мс}$) зависит от диаметра провода и величины рабочего напряжения обмотки. При проводах диаметром менее 0,15 мм в качестве междуслоевой изоляции рекомендуется выбирать конденсаторную бумагу марки КОН-1 толщиной 0,01—0,022 мм, при проводах диаметром 0,15—0,5 мм— телефонную бумагу марки КТН толщиной 0,05 мм, при проводах диаметром 0,5—0,8 мм— пропиточную бумагу марки ЭИП-50 толщиной 0,09 мм, при проводах диаметром 0,8—1,2 мм— пропиточную бумагу марки ЭИП-63Б толщиной 0,11 мм или кабельную бумагу марки К-12 толщиной 0,12 мм. При проводах диаметром более 1,2 мм применяют два слоя бумаги ЭИП-63Б или кабельной бумаги К-12.

В обмотках, намотанных проводами диаметром менее 0,5 мм, междуслоевая изоляция прокладывается через ряд слоев с суммарным рабочим напряжением не более 150 в. В обмотках из проводов диаметром более 0,5 мм междуслоевую изоляцию необходимо прокладывать че-

рез каждый слой.

Толщина междуобмоточной изоляции определяется в зависимости от величины испытательного напряжения. При $U_{\rm мсп}$ до 1000 в рекомендуется применять три слоя бумаги ЭИП-63Б или два слоя бумаги К-12; при $U_{\rm мсп}$ до 1600 в соответственно четыре слоя ЭИП-63Б или три слоя К-12; при $U_{\rm мсп}$ до 2200 в — пять слоев ЭИП-63Б или четыре слоя К-12; при $U_{\rm мсп}$ до 2700 в — шесть слоев ЭИП-63Б или лять слоев К-12.

Наружную изоляцию выполняют из тех же материалов, что и междуслоевую изоляцию, с добавлением батистовой ленты толщиной 0,16 мм, наматываемой с поло-

винным перекрытием.

Количество слоев наружной изоляции выбирается в соответствии с рабочим напряжением последней обмотки. При $U_{\rm p}{<}500$ в наружную изоляцию выполняют из двух слоев бумаги ЭИП-63Б или К-12 и одного слоя батистовой ленты. При $U_{\rm p}{>}500$ в наружную изоляцию увеличивают на один слой бумаги на каждые 250 в.

При определении осевых и радиальных размеров катушки необходимо учитывать ряд технологических факто-

ров.

При намотке провода имеет место неплотное прилегание витков обмотки друг к другу в осевом направлении, характеризуемое коэффициентом укладки (k_y) . На

рис. 2-27 приведена зависимость коэффициента укладки

в осевом направлении от диаметра провода (k_{y1}) .

Из рис. 2-27 видно, что наименьшее значение k_{y1} получается при намотке проводов диаметром от 0,3 до 1,5 мм. Это объясняется тем, что усилие, прикладываемое к проводам указанных диаметров, при намотке практически устраняет все деформации провода. Следует также учитывать, что при этих диаметрах расстояние между уложенными витками мало по сравнению с диаметром




Рис. 2-27. Зависимость коэффициента укладки в осевом направлении от диаметра провода.

провода. С уменьшением диаметра провода (менее 0,3 мм) значение k_{y1} возрастает по той причине, что величина зазора между витками обмотки в осевом направлении становится соизмеримой с диаметром провода обмотки. С увеличением диаметра провода (более 1,5 мм) значение k_{y1} возрастает за счет увеличения зазора между витками, так как при намотке усилие натяга провода недостаточно для устранения имеющихся деформаций.

На размеры катушки в радиальном направлении оказывают влияние конструкция гильзы или каркаса, неплотность намотки проводов в радиальном направлении, неплотности в междуслоевой, междуобмоточной и наружной изоляции. Соответствующее увеличение размеров учитывается различными коэффициентами, зависящими

в свою очередь от диаметра провода обмотки.

Коэффициент выпучивания (k_n) зависит от отношения ширины стержня магнитопровода к его толщине b/a и диаметра провода (см. табл. $\Pi 2$ -1- $\Pi 2$ -9); чем больше отношение b/a, тем больше k_B , так как при этом больше деформация гильзы или каркаса (при выполнении их из электрокартона). Величина k_B увеличивается также с уве-

личением диаметра провода. При использовании штампованных каркасов можно принимать $k_{\rm B} = 1$.

На рис. 2-28 приведена зависимость коэффициента выпучивания от диаметра провода при различных значе-




Рис. 2-28. Зависимость коэффициента выпучивания в радиальном направлении от диаметра провода и конструкции гильзы. 1-b/a=2,00; 2-b/a=1,60; 3-b/a=1,25; 4-b/a=-1,00.

ниях отношения b/a. Коэффициент $k_{\rm B}$ относится ко всей толщине намотки катушки. Изменение коэффициента укладки в радиальном направлении $(k_{\rm y2})$ в зависимости от диаметра провода имеет тот же характер, что и изме-




Рис. 2-29. Зависимость коэффициента укладки в радиальном направлении от диаметра провода.

нение коэффициента k_{y1} . Кривая зависимости k_{y2} от диаметра провода приведена на рис. 2-29. Значения k_{y2} определяются для каждой обмотки в отдельности и относятся к толщине каждой обмотки соответственно,

Коэффициенты, учитывающие распушение (неплотность) междуслосвой ($k_{\rm MC}$) и междуобмоточной ($k_{\rm MO}$) изоляции в зависимости от диаметра провода, определяются по рис. 2-30 и 2-31 соответственно. Коэффициент




Рис. 2-30. Зависимость коэффициента неплотности междуслоевой изоляции провода и толщины изоляции.

I - 0.022 мм; 2 - 0.05 мм; 3 - 0.09 мм; 4 - 0.11 мм; 5 - 0.20 мм.

 $k_{
m MC}$ зависит, кроме того, и от толщины междуслоевой изоляции, в связи с чем значения $k_{
m MC} = f(d_{
m np})$ даны отдельно для различных толщин изоляции. Коэффициенты $k_{
m MC}$ и $k_{
m MO}$ относятся к соответствующим толщинам изоляции.




Рис. 2-31. Зависимость коэффициента неплотности междуобмоточной изоляции от диаметра провода.

Коэффициент неплотности намотки наружной изоляции k_{no} берется равным 1,7—2,0.

Имея указанные выше данные, можно перейти к определению размеров катушки.

Находим число витков в одном слое каждой обмотки

$$\boldsymbol{w}_{\mathbf{c}} = \frac{h_{\mathbf{R}}}{k_{\mathbf{R}} d_{\mathbf{B}3}},\tag{2-6}$$

где k_{y1} — коэффициент укладки провода в осевом направлении, определяемый по данным рис. 2-27; h_{π} находят по формуле (2-4) или (2-5); d_{E3} — по табл. П1-1.

Зная число витков в одном слое, находим число слоев

каждой из обмогок по формуле

$$N = \frac{w}{w_{\rm c}} \tag{2-7}$$

Под величиной w в формуле (2-7) понимают: для броневых однофазных (рис. 2-10, θ) и трехфазных трансформаторов (рис. 2-10, θ), дросселей переменного тока и сглаживающих дросселей (рис. 2-10, θ) — полное число витков обмотки; для стержневых трансформаторов (рис. 2-10, θ) — половинное число витков обмотки; для дросселей насыщения (рис. 2-10, θ — κ) — число витков рабочих обмоток и обмоток управления.

Далее находим радиальные размеры каждой обмотки

по формуле

$$a_i = k_{y2}Nd_{H3} + k_{MC}(N-1)h_{H3.MC}, MM,$$
 (2-8)

(при $d_{\text{вз}} > 0,5$ мм). При $d_{\text{вз}} < 0,5$ мм во втором члене выражения (2-8) следует вместо (N-1) подставлять $U_{\text{p}}/150$, округляя полученный коэффициент до большего целого числа. Величину k_{y2} находят по рис. 2-29; $h_{\text{вз.мс}}$ определяют на основании приведенных выше рекомендаций; $k_{\text{мс}}$ находят по рис. 2-30 в зависимости от принятого выше значения $h_{\text{вз.мс}}$.

Полный радиальный размер катушки определяется из выражения

$$\alpha = \Delta_3 + (h_{\text{H3.0C}} + \alpha_1 + k_{\text{M0}} h'_{\text{H3.MO}} + + \alpha_2 + k_{\text{M0}} h''_{\text{H3.MO}} + \dots + k_{\text{H0}} h_{\text{H3.H}}) k_{\text{B}},$$
(2-9)

где Δ_3 — зазор между гильзой (каркасом) и сердечником, мм; $h_{\rm E3.00}$ — толщина гильзы (каркаса) с учетом дополнительной изоляции поверх каркаса, мм; α_1 , α_2 ... — радиальные размеры обмоток, мм; $h'_{\rm E3.MO}$, $h''_{\rm E3.MO}$ — толщина междуобмоточной изоляции, мм; $h_{\rm H3.H}$ — толщина наружной изоляции, мм; $k_{\rm MO}$ определяется по рис. 2-31; $k_{\rm B}$ определяется по рис. 2-28 с учетом отношения заданного типоразмера магнитопровода.

В заключение этого этапа расчета следует определить зазор между катушкой и сердечником (для броневых трансформаторов) или двумя катушками (для стержневых трансформаторов). Если величина этого зазора, равная $c-\alpha$ (для однофазных броневых трансформаторов, дросселей переменного тока и сглаживающих дросселей), $c-2\alpha$ (для стержневых однофазных и трехфазных трансформаторов) и $c-\alpha^*_p-\alpha^*_y$ (для дросселей различных




Рис. 2-32. Қ определению средней длины витка броневых (a) и стержневых (b) трансформаторов.

типов насыщения с броневыми и стержневыми магнитопроводами), лежит в пределах от 0,5 до 1 мм, то катушка нормально укладывается в окне сердечника (с, мм ширина окна магнитопровода). Если полученный зазор меньше указанного, то следует либо увеличить индукцию в сердечнике, либо подобрать провода меньших диаметров (т. е. увеличить плотность тока).

После окончательного определения геометрических размеров обмотки можно определить средние длины вигков обмоток, их массу и общую массу провода катушки.

Средняя длина витка может быть определена на основании рис. 2-32, а для однофазных броневых и рис. 2-32, 6 — для стержневых однофазных и трехфазных трансформаторов из выражений:

$$l_{\text{cp.B1}} = [2(a_{\text{K}} + b_{\text{K}}) + 2\pi r_{\text{I}}] 10^{-3}, \text{ MM},$$
 (2-10)

где

$$a_{\rm K} = a + 2\Delta_3 + 2h_{\rm H3.0c}k_{\rm B};$$
 (2-11)

$$b_{\rm R} = b + 2\Delta_3 + 2h_{\rm H3.0c}k_{\rm B}, \tag{2-12}$$

 $^{^{\}bullet}$ α_{p} и α_{y} — радиальные размеры рабочей обмотки и обмотки управления.

$$r_{\scriptscriptstyle 1} = \frac{1}{2} \alpha_{\scriptscriptstyle 1} k_{\scriptscriptstyle B} \tag{2-13}$$

$$l_{\text{cp.B2}} = [2(a_{\text{R}} + b_{\text{R}}) + 2\pi r_2] \cdot 10^{-3}, \, M_{\odot}$$
 (2-14)

где

И

$$r_2 = \left(\alpha_1 + h'_{\text{H3.M0}} k_{\text{M0}} + \frac{1}{2} \alpha_2\right) k_{\text{B}}.$$
 (2-15)

При определении средней длины витка дросселей переменного тока и сглаживающих дросселей необходимо пользоваться формулами (2-10)—(2-13), подставляя вместо α_1 значение α_2 , найденное по формуле (2-8).

При определении средней длины витка дросселсй насыщения по рис. 2-10,e и \mathcal{M} следует пользоваться выражениями (2-10)—(2-15), подставляя вместо значений α_1 , α_2 — α_p и α_y соответственно. Выражениями (2-12), (2-13) можно пользоваться для определения средней длины витка рабочих обмоток д. н. по рис. 2-10,3, u, κ .

Средние длины витков обмоток управления д. н., выполненных по конструктивным схемам рис. 2-10,3, u, κ , могут быть определены по формулам:

$$l_{\text{CD.B.y}} = [2(a_{\text{R}} + 2b_{\text{R}} + \alpha_{\text{p}}) + 2\pi r_2]10^{-3}$$
, м (рис. 2-10,3), (2-16) где

$$r_2 = \left(\alpha_p + h'_{\text{H3,Mo}}k_{\text{Mo}} + \frac{1}{2}\alpha_y\right)k_B;$$
 (2-17)

 $l_{\text{ср.в.y}} = [2(a_{\text{R}} + 3b_{\text{R}} + 2a_{\text{p}}) + 2\pi r_2]10^{-3}$, м, (рис. 2-10,и), (2-18) где r_2 определяется по формуле (2-17).

$$l_{\rm cp.B.y} = \left[2\left(a_{\rm K} + 3b_{\rm K} + 2\alpha_{\rm p}\right) + 2\pi r_{\rm i}\right]10^{-3}$$
, м, (рис. 2-10,к) (2-19) где

$$r_{\scriptscriptstyle 1} = \frac{1}{2} \alpha_{\rm y} k_{\scriptscriptstyle \rm B}. \tag{2-20}$$

Массу меди обмотки можно найти из выражения

$$G_{\rm M} = l_{\rm CD,B} w g_{\rm M} 10^{-3}, \ \kappa \varepsilon,$$
 (2-21)

где $l_{\text{ср.в}}$ — средняя длина витка, m; w — общее число витков обмотки; $g_{\text{м}}$ — масса 1 m провода, ϵ .

Общую массу провода катушки находят суммированием соответствующих масс отдельных обмоток.

Тороидальные трансформаторы и дроссели имеют значительно более сложную конструкцию обмоток, чем трансформаторы и дроссели с стержневыми и броневы-108 ми магнитопроводами. Это обстоятельство значительно усложняет конструктивный расчет обмоток тороидальных трансформаторов и дросселей.

Для намотки торондальных трансформаторов и дросселей применяют преимущественно провода следующих марок: провода марки ПЭЛШО при днаметрах, меньших и равных 0,2 мм, и провода марок ПЭВ-2 и ПЭТВ при диаметрах более 0,2 мм.




Рис. 2-33. K определению средней длины витка торондального трансформатора.

a — изоляция кольцевого сердечника; b — сечение обмотки трансформатора и основные геометрические размеры.

Изоляция кольцевого сердечника выполняется при помощи наложения на его торцовые части картонных (0,2 мм) или полиэтилентерефталатных (0,235 мм) колец с отбортовкой с последующей изоляцией сердечника одним слоем батистовой ленты (0,16 мм) или стеклоленты (0,15 мм) с половинным перекрытием (рис. 2-33,a).

Междуслоевая изоляция в торондальных трансформаторах и дросселях обычно не применяется. Междуобмоточная изоляция выполняется из микалентной бумаги (0,02 мм), причем общая толщина изоляции в зависимости от величины испытательного напряжения берется такой же, как и в броневых и стержневых трансформаторах. Наружная изоляция выполняется из микалентной бумаги, поверх которой наматывается батистовая лента или электроизоляционная пленка марки ПЭТФ (0,02 мм).

Прежде чем приступить к конструктивному расчегу обмоток, введем следующие обозначения (рис. 2-33.6):

D, d — наружный и внутренний диаметры магнитопровода:

 $D_{0\text{H}}$, $d_{0\text{B}}$ — то же после изолирования магнитопровода; $D_{1\text{H}}$, $d_{1\text{B}}$ — то же после укладки первичной обмотки;

 D'_{18} , d'_{18} — то же после укладки поверх первичной обмотки междуслоевой изоляции;

 $D_{2\mathrm{H}}$, $d_{2\mathrm{B}}$ — то же после укладки вторичной обмотки и т. д.

Наружный и внутренний диаметры магнитопровода после его изолирования определяются по формулам:

$$D_{0H} = D + 2(\Delta_0 + \Delta_{H3}k'_{\Pi}) = D + 2(h_{H3.oc})_{H};$$
 (2-22)

$$d_{ob} = d - 2\Delta_{H3}k'_{II}\frac{D}{d} = d - 2(h_{H3.oc})_{B},$$
 (2-23)

где Δ_0 — толщина изоляции по наружной образующей кольцевого сердечника; $\Delta_{\rm из}$ — толщина ленты, применяемой для изоляции магнитопровода; $k'_{\rm п}$ — коэффициент перекрытия изоляционной ленты; $(h_{\rm H3.oc})_{\rm B}$, $(h_{\rm H3.oc})_{\rm B}$ — толщины изоляции по наружному и внутреннему диаметрам кольцевого сердечника.

Величины наружного и внутреннего диаметров после укладки первичной обмотки находят из выражений:

$$D_{in} = D_{0n} + 2N_{in}d_{nai}k_y = D_{0n} + 2\alpha_{in};$$
 (2-24)

$$d_{1B} = d_{0B} - 2N_{1B}d_{H31}k_{y} = d_{0B} - 2\alpha_{1B}, \qquad (2-25)$$

где $N_{1\text{H}}$, $N_{1\text{B}}$ — числа слоев намотки по наружному и внутреннему диаметрам; $\alpha_{1\text{B}}$ — радиальная толщина первичной обмотки по наружному и внутреннему диаметрам; d_{H31} — диаметр изолированного провода первичной обмотки; k_{y} — коэффициент укладки.

Диаметры тороида после укладки междуслоевой изоляции равны:

$$D'_{iH} = D_{iH} + 2\Delta_{H3}k''_{II} = D_{iH} + 2(h_{H3.MO})_{II};$$
 (2-26)

$$d'_{1B} = d_{1B} - 2\Delta_{HS}k''_{II}\frac{D_{1B}}{d_{1B}} = d_{1B} - 2(h_{HS.Mo})_{B}, \quad (2-27)$$

где $(h_{\text{мз.мо}})_{\text{п}}$, $(h_{\text{мз.мо}})_{\text{в}}$ — толщины изоляции между первичной и вторичной обмотками по наружному и внутреннему диаметрам; $k''_{\text{п}}$ — коэффициент перекрытия изоляционной ленты.

Наружные и внутренние диамстры вторичной и последующих обмоток определяются по формулам, аналогичным (2-24)—(2-27), в которые подставляются соответствующие величины $N_{\rm H}, N_{\rm B}, d_{\rm H3}$ и $k_{\rm H}$.

Числа слоев $N_{\rm H}$ и $N_{\rm B}$ неодинаковы ($N_{\rm B} > N_{\rm H}$), так как периметры наружного и внутреннего диаметров тороида

имеют различную длину.

Определим вначале число слоев по наружной части тороида. Длина намотки первого слоя первичной обмотки по наружной части тороида равна $\pi D_{0\text{H}}$, второго слоя $\pi (D_{0\text{H}} + 2d_{\text{Hol}})$, третьего слоя $\pi (D_{0\text{H}} + 2\cdot 2d_{\text{Hol}})$; $N_{1\text{H}}$ слоя $\pi [D_{0\text{H}} + (N_{1\text{H}} - 1) 2d_{\text{Hol}}]$. Суммируя длины намоток всех слоев первичной обмотки, получаем:

$$l_i = \pi N_{in} [D_{0H} + (N_{iH} - 1) d_{Hai}],$$
 (2-28)

откуда

$$N_{1H} = \frac{-\pi (D_{0H} - d_{Hal}) + V [\pi (D_{0H} - d_{Hal})]^2 + 4\pi l_1 d_{Hal}}{2\pi d_{Hal}} = \frac{-x + V x^2 + s}{z}.$$
 (2-29)

Величины x, s и z в (2-29) равны:

$$x = \pi (D_{0H} - d_{H31});$$
 (2-30)

$$s = 4\pi l_1 d_{\text{H31}}; \qquad (2-31)$$

$$z = 2\pi d_{\text{M31}}.$$
 (2-32)

Суммарная длина намогки первичной обмотки, т. е. ее длина при укладке в один слой, фавна:

$$l_1 = w_1 d_{\text{mat}} k_{\text{y}}, \tag{2-33}$$

где k_y — коэффициент укладки, ориентировочные значения которого в зависимости от диаметра провода приведены в табл. 2-1. Число слоев вторичной и последующих обмоток может быть найдено по тем же формулам при подстановке в них вместо $D_{0\mathrm{H}}$, d_{H3^1} и w_1 — $D'_{1\mathrm{H}}$, d_{H3^2} , w_2 и т. д.

Таблица 2-1

d _{≡3*} мм	Менее 0,12	0,12-0,3	0,31-0,8	0,81—1,56	
$k_{\mathbf{y}} \ k_{\mathbf{n}}$	1,25	1,2	1,15	1,1	
	1,1	1,15	1,2	1,25	

Определим теперь число слоев по впутренней части

тороида.

Повторив приведенные выше рассуждения, находим длины намотки первого и последующих слоев первичной обмотки, затем суммируем их и после соответствующих преобразований получаем:

$$N_{1B} = \frac{\pi (d_{0B} + d_{B31}) - V [\pi (d_{0B} + d_{B31})]^2 - 4\pi l_1 d_{B31}}{2\pi d_{B31}} = \frac{y - V y^2 - s}{z}.$$
 (2-34)

где

$$y = \pi (d_{0B} + d_{H31}).$$
 (2-35)

а остальные обозначения приведены ранее. Числа слоев вторичной и последующих обмоток находим, подставляя в формулы (2-31), (2-32), (2-33), (2-35) вместо d_{08} , d_{103} и $w_1 - d_{18}$, d_{102} , w_2 и т. д.

В заключение конструктивного расчета следует определить днаметр отверстия, которое должно оставаться

после намотки всех обмоток

$$d_{\rm B} = d''_{\rm B}k_{\rm B} - d(k_{\rm B} - 1), MM,$$
 (2-36)

где d''_{B} — внутренний диаметр тороида после укладки наружной изоляции, найденный из предыдущего расчета; k_{B} — коэффициент выпучивания, найденный по табл. 2-1.

Найденная из (2-36) величина $d_{\rm B}$ должна быть на 1-2 мм больше проходного диаметра намоточного станка.

Для определения сопротивления и массы каждой обмотки, а также потерь в ней необходимо найти среднюю длину витка каждой обмотки. С достаточной степенью точности длину среднего витка можно определить следующим образом.

Рассмотрим в качестве примера разрез двухобмоточного тороидального трансформатора, показанного на рис. 2-33,6. В том случае, когда сечение обмотки имеет прямоугольную форму, средняя длина витка определяется как полусумма длин верхнего и нижнего витков.

Из рис. 2-33,6 видно, что сечение обмотки тороидального трансформатора имеет трапецеидальную форму. Будем и в этом случае определять среднюю длину витка как полусумму длин изжнего з верхнего витков. В свою

очередь длину каждого витка (например, нижнего витка первичной обмотки) можно считать равной полусумме двух витков, один из которых удален от сердечника на расстояние $(h_{\text{M3.0c}})_{\text{в}}$, а второй — на $(h_{\text{M3.0c}})_{\text{в}}$. Аналогично длину верхнего витка первичной обмотки можно считать равной полусумме двух витков, один из которых удален от сердечника на расстояние $(h_{\text{M3.0c}})_{\text{в}} + \alpha_{\text{1h}}$, а второй — на $(h_{\text{M3.0c}})_{\text{в}} + \alpha_{\text{1h}}$, Тогда средняя длина витка первичной обмотки может быть найдена как среднее арифметическое из длин четырех воображаемых витков, т. е.

$$l_{\text{cp.Bi}} \approx \frac{1}{4} (l_1 + l_2 + l_3 + l_4) = 2 (a + b) + + \frac{\pi}{2} [2 (h_{\text{H3.oc}})_{\text{u}} + 2 (h_{\text{H3.oc}})_{\text{g}} + \alpha_{\text{1u}} + \alpha_{\text{1B}}].$$
 (2-37)

Повторив приведенные ранее рассуждения для вторичной обмотки, получим:

$$l_{\text{cp.B2}} = 2 (a+b) + \frac{\pi}{2} \{2 [h_{\text{H3.OC}})_{\text{H}} + (h_{\text{H3.OC}})_{\text{B}} + \alpha_{\text{1B}} + \alpha_{\text{1H}} + (h_{\text{H3.MO}})_{\text{H}} + (h_{\text{H3.MO}})_{\text{B}}] + \alpha_{\text{2H}} + \alpha_{\text{2B}}\}.$$
 (2-38)

Подобным же образом могут быть найдены средние длины витков всех обмоток, после чего можно найти сум-

марную массу проводников трансформатора.

Конструктивный расчет тороидальных д. н. с двумя кольцевыми сердечниками (рис. 2-10, и) может производиться по тем же формулам, что и расчет тороидальных трансформаторов. В этом случае в расчетные формулы следует подставлять вместо радиальных размеров первичной и вторичной обмоток α_1 и α_2 радиальные размеры рабочей обмотки α_p и обмотки управления α_y .

Единственная разница заключается в определении средней длины витка обмотки управления. В этом случае формула (2-38) неприменима. Вместо нее следует поль-

зоваться выражением

$$l_{cp.B.y} \approx (1,5a + 2b) + \frac{1}{2} (a_{pH} + a_{pB}) + \frac{\pi}{4} \{3 [(h_{H3.0c})_{H} + (h_{H3.0c})_{B} + a_{pH} + a_{pB} + (h_{H3.M0})_{H} + (h_{H3.M0})_{B}] + a_{yH} + a_{yB} \}.$$
 (2-39)

Глава третья

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАСЧЕТА ТЕПЛОВЫХ РЕЖИМОВ ТРАНСФОРМАТОРОВ И ДРОССЕЛЕЙ

3-1. Обзор существующих методов анализа тепловых режимов трансформаторов и дросселей. Метод электротепловых аналогий

При анализе и расчете тепловых режимов трансформаторов и дросселей на практике применяются поверочные и аналитические методы.

В поверочных методах используются экспериментальные данные, полученные при испытаниях серий (рядов) трансформаторов и дросселей.

Аналитические методы основаны на теоретическом расчете схематизированной тепловой модели электромаг-

нитного элемента.

Для выполнения тепловых расчетов поверочными методами необходимо на основании проведенных испытаний определить для каждого элемента коэффициент теплоотдачи, постоянную времени нагрева и удельную поверхностную нагрузку обмотки при заданном значении превышения температуры обмотки над температурой окружающей среды. При этом должны быть зафиксированы электромагнитные и электрические нагрузки (индукция в сердечнике и плотность тока в обмотке), а также значение мощности элемента.

После получения этнх данных можно решить и обратную задачу, когда по заданной мощности элемента и одному нли нескольким нз указанных ранее параметров можно определить электрические н конструктивные данные элемента при заданном температурном режиме.

В зависимости от того, какой из указанных ранее параметров будет принят за основной, поверочные методы

могут быть разделены на следующие:

метод, использующий экспериментальную зависимость коэффициента теплоотдачи от мощности элементов (для заданного превышения температуры);

метод, использующий экспериментальную зависимость постоянной времени нагрева от массы элемента (для заданного превышения температуры);

метод, использующий экспериментальные зависимости превышения температуры обмотки от удельной поверхностной нагрузки для различных элементов серии (ряда).

В основу первого поверочного метода положено следующее выражение для определения коэффициента те-

плоотдачи:

$$a = \frac{\Sigma P_{\pi}}{(t_{\pi} - t_{0,\theta}) S_{\text{ox}\pi}}, \tag{3-1}$$

где α —общий коэффициент теплоотдачи, $\mathit{вт/cm^2} \cdot {^{\circ}C}$; ΣP_{π} — суммарные потери, передаваемые через поверхность охлаждения обмотки путем конвекции и лучеиспускания, $\mathit{вт}$; t_{π} — температура поверхности обмотки, ${^{\circ}C}$; $t_{\text{o.c}}$ — температура окружающей среды, ${^{\circ}C}$; $S_{\text{охл}}$ — площадь открытых поверхностей обмотки, через которую передается выделяющееся в обмотке тепло, $\mathit{cm^2}$.

Для расчетов по этому методу пользуются экспериментальной зависимостью $\alpha = f(P)$, найденной при $\theta_n = t_n - t_{o.c} = \text{const}$, где P — мощность элемента и θ_n — превышение температуры поверхности обмотки над темпе

ратурой окружающей среды.

Задача теплового расчета заключается в отыскании величины $\theta_{\rm n}$, которую определяют следующим образом:

а) по кривой $\alpha = f(P)$ находят α для заданного зна-

чения P;

б) на основании электрического и конструктивного расчета элемента находят величины ΣP_{π} и $S_{\mathrm{ox}\pi}$.

Искомая величина θ_{ii} может быть теперь найдена из

(3-1).

В основу второго поверочного метода положено следующее выражение для определения постоянной време ни нагрева:

$$T = \frac{\theta_{\pi} cG}{\Sigma P_{\pi}}, \tag{3-2}$$

$$c = \frac{c_{m}G_{m} + c_{o_{2}}G_{o_{2}} + c_{m_{3}}G_{m_{3}}}{G},$$
 (3-3)

где $G_{\rm M}$, $G_{\rm CT}$, $G_{\rm E3}$ — массы меди, стали и изоляции; $c_{\rm M}$, $c_{\rm CT}$, $c_{\rm E3}$ — удельные теплоемкости меди, стали и изоляции. 8•

Для расчета \hat{n}_{c} этому методу пользуются экспериментальной зависимостью T = f(G), найденной при $\theta_{n} = t_{n} - t_{o,c} = \text{const.}$ Искомую величину определяют следующим образом:

а) на основании электрического и конструктивного

расчета находят величины G_{M} , G_{CT} , G_{HS} , G, ΣP_{H} ;

б) по формуле (3-3) находят величину c;

в) по кривой T = f(G) находят T для найденного значения G. Искомая величина $\theta_{\rm H}$ может быть теперь найдена из (3-2).

В основу третьего поверочного метода положены серии экспериментальных кривых зависимости превышения температуры обмотки от удельной поверхностной нагрузки $\theta_0 = f(q)$ для различных типоразмеров магнитопроводов и соотношение

$$q = \frac{\Sigma P_{\text{tr}}}{S_{\text{oxe}}},\tag{3-4}$$

где q — удельная поверхностная нагрузка, $e\tau/c^2$.

Расчет по этому методу производят следующим образом:

 а) по заданной мощности выбирают типоразмер магнитопровода;

б) после выполнения электрического и конструктив-

ного расчета находят величины ΣP_n и $S_{\text{охл}}$;

в) по формуле (3-4) находят величину q. Искомую величину $\theta_{\rm H}$ для выбранного типоразмера магнитопрово-

да находят по кривым $\theta_{ii} = f(q)$.

Для получения достаточной точности тепловых расчетов по описанным выше поверочным методам необходимо размеры сердечников не изменять и принимать для электрических расчетов величины магнитной индукции. плотности тока равными или близкими к тем, при которых были получены экспериментальные зависимости $\alpha = f(P)$, T = f(G) и $\theta_n = f(q)$; при наличии больших отклонений от этих величин проверка температуры перегрева по приведенным ранее формулам нецелесообразна.

В тех случаях, когда необходимо рассматривать влияние различных факторов на массовые, объемные или стоимостные характеристики элементов при их оптимизации или для исследования тепловых режимов новых конструкций трансформаторов и дросселей, необходимо при-

менять аналитические методы расчета.

Первый из используемых на практике аналитических методов является промежуточным между поверочным и 116

чисто аналитическими методами. Сущность его заключается в том, что полученные на практике экспериментальные зависимости тепловых параметров заменяются математическими функциями, аппроксимирующими исходные экспериментальные зависимости с определенной степенью точности.

Наиболее часто на практике аппроксимируют кривые зависимостей коэффициента теплоотдачи от мощности. Имея серию таких кривых для трансформаторов или дросселей с магнитопроводами различных конфигураций, питаемых напряжениями различной частоты, можно определить коэффициенты аппроксимации, что позволит пользоваться аналитическим выражением $\alpha = f(P)$ при решении задач их оптимизации. В некоторых случаях для этой же цели предлагаются эмпирические формулы, критерием пригодности которых является их совпадение с результатами экспериментов. Получив тем или иным способом аналитическую зависимость $\alpha = f(P)$, можно определить превышение температуры обмотки над температурой окружающей среды по первому поверочному методу.

Общим недостатком всех поверочных методов является то, что они не могут использоваться при исследовании оптимальной геометрии, при определении оптимальных нагрузок обмоток, оптимальной индукции или максимальной температуры; с их помощью может быть определено лишь поверхностное (или среднеобъемное) превышение температуры для тех случаев, когда мы имеем подобные конструкции и аналогичное распределение потерь в них.

Решить задачу теплового расчета в общем виде мож-

но аналитическими методами.

Первый аналитический метод основан на сложении температурных полей. Он позволяет получить приближенное аналитическое описание процессов теплоотдачи в трансформаторах и дросселях. Сущность метода заключается в следующем.

В любом электромагнитном элементе действуют два источника тепловой энергии (потери в обмотках и потери в сердечнике). Действие этих источников может быть, как это показано в работах Г. Н. Дульнева [Л. 18], учтено с помощью принципа суперпозиции температурных полей, который в применении к рассматриваемым элементам может быть записан в виде

$$t_{j} = t_{0,c} + P_{M} F_{Mj} + P_{CT} F_{CTj}, \tag{3-5}$$

где t_j — температура j-й точки трансформатора или дросселя; $P_{\rm M}$ — потери в меди (потери в обмотках); $P_{\rm cr}$ — потери в стали (потери в сердечнике); $F_{\rm M}j$ — тепловой коэффициент j-й точки трансформатора (дросселя) при наличии потерь только в катушке; $F_{\rm cr}j$ — то же, но при наличии потерь только в сердечнике.

Все величины, входящие в (3-5), либо являются заданными ($t_{o.c}$), либо определяются в процессе расчета ($P_{\rm M}$, $P_{\rm ct}$). Поэтому задача о тепловом режиме сводится

к отысканию коэффициентов F_{mi} и F_{cti}

Следует отметить, что принцип суперпозиции полностью справедлив только в том случае, когда тепловые коэффициенты $F_{\rm mj}$ и $F_{\rm ctj}$ не зависят от потерь $P_{\rm m}$ и $P_{\rm ct}$; поэтому положение максимально нагретой области в этом методе задано на границе катушка—сердечник. Так как известно, что величина потерь в меди и в стали существенно изменяет положение максимально нагретой области, это допущение приводит к значительной ошибке в практических расчетах превышения температуры.

Во втором из аналитических методов — методе электротепловых аналогий — используется формальная аналогия между процессами переноса тепла и электричества. По этому методу распределенные тепловые параметры исследуемого трансформатора или дросселя заменяются сосредоточенными электрическими параметрами: распределенные источники тепла — сосредоточенными источниками электрических потерь и распределенные тепловые сопротивления — сосредоточенными сопротивлениями резистора. Затем составляется электрическая схема, эквивалентная в тепловом отношении реальной конструкции.

Для такой схемы можно на основании законов Кирхгофа составить систему алгебранческих уравнений, решая которую можно установить связь между потенциалами (температурами нагрева), токами (тепловыми потоками) и сопротивлениями (тепловыми сопротивлениями) для

узловых точек схемы (катушки и сердечника).

Данный метод справедлив лишь в той степени, в какой справедлива замена распределенных тепловых параметров сосредоточенными электрическими. Погрешность, вызванная такой заменой, уменьшается с увеличением числа узловых точек в эквивалентной тепловой схеме.

Для составления тепловой схемы замещения трансформатора необходимо установить, что называется тепловым сопротивлением.

Тепловым сопротивлением элемента трансформатора, не имеющего распределенных источников тепла, называется коэффициент пропорциональности между величиной максимального превышения температуры в элементе и величиной теплового потока, протекающего через него.

Тепловым сопротивлением элементов трансформатора, содержащих распределенные источники тепла, называется тепловое сопротивление таких же элементов, в которых все источники сосредоточены в зоне наибольшей температуры при условии одинаковых величин тепловых потоков и максимальных перепадов температуры в обеих системах.

Примем следующие допущения:

- 1. Катушка трансформатора рассматривается как прямой круговой цилиндр в случае, когда ширина окна больше ширины среднего стержня магнитопровода. В более общем случае катушка рассматривается как цилиндрическая степка с внутренним и внешним радиусами, которые выбираются из условия равенства внешней и внутренней поверхностей реальной и схематизированной катушек; высота цилиндра выбирается равной высоте окна магнитопровода (для низковольтных трансформаторов) и совместной ширине намотки и торцовой изоляции (для высоковольтных).
- 2. Сердечник трансформатора рассматривается как плоская стенка с толщиной, равной толщине сердечника, и поверхностью, равновеликой внешней поверхности всего магнитопровода.

3-2. Определение тепповых сопротивлений пассивных элементов тепповой схемы замещения трансформатора

К пассивным элементам трансформатора (т. е. не содержащим источников тепла) относятся детали конструкции (каркас, обойма и др.), а также сердечник или катушка в тех случаях, когда они рассматриваются как тепловые сопротивления для потока тепла, созданного в другом элементе. Чтобы определить тепловое сопротивление таких элементов, воспользуемся основными положениями теории теплопередачи.

Известно, что интенсивность теплопередачи пропорциональна вектору теплового потока, направленного по пормали к изотермической поверхности в сторону паде-

ния температуры.

Если количество переданного через единицу площади тепла отнести к единице времени, то эту зависимость можно выразить следующим образом:

$$q = -a_t \operatorname{grad} t, \tag{3-6}$$

где q — количество тепла, переданное в единицу времени через единицу поверхности, т. е. удельный тепловой поток, $\mathit{вт/cm^2}$: α_t — коэффициент теплопередачи, который определяет количество тепла, проходящее в единицу времени при падении температуры в 1 °C на единицу длины (в случае теплопроводности) $\mathit{вт/cm} \cdot ^\circ \mathrm{C}$; $\mathit{grad} t$ — предел отношения изменения температуры к расстоянию между изотермами $^\circ \mathrm{C/cm}$.

Уравнение (3-6) служит математическим выражением

основного закона теплопередачи.

Как известно, передача тепла во внешнюю среду может происходить за счет теплопроводности конвекции и




Рис. 3-1. Однородная плоская стенка с коэффициентом теплопроводности λ .

излучения, причем математическое выражение закона теплопередачи для этих случаев будет различным.

Найдем аналитические выражения для каждого способа передачи тепла в форме, удобной для теплового расчета трансформатора в установившемся режиме.

Рассмотрим случай передачи тепла за счет теплопроводности. Для того чтобы вывести расчетную формулу теплопроводности сердечника без учета возникаю-

щих в нем потерь, заменим его однородной плоской стенкой с коэффициентом теплопроводности $\lambda_{\rm cr}$ (рис. 3-1).

Температура стенки изменяется только в направлении оси x.

Выделим внутри стенки слой толщиной dx, опраниченный двумя изотермическими плоскостями. На основании уравнения (3-6) можно записать:

$$P'_{\rm M} = -\lambda_{\rm cT} \frac{dt}{dx}, \ em/cM^2, \tag{3-7}$$

где $P'_{\text{м}} = P_{\text{м}}/S_{\text{ст}}$ — поток потерь в обмотке, проходящий через единицу поверхности сердечника во внешнюю сре-

ду, $g\tau/c M^2$; λ_{CT} — коэффициент теплопроводности сердечника, $g\tau/c M \cdot {}^{\circ}C$.

Разделив переменные и проинтегрировав уравнения, можно определить перепад температур в сердечнике

$$\theta_{c\tau} = -\frac{P'_{\text{M}}x}{\lambda} + C. \tag{3-8}$$

Постоянная интегрирования определяется из граничных условий при $x=0-t=t_1$. Подставляя эти значения в уравнение (3-8), получаем $C=t_1$.

Обозначая температуру на границе сердечника при $x = \delta_{cr}$ через t_2 , получаем:

$$t_2 - t_1 = P'_{\mathsf{M}} \frac{\delta_{\mathsf{or}}}{\lambda_{\mathsf{or}}} = P_{\mathsf{M}} R'_{\mathsf{c}}. \tag{3-9}$$

где

$$R'_{c} = \frac{\delta_{cr}}{\lambda_{cr}S_{cr}}, \ ^{\circ}C/sm$$
 (3-10)

 тепловое сопротивление сердечника для потока потерь в обмотке.

Для сердечника, навитого из изолированной ленты толщиной δ_i с теплопроводностью λ_i , уравнение (3-9) примет вид:

$$t_2 - t_1 = P'_{\mathsf{M}} \sum_{\lambda_t}^n \frac{\delta_t}{\lambda_t} = P'_{\mathsf{M}} \frac{D_{\mathsf{C}}}{\lambda_{\mathsf{BKB}}}, \tag{3.11}$$

где

$$D_c = \sum_{i=1}^n \delta_i \tag{3-12}$$

И

$$\lambda_{\text{DEB}} := \frac{\sum_{i=1}^{n} \delta_{i}}{\sum_{i=1}^{n} \frac{\delta_{i}}{\lambda_{i}}}.$$
 (3-13)

В этом случае тепловое сопротивление для потока $P_{\rm M}$ может быть вычислено по формуле

$$R_{\rm c} = \frac{D_{\rm c}}{\lambda_{\rm BMB}S_{\rm CT}}$$
, °C/sm. (3-14)

Аналогичные формулы могут быть получены для определения теплового сопротивления прямоугольной гильзы (или каркаса)

$$R_{\mathbf{r}} = \frac{\delta_{c}}{\lambda_{\mathbf{r}} S_{\mathbf{r}}}, \quad ^{\circ} \mathbf{C} / \epsilon m$$
 (3.15)

М

$$R'_{\rm r} = \frac{D_{\rm r}}{\lambda_{\rm bus} S_{\rm r}}, {\rm °C/}em.$$
 (3-16)

Определим перепад температуры в цилиндрической гильзе, изготовленной из изоляционного материала с коэффициентом теплопроводности $\lambda_{\rm r}$, внутренним раднусом r_1 и внешним r_2 . Заменим тильзу однородным цилиндром с образующей l и, рассуждая аналогично предыдущему, получим:

$$t_2 - t_1 = \frac{2P'_{\mathbf{n}}r_1 \ln \frac{r_2}{r_1}}{2\lambda_{\mathbf{r}}}.$$
 (3.17)

Тогда тепловое сопротивление гильзы для потока $P_{\mathtt{M}}$ будет:

$$R_{\mathbf{r}} = \frac{\ln \frac{r_2}{r_1}}{2\pi l \lambda_{\mathbf{r}}}, \quad \circ \mathbf{C}/\varepsilon m. \tag{3-18}$$

Для нахождения теплового сопротивления праничных слоев непосредственно из уравнения (3-6) необходимо иметь значение температурного градиента на поверхности тела, определение которого связано с большими трудностями.

Для случая передачи тепла за счет конвекции в основу практических расчетов можно положить формулу Ньютона

$$t_2 - t_0 = \frac{P'}{\alpha_R}$$
, ^cC, (3-19)

где P' = P/S — поток потерь, пересекающий единицу поверхности; α_{κ} — коэффициент теплоотдачи при конвекции, $\theta \tau/c M^2 \cdot {}^{\circ}C$; t_1 и t_2 — температуры двух сред на границе.

В случае передачи тепла путем излучения с поверхности катушки и магнитопровода в технических расчетах 122

целесообразно применять закон Стефана — Больцмана в следующей математической форме:

$$P' = C \epsilon (T_1^4 - T_{q,c}^4), \tag{3-20}$$

где C — постоянная, равна 5,7 · 10^{-12} вт/см² · °С4; ϵ — коэффициент излучения; T_1 — абсолютная температура тела, °K; $T_{0.0}$ — абсолютная температура окружающей среды, °K.

По аналогии с явлениями теплопроводности и конвекции можно написать:

$$t_2 - t_1 = \frac{P'}{\alpha_s}, \, {}^{\circ}C,$$
 (3-21)

где α_n — коэффициент, пропорциональный коэффициенту излучения. Объединив выражения (3-19) и (3-21), получим:

$$t_z - t_1 = P' \frac{1}{\alpha_{\text{K}} + \alpha_{\text{K}}} = P' \frac{1}{\alpha}, \, {}^{\circ}\text{C},$$
 (3-22)

где

$$\alpha = \alpha_R + \alpha_{\pi}, \ \theta_T/c_{\pi}^2 \cdot ^{\circ}C$$
 (3-23)

— суммарный коэффициент теплоотдачи (в дальнейшем будем именовать его коэффициентом теплоотдачи).

Выражение (3-22) можно представить также в виде

$$t_2 - t_1 = \frac{P}{S_3}$$
, °C. (3-24)

На основании (3-24) тепловые сопротивления всех поверхностей S_i границы катушка — среда и сердечник — среда будут равны соответственно:

$$R_{\rm M}^0 = \frac{P_{\rm M}}{\sum\limits_{\ell=1}^{n} S_{\ell} \alpha_{\ell}}, \quad {\rm ^{\circ}C/6}m$$
 (3-25)

И

$$R_{\mathbf{c}}^{0} = \frac{P_{\mathbf{c}\mathbf{r}}}{\sum_{t=1}^{n} S_{t}\alpha_{t}}, \quad ^{\circ}\mathbf{C}/sm. \tag{3-26}$$

3-3. Определение теплового сопротивления сердечника и катушки как элементов с внутренними источниками тепла

Тепловое сопротивление сердечника с толщиной о и перепад температур, вызванный собственными потерями, можно определить из дифференциального уравнения теплопроводности

$$\frac{d^{2}t}{dx^{2}} + \frac{d^{2}t}{dy^{2}} + \frac{d^{2}t}{dz^{2}} = \frac{p'_{v}}{\lambda}.$$
 (3-27)

где p'_v — потери в единице объема.

Примем прадненты температуры по осям у и z равными нулю, тогда, интегрируя уравнение (3-27), получаем:

$$t = -\frac{p'_{v}}{2\lambda} x^{2} + C_{1}x + C_{2}, \qquad (3-28)$$

где C_1 и C_2 — постоянные интегрирования.

Значения C_1 и C_2 могут быть определены с достаточной для практики точностью, если предположить, что тепловое сопротивление сердечника мало по сравнению с сопротивлением граничного слоя.

Будем считать, что самая нагретая плоскость сердечника находится на пранице катушка — сердечник. Если расположить начало координат с внутренней стороны сердечника, то при x=0 dt/dx=0 и, следовательно, $C_1=0$.

Постоянная C_2 определяется из условий на поверхности сердечника. При $x = \delta$ и $t = t_{\rm cr}$ можно написать:

$$t_{c\tau} = -\frac{p'_v}{2\lambda} \delta^2 + C_z, \qquad (3-29)$$

где $t_{\rm cr}$ — температура на границе магнитопровода.

У самой границы сердечника всегда имеется ламинарный слой, через который тепло передается только путем теплопроводности

$$p'_{v} = -\lambda \frac{dt}{dx}.$$
 (3-30)

Количество тепла, переданного в окружающую среду, равно:

 $\rho_v = \alpha (t_{cr} - t_{o.c}) \tag{3-31}$

где $t_{
m 0.c}$ — температура окружающей среды; lpha — коэффициент теплоотдачи.

Приравнивая (3-30) и (3-31), получаем:

$$-\lambda \frac{dt}{dx} = \alpha (t_{c\tau} - t_{o.c}). \tag{3-32}$$

Подставим в (3-32) значение t и решим его относительно C_2 :

$$C_2 = t_{\text{o.c}} + \frac{p_v}{2\lambda} \delta^2 + p_v \frac{\delta}{x}. \tag{3.33}$$

Подставив значения C_1 и C_2 в (3-28), определим температуру сердечника в точке, расположенной на расстоянии x от начала координат:

$$t = t_{\text{o.c}} + \rho_v \frac{\delta^2}{2\lambda} \left[1 + \frac{4\lambda}{2\lambda} - \left(\frac{x}{\delta} \right)^2 \right]. \tag{3-34}$$

Перепад температур в магинтопроводе находим, подставляя в (3-34) t_0 (при x=0) и $t_{\rm cr}$ (при $x=\delta$):

$$t_{c\tau} - t_0 = p_v \frac{\mathfrak{d}^a}{2\lambda} = P_{c\tau} R_c, \tag{3-35}$$

где

$$R_{\rm c} = \frac{\sigma}{2\lambda V_{\rm cr}} \tag{3-36}$$

 тепловое сопротивление сердечника, содержащего внутренние источники тепла.

Для определения перепада температуры в цилиндрической катушке с внутренними источниками тепла при

одинаковых значениях коэффициента теплопроводности λ по осям x и y (рис. 3-2) необходимо решить дифференциальное уравнение

$$\frac{d^2t}{dx^2} + \frac{d^2t}{dy^2} = -\frac{p'_{\psi}}{\lambda}$$
 (3-37)

(градиент температуры по оси *г* принят равным нулю). Переходя к цилиндрическим координатам, получим:

$$\frac{dt^2}{dr^2} + \frac{1}{r} \frac{dt}{dr} + \frac{p'_{v}}{\lambda} = 0. (3-38)$$



Рис. 3-2. Однородный цилиндр с коэффициентом теплопроводности λ .




Рис. 3-3. Однородный цилиндр с коэффициентом теплопроводности λ.

а → тепловой поток направлен от внутренней поверхности к внешней; б — тепловой поток направлен от внешней поверхности к внутренней. Условия на поверхности цилиндра определяются аналогично (3-32) в виде

$$-\lambda \left(\frac{dt}{dr}\right)_{r=r_a} = \alpha \left(t_{R} - t_{o.c}\right). \tag{3-39}$$

где t_{κ} —температура на внешней поверхности катушки.

Для трансформаторов малой мощности тепловое сопротивление катушки меньше сопротивления граничного слоя. Поэтому можно допустить, что максимальная температура имеет место на оси симметрии цилиндра и при r=0 будем иметь dt/dr=0.

Решив дифференциальное уравнение (3-38) методом разделения переменных, получим температуру катушки в точке, удаленной от внутренней поверхности на расстояние r:

$$t = t_{\text{o.e}} + \rho'_{v} \left[\frac{r_{2}^{2}}{4\lambda} + \frac{r_{2}^{2}}{2\alpha r_{2}} - \frac{r_{2}^{2}}{4\lambda} \left(\frac{r}{r_{2}} \right)^{2} \right], \text{ °C.} (3-40)$$

Перепад температур в катушке находим, подставляя в (3-40) $t_{\rm M}$ (при $r\!=\!0$) и $t_{\rm K}$ (при $r\!=\!r_2$):

$$t_{\rm M} - t_{\rm R} = p_{\rm U} \frac{r_{\rm 2}^2}{4\lambda} = P_{\rm R} R_{\rm M}, {\rm °C},$$
 (3-41)

где

$$R_{\rm m} = \frac{r_2^2}{V_{\rm m}4\lambda} \tag{3-42}$$

— тепловое сопротивление катушки, содержащей внутренние источники тепла.

Для катушек больших размеров при необходимости более точных расчетов превышения температуры нужно учитывать местоположение наиболее нагретой области, так как при перемещении этой области от внутренней до наружной поверхности катушки величина ее теплового сопротивления изменяется. Выведем формулы для тепло-

вого сопротивления катушки при различных положениях максимально нагретой области и направлениях тепловых потоков.

На основании теории теплопередачи для теплового сопротивления полого цилиндра в случае, когда теплопередача происходит через наружную поверхность, а наиболее напретой является внутренняя область (рис. 3-3,a), можно написать:

$$R_{\rm M} = \frac{r_1^2}{4\lambda V} \left[\left(\frac{r_2^2}{r_1} \right)^2 - 2 \ln \frac{r_2}{r_1} - 1 \right]$$
 (3.43)

Если тепловой поток P от внешней поверхности катушки проходит в окружающее пространство через ее внутреннюю поверхность (рис. 3-3.6), то

$$R_{\rm M} = \frac{r_2^2 - r_1^2}{4\lambda V} \left[2 \ln \frac{r_2}{r_1} \frac{r_2^2}{r_2^2 - r_1^2} \right]. \tag{3-44}$$

В случае расположения наиболее нагретой области внутри катушки ее тепловое сопротивление будет состоять из следующих двух сопротивлений:

1) теплового сопротивления катушки потоку потерь, излучаемому в окружающую среду через внешнюю поверхность катушки $(R''_{\text{м}})$:

$$R''_{\rm M} = \frac{r_{\rm x}^2}{4\lambda V} \left[\left(\frac{r_{\rm x}}{r_{\rm x}} \right)^2 - 2 \ln \frac{r_{\rm x}}{r_{\rm x}} - 1 \right],$$
 (3-45)

где r_x — радиус максимально нагретой области;

2) теплового сопротивления катушки потоку, идущему в сердечник ($R'_{\rm M}$):

$$R'_{M} = \frac{r_{x}^{2} - r_{1}^{2}}{4\lambda V} \left[2 \ln \frac{r}{r_{1}} \left(\frac{r_{x}^{2}}{r_{x}^{2} - r_{x}^{2}} \right) - 1 \right].$$
 (3-46)

Суммарное тепловое сопротивление катушки будет равно:

$$R_{M} = \frac{1}{4\lambda V_{K}} \left\{ (r_{K}^{2} - r_{1}^{2}) \left[2 \ln \frac{r_{K}}{r_{1}} \left(\frac{r_{K}}{r_{X}^{2} - r_{1}^{2}} \right) - 1 \right] + r_{K}^{2} \left[\left(\frac{r_{K}}{r_{K}} \right)^{2} - 2 \ln \frac{r_{K}}{r_{K}} - 1 \right] \right\}.$$
 (3-47)

При $r_x = r_1 R'_M = 0$ и

$$R_{\rm M} = R''_{\rm M} = \frac{r_1^2}{4\lambda V} \left[\left(\frac{r_2}{r_1} \right)^2 - 2 \ln \frac{r_2}{r_1} - 1 \right].$$
 (3-48)

При соизмеримости тепловых сопротивлений самой катушки и граничного слоя катушка — среда целесообразно рассмотреть распространение теплового потока вдоль слоев провода (что соответствует теплопроводности $\lambda_{\rm B,D}$) и поперек слоев (что соответствует теплопроводности $\lambda_{\rm H}$).

Определение каждого из сопротивлений ($R_{\rm в.т.}$ и $R_{\rm в.}$) катушки производится по формулам (3-36) и (3-42).

3-4. Распределение тепловых потоков в трансформаторе

В зависимости от мощности источников потерь катушки и сердечника, а также от соотношения величин соответствующих тепловых сопротивлений возможны следующие два варианта распределения тепловых потоков, образуемых в катушке и сердечнике трансформатора.

1. Тепловой поток, развиваемый катушкой, частично проходит через ее толщу и частично через сердечник. При этом тепловой поток, создаваемый сердечником, проходит в наружное пространство только через его поверх-

ность.

2. Тепловой поток, создаваемый катушкой, проходит в окружающую среду только через ее поверхность. Тепловой поток, возникающий в сердечнике, рассенвается в окружающую среду двумя путями: через катушку и сквозь поверхность сердечника.

Составим для каждого из этих двух вариантов тепловую схему замещения, пользуясь следующими обозначе-

ниями:

 $P_{\rm M}$ — тепловой поток, возникающий в катушке при прохождении черсз нее электрического тока;

 $P_{\rm cr}$ — тепловой поток, возникающий в сердечнике за

счет активных потерь;

 P'_{M} , P''_{M} , P'_{CT} , P''_{CT} — тепловые потоки в ветвях схемы замещения;.

 $R_{\rm M}$ — тепловое сопротивление катушки собственному потоку потерь;

x — тепловое сопротивление катушки для потока, идущего от максимально нагретой области до гильзы. Зна-


чение зависит от величины проходящего через него теплового потока;

R'c — тепловое сопротивление сердечника проходяще-

му тепловому потоку;

 R''_{c} — тепловое сопротивление сердечника собственному потоку потерь;

 $R_{\rm r}$ — тепловое сопротивление гильзы;



 $R_{\rm M}^0$, $R_{\rm c}^0$ — тепловые сопротивления границы катушка— среда и сердечник—среда соответственно.

Тепловая схема замещения, соответствующая первому из указанных ранее вариантов прохождения тепловых потоков через трансформатор, приведена на рис. 3-4,*a*.

В этом случае тепловой поток $(P_{\rm M})$, создаваемый катушкой, распадается на две составляющие и проходит в окружающую среду по двум путям: одна составляющая $(P_{\rm M}-P'_{\rm M})$ идет только через часть катушки, преодолевая сопротивления $R_{\rm M}-x$ и $R^0_{\rm M}$, другая составляющая $(P'_{\rm M})$ проходит через другую часть катушки, гильзу, далее через сердечник и преодолевает при этом сопротивления x, $R_{\rm r}$, $R'_{\rm c}$, $R''_{\rm c}$ и $R^0_{\rm m}$.

Так как на практике сопротивления ${}^{\prime}R'_{c}$ и ${}^{\prime\prime}R'_{c}$ значительно меньше сопротивления ${}^{\prime\prime}R_{c}$, то ими можно пренебречь. Полученная в этом случае схема замещения приведена на рис. 3-4,6.

9-1485

Рассматривая эту схему как пассивный двухполюсник относительно точек A и \mathcal{B} , можно определить превышение температуры катушки в максимально нагретой области (A) из выражения

$$\theta_A = (R_{\rm M} - x + R_{\rm M}^0) (P_{\rm M} - P_{\rm M}').$$
 (3-49)

Кроме того, по второму закону Кирхгофа имеем:

$$(R_{\rm M} - x + R_{\rm M}^0)(P_{\rm M} - P'_{\rm M}) - R_{\rm e}^0(P'_{\rm M} + P_{\rm er}) - - (R_{\rm r} + x)P'_{\rm M} = 0.$$
 (3-50)

· Решая (3-50) относительно x, получаем:

$$x = \frac{-P'_{\rm m}(R_{\rm m} + R_{\rm m}^0 + R_{\rm r} + R_{\rm c}^0) - P_{\rm cr}R_{\rm c}^0 + P_{\rm m}(P_{\rm m} + R_{\rm m}^0)}{P_{\rm m}}.$$
 (3-51)

Подставим это значение x в (3-49). Тогда

$$\theta_{A} = \left\{ R_{M} + \frac{1}{P_{M}} \left[P'_{M} \left(R_{M} + R_{M}^{0} + R_{r} + R_{c}^{0} \right) + P_{cr} R_{c}^{0} - P_{M} \left(R_{M} + R_{M}^{0} \right) \right] + R_{M}^{0J} \right\} \left(P_{M} - P'_{M} \right). \quad (3-52)$$

Найдем величину (P'_{M}); для чего решим уравнение

$$\frac{d\theta_{\text{marc}}}{dP'_{\text{M}}} = 0. ag{3-53}$$

Из (3-53) определяем:

$$P'_{M} = \frac{(R_{M} + R_{M}^{0} + R_{C}^{0} + R_{T}) P_{M}^{\circ} - R_{C}^{0} P_{CT}}{2 (R_{M} + R_{M}^{0} + R_{C}^{0} + R_{T})}; \qquad (3-54)$$

Подставляя найденное значение P'_{M} в (3-52), получаем:

$$\theta_{\text{MAKC}} = \frac{[(R_{\text{M}}^0 + R_{\text{M}} + R_{\text{r}} + R_{\text{c}}^0) P_{\text{M}} + R_{\text{c}}^0 P_{\text{cr}}]^2}{4P_{\text{M}} (R_{\text{M}}^0 + R_{\text{M}}^0 + R_{\text{r}} + R_{\text{M}})}.$$
 (3-55)

Найденное значение $\theta_{\text{макс}}$ представляет собой превышение температуры катушки в зависимости от теплообмена между катушкой и сердечником (P'_{M}) .

Уравнение (3-55) позволяет определить превышение температуры катушки в максимально нагретой области; 130 оно верно для тех случаев, когда эта область находится внутри катушки, т. е. соблюдается условие $(0 < x < R_{\text{M}})$.

Тепловая схема замещения, соответствующая второму варианту распределения тепловых потоков, приведена на рис. 3-4,*в*.

В этом случае тепловой поток направлен от сердечника к катушке и максимально нагретая область находится на гильзе, что соответствует значениям x < 0.

Максимальное превышение температуры находится аналогично и может быть определено по формуле

$$\theta_{\text{MAKC}} = (R_{\text{M}} + R_{\text{M}}^{0}) \left[P_{\text{M}} - \frac{P_{\text{M}} (R_{\text{M}} + R_{\text{M}}^{0} - x) - R_{\text{C}}^{0} P_{\text{GT}}}{R_{\text{M}} + R_{\text{M}}^{0} + R_{\text{C}}^{0} + R_{\text{E}}} \right]$$
(3-56a)

при $P'_{M} > 0$. В случае $P'_{M} < 0$

$$\theta_{\text{Make}} = (P_{\text{cr}} - P'_{\text{cr}}) R_{\text{c}}^{0}, \qquad (3-566)$$

ГД3

$$P'_{cr} = \frac{R_c^0 P_c - (R_M + R_M^0) P_M}{R_M + R_M^0 + R_c^0 + R_r}.$$
 (3-57)

Формулы (3-55)—(3-57) можно применять при определении оптимальных геометрических соотношений и режимов работы трансформаторов малой мощности как с равномерным распределением потерь по объему катушки, так и с перавномерным, если, однако, этой неравномерностью можно пренебречь (т. е. при условни $R_{\rm m}^0 \gg R_{\rm m}$).


Для повышения точности расчетов следует учитывать, что величина теплового сопротивления катушки $R_{\rm M}$ зависит от положения ее максимально нагретой области. Поэтому определение $R_{\rm M}$ следует вести методом последовательных приближений, уточняя $R_{\rm M}$ по формуле (3-48).

Если условие $R_{_{\rm M}}^0 \gg R_{_{\rm M}}$ не выполняется, что имеет место в трансформаторах больших размеров, то необходимо учитывать как неравномерность распределения потерь в катушке, так и различную теплопроводность обмоток в разных направлениях (вдоль и поперек слоев намотки). Решение этой задачи, представляющее значительные математические трудности и требующее использования ЭЦВМ, в общем случае получено в [Л. 19].

В этой работе показано, что при допущении равномерного распределения поторь в обмотках точность определения превышения температуры лежит в пределах ±10%; при учете же реального распределения потерь точность расчета повышается, ограничиваясь областью ошибок не более ±5%.

3-5. Порядок расчета превышения температуры трансформатора

Для определения максимального превышения температуры катушки и максимального значения среднеобъемной температуры обмотки можно использовать тепловую схему замещения, изображенную на рис. 3-5.



Определяем тепловое сопротивление катушки для потока, идущего от максимально нагретой области до гильзы по формулам (3-51) и (3-54).

Тепловые сопротивления элементов схемы замещения могут быть определены по формулам, приведенным в § 3-2 и 3-3, или по табл. 3-1 и 3-2 (для трансформаторов броневой конструкции на сердечниках типа ШЛ и ШЛО) и 3-3 (для трансформаторов стержневой конструкции на сердечниках типа ПЛ). При использовании табл. 3-1, 3-3 и 3-4 следует иметь в виду, что приведенные в них типовые величины тепловых сопротивлений рассчитаны при $\theta_{\text{макс}} = 55 \,^{\circ}\text{C}$ и $t_{\text{o.c}} = 20 \,^{\circ}\text{C}$ и при значе-132

 $\alpha = 1.4 \cdot 10^{-3} \ BT/cm^2 \cdot {}^{\circ}C$ теплоотдачи коэффициента НИЯХ

Величина теплового сопротивления катушки Rм предварительно рассчитывается для случая, когда максимально нагретая область находится на поверхности гиль-

3Ы.

ица 3-1	ంస్ట		45.8 32.4 98.9	30,1 22,8 17,8	20,3 17,8 15,3 13,1	14,3 0,0 0,0 0,0	8,7,0,0 0,0,0	0,4 c 0,27,	8.00 8.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00	99 6	~ r,400
Табли	o M		57,5	33,7	18,1	15,8	9,1	0,9	4,0	2,5	1,6
	R _M	C/sm	കു കു കു ധ യസ് — യ്		9,9,9,9 9,7,9,6,	4.000	8,1,1,0	7 7-4	0.00	0,0 0,7 7,0	7.000
	R		9,5	ດ.ຕ.ຕ. 4 ຕັສ້−້ພ້	ໝ ທຸດ ພັ4 4 ກັ		2000 2000	2 -004	2,10	000	0.00
	Тихордамер магинтопровода		LLJJ 6×6,5 LLJJ 6×8 LLJJ 6×10 LLJJ 6×12,5		111.0 10 × 10 11.0 10 × 12,5 11.0 10 × 16 11.0 10 × 20	UJJ 12×12,5 UJJ 12×16 UJJ 12×20 UJJ 12×25	ULM 16×16 ULM 16×20 ULM 16×25 ULM 16×32	UJJ 20×20 UJJ 20×25 UJJ 20×32 UJJ 20×40	ШЛ 25×25 ШЛ 25×32 ШЛ 25×40 ШЛ 25×50	11.7 32×32 11.7 32×40 11.7 32×50 11.7 32×64	

Типоразмер магинтопровода	$R_{\rm gg}$	R _M	$R_{\mathbf{c}}^{0}$
		°C/sm	
ШЛО 4×5 ШЛО 4×6,5 ШЛО 4×8 ШЛО 4×10	20.0 18.5 17.4 15,8	68,7	90,0 78,2 69,6
ПЛО 5×5	17,8	52,0	64,1
ШЛО 5×6,5	16,7		60,8
ПЛО 5×8	15,7		52,5
ШЛО 5×10	14,6		45,4
ШЛО 6×6,5	13,0	33,0	40,0
ШЛО 6×8	12,3		33,6
ШЛО 6×10	11,4		32,3
ШЛО 6×12,5	10,7		30,0
ШЛО 8∵8	10,4	22,0	28,3
ПЦЛО 8×10	9,7		25,4
ПЦЛО 8×12,5	9,1		22,5
ШЛО 8×16	8,3		19,8
ШЛО 10×10	8,6	17,0	19,5
ППЛО 10×12,5	8,3		17,4
ШЛО 10×16	7,6		15,9
ШЛО 10×20	7,1		13,2

Примечание. Величины $R_{\mathbf{g}}$ для магнитопроводов Ш. ПО равны величинам $R_{\mathbf{g}}$ табл. 3-1.

Таблица 3-3

Твпоразмер магнитопровода	R _g	$R_{\underline{\mathbf{M}}}$	$R_{\rm M}^{\rm O}$	$R_{\mathbf{c}}^{0}$		
	°C/sm					
ПЛ16×40×32	1,08	1,8	3,8	7,6		
ПЛ16×50	0,87	1,4	3,2			
ПЛ16×65	0,66	1,1	2,9			
ПЛ16×80	0,55	0,9	2,6			
ПЛ20×50×40	0,69	1,6	2,6	4,7		
ПЛ20×60	0,56	1,4	2,4			
ПЛ20×80	0,43	1,0	2,0			
ПЛ20×100	0,36	0,8	1,7			
ПЛ25×65×50	0,60	1,2	1,6	3,3		
ПЛ25×80	0,52	0,9	1,5			
ПЛ25×100	0,42	0,7	1,3			
ПЛ25×120	0,35	0,7	1,2			

f _M , °C	0	10	20	30	40	50	60
A_4 $(t_{\rm M})$	0,395	0,375	0,360	0,350	0,335	0,325	0,315

Продолжение табл. 3-4

t _m , °C	70	80	100	120	140	160
A_4 $(t_{\rm M})$	0,303	0,293	0,280	0,260	0,250	0,235

В зависимости от найденного значения x уточияется значение $R_{\rm M}$ и определяется превышение температуры θ . При этом возможны два случая:

1. $0 < x < R_{\rm M}$

Если тепловое сопротивление x окажется больше нуля и меньше сопротивления катушки $R_{\rm M}$, которым мы предварительно задавались, то максимально нагретая область находится внутри катушки и максимальное превышение температуры определяется из выражения (3-55).

Среднее превышение температуры первичной обмотки определяется по формуле

$$\theta_{\rm cpi} = \theta_{\rm Marc} - \theta_{\rm i}, \tag{3-58}$$

гле

$$\theta_1 = 0.5 \, \theta_R = 0.25 (P_M - P'_M) R_M.$$
 (3-59)

В формулах (3-58) и (3-59) 0_1 — перепад в первичной обмотке; θ_{κ} — общий перепад температуры в катушке: P'_{M} определяется из (3-54).

2. $x \leq 0$.

Если тепловое сопротивление x меньше или равно нулю, то необходимо найти

$$P''_{M} = \frac{P_{M} (R_{M} + R_{M}^{0}) - P_{CT} R_{C}^{0}}{R_{M} + R_{M}^{0} + R_{C}^{0} + R_{E}}.$$
 (3-60)

Если найденное по этой формуле значение $P''_{\text{м}}$ окажется равным или больше нуля, то максимальное превышение температуры определится по формуле

$$\theta_{\text{MAKC}} = (P_{\text{M}} - P''_{\text{M}})(R_{\text{M}} + R_{\text{M}}^{0}).$$
 (3-61)

Перепад температуры в катушке находится из выражения

 $\theta_{\rm K} = (P_{\rm M} - P''_{\rm M}) R_{\rm M}.$ (3-62)

Среднее превышение температуры определяется ана-

логично предыдущему случаю.

Если найденное из уравнения (3-60) значение P''_{M} будет меньше нуля, то направление потока изменится, т. е. тепловой поток будет направлен от сердечника к катушке.

Из схемы замещения рис. 3-5, σ можно определить возникающий в сердечнике тепловой поток $P'_{\rm cT}$, который будет излучаться в окружающую среду через сопротивления $R_{\rm r}$, $R_{\rm m}$ и $R^{\rm 0}_{\rm m}$. Величины $P'_{\rm c}$ и $\theta_{\rm макс}$ соответственно равны [Л. 19]:

$$P'_{\text{cr}} = \frac{P_{\text{cr}}R_{\text{c}}^{0} - P_{\text{m}} (P_{\text{m}} + R_{\text{m}}^{0})}{R_{\text{m}} + R_{\text{m}}^{0} + R_{\text{c}}^{0} + R_{\text{r}}};$$
(3-63)

$$\theta_{\text{MSEC}} = (P_{\text{CT}} - P'_{\text{CT}}) R_{\alpha}^{0}$$
 (3-64)

Среднее превышение температуры определяется аналогично.

Схема на рис. 3-5 дает возможность решать и обратную задачу, т. е. определять потери в меди по заданному превышению температуры: при этом потери в меди находятся методом последовательного приближения.

Предварительно, используя рис. 3-5,а, находят потери

в меди по формуле

$$P_{\rm M} = \frac{2\theta_{\rm Mak0} - P_{\rm cr} R_{\rm c}^{0} \sqrt{4\theta_{\rm Makc}^{2} - 4\theta_{\rm Makc} R_{\rm c}^{0} P_{\rm cr}}}{R_{\rm M} + R_{\rm M}^{0} + R_{\rm c}^{0} + R_{\rm r}} \cdot (3.65)$$

Затем определяем $P'_{\text{м}}$, x и $\theta_{\text{макс}}$ в зависимости от того, какое значение x получено. Если найденное превышение температуры не совпало с заданным, то расчет повторяют, задавшись новыми потерями в меди, отличными от найденных по формуле (3-65), и так продолжают до тех пор, пока $\theta_{\text{макс}}$ не станет равным заданному значению.

В заключение следует сказать о влиянии частоты питающей сети на тепловой расчет трансформатора.

При изменении частоты сети меняется соотношение потерь в стали сердечника и потерь в меди обмотки. Для определенных значений частот (например, для частот 50 136

и 400 гц, преимущественно применяемых на практике) можно с достаточной точностью сказать о положении максимально нагретой области катушки и соответственно об использованни расчетных формул для вычисления ма-

ксимального превышения температуры.

Для трансформаторов с превышением температуры не болсе +70 °C, питающихся от сети с частотой 50 гу, а также для трансформаторов малых типоразмеров без радиаторов и трансформаторов всех типоразмеров с радиаторами, питающихся от сети с частотой 400 гу, максимально нагретая область находится внутри катушки $(0 < x < R_{\rm M})$ и поэтому расчеты можно вести по формуле (3-55).

Для трансформаторов, питающихся от сети с частотой 400 εu , при типоразмерах сердечников, соответствующих ШЛ10 и более, максимально нагретая область находится на гильзе (x<0), и поэтому расчеты следует вести по формуле (3-56a). При использовании частот более 400 εu расчет следует вести по формуле (3-566).

3-6. Особенности теплового расчета трансформаторов и дросселей различных конструкций

Расчет превышения температуры трансформаторов различных конструкций практически не отличается от

общего порядка расчета, приведенного в § 3-5.

Для трансформаторов с шунтами определяется тепловое сопротивление по формуле (3-10), приведенной в § 3-2. Превышение температуры трансформатора зависит от расположения шунта в катушке. Оптимальным является расположение шунта в наиболее нагретой области катушки, так как при этом обеспечивается максимальный эффект шунтирования. Превышение температуры трансформатора с тепловым шунтом может быть определено путем решения системы уравнений, составленных на основе анализа схемы рис. 3-6,a (для $R_{\rm M} < x > 0$):

$$P_{M} = \theta_{Makc} \left(\frac{1}{R_{r} - x + R_{M}^{0}} + \frac{1}{R_{m}} + \frac{1}{x + R_{r}} \right) - .$$

$$- t_{1} \left(\frac{1}{x + R_{r}} \right). \tag{3-66}$$

$$P_{c} = t_{1} \left(\frac{1}{R_{c}^{0}} + \frac{1}{x + R_{r}} \right) - \theta_{\text{Marc}} \left(\frac{1}{x + R_{r}} \right); \quad (3-67)$$

$$\frac{d\theta_{\text{Marc}}}{dx} = 0. \quad (3-68)$$

В случае, если x < 0, т. е. самая нагретая точка находится на гильзе (рис. 3-6,6), максимальное превышение




Рис. 3-6. Расчетные тепловые схемы замещення трансформатора с тепловым шунтом.

температуры можно определить из системы уравнений:

$$P_{M} = \theta_{MARC} \left(\frac{1}{R_{r} + R_{M}} + \frac{1}{R_{M}} + \frac{1}{R_{M}^{0}} \right) - t_{1} \left(\frac{1}{R_{r} + R_{M}} \right);$$

$$P_{CT} = t_{1} \left(\frac{1}{R_{r} + R_{M}} + \frac{1}{R_{C}^{0}} \right) - \theta_{MARC} \left(\frac{1}{R_{M} + R_{r}} \right).$$
(3-69)

Существенного снижения превышения температуры трансформатора или дросселя можно достигнуть путем применения радиаторов [Л. 20].

В этом случае тепловые сопротивления $R_{\rm m}^0$ и $R_{\rm e}^0$ находятся как сумма отдельных сопротивлений радиатора и сопротивлений теплоотдающих поверхностей трансформатора, оставшихся неоребренными.

- 1. Разбиваем поверхность, определяющую сопротивления $R^0_{_{\mathbf{0}}}$ и $R^0_{_{\mathbf{0}}}$, на участки с одинаковым законом теплоотдачи.
- 2. Для каждого из этих участков определяем по но-мограммам рис. 3-7 и 3-8 конвективную и лучистую составляющие коэффициента теплоотдачи.
- 3. При определении коэффициента теплоотдачи между ребрами необходимо учитывать изменение температуры среды в междуреберном пространстве (t_{ic}) и 138




Рис. 3-7. Помограмма для определения лучистой составляющей коэффициента теплоотдачи.

взаимное влияние двух нагретых поверхностей на процесс теплообмена.

При вертикальном расположении поверхностей ребер радиатора справедлива следующая зависимость [Л. 18]:

$$t_{ic} = t_{n} - (t_{n} - t_{0.c}) L(\eta),$$
 (3-70)

где $t_{\rm n}$ — температура поверхности трансформатора; $t_{\rm 0,c}$ — температура окружающей среды.

Для определения зависимости между критериями L и η нужно определить $A_{\bf k}(l_{\bf k})$ — параметр, учитываю-

щий свойства окружающей среды при температуре $t_{\rm M} = 0.5 \, (t_{\rm H} + t_{\rm o.c})$. Для воздуха значения параметра $A_4 \, (t_{\rm M})$ приведены в табл. 3-4.

По найденному из табл. 3-4 значению $A_4(t_{
m M})$ опреде-

лим и из формулы:

140





Рис. 3-8. Номограммы для определения конвективной a — определение закона теплоотдачи: 6 — конвектиннан составляющая для

где A — определяющий размер, мм; $b_{\mathfrak{m}}$ — расстояние

между ребрами, мм.

Показатель степени n зависит от режима конвективного теплообмена, для каждого из которых справедлив определенный закон: переходный (закон степени $\frac{1}{8}$) и ламинарный (закон степени $\frac{1}{8}$).



составляющей коэффициента теплоотдачи.
закона 1/8;

— конзективная составляющая для закона 1/4-


Закон теплоотдачи определяем по заданному определяющему размеру A и значениям температур $t_{\rm M}$ и 0.

Зависимость критерия L от η для воздуха представ-

лена в табл. 3-5.

При $\eta > 4,5$ критерий $L(\eta) \approx 1$.

Найдя t_{ic} , определяем конвективную составляющую коэффициента теплоотдачи по одной из номограмм (3-8,a—s).



ຑ	o	0,2	0,5	0,8	1,0	1,5		
<i>L</i> (η)	0 0,0		0,245 0,390		0,480	0,680		
П родолжение табл. 3-8								
η	2.0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5		
L (η)	0,815	0,895	0,935	0,960	0,980	0,990		

При расчете для вертикальных поверхностей в качестве определяющего размера A принимается высота поверхности, а для горизонтальных — наименьший размер поверхности. При этом для горизонтальных поверхностей результаты расчета по номограммам нужно увеличить на 30%, если среда находится над поверхностью тела, и уменьшить на 30%, если среда находится под поверхностью. Полученное значение нужно умножить на k=0,9 — эмпирический коэффициент, учитывающий специфику конструкции трансформатора.

Лучистая составляющая коэффициента теплоотдачи

рассчитывается по формуле

$$\alpha_{\pi} = 0.9 f(t_{\pi}, t_{\text{o.c}}) \varphi,$$
 (3-72)

где ϕ — коэффициент взаимного облучения поверхностей ребер, обращенных друг к другу,

$$\varphi = \frac{b_{m}}{b_{m} + 2h_{p}}; \qquad (3-73)$$

здесь h_p — длина ребра в мм.

Величину $f(t_{\text{п}}, t_{\text{ic}})$ определяем по номограмме рис. 3-7. Особенностью этой номограммы является наличие общего показателя шкал $t_1(t_{\text{п}})$ и соответственно $t_2(t_{\text{ic}})$. Это создает неудобства в пользовании номограммой при близких значениях t_1 и t_2 , когда определение $f(t_{\text{п}}, t_{\text{ic}})$ производится в области, касательной к шка-

ле температур. Для этого случая на обратной стороне шкалы температур построена совмещенная шкала для близких значений t_1 и t_2 с интервалом приблизительно в 10°. При малых интервалах температур величина $f(t_{\rm II},\ t_{\rm ic})$ непосредственно считывается с криволинейной шкалы против значения температуры, среднего между двумя данными. Тот же результат получится, если соединить указанные значения прямой и продолжить ее до пересечения с ответной шкалой, но точность результага при этом понижается.




Рис. 3-9. Тепловая схема замещения закрытого трансформатора.

Определив суммарный коэффициент теплоотдачи в междуреберном пространстве $\alpha = \alpha_{\rm K} + \alpha_{\rm J}$, находим тепловое сопротивление радиатора. По найденным $\alpha_{\rm K}$ и $\alpha_{\rm J}$ определяем тепловое сопротивление отдельных участков, а затем и результирующие сопротивления $R_{\rm L}^0$. Дальнейший расчет проводится в порядке, изложенном выше.

Определение превышения температуры трансформаторов закрытого типа (находящихся в кожухе или залитых в форму) производится в соответствии с порядком, изложенным в § 3-5. Наличие дополнительных тепловых сопротивлений изоляционного слоя или кожуха приводит к изменению тепловой схемы замещения, которая будет при этом иметь вид, изображенный на рис. 3-9.

В расчетные формулы для определения $\theta_{\text{макс}}$ и $P'_{\text{м}}$ вместо $R_{\text{м}}^0 + R_{\text{o}}^0$ необходимо подставлять R_{m}^0 (тепловое сопротивление границы кожух — окружающая среда), вместо $R_{\text{м}}$ подставлять $R_{\text{o}} + R_{\text{h}}$. При этом тепловые сопротивления R_{m} и R_{r} для нормализованных сердечников

, берутся из табл. 3-1—3-3, а тепловое сопротивление $R_{\tt m}^0$ определяется по формуле

$$R_{\underline{n}}^{0} = \frac{1}{n}, \qquad (3-74)$$

где $\alpha = \alpha_R + \alpha_{\pi}$ определяется по номограммам рис. 3-7, 3-8 (для приближенных расчетов $\alpha = 1,4 \cdot 10^{-3}$); S—

площадь участков поверхности с одинаковыми значениями α .

Тепловой расчет тороидальных трансформаторов и трансформаторов кабельного типа значительно проще, чем трансформаторов другого типа, так как тепловые потоки потерь меди и стали складываются.

Схема замещения для трансформатора тороидального типа изображена на рис. 3-10, а для трансформатора кабельного типа — на рис. 3-11.




Рис. 3-10. Тепловая схема замещения торондального трансформатора.

Рис. 3-11. Тепловая схема замещения кабельного трансформатора.

Максимальное превышение температуры тороидального и кабельного трансформаторов определяется соответственно по формулам (3-75) и (3-76):

$$\theta_{\text{marc}} = (P_{\text{m}} + P_{\text{cr}}) R_{\text{m}}^{0}; \qquad (3-75)$$

$$\theta_{\text{marc}} = (P_{\text{m}} + P_{\text{cr}}) R_{\text{g}}^{0}. \tag{3-76}$$

При определении $[R^0_{\tt m}$ и $R^0_{\tt m}$ коэффициент теплоотдачи а выбирается по номограммам рис. 3-7 или 3-8.

Порядок теплового расчета тороидального трансформатора приведен в § 5-6.

Тепловой расчет дросселей на базе анализа тепловой схемы замещения практически не отличается от теплового расчета трансформаторов.

Рассмотрим особенности теплового расчета сглаживающих дросселей электрических фильтров.

10—1485

Сглаживающие дросседи имеют, как правило, одну обмотку, и поэтому можно считать, что потери в ней распределены равномерно по всему объему катушки. При этом направление тепловых потоков будет соответствовать схеме рис. 3-5,a, так как положение максимально нагретой области определяется из условия $0 < x < R_{\rm M}$.

Максимальное превышение температуры сглаживающего дросселя может быть найдено по формуле (3-55).

При небольших величинах переменной составляющей магнитиой индукции в сердечнике сглаживающего дросселя (порядка $\leq 0,1$ τn) потерями в стали сердечника можно пренебречь и определять $\theta_{\text{макс}}$ по формуле

$$\theta_{\text{make}} = \frac{1}{4} \left(R_{\text{M}} + R_{\text{M}}^{0} + R_{\text{c}}^{0} + R_{\text{r}} \right) P_{\text{M}}. \tag{3-77}$$

Среднее превышение температуры обмотки сглаживающего дросселя определяется по формуле

$$\theta_{\rm cp} = \theta_{\rm Marc} - 0.5\theta_{\rm K}, \tag{3-78}$$

где

$$\theta_{\mathrm{K}} = 0.25 R_{\mathrm{M}} P_{\mathrm{M}}. \tag{3-79}$$

Тепловые сопротивления $\tilde{R}_{\rm o}^0$, $R_{\rm m}^0$, $R_{\rm r}$ определяются по табл. 3-1 — 3-3 (при использования унифицированных маг-

нитопроводов).

 $\begin{array}{c|c} P_{M\sim} & P_{CT} & P_{Max} \\ \hline R_{R_{M\sim}} & R_{F=} & R_{Max} \\ \hline R_{M\sim} & R_{C}^{\circ} & R_{Max}^{\circ} \\ \hline R_{M\sim}^{\circ} & R_{Max}^{\circ} & R_{Max}^{\circ} \\ \hline \end{array}$

Рис. 3-12. Тепловая схема замещения дросселя насыщения.

Тепловой расчет дросселей переменного тока производится аналогично расчету дросселей фильтров при $P_{ct} \neq 0$.

Расчет превышения температуры обмоток дросселей насыщения производится на основании анализа схемы рис. 3-12.

Максимальное превышение температуры обмоток дросселя определяется по форму-

лам (3-55), . (3-56) в порядке, изложенном в § 3-4. Среднее превышение температуры обмоток определяется из выражений

$$\theta_{\text{cp}} = \theta_{\text{Marc}} - \theta_{\text{=}}; \ \theta_{\text{=}} = 0.5 R_{\text{M}} \ P'_{\text{M}} = ;$$
 (3-80)

$$\theta_{\rm cp} = \theta_{\rm Maxc} - \theta_{\sim}; \ \theta_{\sim} = 0.5 R_{\rm M} P'_{\rm M}, \tag{3-81}$$

где индексом « \sim » обозначены рабочие обмотки д. н. (обмотки переменного тока) и индексом «=»— обмотки управления д. н.

3-7. Методика теплового расчета трансформаторов

Для выполнения теплового расчета трансформаторов с любыми соотношениями геометрических размеров сердечника по описанному выше методу должны быть заданы следующие величины:

1) геометрические размеры сердечника трансформа-

тора а, b, c, h (рис. 2-1), см;

2) потери в сердечнике и в катушке (P_{ct}, P_{M}) , вt;

3) температура окружающей среды (to.c), °C.

Расчет ведется в следующем порядке:

1. Определяют тепловые сопротивления $R_{\rm M}$, $R_{\rm m}^0$, $R_{\rm c}^0$, $R_{\rm c}$, $R_{\rm r}$ схемы замещения по формулам (3-42), (3-25), (3-26), 3-36), (3-15) соответственно.

Расчетные формулы для определения объема катушки (V_{κ}), открытой поверхности охлаждения катушки, непосредственно участвующей в теплообмене с окружающей средой ($S_{\text{охл.к}}$), открытой торцовой поверхности сердечника ($S_{\text{охл.ст}}$) и его боковой поверхности ($S_{\text{охл.с}}$), поверхности гильзы (S_{r}) для трансформаторов броневой (S_{r}) и стержневой (S_{r}) конструкций приведены в табл. 3-6.

В этой же таблице приведены средние значения эквивалентной теплопроводности пропитанной катушки $(\lambda_{\rm rk})$ и гильзы $(\lambda_{\rm r})$ и коэффициентов теплоотдачи: с поверхности катушки $(\alpha_{\rm rk})$, с торца сердечника $(\alpha_{\rm c.f.})$, с боковой поверхности сердечника $(\alpha_{\rm c.f.})$.

При необходимости более точного определения величины λ_{3K} пользуются указаниями, приведенными в § 5-6; для более точного определения коэффициентов теплоотдачи следует пользоваться номограммами рис. 3-7

и 3-8.

2. Тепловое сопротивление катушки для потока, идущего от максимально нагретой области до гильзы (x), определяют по формуле (3-51); величину теплового потока катушка — сердечник $(P'_{\rm M})$, входящего в формулу (3-51), находят по формуле (3-54).

3. Если полученное значение x окажется больше нуля и меньше $R_{\rm M}$, то максимальное превышение температуры катушки следует определять по формуле (3-55),

Наименовлине	Расчетная формула	Дополнительные свед ения
Тепловое сопротивление катушки, $R_{\rm M}$, °С/ sm	(3-42)	$\lambda_{\text{BE}} \approx 1,56 \cdot 10^{-8}, \ \text{sm/cm} \cdot ^{\circ}\text{C}$ $V_{\text{E}} = 2ch \left(a + b + \frac{\pi c}{2} \right), \ \text{cm}^{8} \text{ (BT)}$ $V_{\text{E}} = 2ch \left(a + b + \frac{\pi c}{4} \right), \ \text{cm}^{8} \text{ (CT)}$
Тепловое сопротивление $R_{\rm M}^0$ граинцы катушка—среда, °C/ sm	$R_{M}^{0} = \frac{1}{\alpha_{H} S_{OXH.H}}$ (BT, CT)	$\alpha_{\rm g} \approx 1,4 \cdot 10^{-3}, \; sm/c {\rm m}^2 \cdot {\rm ^{\circ}C}$ $S_{\rm OXH.H} = 2 \; [c \; (2a + '\pi c) + h \; (a + \pi c)], \; c {\rm M}^2 \; (\rm BT)$ $S_{\rm OXH.H} = 2(2a + b)(c + h) + \pi c(2h + c), \; c {\rm M}^2, \; (\rm CT)$
Т епловое сопротивление $R_{\rm c}^0$ границы сердечник—среда, ${}^{ullet}{\rm C}/sm$	$R_{c}^{0} = \frac{R_{c.\tau}R_{e.6}}{R_{c.\tau} + R_{c.6}}$ $R_{e.\tau} = \frac{1}{\alpha_{o.\tau}S_{oxx.e\tau}}$ $R_{c.6} = \frac{1}{\alpha_{c.6}S_{oxx.6}}$	$a_{\text{c.t}} \approx 1,5 \cdot 10^{-8}, \ \theta m/c M^2 \cdot {}^{\circ}\text{C}$ $a_{\text{c.6}} \approx 1,7 \cdot 10^{-8}, \ \theta m/c M^2 \cdot {}^{\circ}\text{C}$ $S_{\text{oxm.ct}} = a \ (4c + 2h + \pi a), \ c M^2, \ (\text{BT})$ $S_{\text{oxm.ct}} = 4a \left(c + \frac{1}{2} \pi a\right), \ c M^2 \ (\text{CT})$ $S_{\text{oxm.6}} = 2b \ (2c + h + \pi a), \ c M^2 \ (\text{CT})$ $S_{\text{oxm.6}} = 2b \ (c + \pi a), \ c M^2 \ (\text{CT})$
Тепловое сопротивление гильзы, $R_{\mathbf{r}}$, °C/вт	$(3-15)$ $R_{\mathbf{r}} = \frac{\delta_{\mathbf{r}}}{\lambda_{\mathbf{r}} S_{\mathbf{r}}}$	$\lambda_{\mathbf{r}} = 1 \cdot 10^{-8}, \ sm/cM \cdot {}^{\circ}\text{C}$ $S_{\mathbf{r}} = 2h (a + b), \ cM^{2} \text{ (BT)}$ $S_{\mathbf{r}} = 4h (a + b), \ cM^{2} \text{ (CT)}$

а среднее превышение температуры первичной обмотки — по формулам (3-58) и (3-59).

4. Если полученное значение х окажется меньше нуля, то необходимо определить тепловой поток катуш-

ка — сердечник (P''_{M}) по формуле (3-60).

Если $P''_{\rm M} \gg 0$, то максимальное превышение температуры катушки определяют по формуле (3-61), среднее превышение температуры катушки — по . формулам (3-58) и (3-62).

Если $P''_{\rm M} < 0$, то величину $P'_{\rm CT}$ рассчитывают по формуле (3-63) и максимальное превышение температуры катушки — по формуле (3-64); среднее превышение температуры катушки определяют по формулам

(3-58) и (3-62).

Если полученные значения превышений температуры обмотки $\theta_{\text{макс}}$ и $\theta_{\text{ср}}$ близки к заданным с точностью порядка 10%, то тепловой расчет трансформатора можно считать оконченным. Если $\theta_{\text{макс}}$ и $\theta_{\text{ср}}$ значительно отличаются от заданных, то следует произвести перерасчет трансформатора путем изменения величин магнитной индукции в сердечнике или плотностей тока в обмотках.

Глава четвертая ОПТИМАЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ ТРАНСФОРМАТОРОВ МАЛОЙ МОЩНОСТИ

4-1. Общие требования к трансформаторам

Характер требований, предъявляемых к трансформаторам малой мощности, в значительной мере зависит от назначения аппаратуры, для которой проектируется данный трансформатор.

При заданных электрических праметрах всегда можно спроектировать трансформатор, который будет иметь паименьшую возможную массу, наименьший

объем, наименьшую стоимость.

Требования наименьшей массы и наименьшего объема являются первостепенными для трансформаторов переносной, самолетной и другой аппаратуры специального назначения, где особенно важно уменьшить общие массу и объем аппаратуры.

Требование наименьшей стоимости является основным конструктивно-экономическим требованием для

трансформаторов стационарной аппаратуры, в которой их масса не имеет существенного значения. Особенно важным это требование является в аппаратуре массового выпуска, где даже незначительное уменьшение стоимости дает в результате большую экономию денежных средств.

На массу, объем и стоимость трансформаторов при одинаковой их мощности влияют следующие факторы:

1. Выбор магнитных материалов, обладающих большой магнитной индукцией насыщения при минимальных удельных потерях.

2. Повышение допустимой температуры перегрева магнитопровода и обмоток до такой величины, при которой еще обеспечивается достаточно надежная работа в течение всего заданного срока службы.

3. Выбор наиболее эффективной конфигурации сер-

дечников (стержневой, броневой или кольцевой).

4. Отыскание оптимального соотношения между основными линейными размерами сердечника выбранной конфигурации (так называемой «оптимальной геометрии» трансформатора или дросселя).

5. Рациональный электрический расчет, при котором обеспечивается выполнение электрических, конструктивных, экономических и различных специальных требова-

ний, поставленных перед разработчиком.

В настоящей главе рассмотрены вопросы оптимальной геометрии трансформаторов малой мощности.

4-2. Вывод основного расчетного уравнения трансформатора

Для решения вопросов, связанных с отысканием оптимальной геометрии магнитопровода и катушки необходимо определить зависимость мощности трансфор-

матора от его геометрических размеров.

упрощения задачи рассмотрим однофазный двухобмоточный трансформатор, работающий на активную нагрузку, с обмотками, выполненными из круглого медного провода. Индуктивностью рассеяния трансформатора пренебрегаем.

Выразим напряжение вторичной обмотки через э. д. с.

и падение напряжения в ней

$$U_2 = E_2(1 - \Delta U_2 \% \cdot 10^{-2}), s.$$
 (4-1)

Электродвижущую силу вторичной обмотки запишем . следующим образом:

$$E_2 = 4kB_{\text{Marc}} \int S_{\text{CT}} k_{\text{CT}} \omega_2 \cdot 10^{-4}$$
. (4-2)

Представим ток вторичной обмотки через плотность тока в ней:

$$I_2 = \delta_2 s_{\text{mp2}},$$
 (4-3)

где δ_2 и $s_{\text{пр2}}$ — плотность тока и сечение провода вторичной обмотки. Сечение провода вторичной обмотки можно обозначить через сечение окна, занимаемого вторичной обмоткой,

$$s_{\text{11p}_2} = \frac{S_{\text{0K2}} k_{\text{0K2}} \cdot 10^2}{w_{\text{o}}}, \quad \text{MM}^2,$$
 (4-4)

где S_{ON2} — площадь окна магнитопровода, занимаемого вторичной обмоткой, c_{M^2} ; k_{ON2} — коэффициент заполнения этой площади обмоткой.

Определив из (4-1)—(4-4) значения I_2 и U_2 и подставив их в (1-43), получим выражение для активной мощности, отдаваемой трансформатором в нагрузку

$$P_2 = 4kB_{\text{Makc}} (1 - \Delta U_2\% \cdot 10^{-2}) f \delta_2 S_{\text{OH2}} S_{\text{CT}} k_{\text{OH2}} k_{\text{CT}} 10^{-2}, \ \theta a. \tag{4-5}$$

Для дальнейшего рассмотрения удобно выразить величины k_{OK2} , S_{OK2} , ΔU_2 , $l_{\text{Cp.B2}}$ и δ_2 через величины, отнесенные к соответствующим параметрам всего трансформатора:

$$n_{1} = \frac{k_{\text{om}}}{k_{\text{om}}}; \ n_{2} = \frac{S_{\text{om}}}{S_{\text{om}}}; \ n_{3} = \frac{\Delta U_{2}}{\Delta U_{xp}};$$

$$n_{4} = \frac{l_{\text{op.ms}}}{l_{\text{op.m}}}; \ n_{5} = \frac{\delta_{2}}{\delta_{\text{op}}}, \ \text{rae} \ \delta_{\text{op}} = \frac{\delta_{1} + \delta_{2}}{2}.$$

$$(4-6)$$

Подставив эти значения в (4-5), получим:

$$P_2 = 4kB_{\text{Marc}} (1 - n_3 \Delta U_{\text{TD}} \% \cdot 10^{-2}) \times \\ \times f \delta_{\text{Cp}} S_{\text{Cr}} k_{\text{Cr}} k_{\text{Cr}} k_{\text{Cr}} n_1 n_2 n_5 \cdot 10^{-2}, \ ea.$$
 (4-7)

Уравнение (4-7) является исходиым расчетным уравнением трансформатора. Входящие в него величины $B_{\rm Mag}$, $\delta_{\rm Cp}$, n_1 , n_2 , n_3 и n_5 выбираются в зависимости от требований, предъявляемых к трансформатору (рекомендации по их выбору приведены в § 4-3 и 4-4).

4-3. Аналитическая зависимость мощности трансформатора от его геометрических размеров при заданном падении напряжения

Для трансформаторов, размеры которых ограничены допустимым падением напряжения, выразим плотность тока в обмотках через падение напряжения. Для этого воспользуемся следующим уравнением:

$$\Delta U_{\mathbf{a}} = I_{\mathbf{a}} r_{\mathbf{a}} = \frac{\rho_{\mathbf{m}} k_{\mathbf{t}} w_{\mathbf{a}} I_{\mathbf{c} \mathbf{p}, \mathbf{a}} \cdot 10^{-2}}{s_{\mathbf{n} \mathbf{p} \mathbf{a}}} I_{\mathbf{a}}, \tag{4-8}$$

где k_l — коэффициент увеличения сопротивления обмотки в зависимости от ее температуры.

Используя (4-2), (4-3) и (4-8), после преобразова-

ний находим:

$$\Delta U_{2}^{0}/_{0} = \frac{\delta_{2}\rho_{m}k_{t}l_{op.n2}\cdot 10^{-4}}{4kB_{max}(S_{cr}k_{or})}.$$
 (4-9)

откуда

$$\delta_{2} = \frac{\Delta U_{2}\% \cdot 4kB_{\text{maxc}} f S_{cr} k_{cr} 10^{4}}{\rho_{\text{m}} k_{c} l_{\text{op.s2}}}.$$
 (4-10)

Подставляя в уравнение (4-7) значение δ_2 из (4-10) и используя (4-6), получаем уравнение мощности, отдаваемой трансформатором при заданном падении напряжения в общем виде

$$P_{a} = \frac{(4kB_{\text{Mano}} \int S_{\text{Or}} k_{\text{Or}})^{2} S_{\text{On}} k_{\text{On}} \Delta U_{\text{PB}} \% (1 - n_{3} \Delta U_{\text{PB}} \% \cdot 10^{-2}) n_{1} n_{3} n_{3} \cdot 10^{-6}}{3\rho_{\text{N}} k_{z} l_{\text{OP} \cdot a} n_{4}}, \quad 6a.$$

$$(4-11)$$

Уравнение (4-11) является основным уравнением, определяющим зависимость между геометрическими размерами трансформатора и отдаваемой мощностью

при заданном падении напряжения.

Рассмотрим величины, входящие в уравнение (4-11). В данном случае частота f и падение напряжения $\Delta U_{\rm Tp}\%$ являются величинами постоянными. Значение $B_{\rm Marc}$ ограничивается величиной индукции насыщения и выбирается максимально возможным из условия заданного теплового режима.

Величины $S_{\text{ст}}$, $S_{\text{ок}}$ и $l_{\text{ср.в}}$ определяются геометрическими размерами трансформатора и могут быть найдены по рис. 4-1, где изображены трансформаторы раз-

личной конфигурации. Так, например, для трансформаторов с броневыми магнитопроводами эти величины равны:

 $S_{cT} = ab; S_{oR} = ch; l_{cp.B} = 2(a+b) + \pi c,$ (4-12)

где a — ширина среднего керна (базовый размер); b — ширина магнитопровода; c и h — ширина и высота окна магнитопровода.




Рис. 4-1. Конструкции магнитопроводов и трансформаторов. a — стержневой; δ — броневой; δ — торондальный.

Коэффициент заполнения окна $k_{\rm ok}$ зависит от конструкции катушки и геометрических размеров магнитопровода. Представим $k_{\rm ok}$ в виде произведения коэффициентов заполнения окна магнитопровода по ширине $(k_{\rm ok})_c$ и высоте $(k_{\rm ok})_h$:

$$k_{\rm OR} = (k_{\rm OR})_c (k_{\rm OR})_h.$$
 (4-13)

Коэффициент заполнения $(k_{
m oR})_c$ может быть представлен в виде

$$(k_{\text{OR}})_c = \frac{[c - (h_{\text{HS.OC}} + \Delta_s + h_{\text{HS.MO}})] k_{\text{HS}}}{ck_{\text{HS}}}, \tag{4-14}$$

где

$$k_{\text{H3}} = \frac{d_{\text{H3}}}{d_{\text{H3}} + h_{\text{H3-MC}}} \tag{4-15}$$

- коэффициент междуслоевой изоляции.

личной конфигурации. Так, например, для трансформаторов с броневыми магнитопроводами эти величины равны:

 $S_{c\tau} = ab; S_{oR} = ch; l_{cp.B} = 2(a+b) + \pi c,$ (4-12)

где a — ширина среднего керна (базовый размер); b — ширина магнитопровода; c и h — ширина и высота окна магнитопровода.




Рис. 4-1. Конструкции магнитопроводов и трансформаторов. a — стержневой; b — броневой; b — торондальный.

Коэффициент заполнения окна $k_{\rm or}$ зависит от конструкции катушки и геометрических размеров магнитопровода. Представим $k_{\rm or}$ в виде произведения коэффициентов заполнения окна магнитопровода по ширине $(k_{\rm or})_{\rm c}$ и высоте $(k_{\rm or})_{\rm h}$:

$$k_{\text{OR}} = (k_{\text{OR}})_c (k_{\text{OR}})_h.$$
 (4-13)

Коэффициент заполнения $(k_{\rm or})_c$ может быть представлен в виде

$$(k_{\text{oK}})_c = \frac{[c - (h_{\text{MB-OC}} + \Delta_s + h_{\text{MB-MO}})] k_{\text{MB}}}{ck_{\text{uo}}}, \tag{4-14}$$

где

$$k_{\text{H3}} = \frac{d_{\text{H3}}}{d_{\text{Ha}} + h_{\text{Ha}, \text{MC}}} \tag{4-15}$$

- коэффициент междуслоевой изоляции.

Коэффициент заполнения $(k_{\rm OK})_h$ определяется из выражения

$$(k_{\text{om}})_h = \frac{(h_{\text{mi}} + h_{\text{ms}}) k_{\text{a.mp}} k_{\text{yi}}}{2h}, \tag{4-16}$$

где

$$k_{3.11p} = \frac{\pi}{4} \left(\frac{d_{11p}}{d_{12}} \right)^{2}$$
 (4-17)

— коэффициент заполнения проводом площади окна без зазоров;

$$h_{\mathrm{H}_{1}} = h - 2\Delta_{\mathrm{H}_{3}}; \tag{4-18}$$

$$h_{\text{A2}} = h_{\text{A1}} - \frac{1}{\sqrt{3}} (c - h_{\text{H3.oc}} - \Delta_{\text{s}}).$$
 (4-19)

Подставляя в (4-13) значения $(k_{\rm ok})_c$ и $(k_{\rm ok})_h$ из (4-14) и (4-16), с учетом (4-15) и (4-17)—(4-19) получаем:

$$k_{\text{OR}} = \frac{k_{\text{HS}}k_{\text{YS}}}{k_{\text{YS}}} \times \frac{\left[(h - 2\Delta_{\text{HS}}) - \frac{1}{2\sqrt{3}} (c - h_{\text{HS}.\text{OC}} - \Delta_{\text{S}}) \right] [c - (h_{\text{HS}.\text{OC}} + \Delta_{\text{S}} + h_{\text{HS}.\text{MO}})]}{ch}.$$
(4-20)

Найдем теперь величины n_1 , n_2 , n_3 и n_4 , входящие в основное уравнение мощности (4-11), исходя из условия получения минимального падения напряжения. С этой целью падение напряжения в обмотках трансформатора представим в следующем виде:

$$\Delta U_{\rm TP}\% = \Delta U_1\% + \Delta U_2\%. \tag{4-21}$$

Выражая $\Delta U_1\%$ и $\Delta U_2\%$ через потери в меди соответствующих обмоток, получаем:

$$\Delta U_1^0/_0 = \frac{P_{\text{M1}} \eta \cdot 100}{P_0}; \qquad (4-22)$$

$$\Delta U_{\rm s}^{0}/_{0} = \frac{P_{\rm MS} \cdot 100}{P_{\rm s}}, \tag{4-23}$$

откуда

$$\Delta U_{\rm Tp} = \frac{100}{P_{\rm a}} (P_{\rm M_1} \eta + P_{\rm M_2}). \tag{4-24}$$

Представим потери в меди первичной обмотки в виде .

$$P_{\mathbf{M}_{\mathbf{I}}} = \frac{k_{\mathbf{I}} \rho_{\mathbf{M}}}{\gamma_{\mathbf{M}}} \delta_{\mathbf{I}}^{2} G_{\mathbf{M}_{\mathbf{I}}}, \tag{4-25}$$

где

$$\delta_1 = \frac{I_1 w_1}{S_{011} k_{011} \cdot 10^2}; \qquad (4-26)$$

$$G_{\text{M}_1} = S_{\text{OR}_1} l_{\text{CP.B}_1} k_{\text{OR}_1} \gamma_{\text{M}};$$
 (4-27)

$$I_1 = \frac{I_2}{\eta} \frac{w_3}{w_1}. \tag{4-28}$$

Подставляя в (4-25) эти значения $\delta_{\mathbf{L}}$ $G_{\mathbf{M}\mathbf{1}}$ и $I_{\mathbf{L}}$ получаем:

$$P_{\rm M_1} = k_t \gamma_{\rm M} I_2^2 \, w_2^2 \, \frac{l_{\rm op.n1}}{\eta^2 S_{\rm out} k_{\rm out}} \cdot 10^{-4}, \, \, om. \tag{4-29}$$

Аналогично для вторичной обмотки получим:

$$P_{\text{M2}} = k_l \gamma_{\text{M}} I_2^2 w_2^2 - \frac{l_{\text{cp.n2}}}{S_{\text{oug}} k_{\text{oug}}} \cdot 10^{-4}, \ \text{sm}.$$
 (4-30)

Подставляя в (4-24) величины $P_{\text{м1}}$ и $P_{\text{м2}}$ из (4-29) и (4-30), получаем следующее выражение для определения падения напряжения в трансформаторе:

$$\Delta U_{\rm Tp}^{0}/_{0} = k_{\rm f} \gamma_{\rm M} \frac{(I_{\rm g} w_{\rm g})^{2}}{P_{\rm g}} \left(\frac{I_{\rm cp.n1}}{\eta S_{\rm Out} k_{\rm Out}} + \frac{I_{\rm cp.n2}}{S_{\rm ouz} k_{\rm ouz}} \right). \tag{4-31}$$

Выразив входящие в (4-31) величины $l_{\text{ср.в.}}$, $l_{\text{ср.в.}}$, $S_{\text{ок.}}$, $k_{\text{ок.}}$ и $k_{\text{ок.}}$ через $S_{\text{ок.}}$, можно получить зависимость $\Delta U_{\text{тр}}\% = f(S_{\text{ок.}})$. Пользуясь этим выражением, можно найти оптимальное значение $S_{\text{ок.}}$, т. е. такое соотношение между площадями, занимаемыми в окне магнитопровода первичной и вторичной обмотками, при котором суммарное падение напряжения в трансформаторе будет минимальным.

Для определения оптимального значения (S_{окі}) опт

решим уравнение

$$\frac{d\left(\Delta U_{1p}\right)}{d\left(S_{0k1}\right)} = 0. {(4-32)}$$

Зная величину $(S_{\text{окі}})_{\text{опт}}$, можно найти оптимальные значения $l_{\text{ср.ві}}$, $l_{\text{ср.в2}}$, $k_{\text{окі}}$, $k_{\text{ок2}}$, $S_{\text{ок2}}$, откуда могут быгь найдены $(n_1, n_2, n_3, n_4)_{\text{опт}}$.

Для большинства инженерных расчетов трансформаторов с ограниченным падением напряжения можно принимать:

 $n_1 \approx 1$; $n_2 \approx 0.6$; $n_3 \approx 0.7$; $n_4 \approx 1.2$.

4-4. Аналитическая зависимость мощности трансформатора от его геометрических размеров при заданном превышении температуры

Для вывода аналитической зависимости мощпост: трансформатора от его геометрических размеров при заданном превышении температуры обмоток используем уравнение (4-7); плотность тока во вторичной обмотке выразим через величину превышения температуры.

Исходя из уравнений (3-65) и (1-46), получаем:

$$P_{M} = \frac{2\theta_{MANC} - R_{c}^{0} k_{u} B_{MANC}^{2} G_{cr} +}{R_{M} + R_{M}^{0} + R_{c}^{0} + R_{r}} \rightarrow + V \overline{4\theta_{MANC}^{2} - 4\theta_{MANC} R_{c}^{0} k_{u} B_{MANC}^{2} G_{cr}}, \qquad (4-33)$$

где $k_{\rm H}$ можно принимать равным $1 \cdot 10^{-3}$ (для стали ЭЗ40) и $1.3 \cdot 10^{-3}$ (для стали ЭЗ10).

Среднюю плотность тока можно определить по формуле

$$\delta_{\rm cp} = \sqrt{\frac{P_{\rm m} \gamma_{\rm m} \, 10^8}{\rho_{\rm m} k_e G_{\rm m}}}, \, a/mm^2. \tag{4-34}$$

Подставив в (4-34) значение $P_{\rm M}$ из (4-33)

$$\delta_{\rm cp} = \frac{\sqrt{(2\theta_{\rm Malic} - R_c^0 k_{\rm H} B_{\rm MSKC}^2 G_{\rm CF} + }}{\rho_{\rm M} k_t G_{\rm M} (R_{\rm M} + R_{\rm M}^0 + } + \frac{+\sqrt{4\theta_{\rm MSKC}^2 - 4\theta_{\rm Makc} R_c^0 k_{\rm H} B_{\rm MSKC}^2) \gamma_{\rm M} 10^8}}{+ R_c^0 + R_{\rm r}}.$$
(4-35)

Выразив плотность тока вторичной обмотки через среднюю плотность тока, получим:

$$\delta_2 = n_5 \delta_{cp}.$$
 (4-36)

Подставив полученное значение δ_2 в исходное уравнение (4-6), получим искомое выражение мощности 156

трансформатора при заданном превышений температуры

$$P_{2}=4\cdot10^{-2}\cdot kB_{\text{Makc}}\left(1-n_{3}\Delta U_{\text{Tp}}^{0}/_{0}\cdot10^{-2}\right)fS_{\text{OK}}S_{\text{CT}}k_{\text{OK}}k_{\text{CT}}n_{1}n_{2}n_{3}\times \frac{\sqrt{\frac{(2\theta_{\text{Makc}}-R_{\text{C}}^{0}k_{\pi}B_{\text{Makc}}^{2}G_{\text{CT}}+}{\rho_{\text{M}}k_{t}G_{\text{M}}(R_{\text{M}}+R_{\text{M}}^{3}+}}}}{+\frac{\sqrt{4\theta_{\text{Makc}}^{2}-4\theta_{\text{Makc}}R_{\text{C}}^{0}k_{\pi}B_{\text{Makc}}^{2}G_{\text{CT}})\gamma_{\text{M}}\cdot10^{3}}}{+R_{\text{C}}^{0}+R_{\text{T}}}}$$
(4-37)

Уравнение (4-37) является основным уравнением, определяющим зависимость между размерами трансформатора и мощностью при заданном превышении температуры. Исследуя это уравнение на максимум мощности, можно найти оптимальные геометрические соотношения магнитопровода трансформатора.

Входящие в выражение (4-37) частота и превышение температуры являются заданными величинами. Величина магнитной индукции определяется из условия допустимых потерь в сердечнике. Сечение магнитопровода $S_{\rm cr}$, площадь его окна $S_{\rm ok}$, массы меди и стали $G_{\rm m}$ и $G_{\rm cr}$, а также тепловые сопротивления определяются геометрическими размерами трансформатора.

Коэффициенты n_1 , n_2 , n_3 , n_5 определим из условия получения минимальных потерь в меди катушки. Для этого представим суммарные потери в меди в следующем виде:

$$P_{\rm M} = P_{\rm M1} + P_{\rm M2}, \tag{4-38}$$

где $P_{\rm M1}$ и $P_{\rm M2}$ — потери в меди первичной и вторичной обмоток.

Учитывая, что

$$I_1 = I_{10} \sqrt{1 + i_0^2}$$
, (4-39)

где i_0 — отношение реактивной составляющей первичного тока к его активной составляющей $(i_0 = I_{\rm p}/I_{\rm a})$, и выражая потери в меди соответствующих обмоток через токи и геометрические размеры трансформатора, получаем следующую формулу для определения потерь в меди трансформатора:

$$P_{\rm M} = k_t \cdot 10^{-4} \gamma_{\rm M} I_2^2 \, w_2 \left[\frac{l_{\rm cp.n1} \, (1 + i_0^2)}{\eta^2 S_{\rm out} k_{\rm out}} + \frac{l_{\rm cp.n2}}{S_{\rm out} k_{\rm out}} \right]. \quad (4-40)$$

Входящие в (4-40) величины $l_{\text{ср.в1}}$, $l_{\text{ср.в2}}$, $S_{\text{ок2}}$, $k_{\text{ок4}}$, $k_{\text{ок2}}$ выразим через $S_{\text{ок1}}$. В результате этого получим зависимость $P_{\text{м}} = f(S_{\text{ок1}})$.

Для определения минимальных потерь решим урав-

нечне

$$\frac{d(P_{M})}{d(S_{OM1})} = 0, (4-41)$$

откуда найдем оптимальные значения $(S_{\text{ок1}})_{\text{опт}}$ и оптимальные величины коэффициентов $(n_1, n_2, n_3, n_5)_{\text{опт}}$.

Для большинства инженерных расчетов трансформаторов с ограниченной температурой перегрева можно принимать:

 $n_1 \approx 1$; $n_2 \approx 0.6$; $n_3 \approx 0.6$; $n_5 \approx 0.8$.

4-5. Оптимальные геометрические соотношения в трансформаторах с ограниченным падением напряжения

Оптимальные геометрические соотношения трансформатора однозначно задаются отношениями высоты окна, ширины окна и ширины ленты к ширине среднего керна магнитопровода. Введем следующие обозначения:

$$m = \frac{h}{a}; n = \frac{c}{a}; l = \frac{b}{a}.$$
 (4-42)

Используя выражения (4-12) для броневых трансформаторов, получаем:

$$S_{c\tau} = la^2$$
; $S_{oR} = mna^2$; $l_{cp.B} = (2 + 2l + \pi n)a$. (4-43)

Апалогичные выражения могут быть получены для трансформаторов с сердечниками стержневой и кольцевой конструкции. Эти выражения приведены ниже в табл. 4-1.

Подставляя в (4-11) величины $S_{\rm cr}$, $S_{\rm ok}$ и $l_{\rm cp.B}$ для трансформаторов броневой конструкции, выраженные через безразмерные параметры m, n и l, получаем:

$$P_{2} = \frac{(4kB_{\text{MaxQ}}k_{\text{CT}})^{2} l^{2} nna^{5} k_{\text{OX}} \Delta U_{\text{XP}} \% (1 - n_{3} \Delta U_{\text{TP}} \% 10^{-2}) n_{1}n_{2}n_{3} \cdot 10^{2}}{k_{t} p_{\text{M}} (2 + 2l + \pi n) n_{4}}.$$
(4-44)

Для оценки массовых, объемных или стоимостных характеристик трансформатора необходимо найти крите-158

Конструк- ция наги- топровода	Scr	Son	l _{cp.s}	l _{cT}	V _{cz}
Бропевая (рис. 4-1,a)	la*	mna ^a	$(2+2l+\pi n)a$	2(1+n+m)	$2l\left(1+n+m\right)a^{3}$
Стержневая (ряс. 4-1,б)	las	mna*	$\left(2+2l+\frac{n}{2}\right)a$	2(2+n+m)a	$2l(2+n+m)a^{3}$
Кольцевая (рис. 4-1,8)	las	0,74 <i>na</i> ª	$2\left[1+l+\frac{\pi}{4}\left(-1-\frac{n}{4}+\right.\right]$	≈(n+1)a	$\pi l(n+1)a^3$
			$+V\overline{0,485n^2+n+1}$		

рий, являющийся функцией параметров m, n, l, который мог бы характеризовать оптимальность выбранной геометрии независимо от абсолютного размера. Для этого выделим в (4-44) сомножители, определяемые размератрансформатора. Очевидно, что величины k_l , $\rho_{\rm M}$ и $\Delta U_{\rm TD}\%$ не являются функциями геометрических размеров; величина магнитной индукции $B_{\text{маке}}$ выбирается максимально возможной с учетом 5-10% увеличения сетевого напряжения; $k_{\rm cr}$ меняется в малых пределах (от 0,8 до 0,93) в зависимости от применяемого материала сердечника и частоты сети f, поэтому для исследовання можно считать $k_{\rm cr}$ постоянным; $k_{\rm or}$ для сердечников с $S_{\rm or} > 1$ см² можно считать не зависящим от геометрических размеров; зависимость $k_{
m ok}$ от геометрии начинает заметно сказываться при размерах $S_{
m ok}{<}1~c{\it m}^2$ и определяется в значительной мере выбором изоляционных материалов.

Чтобы охарактеризовать оптимальность трансформатора с точки зрення его массы, необходимо в правой части уравнения (4-44) выделить все сомножители, зависящие от размеров. Тогда получим:

$$P_2 = K \frac{l^2 m n a^5}{2 + 2l + \pi n}, \tag{4-45}$$

где

$$K = \frac{(4k \int B_{\text{MaNO}} k_{\text{CT}})^2 k_{\text{ON}} \mathcal{L} U_{\text{TP}} \% (1 - n_2 \mathcal{L} U_{\text{TP}} \% \cdot 10^{-2}) n_1 n_2 n_3 \cdot 10^{\frac{1}{8}}}{\rho_{\text{M}} n_3}.$$
(4-46)

Чтобы получить безразмерный критерий, пригодный для оценки оптимальной геометрии трансформатора любой мощности, разделим обе части уравнения на его массу в степени $^{5}/_{3}$, так как мощность пропорциональна базовому размеру α в пятой степени, а масса — в третьей степени.

Общая масса трансформатора любой конструкции может быть найдена по формуле

$$G_{\text{TP}} = \gamma_{\text{CT}} k_{\text{CT}} V_{\text{CT}} + \gamma_{\text{M}} k_{\text{OK}} V_{\text{K}} + \gamma_{\text{H3}} (1 - k_{\text{OK}}) V_{\text{K}} =$$

$$= \gamma_{\text{CT}} k_{\text{CT}} V_{\text{CT}} + \gamma_{\text{K}} V_{\text{K}}$$
(4-47)

где

$$\gamma_{\mathsf{K}} = \gamma_{\mathsf{M}} k_{\mathsf{OK}} + \gamma_{\mathsf{M3}} (1 - k_{\mathsf{OK}}). \tag{4-48}$$

В (4-47) и (4-48) $\gamma_{\rm K}$ — приведенная плотность катушки; $\gamma_{\rm H3}$ — плотность изоляционных материалов катушки трансформатора ¹.

Величины $V_{\rm cr}$ для трансформаторов различных конструкций приведены в табл. 4-1. Величины $V_{\rm K}$ могут быть определены по данным той же таблицы по фор-

муле

$$V_{R} = S_{OR} l_{CP.B.} \tag{4-49}$$

Используя соотношения (4-45) — (4-49) для броневого трансформатора, получаем:

$$\frac{P_2}{G_{\tau p}^{5/4}} = K \frac{l^2 mn}{(2 + 2l + \pi n) \left[2\gamma_{\rm ex} k_{\rm ex} l \left(1 + n + m \right) + \gamma_{\rm w} mn \left(2 + 2l + \pi n \right) \right]^{5/3}}.$$
(4-50)

Для получения оптимальных геометрических соотношений и оптимальной конструкции сердечника в трансформаторе с заданным падением напряжения исследуются на максимум функциональные зависимости для различных конструкций сердечника:

в трансформаторе наименьшей массы

$$\frac{P_{\bullet}}{G_{\pi p}^{5/8}} = f_{1}(m, n, l); \tag{4.51}$$

в трансформаторе наименьшей стоимости

$$\frac{P_2}{U_{\text{up}}^{6/3}} = f_2(m, n, l); \tag{4-52}$$

 $^{^{1}}$ Величину $\gamma_{\kappa 3}$ можно принимать равной 2 г/см 3 для большинства изоляционных материалов, применяемых в трансформаторах малой мощности.

$$\frac{P_2}{V_{\tau,s}^{5/3}} = f_s(m, n, l). \tag{4-53}$$

Исследуя на максимум эти зависимости, находим $n_{\text{опт}}$; $l_{\text{опт}}$; $m_{\text{опт}}$.

Задачу целесообразно решать на ЭВМ, задаваясь конкретными геометрическими соотношениями, и в окрестностях оптимальных значений строить графические зависимости.

На основании анализа этих графических зависимостей можно определить геометрические соотношения, позво-

ляющие получить трансформаторы с минимальной массой, объемом или стоимостью. На рис. 4-2 приведен пример графических зависимостей мощности трансформатора, отнесенной к его весу, от геометрических размеров, когда трансформатор рассчитывается на заданное падение напряжения.

Исследуя эти зависимости, можно установить
следующее: если варьировать одним из линейных
размеров, максимум исследуемой функции может быть достигнут при
различных геометрических соотношениях (различных значениях m, n, l).

Однако не все из этих оптимальных сочетаний одинаково приемлемы, так как могут иметь место острые минимумы,




Рис. 4-2.

a— зависимость мощности броневого трансформатора, отнесенной к массе активных материалов, от соотношений геометрических размеров для случая, когда масса трансформатора ограничена допустимым падением напряжения (ΔU =10%: I=0.8; I=50 гд): I6— то же для мощности, отнесенной к объему активных материалов.

что не дает возможности отклопиться от данного размера при производстве трансформаторов. Кроме того, минимальные значения функции могут оказаться в области очень малых или очень больших значений ширипы ленты.

Отклонения от оптимальных значений *m*, *n*, *l* в пределах каждой конфигурации могут привести к значительному проигрышу в массе (до трех и более раз), иными словами, варьируя одним из линейных размеров, мы можем в некоторых случаях заходить в чрезвычайно невыгодные зоны.

При выборе оптимальных размеров для инженерных расчетов необходимо исследовать максимальные значения для каждой конструкции сердечника (броневой, стержневой или кольцевой) и оценить их с точки зрения технологии и удобства проектирования, причем иногда решающим фактором могут оказаться конструктивнотехнологические требования.

Оптимальные геометрические соотношения в трансформаторе и распределение потерь в обмотках зависят от коэффициента заполнения окна сердечника медью, способа намотки, расположения слоев и плотности об-

моточного материала и сердечника.

Частота питающего напряжения, падение напряжения и индукция только косвенно влияют на геометрию, так как для одной и той же мощности требуются различные размеры и, следовательно, будет различным коэффициент заполнения; иными словами, при выборе геометрии трансформатора с заданным падением напряжения будет играть большую роль конструктивнотехнологическое исполнение катушки.

Для трансформаторов, намотанных медным эмалированным проводом, оптимальные соотношения по стоимости и по массе лежат примерно в окрестности значе-

ний: $n_{\text{опт}} = 0.5 \div 0.6$; $m_{\text{опт}} = 2 \div 3$; $l_{\text{опт}} = 1 \div 1.5$.

Оптимальной конфигурацией магнитопровода для трансформаторов на заданное падение напряжения является броневая.

4-6. Оптимальные геометрические соотношения в трансформаторах с ограниченным превышением температуры

Для определения геометрических соотношений в трансформаторе, размеры которого определяются нагревом обмоток, необходимо так же, как и в § 4-5, исходить из условий получения минимальной массы, минимальной стоимости или минимального объема.

Выше было выведено аналитическое выражение (4-37), связывающее мощность трансформатора с его 162

размерами и справедливое для любого типа трансформатора независимо от его конструктивно-технологического исполнения. Там же был получен безразмерный критерий для оценки опгимальной геометрии трансформаторов с ограниченным падением напряжения. Однако для трансформаторов, размеры которых ограничиваются превышением температуры, крайне сложно получить критерий оптимальности, не зависящий от базового линейного размера а.

Действительно, если рассмотреть, например, выражения (4-37) и (4-47), то видно, что входящие в них величины $S_{\rm ct}$, $S_{\rm ok}$, $V_{\rm ct}$, $G_{\rm ct}$, $V_{\rm k}$ и $G_{\rm M}$, а также величины тепловых сопротивлений $R_{\rm M}$, $R_{\rm o}^{\rm o}$, и $R_{\rm r}$ зависят от геометрических размеров трансформатора, причем исключить базовый размер a из отношения $P_2/G_{\rm TP}$ ни при каких значениях P_2 и $G_{\rm TD}$ пе представляется воз-

можным.

На основании многочисленных экспериментальных данных можно считать, что в области малых мощностей на частотах 50, 400 и 1 000 гц справедливо соотношение

$$\frac{P_{\mathbf{z}}}{G_{\mathbf{z}\mathbf{p}}} \Longrightarrow Va. \tag{4-54}$$

Выражение (4-54) показывает, что зависимость величины отношения $P_2/G_{\rm TP}$ от размера a невелика, и поэтому оно может служить критерием для оценки оптимальности геометрических соотношений в диапазоне мощностей с кратностью 1,5—2.

Заменяя в (4-37) и (4-47) все величины, зависящие от геометрических размеров, безразмерными критерия-

ми m, n и l, получаем уравнение


$$\frac{P_s}{G_{\pi P}} = f(m, n, lB_{\text{Marc}}). \tag{4-55}$$

Исследуя это выражение на максимум путем решения уравнений

$$\frac{d\left(\frac{P_2}{G_{xp}}\right)}{dm} = 0; \quad \frac{d\left(\frac{P_2}{G_{xp}}\right)}{dn} = 0;$$

$$\frac{d\left(\frac{P_2}{G_{xp}}\right)}{dl} \quad \text{if} \quad \frac{d\left(\frac{P_2}{G_{xp}}\right)}{dB_{\text{Mako}}} = 0,$$

находим оптимальные значения $(m, n, l, B_{ exttt{make}})_{ ext{ont}},$ для дискретного ряда значений a.






Рис. 4-3. Зависимость мощности трансформатора, стержневого отнесенной к массе активных матерналов, от соотношений геометразмеров для случая, рических трансформатора масса ограничена превышением темпера-Typis $(0=55\,^{\circ}\text{C}; B_{\text{Marc}}=1.5\,\text{TA};$ $P_2 = 200 \text{ } \epsilon a, m = 2; f = 50 \text{ } \epsilon u$). a - n = const: 6 - l = const.

формуле (4-6) величину $(n_5)_{\text{OHT}}$. Указанное выше целесообразследование нее всего производить на

ЭВМ, задаваясь рядом дискретных значений.

Зная $(B_{\text{макс}})_{\text{опт}}$, можно по формуле (4-35) най-

ти величину $(\delta_{cp})_{ont}$ и по

По результатам провеленных расчетов поприводимые на строены рис. 4-3—4-5 в качестве примера зависимости.


В результате анализа получены следующие оптимальные значения безпараметров размерных (при $\theta_{\text{макс}} = 50 \div 70 \,^{\circ}\text{C}$):

трансформаа) для минимальной мас-TODOB работающих на частоте 400 гц, $l_{\text{опт}} = 1 \div 2$;

 $n_{\text{ORT}} = 0.8 \div 1.2$; $m_{\text{ORT}} = 2 \div 3$; $(B_{\text{MARC}})_{\text{ORT}} = 1.4$ TA. магнитопровода — броконструкция Оптимальная

певая:

б) для трансформаторов мощностью до 200 ва, рабо-






Рис. 4.4. Графики удельной мощности для трансформатора броневого типа с обмотками из фольги при $f = 400 \ \epsilon q$. a-n=const; 6-l=const.

тающих на частоте 1 000 гц, $l_{\text{опт}} = 0.6 \div 1.5$; $n_{\text{онт}} = 1.2 \div 1.7$; $m_{\text{онт}} = 2 \div 3$.

Оптимальная конструкция магнитопровода — броневая:

в) для трансформаторов минимальной стоимости 100-200 ва, работающих на частоте 50 ец, $l_{\text{опт}}=1,5\div 2;$ $n_{\text{опт}}=1;$ $m_{\text{опт}}=1,5\div 3.$




Рис. 4-5. Зависимость мощности броневого трансформатора, отпесенной к массе активных материалов, от индукции при частоге f= =400 $\epsilon \mu$ для случая, когда масса трансформатора ограничена превышением температуры $0=55\,^{\circ}\text{C}$.

a — для мощности 200 aa; b — для мощности 100 aa.

Оптимальная конструкция магнитопровода — стержневая.

Приведенные выше выражения и разработанная методика анализа позволяют определить геометрию магнитопроводов при различных частотах питания и различных превышениях температуры.

4-7. Ряды магнитопроводов

Мощности трансформаторов, применяемых в радиоэлектронике, автоматике, связи и в других отраслях техники, обычно лежат в узком дианазоне — от нескольких вольт-ампер до нескольких киловольт-ампер. В то же время количество типов и размеров магнитопроводов трансформаторов для перекрытия этого диапазона весьма велико. Стремление к ускорению производства и уменьшению стоимости трансформаторов постепенно привело к значительному ограничению количества типоразмеров магнитопроводов и к созданию рядов магнитопроводов.

Рядом магнитопроводов называется совокупность геометрически подобных магнитопроводов, обеспечивающая возможность разработки трансформаторов в заданном диапазоне мощностей. В зависимости от поставленных требований могут существовать ряды, обеспечивающие получение минимальных массы, объема или

стоимости.

Рассмотрим принципы построения ряда магнитопро-

водов для силовых трансформаторов.

Для построения ряда магнитопроводов необходимо прежде всего задаться рядом значений мощности трансформаторов, полностью охватывающих заданный диапазон. Поскольку закономерное распределение мощностей силовых трансформаторов отсутствует и любое значение является равновероятным, то для установления требуемой закономерности целесообразно использовать геометрические прогрессии.

Государственным общесоюзным стандартом «Предпочтительные числа и ряды предпочтительных чисел» (ГОСТ 8032-56) для построения рядов рекомендуются $n = \frac{n}{\sqrt{25}}$

геомегрические прогрессии со знаменателем $\sqrt[n]{10}$.

Практика проектирования серий трансформаторов малой мощности показывает, что для построения ряда магнитопроводов наиболее выгодна разность между мощностями двух соседних магнитопроводов, равная примерно 25%. Это определяет использование для построения ряда магнитопроводов геометрической прогрессии со знаменателем $\sqrt[10]{10} = 1,25$.

При выборе геометрических размеров каждого из магнитопроводов (т. е. размеров а, b, c и h) обычно используют ряды предпочтительных чисел, приведенные в ГОСТ 8032-56. Ряд прогрессии со знаменателем 1,25 содержит числа 1,0; 1,25; 1,6; 2,0; 2,5; 3,2; 4,0; 5,0; 6,3;

8,0; 10,0 и т. д.

Обычно принимают линейный размер каждого магнитопровода (а) в соответствии с указанным рядом

предпочтительных чисел, а остальные его размеры (b, c и h) — в соответствии с оптимальными значениями безразмерных коэффициентов l, n и m. В результате этого получается ряд геометрически подобных магнитопроводов, что не только упрощает их изготовление, но и значительно сокращает время, необходимое для расчета трансформаторов.

Рассмотрим особенности построения ряда магнитопроводов с пластинчатыми и ленточными сердечниками.

Основным технологическим требованием при проектировании ряда магнитопроводов является сведение к возможному минимуму количества штампов и различных приспособлений, необходимых для изготовления трансформаторов на заданный диапазон мощностей. Если ряд магнитопроводов проектируется на основе пластинчатых сердечников, то необходимое количество типоразмеров легко получить при небольшом количестве штампов, изменяя толщину пакета (т. е. размер а) в широких пределах. При этом величина удельной мощности трансформатора с оптимальными соотношениями размеров магнитопровода (т. е. мощности, приходящейся на единицу массы, объема или стоимости) изменяется незначительно. Это позволяет получить наибольшие или близкие к ним удельные мощности для всех магнитопроводов данного ряда.

В том случае, когда ряд магнитопроводов проектируется на основе ленточных сердечников, необходимое количество типоразмеров при наименьшем количестве приспособлений может быть получено как путем измененя ширины ленты (при неизменной высоте окна), так и изменением высоты окна (при неизменной ширине ленты).

Для трансформаторов броневой конструкции с ленточными сердечниками выгоднее вариация по ширине ленты, а для стержневых — вариация как по высоте окна, так и по ширине ленты. Это объясняется тем, что удельная мощность броневых трансформаторов меняется мало лишь при изменении ширины ленты (или пропорционального ей коэффициента I), в то время как удельная мощность стержневых трансформаторов почти не меняется при изменении высоты (или пропорционального ей коэффициента m) в широких пределах.

Указанный выше способ вариации по ширине ленты используется и при проектировании ряда с кольцевыми

магнитопроводами. Это возможно потому, что удельная мощность тороидальных трансформаторов практически постоянна при изменении высоты кольца в широких пределах.

Для силовых трансформаторов и дросселей рекомендуется применять следующие ряды магнитопроводов:

1. Магнитопроводы типа ПЛ — в низковольтных трансформаторах наименьшей массы на частоте 400 гц с мощностью выше 350 ва и на частоте 50 гц с мощностью большей, чем обеспечивает ряд ПЛМ, дросселях большей энергоемкости и высоковольтных трансформаторах наименьших массы и стоимости на частотах 50 и 400 гц и в трансформаторах с малым рассеянием.

2. Магнитопроводы типа ПЛВ — в высоковольтных трансформаторах с потенциалом свыше 20 кв на часто-

тах 50, 400 и 1 000 гц.

3. Магнитопроводы типа $\Pi J M - в$ низковольтных трансформаторах наименьших массы и стоимости на частоте 50 εu .

4. Магнитопроводы типа ШЛ - - в трансформаторах

панменьшей массы на частоте 400 гц.

5. Магнитопроводы типа ШЛМ — в трансформаторах наименьших массы и стоимости на частоте 50 гц ориентировочно до мощности 100 ва, трансформаторах с ограничением по падению напряжения, дросселях фильтров и трансформаторах низкой частоты.

6. Магнитопроводы типа ШЛО— в низковольтных трансформаторах на повышенные частоты от 1000 до 5000 гц и высоковольтных трансформаторах на часто-

тах от 50 до 5000 гц.

7. Магнитопроводы типа ОЛ — в трансформаторах малой мощности на частоте 50 ги.

Глава пятая РАСЧЕТ ТРАНСФОРМАТОРОВ МАЛОЙ МОЩНОСТИ

5-1. Особенности расчета трансформаторов малой мощности. Основные расчетные условия

Исходными величинами для расчета трансформатора являются: напряжение и частота питающей сети, а также мощности и напряжения вторичных обмоток.

В результате расчета должны быть определены reoметрические размеры сердечника, данные обмоток (т. е. числа витков, марки и днаметры проводов), а также электрические и эксплуатационные параметры трансформатора. Важнейшими из этих параметров являются к. п. д. трансформатора, ток холостого хода, падение напряжения и превышение температуры обмоток над тем-

пературой окружающей среды.

Расчет трансформатора по указанным выше исходным данным представляет собой математически неопределенную задачу, допускающую большое количество различных решений. Последнее объясняется тем, что число параметров трансформатора, подлежащих определению, больше числа уравнений, связывающих указанные параметры с исходными величинами. В связи с этим в процессе расчета трансформаторов приходится предварительно задаваться рядом значений электрических, электромагнитных и конструктивных величи, основываясь при этом главным образом на экспериментальных данных, полученных в результате испытания ряда трансформаторов, подобных рассчитываемому.

Вопросы расчета трансформаторов средней и большой мощности в настоящее время разработаны достаточно полно, и им посвящено большое количество специальной литературы. Однако методы расчета мощных трансформаторов не всегда оказываются приемлемыми для расчета силовых трансформаторов малой мощности. Причины этого заключаются в специфических особенностях проектирования и применения трансформаторов малой

мощности.

Действительно, одной из основных задач расчета трансформаторов большой и средней мощности является выбор конфигурации магнитопровода. При расчете же трансформаторов малой мощности используются нормализованные магнитопроводы заданной конфигурации.

Трансформаторы большой и средней мощности обычно работают параллельно. Поэтому исходной величиной для их расчета является напряжение короткого замыкания, величина которого определяет распределение нагрузок между параллельно работающими трансформа-

торами.

Трансформаторы малой мощности обычно используются для питания индивидуальных нагрузок, и поэтому получение определенной, заранее заданной величины напряжения короткого замыкания для них не является обязательным.

Величина тока холостого хода влияет на коэффициент мощности трансформатора и потребление им реактивной мощности из сети переменного тока. Во избежание излишней загрузки электрических сетей реактивной мощностью величина тока холостого хода для мощных трансформаторов обычно не превышает нескольких процентов. Для трансформаторов малой мощности, применяемых большей частью в переносной радноаппаратуре, решающее значение имеет получение минимально возможной массы и объема трансформатора. Как уже отмечалось выше, при этом значительно возрастает ток холостого хода, достигая (при частоте сети 50 гц) величины 30-50%; с получающимся при этом увеличением реактивной мощности приходится мириться, хотя суммарная мощность, потребляемая всей массой маломощных трансформаторов в масштабах страны, достаточно велика.

Трансформаторы большой и средней мощности в подавляющем большинстве случаев выполняются с масляным охлаждением, в то время как трансформаторы малой мощности имеют, как правило, лишь воздушное охлаждение. Поэтому электрические и электромагнитные нагрузки, допускаемые в трансформаторах малой мощности значительно меньше, чем в трансформаторах боль-

шой и средней мощности.

Некоторые параметры трансформаторов малой мощности количественно отличаются от параметров мощных трансформаторов. Так, например, относительная величина активного падения напряжения в обмотках трансформаторов значительно больше, а относительная величина реактивного падения напряжения — значительно меньше, чем в трансформаторах большой и средней мощности.

Следует также отметить, что трансформаторы большой мощности работают лишь при частоте питающей сети, равной 50 гц, в то время как трансформаторы малой мощности часто проектируются для работы при более высоких частотах (400, 800, 1000 гц и более).

Перечисленные выше особенности трансформаторов малой мощности потребовали разработки для них спе-

циальных методов расчета.

Основной задачей при расчете трансформаторов малой мощности является уменьшение их габаритных размеров и массы. Одним из методов решения этой задачи является увеличение электромагнитных и электрических нагрузок — магнитной индукции в сердечнике и плотности

тока в обмотках. Однако с увеличением магнитной индукции увеличиваются потери в сердечнике, а с увеличением плотности тока растут потери в обмотках. Вызванное увеличением потерь возрастание температуры сердечника и обмоток допустимо лишь до некоторого предела, определяемого теплостойкостью и сроком материалов, применяемых для изоляции обмоточных проводов и всей обмотки в целом. Поэтому предельно допустимой температуре нагрева трансформатора соответствуют вполне определенные значения магнитной индукции и плотности тока, которые не остаются одинаковыми для трансформаторов различной мощности. Известно, что с уменьшением геометрических размеров трансформатора поверхность охлаждения уменьшается медленнее, чем его объем и пропорциональное объему количество выделяемого в нем тепла. Поэтому для сохранения температуры обмотки неизменной при уменьшении мощности трансформатора увеличивают расчетные значения магнитной индукции и плотности тока. Однако это увеличение возможно лишь до вполне определенных значений.

Как известно, при увеличении индукции возрастает значение тока холостого хода, а в случае увеличения плотности тока — падение напряжения в обмотках. С уменьшением мощности трансформатора относительное значение тока холостого хода возрастает, так как длина пути магнитного потока в сердечнике уменьшается в меньшей степени, чем мощность трансформатора; относительное значение падения напряжения увеличивается как вследствие увеличения средней длины витка обмотки с уменьшением мощности трансформатора, так и из-за увеличения плотности тока в обмотках.

Увеличение тока холостого хода и падения напряжения ограничивается допустимой величиной реактивной мощности, потребляемой трансформатором из сети, и допустимыми изменениями напряжения на зажимах вторичной обмотки трансформатора при изменении тока нагрузки.

Значения магнитной индукции и плотности тока, при которых превышение температуры обмоток, ток холостого хода и падение напряжения в обмотках достигают предельно допустимых величин, называют критическими, а соответствующую им мощность трансформатора — критической мощностью ($P_{\rm RP}$) [Л. 13].

Критическая мощность трансформатора зависит от многих факторов — частоты питающей сети, теплового режима трансформатора, констант проводникового и магнитного материалов, допустимых значений к. п. д., тока холостого хода, падения напряжения в обмотках и геометрии магнитопровода 1.

Условия расчета трансформаторов, мощность которых больше критической, отличаются от условий расчета трансформаторов, мощность которых меньше критиче-

ской.

В случае, когда $P_{\text{тип}} > P_{\text{кр}}$, трансформаторы следует рассчитывать, исходя из условия постоянства перегрева обмоток; при этом величины индукции и плотности тока

определяются допустимым нагревом обмотки.

Когда же $P_{\text{тип}} < P_{\text{кр}}$, трансформаторы нужно рассчитывать, исходя из условия получения заданных значений падения напряжения или тока холостого хода; величины индукции и плотности тока в этом случае определяются допустимыми значениями падения напряжения и тока холостого хода.

Расчет на заданный перегрев или заданное падение напряжения являются основными расчетными условиями для трансформаторов малой мощности. Лишь в сравнительно редких случаях, когда масса (или объем) трансформатора не имеет существенного значения, а наиболее важным является получение минимального значения потребляемой из сети мощности, трансформаторы рассчитывают из условия получения заданного к. п. д.

5-2. Определение электромагнитных и электрических нагрузок

Основными параметрами, определяющими собой массу, габаритные размеры и тепловой режим трансформатора, являются магнитная индукция в сердечнике и плотность тока в его обмотках. Значениями магнитной индукции и плотности тока необходимо задаваться в самом начале расчета, когда известны только частота питающей сети и мощность, отдаваемая трансформатором в нагрузку.

В последнее время в некоторых работах рассматривались аналитические методы определения зависимостей

 $^{^1}$ Примерные значения $P_{\rm вр}$ для трансформаторов с магнитопроводами различной конструкцией для частот 50 и 400 $\it eq$ приведены в $\{JI, 13\}$.

 $B_{\text{макс}} = f(P_2)$ и $\delta = f(P_2)$. Однако точность аналитических выражений, полученных различными авторами, невелика в связи с тем, что при выводе этих выражений принимался ряд упрощающих допущений. По этой причине аналитические зависимости для определения $B_{\text{макс}}$ и δ на практике не используются.

В большинстве методов расчета силовых трансформаторов малой мощности значения $B_{\text{макс}}$ и δ определяются на основании испытаний серий трансформаторов, построенных на основе нормализованных рядов магнитопроводов. Полученные в результате этих испытаний данные обычно приводятся в виде таблиц или графиков зависимости $B_{\text{макс}}$ и δ от мощности, отдаваемой трансформатором (или его типовой мощности).

Для каждого ряда магнитопроводов с изменением частоты питающей сети, материала, используемого для изготовления сердечников, допустимого превышения температуры или тока холостого хода необходимо пользоваться различными зависимостями индукции и плотности тока от мощности трансформатора.

Далее в табл. 5-1 и 5-2 приведены указанные зависимости для рядов магнитопроводов, нашедших наибольшее применение при изготовлении трансформаторов малой мощности.

Приведенные в табл. 5-1 и 5-2 значения $B_{\rm маке}$ и δ могут использоваться как рекомендуемые для трансформаторов не более чем с двумя вторичными обмотками

Таблина 5-1

Конструкция	ал сер- в и его а, мм	з сети,	Магнитная индукция $B_{ ext{Marko}},\ m$ а, пун $\Sigma P_{ ext{R}},\ ea$						
магнитопровода	Матеонал дечника и толщина,	Частота гч	5—15	15—50	50—150	150300	30 0 —1 000	1 000— 2 500	
Броневая (пластинчатая)	342. Δ=0,35	50	1,1-1,3	1,3	1,3— 1,35	1,35	1,35—1,2		
Броневая (лен- точная)	9310, Δ=0,35	50	1,55	1,65	1,65	1,65	1,65	_	
Стержневая (ленточная)	9310, Δ=0,35	50	1,5—1,6	1,6	1,7	1.7	1,7	1,7	
Броневая (пластинчатая)	944, Δ≔0,2	400	1,1	1,2	1,2— 1,15	1.15— 1.0	1,0-0,8	0,8-0,65	
Броневая (лен- точная)	9340, Δ=0,15	400	1,4	1,4	1,4	1,4	1,3	_	
Стержневая (ленточная)	3340, Δ=0,15	400	1,6	1,6	1,6—1,5	1,5—1,3	1,3-0,99	0,96-0,8	

Кенструкция	B.T Cep-	CeTH,		Плотн	ость тока	ъ 8, а/м.	м³, при ΣР	з, еа
магнятопровода	Матегиал дечника в толщина,	Частота	5—15	15—50	50—150	150— 300	300— 1 000	1 000— 2 500
Броневая (пластинчатая)	342, 4=0,35	50	3,9— 3,0	3,0— 2,4	2.4— 2,0	2,0— 1,7	1,7-1,4	_
Бриневая (ленточная)	9310, 4=0,35	50	3.8 3,5	3,5— 2,7	2,7— 2,4	2.4— 2.3	2,3-1,8	-
Стержневая (ленгочная)	3310, 4=0,35	50	7-5,2	5,2— 3,8	3,8— 3,0	3.0— 2,4	2,4-1.7	1,7-1,4
Броневзя (пластинчатая)	944, 4=0,2	400	6,0	5,5— 5,0	5,0 4,0	4.0— 2,8	2,8-1,6	1,6-1,1
Броневая (лен- точная)	9340, 4 <u>⇒</u> 0,15	400	7.8 — 9.4	9.4— 6,5	6,5— 4,0	4,0— 2,7	2,71,5	_
Стержневая (ленточная)	9340, Δ=0,15	400	11-9,6	9,6— 5,6	5.6— 3,5	3,5— 2,8	2,8-1,8	1,8-1,4
		400	11-9,6				2,8—1,8	1,8-1

при величине напряжения на зажимах обмотки, не превышающей $500~\sigma$.

При большем числе обмоток и больших напряжениях необходимо: 1) уменьшить индукцию $B_{\rm мякс}$ примерно на 10% и 2) уменьшить плотность тока δ примерно на 5% (для мощностей P_2 до 100 ва) и на 10% (для больших мощностей).

На практике обычно принимают плотность тока во вторичных обмотках (δ_2) большей, чем плотность тока в первичной обмотке (δ_1), на 15—30%. Такой метод выбора δ объясняется тем, что поверхность вторичной обмотки непосредственно соприкасается с окружающей средой и поэтому лучше охлаждается.

Однако принятие условия $\delta_2 > \delta_1$ приводит к значительному увеличению падения напряжения в обмотках трансформатора. В работах Р. Х. Бальяна показано, что минимальное суммарное падение напряжения в обмотках может быть получено при $\delta_2 < \delta_1$. В этом случае обеспечивается получение большей стабильности выходных напряжений трансформатора при изменении нагрузки и большого к. п. д.

Величину оптимального соотношения плотностей тока в обмотках можно приближению определять по формуле [Л. 22]

$$\mathbf{e} = \left(\frac{\delta_2}{\delta_1}\right)_{\text{out}} \approx \sqrt{\frac{1+l}{1+l+k_0\pi m}}.$$
 (5-1)

где l, m — коэффициенты оптимальной геометрии; k_b — коэффициент, равный 1 для броневых и 0,5 для стержневых, трехфазных и торондальных магнитопроводов.

При значениях l и m, принятых для нормализованных

магнитопроводов, величина в составляет:

а) для броневых магнитопроводов (m=1,0; l=2) $\epsilon=0.7;$

б) для стержневых магнитопроводов ($m=1,6;\ l=2$)

 $\varepsilon = 0.85$.

Таким образом, плотность тока во вторичной обмотке следует принимать на 30% меньшей для трансформаторов с броневыми магнитопроводами и на 15% для трансформаторов со стержневыми магнитопроводами.

5-3. Выбор магнитопровода. Определение потерь в стапи и тока хопостого хода

Расчет трансформатора целесообразно начать с выбора магнитопровода, т. е. с определения его конфигу-

рации и геометрических размеров.

Сравнение трансформаторов с магнитопроводами стержневой, броневой и кольцевой конструкции, результаты которого приведены в гл. 4, позволяет оценить достоинства этих трансформаторов с точки зрения получения минимальной массы, объема или стоимости. Однако при выборе для проектируемого трансформатора той или иной конфигурации магнитопровода следует учитывать также и другие требования, важнейшими из которых являются простота конструкции трансформатора в целом и ее технологичность.

Сопоставление достоинства и недостатков трансформаторов различных типов с точки зрения удовлетворения всем перечисленным выше требованиям позволяет прийти к следующим выводам.

Для малых мощностей (от единиц до нескольких десятков вольт-ампер) при напряжениях, не превышающих 1 000 в, и частоте сети 50 и 400 вц следует рекомендовать броневые трансформаторы как при использовании пластипчатых, так и ленточных магнитопроводов. Лишь незначительно уступая стержневым трансформаторам по удельной мощности на единицу массы и объема, броневые трансформаторы, имеющие одну катушку, значительно технологичнее в изготовлении и проще по конструкции.

При мощностях от нескольких десятков до нескольких сотен вольт-ампер при частоте 50 гц и до нескольких киловольт-ампер при частоте 400 гц наиболее перспективными являются стержневые трансформаторы с двумя катушками и ленточными разъемными сердечниками. Основной недостаток конструкции этих трансформаторов - - наличие двух катушек -- компенсируется в этом случае тем, что вместо двух сердечников, необходимых для броневого ленточного магнитопровода, для стержневого магнитопровода требуется всего лишь один сердечник.

Трансформаторы с кольцевыми ленточными сердечниками могут использоваться при мощностях от 30-40 до 200-300 ва и частоте 400 гц лишь в тех случаях, когда требуется минимальное рассеяние магнитного потока без применения наружных экранов или когда требование минимального объема является первостепенным. Имея некоторые преимущества в объеме и массе перед стержневыми и броневыми трансформаторами в диапазоне мощностей от нескольких вольт-ампер до нескольких сотен вольт-ампер и сравнительно простую конструкцию, торондальные трансформаторы являются вместе с тем и наименее технологичными.

Выбрав конфигурацию магнитопровода, можно приступить к определению его основных геометрических

размеров.

Размеры магнитопровода выбранной конфигурации, необходимые для получения от трансформаторов заданпой мощности, могут быть найдены на основании выражения (4-7).

Принимая $\Lambda U_{\text{тр}}\% \approx 0$ и значения $n_1 = 1$; $n_2 = 1/2$; $n_3 = 1$;

 $n_5 = 1$, получаем:

$$S_{\text{ct}}S_{\text{or}} \approx \frac{P_2 \cdot 10^2}{2,22 f B_{\text{marc}} \delta_{\text{cp}} k_{\text{or}} k_{\text{cr}}}$$
 (5-2)

Полученное из (5-2) произведение сечения стали магнитопровода (S_{cr}) на площадь его окна (S_{ok}) однозначно определяет требуемый типоразмер магнитопровода.

Величины, входящие в правую часть выражения (5-2), могут быть найдены следующим образом. Частота сети (1) и мощность, отдаваемая трансформатором в нагрузку (P_2 или ΣP_2 если вторичных обмоток несколько), являются заданными.

Величины электромагнитных нагрузок — магнитной индукции ($B_{\text{макс}}$) и плотности тока (δ) — могут быть

•	-		•
1	١	٥	1
	Ì	ſ	
	ı		
	٥	_	

Настота Ст сети, ги	Конструкция	Рабочее напря-	Коэффициент заполисния окна k_{0st} и и ΣP_{9s} ва						
С сети, ги	магнитопровода	жение, в	5—15	15—50	50150	150-300	300—1 000	1 000-2 500	
	Броневая (пластинчатая)	До 10 От 100 до 1 000	0,22—0,29 0,19—0,25	0,29—0,30 0,25—0,26	0,30—0,32 0,26—0,27	0,32—0,34 0,27—0,30	0,34—0,38	_	
50	Броневая (лен- точная	До 100 От 100 до 1 000	0,15-0,27 0,13-0,23	0,27—0,29 0,23—0,26	0,29—0,32 0,26—0,27	0,32—0,34 0,27—0,30	0,34—0,38 0,30—0,33		
	Стержневая (ленточная)	До 100 От 100 до 1 000	0,14—0,25 0,12—0,21	0,25—0,28 0,21—0,24	0,28—0,29 0,24—0,25	0,29—0,30 0,25—0,30	0,30—0,35 0,30	0,35 0,30	
	Броневая (пластинчатая)	До 100 От 100 до 1 000	0,22 0,19	0,22—0,27 0,19—0,23	0,27—0,29 0,23—0,25	0,29—0,30 0,25—0,26	0,30—0,34 0,26—0,30	0,34—0,38 0,30—0,33	
400	Броневая (лен- точная)	До 100 От 100 до 1 000	0,17—0,20 0,13—0,17	0,20—0,22 0,17—0,19	0,22—0,29 0,19—0,25	0,29—0,30 0,25—0,26	0,30,-0,34 0,26-0,30	0,34-0,38 0,30-0,33	
177	Стержневая (ленточная)	До 100 От 100 до 1 000	0,18 0,15	0,18—0,25 0,15—0,21	0,25—0,28 0,21—0,24	0,28 0,24	0,28—0,30 0,24—0,30	0,30—0,35 0,30	

найдены из табл. 5-1 и 5-2, а величина коэффициента за-

полнения окна (k_{ok}) — из табл. 5-3.

В табл. 5-3 приведены значения $k_{\rm ok}$ для обмоток, выполненных проводами круглого сечения с эмалевой изоляцией, в зависимости от частоты сети, конфигурации магнитопровода, его конструкции (пластинчатый, ленточный), и величина рабочего напряжения (наибольшего). Коэффициент $k_{\rm ok}$ для обмоток, выполняемых из фольги, существенно зависит от мощности и величины рабочего напряжения трансформатора. При мощностях более 50—60 ва и напряжениях до 100 в величина $k_{\rm ok}$ увеличивается примерно на 50—60% по сравнению с соответствующими значениями, указанными в табл. 5-3.

Коэффициент заполнения сечения магнитопровода сталью $k_{\rm ct}$ зависит от толщины стали, конструкции магнитопровода (пластинчатая, ленточная) и способа изолящии пластии или лент друг от друга. Величина коэффициента $k_{\rm ct}$ для паиболее употребительных способов

изоляции может быть найдена из табл. 5-4.

Таблица 5-4

Конструкция магівіто-	Кеэффицичи заполнения магнитопровода $k_{ m cr}$ при толщине стали, мм						
	0.08	0,1	0,15	0,2	0,35		
Стержневая, броневая (пластинчатая)	_	0,7 (0,75)	_	0,85 (0,89)	0,9 (0,94)		
Стержневая, броневая (ленточная)	0,87	-	0,9	0,91	0,93		

Примечания: 1. Коэффициенты заполнения для пластичатых сердечинков указаны пли изслиции пластии лаком или фосфатной пленкой (в скобках).

Коэффициенты заполнения для ленточных стержневых и броневых сердечников указаны при изготовлении их методом штамповки и гибъя ленты.

Определив величину $S_{\rm cr}S_{\rm or}$ из (5-2), можно найти и необходимый линейный размер магнитопровода (a).

Действительно,
$$S_{CT}S_{OK} = abch = lmna^4, \tag{5-3}$$

откуда

$$a = \sqrt[4]{\frac{\overline{S_{cr}S_{os}}}{mnl}} cM. \tag{5.4}$$

Величины коэффициентов геометрии для выбранной конфигурации магнитопровода известны. Поэтому, зная 178 -

величину произведения $S_{cr}S_{ok}$, можно сразу определить величину линейного размера a.

Так, например, для броневых магнитопроводов при

 $l=1\div 2; n=1$ и m=2,5 имеем:

$$a = (0.67 - 0.8) \sqrt[4]{S_{ct}S_{on}}, cm.$$
 (5-5)

Определив а, далее следует по таблицам типовых магнитопроводов, приведенным в таблицах приложения П2, выбрать магнитопровод, линейный размер которого

наиболее близок к данному размеру а.

Однако на практике можно выбрать магнитопроводы испосредственно по найденным выше величинам произведения $S_{\rm cr}S_{\rm or}$ или по величинам суммарной мощности вторичных обмоток $\Sigma P_{\rm 2}$, приведенным в таблицах приложении $\Pi 2$.

Выбрав магнитопровод, следует выписать из указанных выше таблиц все необходимые для дальнейших расчетов справочные данные: типоразмер, основные геома-

трические размеры магнито- $6m/\kappa \epsilon$ провода, а также его массу, ρ_{er}

провода, а также его массу сечение и величину $S_{ct}S_{ok}$.

После того как выбран магнитопровод трансформатора, нетрудно найти величину полных потерь в стали, намагничивающей мощности и относительное значение тока холостого хода.

Полные потери в стали могут быть ориентировочно определены по формуле (1-46) или, более точно, по формуле

$$P_{\rm c\tau} = \rho_{\rm c\tau} G_{\rm c\tau}, \qquad (5-6)$$

где $p_{c\tau}$ — удельные потери (на 1 $\kappa \epsilon$ стали).




Рис. 5-1. Удельные потери в сердечниках из трансформаторных сталей толщиной 0,35 мм на частоте 50 гц.

 1 — броневые сердечники нз стали Э42; 2 — стержиевые сердечники из стали Э310; 3 — броневые сердечники нз стали Э310.

Величина удельных потерь зависит от выбранного значения магнитной индукции, марки стали, ее толщины и частоты сети. На рис. 5-1 и 5-2 приведены экспериментальные кривые зависимости удельных потерь в стали от индукции для наиболее часто применяемых марок трансформаторной стали.

После того как определены полные потери в стали, можно найти абсолютное и относительное значение активной составляющей тока холостого хода по формулам (1-59) и (1-60). Величину номинального тока первичной обмотки, необходимую для определения относительного значения тока холостого хода, находим по формуле

$$I_1 = \frac{S_1}{U_1} = \frac{\Sigma P_2}{U_1 \dot{\gamma}_1 \cos \varphi}, \tag{5-7}$$

где ΣP_2 — суммарная мощность вторичных обмоток.

Величины у и сов ф трансформатора, входящие в выражение (5-7), могут быть ориентировочно определены в зависимости от мощности, отдаваемой трансформатором по данным табл. 5-5.

Полная намагничивающая мощность может быть определена по формуле (1-62). Величина удельной намаг-

ва /кв

360 Qcr 400




Рис. 5-2. Удельные потери в сердечинках из трансформаторных сталей на частоте 400 ги.


 І — броневые сердечники из стали Э44 толщиной 0,2 мм; 2 - стержневые сердечники: 3 — броневые сердечники из стали Э340 толшиной 0.15 мм.

ничивающей мощности, входя-

щая в выражение (1-62), зави-

индукции, стали, ее толщины, конструк-

выбранного значения



 $I\!\!I$

90

Рис. 5-3. Удельная ничнвающая мощность для броневых сердечников сталей.

1 - 342. толщиной 0,35 50 гц: 2 — Э44, толщиной 0,2 мм, 400 гц; 3 — Э340, толщиной 400 ец; 3 — Э; 0.15 мм, 400 гц.

магнитопровода и его геометрических размеров, а также от частоты сети.

Величину полной намагничивающей мощности для трансформаторных сталей Э42 (50 гц), Э44 и Э340 (400 гц) можно найти по кривым рис. 5-3.

CHT

OT

магнитной

После того как определена полная намагничивающая мощность, можно определить абсолютное и относительное значение реактивной составляющей тока холостого хода по формулам (1-61a) и (1-63).

Однако реактивную составляющую тока холостого хода можно найти также и по формуле (1-61б), если известна напряженность магнитного поля для различных конструкций и типораз-

меров сердечника.

Далее на рис. 5-4-5-7 приведены соответствующие кривые зависимостей $B_{\text{макс}} = \int (H)$ для трансформаторов с броневыми и стержневыми магнитопроводами при частотах 50 и 400 eq.

Относительное значение тока холостого хода находим затем по формуле (1-64). Если величина относительного тока холостого хода при частоте сети 50 гц лежит в пределах 0,3—0,5, а на частоте сети 400 гц — в пределах 0,10—0,20, то выбор магнитопровода на этой стадии расчета можно считать оконченным.

Если значение относительного тока холостого хода больше 0,5 (при $f=50\ eu$) или 0,20 (при $f=400\ eu$), то следует уменьшить индукцию в магнитопроводе. Если значение относительного тока холостого хода меньше 0,3 (при $f=50\ eu$) или 0,10 (при $f=400\ eu$), то индукцию в магнитопроводе следует увеличить.

Расчет следует повторять до тех пор, пока относительный ток холостого хода будет лежать в указанных пределах.

Величины	2-15	Cymv 15—50	арная мошиость вто 50—150	Суммарная мощность вторичных сблоток 2P ₈ , ва 50—150 150—300	300—1 000	1 000-2 500
7 cos 9	0,5-0,6	0,6-0,8	0,8—0,9	0,9—0,93	0,93—0,95	
۳ cos ه	0,82-0,87	0,87	0,87-0,94	0,94; 0,96	76,0—96,0	0,97

5-5




Рис. 5-4. Зависимость магнятной индукции от напряженности поля в броневых сердечинках из стали ЭЗ10 толщиной 0,35 мм (частота 50 гц).




Рис. 5-5. Зависимость магнитной индукции от напряженности поля в броневых сердечинках из стали 3340 толщиной 0,15 мм (частота 400 гц).




Рис. 5-6. Зависимость магинтной нндукции от напряженности поля в стержневых сердечниках из стали ЭЗ10 толщиной 0,35 мм (частота 50 гц).




Рис. 5-7. Зависимость магнитной нндукции от напряженности поля в стержневых сердечниках из стали ЭЗ40 толщиной 0,15 мм (частота 400 гц).

5-4. Расчет обмоток

Расчет обмогок заключается в определении по заданным величинам тока и напряжения чисел витков и сечений проводов каждой обмотки.

Числа витков обмоток могут быть определены из

уравнений (1-1) и (1-2):

$$w_1 = \frac{E_1 \cdot 10^4}{4,44/B_{\text{Marc}}S_{\text{CT.BMT}}};$$
 (5-8)

$$w_2 = \frac{E_2 \cdot 10^4}{4.44 \int B_{\text{Marc}} S_{\text{CT BHT}}}.$$
 (5-9)

Все величины, входящие в правые части уравнений (5-8) и (5-9), известны, за исключением э. д. с. E_1 и E_2 .

Для выполнения практических расчетов удобно выразить э. д. с. каждой обмотки через напряжение на ее зажимах. Если обозначить величины падения напряжения в обмотках, выраженные в процентах от номинального значения $\Lambda U_1\%$ и $\Delta U_2\%$, то э. д. с. обмоток могут быть найдены из выражений:

$$E_1 = U_1(1 - \Delta U_1\% \cdot 10^{-2});$$
 (5-10)

$$E_2 = U_2(1 + \Delta U_2\% \cdot 10^{-2}).$$
 (5-11)

Конкретные значения величин $\Delta U_1\%$ и $\Delta U_2\%$ зависят от многих факторов — от конфигурации магнитопроводов, их геометрии, величины рабочего напряжения, перегрева, частоты сети и мощности трансформатора.

Если плотности тока в обмотках различны, то соответствующие величины падений напряжения не равны

друг другу.

При $\delta_2 > \delta_1$ падение напряжения в первичной обмотке $\Lambda U_1\%$ всегда меньше падения напряжения во вторичной обмотке. Если же соблюдается оптимальное соотношение между плотностями тока в обмотках (т. е. $\delta_2/\delta_1 = \epsilon_{\rm out}$), то можно принимать $\Lambda U_1\% = \Lambda U_2\%$.

Ориентировочные значения величин $\Lambda U_1\%$ и $\Delta U_2\%$ для трансформаторов на 50 и 400 eq с наибольшим напряжением вторичной обмотки — до 1 000 eq, работающих при превышении температуры обмоток θ_{cp} =50 °C, при-

ведены ниже, в табл. 5-6.

При $\varepsilon = \varepsilon_{\text{онт}}$ падение напряжения во вторичной обмотке можно принимать равным значению $\Delta U_1\%$ по табл. 5-6.

Конструк пин магни топроводи		Величина	Суммадная мещность вторичных обмоток $\Sigma P_{\mathbf{a}}$, ва					
Ψac e4	топровода	Be.	515	1550	50—150	150-300	303—1 000	1 000-2 500
50	Броневая	Δ <i>U</i> ₁ % Δ <i>U</i> ₂ %	20—13 25—18	13—6 18—10	6—4,5 10—8	4. 5—3 8 —6	3-1 6-2	_
50	Стержне- вая	ΔU ₁ % ΔU ₃ %	18—12 33—17	12-5,5 17-9	5,5-4 9-6	4—3 6—4	31 42	1-0,8 2-1,0
	Броневая	ΔU ₁ % ΔU ₂ %	10—8 8,5—10	8—4 10—5	4—1,5 5—2,0	1,5—1,0 2,0—1,2	1.0-0,5 1.2-0,5	0.5 0.5
400	Стержне- вая	ΔU,% ΔU ₃ %	7—5 8—6,5	5-2 6,5-3	2—1.0 3—1.5	1,0-1,0 1,5-1,0	1,0-0,5 1,0-0,5	0,5 0,4

При низких напряжениях (до 10—12 в) и мощностях до 50 ва величину падения напряжения во вторичной обмотке следует увеличивать на 15—20% по сравнению с его величиной, указанной в табл. 5-6.

Следует отметить, что данные для $\Lambda U\%$, приведенные в табл. 5-6, для многообмоточных трансформаторов требуют дополнительного уточнения. Это объясняется тем, что при наличии нескольких вторичных обмоток их активные и индуктивные сопротивления растут по мере удаления от первичной обмотки. Поэтому при расчете многообмоточных трансформаторов рекомендуется принимать значения $\Lambda U_2\%$ для обмоток, расположенных непосредственно на первичной, на 10-20% меньше, а для наружных обмоток — на 10-20% больше указанных в табл. 5-6.

После того как найдены числа витков, можно перейти к определению сечений и диаметров проводов обмоток.

Сечение провода обмотки зависит от предельно допустимой температуры изоляции как самого провода, так и других изоляционных материалов, используемых при изготовлении катушки трансформатора.

Температура обмотки определяется количеством выделяемого в ней тепла, которое в свою очередь пропорционально потерям в обмотке. Из (1-49) видно, что эти потери пропорциональны квадрату плотности тока. Поэтому по величине плотности тока можно определить гемпературу провода, а следовательно, и его сечение. Рекомендуемые значения плотностей тока, обоспечивающих превышение температуры, равное 50 °C, приведены выше в табл. 5-2. Однако эти данные используются лишь для предварительного определения сечений и диаметров проводов. Окончательно эти величины могут быть определены только после выполнения конструктивного и теплового расчета обмоток. При пользовании приведенными в табл. 5-2 данными следует иметь в виду, что в таблице приведены средние значения плотности тока для всей катушки в целом. При расчете указанное в табл. 5-2 значение плотности тока δ следует относить к первичной обмотке; для вторичной обмотки необходимо принимать значение плотности тока, равное δε_{опт} (где ε_{опт} на основании рекомендаций § 5-2 можно принимать 0,7—0,8).

После того как выбраны плотности тока, можно определить сечения проводов обмоток по формуле

$$s_{\rm up} = \frac{I}{\delta}, \quad \text{mm}^2. \tag{5-12}$$

Ток первичной обмотки, необходимый для определения сечения провода этой обмотки, находят по формуле (5-7). Токи вторичных обмоток обычно заданы.

Таким образом получают все данные, необходимые для выполнения конструктивного расчета обмоток.

После выполнения конструктивного расчета могут быть найдены суммарные потери в катушке по формуле

$$P_{\rm M} = P_{\rm M1} + P_{\rm M2} + P_{\rm M3} + \ldots + P_{\rm M6}. \tag{5-13}$$

Величины потерь в каждой обмотке при использовании медных проводов могут быть найдены по формуле (1-49), преобразованной к виду

$$P_{\text{M}i} \approx m \delta^2 G_{\text{M}i}. \tag{5-14}$$

Значения коэффициента *т* при различных температурах провода приведены в табл 5-7.

Таблица 5-7

<i>t</i> _{πp} , •C	90	105	120	130	155	180	200
m	2,52	2,65	2,76	2,84	3,02	3,23	3,38

5-5. Определение падения напряжения и к. п. д. трансформатора

После того как произведен расчет обмоток и окончательно выбран магнитопровод, производят тепловой расчет трансформатора по методике, изложенной в § 3-7.

Для завершения расчета трансформатора следует определить фактическое падение напряжения и уточнить число витков первичной и вторичной обмоток, а также найти величину к. п. д. трансформатора и уточнить вели-

чину тока в первичной обмотке.

Абсолютные значения активной и реактивной составляющих падения напряжения в обмотках трансформатора могут быть определены по формулам (1-51) и (1-53); эти же значения, выраженные в процентах от номинального напряжения первичной обмотки, определяются по формулам (1-52) и (1-54).

Активные сопротивления обмоток могут быть найде-

ны по формуле

$$r = \frac{\rho I_{\text{cp.s}} w}{S_{\text{up}}}, \quad \text{om.}$$
 (5-15)

Удельное сопротивление медного провода (при $t_{\rm пp}=105\,^{\circ}{\rm C}$) $\rho_{\rm M}=2,35\cdot 10^{-2}$ ом·мм²/м; остальные величины, входящие в (5-15), могут быть найдены по формулам (2-10), (2-14), (5-8), (5-9) и (5-12).

Полное активное сопротивление двухобмоточного трансформатора, приведенное к его первичной обмотке, может быть найдено по формуле

$$[r_{\tau p} = r_1] + r'_2 = r_1' + [r_2 \left(\frac{w_1}{w_2}\right)^3].$$
 (5-16)

В том случае, когда трансформатор имеет n обмоток, его полное активное сопротивление для n-й обмотки, приведенное к первичной обмотке, равно:

$$r_{\tau p} = r_1 + r'_{\mu} = r_1 + r_n \left(\frac{w_1}{w_n}\right)^2$$
. (5-17)

Индуктивное сопротивление обмоток трансформатора может быть определено исходя из следующих соображений.

Рассмотрим картину магнитного поля рассеяния двухобмоточного трансформатора с обмотками равной высо-

ты, приведенную на рис. 5-8, а. На этого рисунка видно, что линии магнитного поля почти по всей высоте обмотки (участок I) идут параллельно стержию, а у торцов катушки (участок II) искривляются. На участке III (магнитопровод) линии поля в основном идут параллельно стержию. Основная часть м. д. с. поля рассеяния затрачивается на участке I, так как на других участках маг-




Рис. 5-8. Поле рассеяния трансформатора с концентрическими обмотками.

а — картина реального поля;
 б — расчетная схема.

нитные сопротивления резко уменьшаются (на участке И за счет значительного расширения сечения магнитного потока, а на участке III вследствие того, что магнитная проницаемость стали значительно превышает магнитную проницаемость воздуха).

В первом приближении можно считать, что весь магнитный поток рассеяния сосредоточен на участке I и магнитное поле рассеяния является плоскопараллельным. В этом случае реальная картина поля рассеяния может быгь представлена так, как это показано на рис. 5-8,6.

Длина идеализированного таким образом поля рассеяния $l_{\rm p}$ зависит от соотношения между высотой $(h_{\rm q})$ и радиальным размером $(\alpha_1+h_{\rm H3,M0}+\alpha_2)$ катушки. Для катушек, у которых высота обмоток значительно больше их радиального размера $(h_{\rm q}\!>\!\alpha_1\!+\!h_{\rm H3,M0}\!+\!\alpha_2)$, можно без

большой ошибки считать, что $l_{\rm p}\!\approx\!h_{\rm д}$. При высоте обмоток одного порядка с их радиальным размером ($h_{\rm д}\!\approx\!\alpha_1+h_{\rm из.мо}+\alpha_2$) нужно вводить поправочные коэффициенты, учитывающие необходимость увеличения длины идеализированного поля $l_{\rm p}$ в этом случае.

Эти коэффициенты (известные на практике под названием коэффициентов В. Роговского [Л. 3, 23, 24]) дают возможность при расчете индуктивных сопротивлений рассеяния трансформатора заменить реальное поле

рассеяния расчетным, высота которого равна:

$$l_{\mathbf{p}} = \frac{h_{\mathbf{x}}}{\rho_{\mathbf{1}}}; \qquad (5-18)$$

где $\rho_1 < 1$ — коэффициент Роговского.

Индуктивное сопротивление рассеяния двухобмоточного трансформатора с обмотками одинаковой высоты, приведенные ко вторичной обмотке, может быть вычислено по формуле [Л. 23]:

$$x_{\rm tp} = \frac{4 \int w_2^2 I_{\rm cp.s} \rho_1 \delta' \cdot 10^{-s}}{h_{\rm g}}, om, \qquad (5-19)$$

где f — частота питающего напряжения; $l_{\rm cp.B}$ — средняя длина витка катушки трансформатора, расположенного в середине канала рассеяния;

$$\delta' \approx h_{\text{H3.Mo}} + \frac{\alpha_1 + \alpha_2}{3} \tag{5-20}$$

приведенная ширина канала рассеяния;

$$\rho_1 \approx 1 - \frac{\alpha_1 + h_{\text{MS.MO}} + \alpha_2}{\pi h_g} \tag{5-21}$$

- коэффициент Роговского.

Выражения для определения б' и ρ_1 , приведенные выше, обеспечивают приемлемую точность определения $x_{\rm TP}$ лишь для концентрических обмоток, длина которых значительно больше их ширины, а торцы обмоток удалены от ферромагнитных поверхностей сердечника на расстояние не менее чем на 15—20% от радиального размера катушки. Практически такие условия соблюдаются линь в трансформаторах, рассчитанных на относительно большие мощности (порядка десятков киловольт-ампер и более).

В трансформаторах малой мощности имеются существенные отличия во взаимном расположении обмоток,

в количестве обмоток и их размерах. Так, первичная и вторичные обмотки могут быть смещены в осевом направлении одна относительно другой. Длина вторичной обмотки в высоковольтных трансформаторах всегда короче первичной. Вторичная обмотка высоковольтного трансформатора может состоять из нескольких отдельных частей (галет), разделенных воздушными (изоляционными) промежутками. Широко применяются на практике многообмоточные трансформаторы, имеющие по нескольку вторичных обмоток.

Расчет индуктивности рассеяния трансформаторов при произвольном расположении обмоток на сердечнике и при различном количестве обмоток представляет собой сложную техническую проблему, которая была решена в работах проф. Г. Н. Петрова [Л. 25—27]. В основу этих работ положен метод средних геометрических рас-

стояний, предложенный впервые Максвеллом.

Существенное влияние на величину индуктивности рассеяния оказывает магнитный сердечник, магнитная проницаемость которого значительно больше магнитной проницаемости воздуха. Теоретически влияние сердечника можно учесть методом зеркальных изображений, согласно которому ферромагнитную плоскость, находящуюся вблизи обмотки, заменяют обмоткой, пропускающей ток того же направления и расположенной симмстрично относительно границы раздела. В результате этой операции исходиая система приводится к системе, состоящей только из одних обмоток [Л. 28].

Индуктивное сопротивление рассеяния двух обмоток при равномерном распределении витков по их сечению

равно [Л. 25]:

$$x_{\tau p} = 4\pi \cdot 10^{-9} w^2 l_{cp.B} \ln \left(k_c \frac{g_{12}^2}{g_{11}g_{22}} \right)$$
, om, (5-22)

где g_{11} и g_{22} — средние геометрические расстояния сечений обмоток от своих зеркальных изображений; g_{12} — среднее геометрическое расстояние между сечениями обмоток; $k_{\rm c}$ — коэффициент, учитывающий влияние стального стержня сердечника на индуктивность рассеяния; $l_{\rm cp.B}$ — средняя длина витка катушки (следует выражать в сантиметрах).

Формула (5-22) пригодна для любых случаев взаимного расположения обмоток I и 2 на стержне (рис. 5-9).

Среднее геометрическое расстояние прямоугольных




Рис. 5-9. К расчету индуктивности рассеяния двухобмоточного трансформатора при произвольном расположении обмоток.

a — расположение реальных обмоток; b — расположение фиктивных обмоток.

сечений обмоток от своих зеркальных изображений может быть найдено по формулам [Л. 26]

$$g_{11} \approx 0.2235 (h_{\pi 1} + \alpha_1);$$
 (5-23)

$$g_{22} \approx 0.2235(h_{\pi^2} + \alpha_2).$$
 (5-24)

Среднее геометрическое расстояние между сечениями обмоток *I* и 2 (рис. 5-9,*a*) может быть вычислено по формуле [Л. 26]:

$$g_{12} = \frac{g_{AB}^2 g_{CD}^2}{g_{KF}^2 g_{OH}^3}, \qquad (5-25)$$

где g_{AB} — среднее геометрическое расстояние между двумя фиктивными прямоугольными сечениями A и B равной высоты (h_{α}) ; g_{CD} , g_{EF} , g_{GH} — величины, определяемые по аналогии с g_{AB} (рис. 5-9,6).

Значения А-Н и а-в приведены в табл. 5-8.

В [Л. 26, 27] показано, что формула (5-25) может быть преобразована к виду

$$g_{12} = \frac{\mu_A^{\alpha} \mu_C^{\beta}}{g_B^{\alpha} g_Q^{\beta}}, \qquad (5-26)$$

где g_A , g_C , g_E , g_G — средние геометрические расстояния соответствующих прямоугольных сечений от своих зеркальных изображений определяемые по формуле (5-23) или (5-24).

Таблица 5-8

Обозначение сечения	AB	<u>C</u>	E	G H
Прямоу гольники, входящие в сечение по (энс. 5-9,а б)	1+3+5 2+4+6	3 4	1 + 3 4 + 6	$\frac{3+5}{2+4}$
Показатель степени	$\alpha = \frac{h_{\alpha}^2}{2h_{\mu 1}h_{\mu 2}}$	$\beta = \frac{h_{\beta}^2}{2h_{\beta 1}h_{\beta 2}}$	$1 = \frac{h_{\Upsilon}^2}{2h_{R1}h_{R2}}$	$\delta = \frac{h_{\delta}^2}{2h_{\mu 1}h_{\mu 2}}$
Общая высота сечения	$h_{\alpha} = h_{\beta 1} + $ $+ h_{\beta 2} + h_{0}$	$h_{\beta} = h_{0}$	$ \begin{array}{c} h_{\gamma} = h_{\mu 2} + \\ + h_{0} \end{array} $	$h_{\delta} = h_{R2} + h_{0}$

Таким образом, определение среднего геометрического расстояния между двумя прямоугольными сечениями, произвольно сдвинутыми друг от друга, сводятся к опре-




Рис. 5-10. К определению индуктивности разсеяния двухобмоточных трансформаторов.

делению средних геометрических расстояний ряда прямоугольных сечений от своих зеркальных изображений.

На практике наиболее часто встречаются два типичных случая расположения обмоток двухобмоточного трансформатора, приведенные на рис. 5-10.

В этих случаях расчетные выражения для определения g_{12} могут быть значительно упрощены [Л. 28]:

1) для расположения обмоток по рис. 5-10,а

$$g_{12} \approx 0.78d + 0.2235h_{\text{IL}}$$
 (5-27)

гле

$$d = h_{\text{113,M0}} + \frac{\alpha_1^* + \alpha_2}{2}; \tag{5.28}$$

2) для расположения обмоток по рис. 5-10,6

$$g_{22} \approx \frac{(0.2235h_{\pi^{1}} + 0.784)^{\times} (0.2235h_{0} + 0.784)^{3}}{(0.2235h_{\gamma} + 0.784)^{\gamma} (0.2235h_{\delta} + 0.784)^{\delta}},$$
 (5-29)

где

$$\alpha = \frac{(h_{x2} + h_{\gamma})^{2}}{2h_{\pi 1}h_{\pi 2}}; \ \beta = \frac{h_{0}^{\pi}}{2h_{\pi 1}h_{\pi 2}};$$

$$\gamma = \frac{h_{\gamma}^{2}}{2h_{\pi 1}h_{\pi 2}}; \ \delta = \frac{h_{3}^{2}}{2h_{\pi 1}h_{\pi 2}}.$$
(5-30)

Коэффициент k_c , учитывающий влияние ферромагнитного сердечника, может быть определен методом зеркальных изображений.

На рис. 5-11 приведены два варианта расположения обмоток. Расчетные выражения для определения k_r имеют следующий вид:

1) для расположения обмоток по рис. 5-11.а

$$k_{\rm c} = \frac{g_{14}^2}{g_{13}g_{24}}; \tag{5-31}$$

2) для расположения обмоток по рис. 5-11,6

$$k_{c} = \frac{g_{14}^{2} g_{16}^{2}}{g_{18}g_{18}g_{24}g_{24}}.$$
 (5-32)

Все величины, входящие в формулы (5-31) и (5-32), определяются по формулам вида (5-25) с использованием выражений (5-23), (5-24) и (5-26).

Для простейшего случая расположения обмоток по рис. 5-10, a коэффициент k_c может быть найден по выражению [Л. 28]

$$k_{\rm e} = \frac{[0.2235h_{\rm g} + 0.78 (2e+d)]^2}{[0.2235h_{\rm g} + 1.56e] [0.2235 + 1.56 (e+d)]} \cdot (5-33)$$

13—1485

Таким образом может быть найдено индуктивное сопротивление двухобмоточного трансформатора для случая произвольного размещения обмоток на сердечнике.

При определении $x_{\rm TP}$ следует учесть специфику конструкции трансформаторов малой мощности при определении средней длины катушки. Вследствие прямоугольной формы катушки величину $l_{\rm cp, B}$ в (5-22) следует опре-




Рис. 5-11. К определению индуктивности рассеяния трансформатора с учетом влияния ферромагнитного сердечника.

a — стержневой трансформатор; δ — броневой трансформатор.

делять по формуле

$$l_{\text{cp.3}} = 2 \left[a_{\text{K}} + b_{\text{K}} + \pi \left(a_{\text{i}} + \frac{1}{2} h_{\text{H3,Mo}} \right) \right] 10^{-3}, \text{ M. (5-34)}$$

При необходимости определения индуктивного сопротивления рассеяния обмоток многообмоточных трансформаторов пользуются выражением (5-22), применяя его для соответствующей пары обмоток (первичной и требуемой — вторичной).

Определив абсолютные и относительные величины активной и реактивной составляющих падения напряжения по формулам (1-51)—(1-54), далее можно по формулам (1-55) и (1-58) найти напряжение короткого замыкания трансформатора и падение напряжения в его обмотках при номинальной величине тока и коэффициента мощности нагрузки $\cos \varphi_2$.

Величину коэффициента мощности первичной обмотки $\cos \phi_1$, входящую в (1-58), можно приближенно найти по формуле

$$\cos \varphi_1 \approx \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{I_{\text{op}}}{I_{1a}}}}, \qquad (5-35)$$

где I_{0p} может быть определен из (1-61), а I_{1a} — активная составляющая тока первичной обмотки — по формуле

$$I_{1a} = \frac{(P_2 \cos \varphi_2 + P_3 \cos \varphi_2 + \dots + P_n \cos \varphi_n)}{\eta U_1}.$$
 (5-36)

Величину напряжения короткого замыкания необходимо знать в тех случаях, когда проектируемый трансформатор предназначен для параллельной работы. Величина падения напряжения необходима для уточнения числа витков первичной и вторичной обмоток.

Если найденная из (1-58) величина падения напряжения значительно отличается от предварительно принятой в начале расчета, то следует изменить число витков в соответствии с полученным результатом.

Величину к. п. д. трансформатора, входящую в (5-36), можно определить по формуле

$$\eta = \frac{(P_2 + P_3 + \dots + P_n) \, 100}{(P_2 + P_3 + \dots + P_n) + P_{cr} + (P_{M1} + P_{M2} + \dots + P_{Mn})},$$
(5-37)

где потери в стали и в обмотках находят из (5-6) и (5-13).

Зная величину к. п. д. трансформатора и пользуясь формулой (5-36), можно определить фактическое значение тока первичной обмотки. Если найденная при этом величина тока первичной обмотки значительно отличается от предварительно принятой в начале расчета, то следует изменить диаметр провода в соответствии с полученным результатом.

На этом расчет трансформатора можно считать законченным.

5-6. Особенности расчета тороидальных трансформаторов

Расчет трансформаторов с кольцевыми магнитопроводами в принципе не отличается от расчета трансформаторов со стержневыми и броневыми магнитопроводами, однако имеет ряд особенностей.

Отсутствие воздушных зазоров и относительно малый объем стали кольцевых магнитопроводов приводят к тому, что даже при больших индукциях относительное значение гока холостого хода трансформатора невелико.

По этой же причине невелика и реактивная составляющая тока холостого хода. Ее определяют по формуле




Рис. 5-12. Зависимость магнитной индукции от напряженности поля в кольцевых сердечниках.

I — из стали 9310 толщиной 0,35 мм (50 гц); 2 — из стали 9340 толщиной 0,08 мм (400 гц).

(1-616); значение напряженности поля H получают из кривой намагничивания.

Удельные потери в кольцевых магнитопроводах меньше, чем в броневых и стержневых магнитопроводах. Это объясняется меньшими механическими напряжениями и наклепом в процессе изготовления кольцевого сердечника.

На рис. 5-12 и 5-13 приведены кривые намагничивания и кривые удельных потерь для тороидальных трансформаторов с кольцевыми ленточными сердечниками.

В связи с тем, что на стадии выбора магнитопровода число витков еще не известно, величину реактивной составляющей, а следовательно, и полного тока холостого хода можно найти лишь после того, как будет выбрано

число витков первичной обмотки. Величина $S_{\rm cr}S_{\rm or}$ для кольцевого магнитопровода может быть найдена из выражения (5-2).

Ориентировочные значения индукции, плотности тока, к. п. д. и коэффициента заполнения окна для тороидаль-

ных трансформаторов с магнитопроводами из стали 9310 и 9340 толщиной 0,15 и 0,35 мм на частотах 50 и 400 гц приведены в табл. 5-9. Значение коэффициента заполнения сечения магнитопровода сталью $k_{\rm cT}$ для указанной толщины стали можно принимать $k_{\rm cT}=0,88$.

Одной из существенных особенностей тороидальных трансформаторов является сложная




Рис. 5-13. Удельные потери в кольцевых сердечниках. 1— из стали 9310 толщиной 0,35 мм (50 гц); 2— из стали 9340 толщиной 0,08 мм (400 гц).

конструкция обмоток. Методика конструктивного расчета тороидальных трансформаторов изложена выше, в § 2-6.

Отличительная особенность тороидальных трансформаторов состоит в том, что у них рассеяние магнитного потока очень мало (если витки всех обмоток равномерно распределены по всей длине сердечника).

В этом случае весь магнитный поток первичной обмотки, полностью закрывающей сердечник, является ра-

Таблица 5-9

4a cro-	_	Суммарная мощисть вторичных сбиоток УРа, ва					
Ta, 24	Величина	1550	50-150	159—309	3,07—500		
	B _{make} , ma	1,7	1,7	1,65	1,6		
50	8, a/MM ⁸	5-4,5	4,5-3,5	3,5	3,0		
	ກ	0,76-0,88	0,88-0,92	0,920,95	0.95-0,9		
	$k_{_{\mathrm{OH}}}$	0,18-0,20	0,20-0,26	0,26-0.27	0,27-0,2		
	B _{Maxo} , m _A	1,65	1.65-1,35	1,35—1,15	1,15-1,1		
	δ, a/мм ²	74,5	4,5-3,0	3,0-2,5	2,5-2.0		
400	າງ	0,82-0,93	0,93-0,96	0,96-0,97	0,98		
	k _{ok}	0,16-0,17	0.17-0,24	0,24-0,25	0,25-0,2		

бочим, так как он полностью сцепляется со всеми вторичными обмотками, расположенными поверх первичной. Отсюда следует, что поток рассеяния первичной обмотки, а следовательно, и ее индуктивность рассеяния равны нулю. Вторичная обмотка, намотанная поверх первичной, имеет поток рассеяния, величина которого пропорциональна толщине слоя изоляции между этими обмотками.

В том же случае, когда обмотка намотана не по всей длине сердечника, а занимает лишь некоторую его часть, появляется внешний (относительно этой обмотки) поток рассеяния; поэтому такие укороченные обмотки облада-

ют индуктивностью рассеяния.

Индуктивное сопротивление вторичной обмотки, полностью распределенной по всему сердечнику, может быть определено по формуле [Л. 6]:

$$x_{2} = 8\pi f w_{2}^{2} \left(h_{\text{H3.Mo}} \ln \frac{D_{\text{M}}}{d_{\text{m}}} + \frac{h_{1}}{2} \ln \frac{1 + \frac{2h_{\text{M3.Mo}}}{d_{\text{m}}}}{1 - \frac{2h_{\text{M3.Mo}}}{D_{\text{M}}}} \right) 10^{-9}, \text{ om,}$$
(5-38)

где

$$h_{\text{H3.Mo}} = \frac{1}{2} [(h_{\text{H3.Mo}})_{\text{H}} + (h_{\text{H3.Mo}})_{\text{B}}];$$
 (5-39)

 $(h_{\rm H3,M0})_{\rm H}$, $(h_{\rm H3,M0})_{\rm B}$, $D_{\rm H}$, $d_{\rm B}$, h_1 — геометрические размеры в сантиметрах, показанные на рис. 2-33,6.

Индуктивное сопротивление укороченных обмоток можно приближенно определять по приведенным выше формулам для стержневых трансформаторов.

При напряжениях до 300 в и частотах до 400 гц индуктивность рассеяния тороидальных трансформаторов

можно не учитывать.

В этих случаях можно находить полное падение напряжения в трансформаторе по формуле

$$\Delta U = Ir_{\tau p} = I_1 \left[r_1 + r_2 \left(\frac{w_1}{w_2} \right)^2 \right]$$
 (5-40)

В связи с указанными особенностями тороидальных трансформаторов относительная величина полного падения напряжения в их обмотках значительно меньше падения напряжения в обмотках трансформаторов стержневого и броневого типов. Это следует учитывать при определении чисел витков обмоток, задаваясь величина-

		Сумма ная мощность вторичных сбмоток $\Sigma P_{\mathbf{s}}$, ва					
Частотв, гч	Величина	8—25	2562	60-125	125250	250690	
50	ΔU ₁ % ΔU ₂ %	7	6 6	5 5	3,5 3,5	2,5 2,5	
400	ΔU1%	4—3	3—2	2-1,5	1,5	1,0	
	ΔU2%	3,5	3	2	1,5	1,5—1,	

ми относительного падения напряжения по данным табл. 5-10, а не по табл. 5-6, пригодной лишь для рас-

чета броневых и стержневых трансформаторов.

Тепловой расчет тороидальных трансформаторов имеет ряд особенностей по сравнению с расчетом броневых и стержневых трансформаторов. Основная особенность конструкции тороидального трансформатора заключается в том, что его сердечник полностью закрыт обмоткой и поэтому все выделяющееся в нем тепло дополнительно нагревает обмотку. Это учтено в методе теплового расчета тороидальных трансформаторов малой мощности, разработанного в [Л. 29].

Для расчета по этому методу должны быть известны: суммарные потери в сердечнике и в обмотке $(P_{\rm ct} + P_{\rm M})$ и геометрические размеры трансформатора $(D_{\rm H}, H, d_{\rm B})$. Кроме того, должны быть заданы температура окружающей среды $(t_{\rm o.c})$ и допустимое максимальное превышение температуры в наиболее нагретой области $(\theta_{\rm MAKC})$. Порядок теплового расчета рекомендуется следую-

щий.

1. Определяем расчетный коэффициент А

$$A = 5.6 \frac{1}{\sqrt[4]{H_1}},$$
 (5-41)

где

$$H_1 = [H + (D_H - d_B)] \cdot 10^{-3}, M$$
 (5-42)

эффективная высота тороида.

2. Определяем тепловую проводимость (σ) от поверхности обмотки к окружающей среде

$$\sigma = \alpha S_{\text{ох.п.т.p}} 10^{-4}, \ \sigma \tau / ^{\circ} C, \tag{5-43}$$

где α — суммарный коэффициент теплоотдачи; $S_{\text{охл.тр}}$ — поверхность охлаждения обмотки.

Суммарный коэффициент теплоотдачи α находят по формуле

 $\alpha = \alpha_{\rm K} + \alpha_{\pi}, \ e\tau/M^2 \cdot {}^{\circ}\mathbb{C},$ (5-44)

где $\alpha_{\rm K}$ — конвективный и $\alpha_{\rm J}$ — лучистый коэффициенты теплоотлачи.

Поверхность охлаждения обмотки находят по формуле

$$S_{\text{OXR.-TP}} = 2 \frac{\pi D_{\text{H}}^2}{4} + \pi D_{\text{H}} H = \pi D_{\text{H}} \left(H + \frac{D_{\text{H}}}{2} \right), \quad M^2. \quad (5-45)$$

Пользуясь обозначениями, приведенными на рис. 2-33 для двухобмоточного трансформатора, имеем:

$$D_{\rm H} = D''_{\rm H} k_{\rm B} - D(k_{\rm B} - 1), \, m;$$
 (5-46)

$$H = b + d - d_{\rm B},$$
 (5-47)

где $D''_{rak{H}}$ — наружный диаметр тороида после укладки на-

ружной изоляции.

Значения $\alpha_{\rm K}/A$ и $\alpha_{\rm R}$ могут быть найдены из графика рис. 5-14 в зависимости от абсолютных температур $T_{\rm 0.c} = t_{\rm 0.c} + 273$, °K и $T = \theta_{\rm u} + T_{\rm 0.c}$ ($\theta_{\rm u}$ — превышение температуры наружной поверхности обмотки над температурой окружающей среды).

Для наиболее часто встречающихся на практике значений $T_{\rm o.c.}$ величину суммарного коэффициента теплоотдачи α можно определять по приближенным формулам, полученным путем аппроксимации графиков рис. 5-14:

а) при $T_{0,c} = 323 \, ^{\circ}\text{K}$ (50 $^{\circ}\text{C}$)

$$\alpha \approx (4A+38) \cdot 10^{-3} T - (0.91A+5.6);$$
 (5-48a)

б) при $T_{o.c} = 343$ °K (70 °C)

$$\alpha \approx (4,66 A + 37,8) \cdot 10^{-3} T - (1,23 A + 4,76)$$
. (5-486)

3. Определяем поверхностное превышение температуры (θ_n) катушки по формуле

$$\theta_{\rm H} = \frac{P_{\rm cr} + P_{\rm M}}{\sigma - \alpha_t \beta P_{\rm M}},\tag{5-49}$$

где $\alpha_l = 0,004$ 1/°С — температурный коэффициент для медного провода;

$$\beta = \frac{\theta_{op}}{\theta_{n}} \tag{5-50}$$

— отношение среднеобъемного превышения температуры обмотки к превышению температуры иа ее поверхности. (Величину коэффициента β для трансформаторов мощностью менее 100 вт можно принимать равной единице.)




Рис. 5-14. Зависимость коэффициентов теплоотдачи α_{κ} и α_{π} от температуры.

4. Определяем коэффициент теплопроводности катуш-ки по формуле

$$\lambda = \frac{(d_{\pi s} - d_{\pi p}) + {}_{s}^{1}2h_{\pi s.o} + h_{\pi s.mo}}{\frac{d_{\pi s} - d_{\pi p}}{\lambda_{\pi s.\pi p}} + \frac{2h_{\pi s.o}}{\lambda_{o}} + \frac{h_{\pi s.mo}}{\lambda_{\pi o}}} \times \sqrt{\frac{2d_{\pi p}}{d_{\pi s} - d_{\pi p}}}, \frac{sm}{cM \cdot {}^{\circ}C},$$
 (5-51)

где $h_{{\scriptscriptstyle {\rm MS-MG}}}$ — толщина междуслоевой изоляции, мм;

$$h_{\text{m3.c}} = 0.25d_{\text{m3}} \left(1 - 0.5 \sqrt{4 - \left(\frac{d_{\text{mp}}}{d_{\text{ma}}} \right)^{\text{m}}} \right)$$
, mm (5-52)

— толщина прослойки между проводами, заполненной воздухом или лаком (компаундом); $\lambda_{\text{me.np.}}, \lambda_{\text{mc.}}, \lambda_{\text{c}}$ — коэф-

фициенты теплопроводности изоляции провода, междуслоевой изоляции и воздушной (или лаковой) прослойки, вт/см.°С. Средние значения этих коэффициентов могут быть найдены по табл. 5-11, заимствованной из [Л. 30].

Таблица 5-11

_	Коэффициент	Коэффициенты теплопроводилети катушки, <i>вт/см-</i> °C					
Величина	без пропитки	провятка лаком	пропитка компаундом				
$\lambda_{MB.UP}$ $\lambda_{M.G}$ λ_{0}	$ \begin{vmatrix} (0,69 \div 0,71) \cdot 10^{-8} \\ (0,5 \div 0,8) \cdot 10^{-8} \\ (0,25 \div 0,3) \cdot 10^{-8} \end{vmatrix} $	$(1,15\div1,25)\cdot10^{-8}$ $(1,25\div1,3)\cdot10^{-8}$ $(1,4\div2,2)\cdot10^{-8}$	$(2,3\div2,9)\cdot10^{-8}$ $1,4\cdot10^{-8}$ $(1,4\div1,6)\cdot10^{-8}$				

5. Определяем максимальное превышение температуры обмотки ($\theta_{\text{макс}}$) из выражения

$$\theta_{\text{Marc}} = \theta_{\text{ff}} + \frac{(P_{\text{cr}} + P_{\text{M}}) r_{\text{R}}^2}{4\lambda V_{\text{m}}}, \qquad (5-53)$$

где

$$V_{R} = \frac{\pi}{4} (d^{2} - d_{s}^{2}) \left[2b + \frac{\pi}{2} (a_{s} + a_{H}) + 2 \sqrt{a^{2} + \frac{1}{4} (a_{s} - a_{H})^{2}} \right] \cdot c M^{3}$$
 (5-54)

— объем катушки трансформатора [Л. 13]. В этом выражении

$$a_{\rm b} = \frac{1}{2} (d - d_{\rm b}), cm;$$
 (5-55)

$$a_{\text{H}} = -\frac{d_{\text{H}} + 2a}{2} + \frac{1}{2} \sqrt{(d + 2a)^2 + d^2 - d_{\text{B}}^2}, \text{ cm.}$$
 (5-56)

Все обозначения в формулах (5-55) и (5-56) приведены на рис. 2-33.

Усредненную величину радиуса эквивалентной цилиндрической катушки $r_{\rm H}$ [Л. 29], заменяющей катушку реальной формы, находим по формуле

$$r_{\rm m} = \frac{1}{4} [D_{\rm m} + D - (d + d_{\rm m})], cm.$$
 (5-57)

6. Определяем среднеобъемное превышение температуры обмотки ($\theta_{\rm cp}$) из выражения

$$\theta_{\rm cp} = \theta_{\rm H} + \frac{(P_{\rm cr} + P_{\rm M}) r_{\rm H}^2}{6\lambda V_{\rm m}}.$$
 (5-58)

7. Определяем коэффициент в по (5-50).

Расчет следует вести методом последовательных приближений. В начале расчета задаемся значениями θ_n и β . Выполнив расчет, получим значения θ'_n и β' . При значительном расхождении между предварительно принятыми и найденными значениями θ_n и β повторяем расчет, принимая в качестве исходных полученные значения θ'_n и β' . Расчет повторяем до тех пор, пока разница между этими значениями не будет превышать 2-3%. Обычно для этого достаточно двух-трех приближений.

Указанные ранее особенности отличают расчет тороидального трансформатора от расчета броневых и стержневых трансформаторов. В остальном расчет этих трансформаторов производится так же, как и расчет броневых

и стержневых трансформаторов.

5-7. Особенности расчета трансформаторов, работающих в повторно-кратковременном режиме

Под повторно-кратковременным режимом (ПКР) понимается работа трансформатора с нагрузкой, величина которой не остается неизменной в течение всего времени работы трансформатора, а периодически изменяется по заданному закону.

При работе в ПКР количество тепла, выделяемого в сердечнике и в обмотках, уменьшается и поэтому тепловая мощность трансформатора может быть уменьшена по сравнению с его мощностью для непрерывного ре-

жима.

Рассмотрим два простейших вида ПКР, при которых сопротивление нагрузки, подключенное ко вторичной обмотке, остается в процессе работы трансформатора неизменным:

- 1. Первичная обмотка трансформатора периодически подключается к сети переменного тока и отключается от нее.
- 2. Сопротивление нагрузки периодически подключается к зажимам вторичной обмотки и отключается от нее.

Основными параметрами, характеризующими повторно-кратковременный режим, являются следующие:

 $t_{\rm p}$ — время работы трансформатора (время включения) за один цикл, мин; $t_{\rm n}$ — время паузы за один цикл, мин; $t_{\rm u}$ = $t_{\rm p}$ + $t_{\rm n}$ — полное время одного цикла работы, мин; C = $t_{\rm n}/t_{\rm p}$ — скважность режима; $T_{\rm n}$ — тепловая по-




Рис. 5-15. Зависимость постоянной времени нагрева трансформаторов от тепловой мощности.

I — трансформаторы на 50 $\epsilon \mu$; 2 — трансформаторы на 400 $\epsilon \mu$.

стоянная времени нагрева, мин.

Рассмотрим порядок расчета на примере трансформатора, работающего в первом из указанных ранее режимов.

Из прелыдущего расчета должна быть известиа мощность, отдаваемая трансформатором в непрерывном режиме (т. е. при номинальных значениях напряжения и тока нагрузки), или его типовая мощность. Должны быть также известны временые параметры, характеризующие ПКР.

Порядок расчета рекомендуется следующий.

1. Для заданной типовой мощности $S_{\text{тип}}$ в непрерывном режиме по графикам

рис. 5-15 находим тепловую постоянную времени нагрева $T_{\rm H}$.

2. Находим величину отношения $t_{\rm p}/T_{\rm n}$, после чего по графикам рис. 5-16 для заданной скважности C находим $k_{\rm p}-$ - коэффициент допустимого увеличения потерь в трансформаторе при работе в ПКР.

3. Определяем типовую мощность трансформатора

с учетом его работы в ПКР

$$(S_{\text{THII}})_{\text{IKP}} = \frac{S_{\text{THII}}}{1/k_{\text{p}}^{n_{\text{I}}}}, \qquad (5-59)$$

где m — коэффициент, зависящий от мощности трансформатора, частоты сети и величины коэффициента $k_{\rm p}$. Величину крайних значений коэффициента m можно принимать равной: m=1 для всех трансформаторов на 50 гц

и трансформаторов на 400 г μ при малых и средних значениях $k_{\rm p}$ и мощности меньше критической (менее $100~{\it Ba}$); m=2 для мощных трансформаторов на 400 г μ .

4. По найденной величине $(S_{\text{тип}})_{\text{пкр}}$, пользуясь графиками рис. 5-15 и 5-16, находим новые значения $T'_{\text{н}}$ и k'_{p} и по формуле (5-59) — новые значения $(S_{\text{тип}})'_{\text{пкр}}$. Еслн




Рис. 5-16. Зависимость коэффициента перегрузки $k_{\rm p}$ от скважиости C и отношения $t_{\rm p}/T_{\rm n}$.

 $(S_{\text{тип}})'_{\text{пкр}}$ и k'_{p} значительно отличаются по величнне от найденных ранее соответствующих значений $(S_{\text{тип}})_{\text{пкр}}$ и k_{p} , то расчет повторяем вновь до получения удовлетворительного совпадения (5—10%). Полученные величины $(S_{\text{тип}})_{\text{пкр}}$ и k_{p} считаются окончательными.

5. Определяем допустимое значение магнитной индук-

ции в сердечнике трансформатора по формуле

$$(B_{\text{Marc}})_{\text{sirp}} = B_{\text{Marc}} \sqrt{k_{\text{p}}^{m-1}},$$
 (5-60)

где $B_{\text{макс}}$ — индукция, соответствующая окончательной величине $(S_{\text{тип}})_{\text{шкр}}$ при непрерывном режиме работы. Ве-

личина $(B_{\text{макс}})_{\text{пкр}}$ во всех случаях не должна превосходить 1,6—1,7 $\tau \Lambda$.

6. Определяем допустимое значение плотности тока в обмотках трансформатора по формуле

$$(\delta)_{\mu\kappa\rho} = \delta \sqrt{k_p + \nu (k_p - k_p^{m-1})},$$
 (5-61)

где δ — плотность тока, соответствующая окончательной величине $(S_{\text{тип}})_{\text{пкр}}$ при непрерывном режиме работы; $v = P_{\text{ст}}/P_{\text{м}}$ — соотношение потерь в сердечнике и в обмотках, соответствующее окончательно выбранной величине $(S_{\text{тип}})_{\text{пкр}}$ при непрерывном режиме работы.

7. Производим тепловой расчет трансформатора, в результате которого уточняют значения $(B_{\text{макс}})_{\text{пкр}}$ и

(ð) _{пкр-}

Дальнейший расчет трансформатора производится по обычной методике.

Порядок расчета трансформатора, работающего во втором из указанных выше режимов ПКР (т. е. без отключения первичной обмотки от питающей сети) остается таким же.

Во всех формулах [(5-59)—(5-61)] необходимо в этом случае принимать m=1 для любой частоты сети и любых значений $k_{\rm p}$.

5-8. Методика расчета трансформаторов малой мощности

Расчет трансформатора является задачей, допускающей большое количество различных решений. Это связано с большим количеством расчетных параметров, в значительной мере зависящих друг от друга.

Приступая к расчету трансформатора, разработчик должен иметь возможность выбрать из большого числа возможных значений этих параметров такие, чтобы обеспечивались заданные расчетные условия (превышение

температуры, падение напряжения или к. п. д.).

В предыдущих параграфах настоящей главы приведены рекомендуемые значения магнитной индукции, плотности тока, падения напряжения в обмотках, коэффициента заполнения окна, к. п. д. и соя ф для трансформаторов с магнитопроводами различной конфигурации, изготовленных из различных материалов и питаемых от сетей различных частот. Пользуясь этими значениями расчетных параметров, обычно удается сравнительно бы-

стро решить поставленную задачу. Однако в процессе расчета возможны и некоторые отклонения от рекомендованных значений расчетных параметров, причем критерием правильности расчета служит получение заданных выходных параметров трансформатора при минимальных массе, габаритах или стоимости.

Для расчета трансформатора по любому из принятых расчетных условий должны быть заданы: напряжение питающей сети U_1 , θ ; частота питающей сети f, eq; напряжения вторичных обмоток U_2 , U_3 , ..., U_n , θ ; токи вторичных обмоток I_2 , I_3 , ..., I_n , a; характер нагрузки; тем-

пература окружающей среды $t_{o.c.}$, °С.

Ниже приводится методика расчета трансформаторов с магнитопроводами броневой и стержневой конструкции.

При расчете трансформатора на заданное превышение температуры рекомендуется следующий порядок расчета:

1. Определяем мощности вторичных обмоток и сум-

марную мощность вторичных обмоток ΣP_2 .

2. Выбираем конструкцию магнитопровода, учитывая рекомендации, приведенные в § 5-3, и наличие необходимой оснастки на предприятии, на котором предполагается изготовление трансформатора.

3. Выбираем марку стали и толщину пластины или ленты магнитопровода в соответствии с заданной часто-

той сети.

4. По найденной величине ΣP_2 для данной конструкции магнитопровода находим ориентировочные значения $B_{\text{макс}}$, δ , $k_{\text{ок}}$ и $k_{\text{ст}}$ из табл. 5-1—5-4.

5. По формуле (5-2) находим величину $S_{cr}S_{or}$.

6. По табл. П2-1—П2-5 или П2-7 выбираем типоразмер матнитопровода и выписываем необходимые данные.

7. Определяем потери в стали по формуле (5-6).

8. По формулам (1-59), (1-60) и (5-7) находим абсолютное и отиосительное значения активной составляющей тока холостого хода.

9. Пользуясь кривыми рис. 5-3 и формулой (1-62),

находим полную намагничивающую мощность.

10. По формулам (1-61a) и (1-63) находим абсолютное и относительное значения реактивной составляющей тока холостого хода.

11. По формуле (1-64) находим относительное значение тока холостого хода.

12. Пользуясь табл. 5-6, по величине ΣP_2 для выбранной конфигурации магнитопровода находим относительные величины падения напряжения в первичной и вторичной обмотках трансформатора.

13. По формулам (5-8) — (5-11) находим числа вит-

ков обмоток.

14. Пользуясь табл. 5-2, по величине ΣP_2 для выбранной конфигурации магнитопровода находим рекомендуемые величины плотности тока в обмогках.

15. По формулам (2-3) и (5-12) определяем сечения

и диаметры проводов обмоток.

- 16. По габл. П1-1 выбираем стандартные сечения и диаметры проводов и выписываем необходимые справочные данные.
- 17. По формуле (2-1) и рис. 2-25 определяем величину испытательного напряжения.

18. По формуле (2-4) или (2-5) определяем допусти-

мую осевую длину каждой обмотки.

19. По графику рис. 2-27 выбираем коэффициенты укладки в осевом направлении k_{y_1} в зависимости от выбранных диаметров проводов обмоток.

20. По формулам (2-6) и (2-7) определяем число вит-

ков в слое и число слоев каждой обмотки.

- 21. Выбираем изоляционные расстояния $h_{ma.mo}$, $h_{ma.mo}$, $h_{ma.mo}$ и $h_{ma.m}$, пользуясь рекомендациями, приведенными в § 2-6.
- 22. По графикам рис. 2-29—2-31 определяем коэффициент укладки в радиальном направлении (k_{y2}) и коэффициенты распушения междуслоевой и междуобмоточной изоляции $(k_{MC}$ и $k_{MO})$ в зависимости от диаметров проводов обмоток.

23. Определяем радиальные размеры каждой обмотки

по формуле (2-8).

24. По графику рис. 2-28 определяем коэффициент выпучивания $k_B = f(b/a)$ (только при выполнении обмотки на гильзе).

Принимаем значения коэффициента неплотности намотки наружной изоляции $k_{\text{HO}} = 1,7 \div 2,0$.

25. Определяем радиальный размер катушки по фор-

муле (2-9).

26. Определяем зазор между катушкой и сердечником (для броневых трансформаторов) или двумя катушками (для стержневых трансформаторов).

27. Определяем суммарные потери в меди обмоток поформулам (5-13), (5-14) и табл. 5-7.

28. Производим тепловой расчет трансформатора по

методике, изложенной в § 3-7.

29. Определяем активные сопротивления обмоток трансформатора по формуле (5-15) и полное активное сопротивление трансформатора по формуле (5-16).

30. Определяем полное индуктивное сопротивление трансформатора: по формулам (5-22) — (5-24), (5-27), (5-29), (5-33) и (5-34) — при двух обмотках равной высоты: то формулам (5-20), (5-22)—(5-24), (5-30), (5-32) и (5-34) — при укороченной вторичной обмотке; по формулам (5-22) — (5-26), (5-34) — при произвольном расположении первичной и вторичной обмоток.

31. Определяем абсолютные и относительные значения активной и индуктивной составляющих падения напряжения в обмотках трансформатора по формулам

(1-51)—(1-54).

32. По формуле (5-37) находим к. п. д. трансформа-

тора.

33. По формулам (1-55), (1-58), (5-35) и (5-36) находим падение напряжения в трансформаторе при номинальной нагрузке.

34. По результатам расчета трансформатора следует составить задание на намотку и таблицу данных для ис-

пытания трансформатора.

Образцы задания на намотку и таблицы приведены

в примере расчета, рассмотренном в § 5-9.

Расчет тороидальных трансформаторов ведется по изложенной выше методике с учетом особенностей, ука-

занных в § 5-7.

Порядок расчета трансформаторов на заданное падение напряжения отличается от изложенного следующим: после выполнения расчетов по пп. 1-27 выполняется расчет по пп. 29-31. Если полученная в результате расчета величина падения напряжения превышает заданную, то производится перерасчет. Тепловой расчет выполняется после этого.

5-9. Пример расчета броневого трансформатора

1. Напряжение питающей сети $U_1 = 115 \ s \pm 5\%$. Частота питающей сети f = 400 гц.

3. Напряжения вторичных обмоток $U_2 = 280$ σ_2 $U_3 = 150$ s. 4. Теки вторичных обмоток $I_2 = 0,2$ σ_2 $I_3 = 0,4$ a.

5. Нагрузка активная.

6. Температура окружающей среды t_{0.0}=50 °C.

Расчет производим в следующем порядке:

1. Определяем суммарную мощность вторичных обмоток

$$\Sigma P_2 = 280 \cdot 0.2 + 150 \cdot 0.4 = 116 \ ea.$$

2. Выбираем ленточный магнитопровод из стали Э340; толщина ленты 0,15 мм.

3. Находим ориентировочные велнчины: индукцию, найденную из табл. 5-1, уменьшаем иа 5% для того, чтобы при увеличении напряжения питающей сети в заданных пределах (+5%) максимальная индукция не превышала табличное значение, т. е.

$$B_{\text{мако}} = 0.95 \cdot 1.40 = 1.33 \text{ тл}; \delta = 4.2 \text{ а/мм}^2$$
 нз табл. 5-2; $k_{\text{он}} = 0.24$ нз табл. 5-3; $k_{\text{ст}} = 0.9$ нз табл. 5-4.

4. По формуле (5-2) находим:

$$S_{cr}S_{ou} = \frac{116 \cdot 10^{3}}{2,22 \cdot 400 \cdot 1,33 \cdot 4,2 \cdot 0,24 \cdot 0,9} = 10,9 \ cm^{4} \cdot$$

5. Из табл. П2-2 выбираєм магнитопровод ШЛ12 \times 25, у которого $S_{ot}S_{ok}=10,8$ см⁴; $S_{ot,ak}=2,63$ см²; $G_{ot}=0,205$ кг.

6. По формуле (5-6) и кривой рис. 5-2 определяем потери в стали для индукции $B_{\text{max}} = 1.4 \ TA$

$$P_{07} = 27.0 \cdot 0.205 = 5.52 \text{ st.}$$

7. Находим активную составляющую тока холостого хода по формуле (1-59) при максимальном напряжении питающей сети ($U_1 = -1,05 \cdot 115 = 121$ θ)

$$I_{100} = \frac{5,52}{121} = 0,0458 \ a_0$$

8. Находим полную намагничнвающую мощность по формуле (1-62) и кривой рис. 5-3 ($B_{\text{M}+\text{N}+\text{N}} = 1,4$ $\tau \Lambda$)

$$Q_{\alpha\tau} = 148 \cdot 0,205 = 30,4 \text{ } aa.$$

9. По формуле (1-61а) находим реактивную составляющую тока колостого хода (U_1 =121 θ)

$$I_{\rm op} = \frac{30.4}{121} = 0.25 \ a.$$

10. Находим абсолютное и относительное значения тока холостого кола:

по формуле (1-63)

$$I_0 = \sqrt{0.0458^2 + 0.250^2} = 0.256 a_0^2$$

по формуле (5-7)

$$I_1 = \frac{116}{1.05 \cdot 115 \cdot 0.92 \cdot 0.91} = 1.15 \ a_2$$

где $\eta = 0.92$ и $\cos \varphi = 0.91$ из табл. 5-5;

$$I_{\bullet}\% = \frac{0.256}{1.15} \cdot 100 = 22.2\%$$
 при $U_{1} = 121$ в, что допустимо.

При номинальном напряжении сети $U_1 = 115$ в

$$I_1 = \frac{116}{115 \cdot 0.92 \cdot 0.91} = 1.21 \ a.$$

 По формулам (5-8)—(5-11) и табл. 5-6 находим числа витков обмоток:

$$w_1 = \frac{115 (1 - 0.02) \cdot 10^4}{4.44 \cdot 400 \cdot 1.33 \cdot 2.63} = 182;$$

$$w_2 = \frac{280 (1 + 0.025) \cdot 10^4}{4.44 \cdot 400 \cdot 1.33 \cdot 2.63} = 462;$$

$$w_3 = \frac{150 (1 + 0.03) \cdot 10^4}{4.44 \cdot 400 \cdot 1.33 \cdot 2.63} = 250.$$

12. По формулам (2-3), (5-12) и табл. 5-2 находим ориентировочные величины плотиости тока и сечения проводов обмоток

$$\delta_1 = 5,0 \text{ a/mm}^2; \ \delta_2 = 3,8 \text{ a/mm}^2; \ \delta_3 = 4,0 \text{ a/mm}^2;$$

$$s_{np_1} = \frac{1,21}{5,0} = 0,242 \text{ mm}^2; \ s_{np_2} = \frac{0,2}{3,8} = 0,0526 \text{ mm}^2;$$

$$s_{np_3} = \frac{0,4}{4,0} = 0,1 \text{ mm}^2.$$

13. Выбираем стандартные сечення и диаметры проводов марки ПЭВ-2 из табл. П1-1

 $s_{\rm np1} = 0.242 \text{ m/m}^2; \ d_{\rm np1} = 0.57 \text{ m/m}; \ d_{\rm np1} = 0.64 \text{ m/m}; \ g_{\rm np1} = 2.27 \text{ s/m}; \ s_{\rm np2} = 0.049 \text{ m/m}^2; \ d_{\rm np2} = 0.25 \text{ m/m}; \ d_{\rm np2} = 0.30 \text{ m/m}; \ g_{\rm np2} = 0.435 \text{ s/m}; \ s_{\rm np3} = 0.096 \text{ m/m}^2; \ d_{\rm np2} = 0.35 \text{ m/m}; \ d_{\rm np2} = 0.41 \text{ m/m}; \ g_{\rm np3} = 0.855 \text{ s/m}.$

14. Находим фактические плотиости тока в проводах

$$\delta_1 = \frac{1.21}{0.2552} = 4.75 \ a/mm^2; \ \delta_2 = \frac{0.2}{0.049} = 4.1 \ a/mm^2;$$

$$\delta_3 = \frac{0.4}{0.096} = 4.17 \ a/mm^2.$$

 По формуле (2-1) и графику рис. 2-25 определяем испытательные напряжения обмоток:

$$U_{\rm pl} = \sqrt{2} \cdot 115 = 162~s;~U_{\rm noni} = 920~s~$$
 (ампл.) $\approx 650~s~$ (действ.); $U_{\rm pl} = \sqrt{2} \cdot 280 = 394~s;~U_{\rm noni} = 1~560~s~$ (ампл.) $\approx 1~100~s~$ (действ.); $U_{\rm pl} = \sqrt{2} \cdot 150 = 211~s;~U_{\rm moni} = 1~000~s~$ (ампл.) $\approx 710~s~$ (действ.). 14°

16. По формуле (2-4) определяем допустимую осевую длину обмотки на гильзе

$$h_{\pi 1} = 29 - 2 \cdot 1,5 = 26$$
 MM; $h_{\pi 2} = h_{\pi 3} = 29 - 2 \cdot 2 = 25$ MM.

17. По формулам (2-6), (2-7) и графику рис. 2-27 находим число витков в одном слое и число слоев каждой обмотки

$$w_{c1} = \frac{26}{1,043 \cdot 0,64} = 38$$
 витков; $N_1 = \frac{182}{38} = 5$ слоев; $w_{c2} = \frac{25}{1,066 \cdot 0,30} = 78$ витков; $N_2 = \frac{462}{78} = 6$ слоев; $w_{c3} = \frac{25}{1,055 \cdot 0,41} = 57$ витков; $w_{c3} = \frac{250}{57} = 5$ слоев.

18. Выбираем изоляционные расстояния

 $h_{\text{Hal}} = 2$ мм; $h_{\text{Ha.oc}} = 1.0$ мм; $h_{\text{Ha.Mo}} = 0.24$ мм (2 слоя бумаги K-12);

 $h_{\text{ма. N}} = 0.24$ мм (2 слоя бумаги K-12).

В качестве междуслоевой изоляции первичной обмотки выбираем пропиточную бумагу ЭИП-50 толщиной 0,09 мм; для вторичиых обмоток — телефонную бумагу КТН толщиной 0,05 мм.

19. По графикам рис. 2-29-2-31 определяем величины коэффи-

циентов:

первая обмотка: $h_{72}=1,06$; $h_{MC}=1,06$; $h_{MO}=1,10$; вторая обмотка: $h_{73}=1,09$; $h_{MC}=1,12$; $h_{MO}=1,35$; третья обмотка: $h_{73}=1,078$; $h_{MC}=1,092$; $h_{MO}=1,30$.

20. Находим радиальные размеры каждой обмотки по формуло (2-8)

$$\alpha_1 = 1.06 \cdot 5 \cdot 0.64 + 1.06(5 - 1) \cdot 0.09 = 3.78$$
 mm;
 $\alpha_2 = 1.09 \cdot 6 \cdot 0.3 + 1.12 \cdot 2 \cdot 0.05 = 2.07$ mm;
 $\alpha_3 = 1.078 \cdot 5 \cdot 0.41 + 1.092 \cdot 1 \cdot 0.05 = 2.26$ mm.

21. По графику рис. 2-28 определяем $k_n = 1.07$ при b/a = 25/12 =

=2,1; принимаем $k_{\pi 0}$ =1,7.

22. Определяем радиальный размер катушки по формуле (2-9) α = 0,5 + (1,0+3,78+1,19·0,24+2,07+1,35·0,24+2,26+1,7·0,24) · 1,07 = -11,25 мм.

23. Зазор между катушкой и сердечинком равен 12-11.25=

=0,75 мм, что допустимо.

24. Определяем потери в меди обмоток:

 в) по формулам (2-10)—(2-15) находим среднюю длину витка каждой обмотки:

$$a_{\kappa} = 12 + 2 \cdot 0.5 + 2 \cdot 1 \cdot 1.07 = 15.1 \text{ MM};$$

$$b_{\kappa} = 25 + 2 \cdot 0.5 + 2 \cdot 1 \cdot 1.07 = 28.1 \text{ MM};$$

$$l_{\text{cP,n1}} = \left[2 \left(15.1 + 28.1 \right) + 2\pi \cdot \frac{1}{2} \cdot 3.78 \cdot 1.07 \right] \cdot 10^{-8} = 0.0988 \text{ M};$$

$$l_{\text{cP,n2}} = \left\{ 2 \left(15.1 + 28.1 \right) + 2\pi \left[3.78 + 0.24 \cdot 1.19 + \frac{1}{2} \cdot 2.07 \right] \cdot 1.07 \right\} \times 10^{-9} = 0.121 \text{ M};$$

$$l_{cp.ss} = \left\{ 2(15,1+28,1) + 2\pi \left[3.78 + 0.24 \cdot 1.19 + 2.07 + 0.24 \cdot 1.35 + \frac{1}{2} \cdot 2.26 \right] \cdot 1.07 \right\} 10^{-s} = 0.137 \text{ m}.$$

б) находим массу меди каждой обмотки:

$$G_{\text{M1}} = 0.0989 \cdot 182 \cdot 2.27 = 41 \ \epsilon;$$

 $G_{\text{M2}} = 0.121 \cdot 462 \cdot 0.435 = 24 \ \epsilon;$
 $G_{\text{M3}} = 0.137 \cdot 250 \cdot 0.855 = 29 \ \epsilon;$

 в) находим потери в каждой обмотке по формуле (5-14); предельно допустимая температура провода ПЭВ-2 t_{пр}=105°C:

$$P_{\text{M1}} = 2.65 \cdot 4.75^{2} \cdot 41 \cdot 10^{-3} = 2.45 \text{ sr};$$

 $P_{\text{M2}} = 2.65 \cdot 4.17^{2} \cdot 24 \cdot 10^{-3} = 1.1 \text{ sr};$
 $P_{\text{M3}} = 2.65 \cdot 4.1^{2} \cdot 29 \cdot 10^{-3} = 1.28 \text{ sr};$

г) находим суммарные потери в меди катушки по формуле (5-13):

 $P_{\rm M} = 2.45 + 1,1 + 1,28 = 4,83$ gr.

25. Определяем тепловые сопротивления по данным табл. 3-1 (магнитопровод ШЛ12×25)

$$R_{\rm r} = 3.7$$
; $R_{\rm M} = 1.9$; $R_{\rm M}^0 = 15.8$; $R_{\rm e}^0 = 9.3$.

26. Определяем величину теплового потока катушки — сердечин по формуле (3-54)

$$P'_{M} = \frac{(1.9 + 15.8 + 9.3 + 3.7)4.83 - 9.3 \cdot 5.52}{2(1.9 + 15.8 + 9.3 + 3.7)} = 1.57 \text{ sm}.$$

 Определяем тепловое сопротивление катушки от максимально нагретой области до гильзы по формуле (3-51)

$$x = \frac{-1.57(1.9 + 15.8 + 9.3 + 3.7) - 9.3 \cdot 5.52 + 4.83(1.9 + 15.8)}{4.83} = -2.98, \cdot C/em.$$

28. В соответствии с п. 4 методики теплового расчета (§ 3-7) определяем величину теплового потока от сердечника к катушке по формуле (3-60), так как x<0,

$$P''_{M} = \frac{4,83(1,9+15,8)-9,3\cdot5,52}{1,9+15,8+9,3+3,7} = 1,1 \text{ sm}.$$

29. Так как $P''_{\text{м}}$ положителен, то величину максимального превышения температуры катушки определяем по формуле (3-61)

$$\theta_{\text{MARG}} = (4,83-1,1)(1,9+15,8) = 66 \,^{\circ}\text{C}.$$

30. Определяем средний перепад температуры в катушке по формуле (3-62)

 $\theta_{\rm K} = (4.83 - 1.1) \, 1.9 = 7.1 \, ^{\circ}{\rm C}.$

31. Определяем среднеобъемное превышение температуры катушки по формуле (3-58)

 $\theta_{cp} = 66 - 0.5 \cdot 7.1 = 62.4 \, ^{\circ}\text{C}.$

32. Определяем максимальную н среднюю температуры проводов обмотки

$$t_{\text{пр.макс}} = 50 + 66 = 116 \,^{\circ}\text{C};$$

 $t_{\text{пр.сp}} = 50 + 62.4 = 112.4 \,^{\circ}\text{C}.$

33. На основании проведенного расчета видно, что принятые в расчете провода марки ПЭВ-2 с предельно допустимой температурой +105 °С могут быть использованы в данном трансформаторе при снижении его срока службы примерно вдвое (согласно десятиградус-

ному правнлу срок службы составит около 10 лет).

При необходимости сохранения срока службы порядка 20 лет, как это обычно принято, в данном случае необходимо перейти на больший типоразмер магинтопровода с соответствующим сиижением магинтной индукции и плотности тока или применить в трансформаторе провода марки ПЭВТЛ-1, допускающие длительную работу при температуре + 120 °C. Принимаем этот вариант.

34. Определяєм активные сопротнвления обмоток по формуле

(5-15): прн I_{o.c}=105 °С

$$r_1 = \frac{2,35 \cdot 10^{-2}0,0988 \cdot 182}{0,242} = 1,75 \text{ ом;}$$

$$r_2 = \frac{2,35 \cdot 10^{-2} \cdot 0,121 \cdot 462}{0,049} = 26,8 \text{ ом;}$$

$$r_3 = \frac{2,35 \cdot 10^{-2} \cdot 0,137 \cdot 250}{0,096} = 8,38 \text{ ом;}$$
при $t_{0.0} = 20$ °C
$$r_1 = \frac{1,75}{2,35} \cdot 1,75 = 1,3 \text{ ом;}$$

$$r_2 = \frac{26,8 \cdot 1,75}{2,35} = 20 \text{ ом;}$$

$$r_3 = \frac{8,38 \cdot 1,75}{2,35} = 6,24 \text{ ом.}$$

35. Определяем полные активиые сопротнвления пар обмоток трансформатора, приведенные к его первичной обмотке, по формуле (5-17)

$$r_{xp_{1-2}} = 1.75 + \left(\frac{182}{462}\right)^2 \cdot 26.8 = 5.9 \text{ om};$$

 $r_{xp_{1-2}} = 1.75 + \left(\frac{182}{250}\right)^2 \cdot 8.38 = 6.2 \text{ om};$

36. Определяем индуктивные сопротивления пар обмоток трансформатора. Для обмоток 1 и 2:

по формуле (5-23)
$$g_{11}$$
=0,2235(2,6+0,378)=0,665; по формуле (5-24) g_{22} =0,2235(2,5+0,207)=0,605; по формуле (5-28) d =0,024+(0,378+0,207)·0,5=0,317;

ло формуле (5-28)
$$d=0.024+(0.378+0.207)\cdot 0.5=0.317$$
;

по формуле (5-27) $g_{12}=0.78\cdot 0.317+0.2235\cdot 2.6=0.828$;

по формуле (5-33)

$$k_0 = \frac{[0.2235 \cdot 2.6 + 0.78 (2 \cdot 0.339 + 0.317)]^2}{(0.2235 \cdot 2.6 + 1.56 \cdot 0.339)[0.2235 \cdot 2.6 + 1.56 (0.339 + 0.317)]} = 1.05,$$

$$e = 0.05 + 0.1 + 0.5 \cdot 0.378 = 0.339;$$

по формуле (5-34)

$$l_{\text{op,s1-2}} = 2 [15, 1 + 28, 1 + \pi (3,78 + 0,12)] \cdot 10^{-3} = 0,111 \text{ M};$$

по формуле (5-22)

$$x_{\pi p_{1-8}} = 4\pi \cdot 10^{-9} \cdot 400 \cdot 0, 111 \cdot 10^{2} \cdot 182^{2} \ln \left(1,05 \frac{0.828^{2}}{0.665 \cdot 0.605}\right) = 1,080 \text{ om.}$$

Для обмоток 1 и 3:

$$g_{11} = 0.2235(2.6 + 0.378) = 0.665;$$

$$g_{33} = 0.2235(2.5 + 0.226) = 0.610;$$

$$d = 0.024 + 0.207 + 0.024 + \frac{1}{2}(0.378 + 0.226) = 0.557;$$

$$g_{13} = 0.78 \cdot 0.557 + 0.2235 \cdot 2.6 = 1.015;$$

$$k_0 = \frac{[0.2235 \cdot 2.6 + 0.78(2 \cdot 0.339 + 0.557)]^2}{(0.2235 \cdot 2.6 + 1.56(0.339 + 0.557)]} = 1.08;$$

$$e = 0.339;$$

$$l_{\text{cp.s1-3}} = l_{\text{cp.s2}} = 0,121 \text{ M;}$$

$$x_{\text{xp1-3}} = 4\pi \cdot 10^{-9} \cdot 400 \cdot 0,121 \cdot 10^{3} \cdot 182^{3} \ln \left(1,08 \frac{1,015^{3}}{0,665 \cdot 0,61}\right) = 2,02 \text{ om}.$$


37. Определяем относительные значения активной и индуктивной составляющих падения по формулам (1-51) — (1-54)

$$(\Delta U_{\mathbf{a}})_{1-\mathbf{a}} = \frac{5,9 \cdot 1,21 \cdot 100}{115} = 6,2 \%;$$

$$(\Delta U_{\mathbf{p}})_{1-\mathbf{a}} = \frac{1,08 \cdot 1,21 \cdot 100}{115} = 1,13 \%;$$

$$(\Delta U_{\mathbf{a}})_{1-\mathbf{a}} = \frac{6,2 \cdot 1,21 \cdot 100}{115} = 6,5 \%;$$

$$(\Delta U_{\mathbf{p}})_{1-\mathbf{a}} = \frac{2,02 \cdot 1,21 \cdot 100}{115} = 2,12 \%.$$




Обмоточныя данные:

Ė			Число		± ₹	<u>↓</u> ··;		
M obsor	Провод	BHTEOB	витков в слое	слоев	Длина мотки,	Macca	Оттоды	in the second
I	ПЭВТЛ-1 [\] 0,57/0,64	* 182	38	5	26	41	_	
11	ПЭВТЛ-1 0,25/0,30	462	78	6.	25	24	_	
III	ПЭВТЛ-1 0,35/0,41	250	57	5	25	29	_	

Выводы на лепестки своим проводом согласно эскизу.
Изоляция: между слоями первичной обмотки — бумага ЭИП-50,0.09; вто рой и третьей обмоток — телефонная бумага КТН 0.05 мм; между обмотками — кабельная бумага К-12, два слоя; поверх катушкя — кабельная бумага К-12, два слоя.

Пропитка: без пропитки.

Схема принципиальная электрическая



Рабочая частота 400 гц Условня эксплуатацин в наземной аппаратуре Масса $G_{\rm M}+G_{\rm Cy}=0.3~{\rm Kz}$

	ĺ	Pe	KHM XO.	COTOT: OR	ода		1	Hose	CLERCH EN
			Пункт ТУ					pe	XH4
		15	12		20		ŀ	Пуш	кт ТУ
		20 ° 00 20 ° 00 20 ° 00	76 °C.	Испытательное мапряжение, в				15	
№ обмоткя № вывода	Напряжение,	Сопротивление мотив ($t = +20$	на корпус	между об- моткамя	Ne obsortes		Напражение,	Tor, a	
I	1, 2	115	1,30	650	1 100	ı	1, 2	115	1,21
П	3, 4	287	20.0	1 100	1 100	II	3, 4	280	0,2
Ш	5, 6	156,5	6,00	710	1 100	Ш	5, 6	150	0,4
IV						IV	1		
V						V			

Пункт ТУ	Проверженый параметр	Единица измерении	Величина
13	Ток холостого хода	а	0,256
14	Потери в стали	8m	5,52
22	Превышенне температуры	*C	62,4

38. Определяем к. п. д. трансформатора по формуле (5-37)

$$\eta = \frac{116 \cdot 100}{116 + 5.52 + 4.83} = 91.8 \%$$

(было принято 92 %).

39. Определяем полное паденне в трансформаторе по формуле (1-58 6) при $\cos \phi_{\text{M}} = 1$

$$(\Delta U)_{1-3} = 6,2 \cdot 1 + 1,13 \cdot 0 + \frac{1}{200} (1,13 \cdot 1 - 6,2 \cdot 0)^2 \approx 6,2 \%;$$

$$(\Delta U)_{1-3} = 6,5 \cdot 1 + 2,12 \cdot 0 + \frac{1}{200} (2,12 \cdot 1 - 6,3 \cdot 0)^2 \approx 6,52 \%.$$

Приведенный расчет показывает, что в данном трансформаторе индуктивным паденнем напряжения можно пренебречь, а принятые предварительно величины падения напряжения меньше полученных:

$$\Delta U_{1-2}$$
=6,2% (было принято 4,5%); ΔU_{2-3} =6,52% (было принято 5,0%).

В связи с этим увеличиваем числа витков обмоток в отношении:

вторичной —
$$\frac{100 + (6,2-2,0)}{100 + 2,5} = 1,02$$
 (т. е. на 2 %); третьей — $\frac{100 + (6,52-2,0)}{100 + 3,0} = 1,015$ (т. е. на 1,5 %)

 Задание на иамотку трансформатора приведено в табл. 5-12 и данные для испытания трансформаторов и дросселей приведены в табл. 5-13.

5-10. Примеры расчета тороидальных трансформаторов

Пример 1. Рассчитать трансформатор по следующим данным:

1) напряжение питающей сети $U_1 = 115 e$;

2) частота питающей сети $f = 400 \ \epsilon \mu$;

3) напряжение вторичной обмотки $U_2 = 245 \ \theta$;

4) ток вторичной обмотки $I_2 = 0.35 \ a$;

5) температура окружающей среды $t_{o.c} = +50$ °C.

Расчет производим в следующем порядке:

1. Определяем мощность вторичной обмотки по формуле (1-43)

$$P_2 = 245 \cdot 0.35 = 85.8 \ \theta a.$$

 В качестве материала для магнитопровода выбираем сталь 3340 с толщиной ленты 0,15 мм.

3. Находим ориентировочные величины:

 $B_{\text{макс}} = 1,65$ тл, $\delta = 4,2$ $a/\text{мм}^2$ и $k_{\text{ок}} = 0,22$ из табл. 5-9; принимаем $k_{\text{от}} = 0,88$.

4. По формуле (5-2) находим:

$$S_{\text{cx}}S_{\text{ox}} = \frac{85,8 \cdot 10^2}{2,22 \cdot 400 \cdot 1,65 \cdot 4,2 \cdot 0,22 \cdot 0,88} = 7,2 \text{ cm}^4.$$

5. Из табл. П2-8 выбираем магнитопровод ОЛ25/40-20, у которого $S_{\text{ct}}S_{\text{or}}=7,35$ мм⁴; $S_{\text{ct}}=1,3$ см²; $I_{\text{ct}}=10,2$ см; $G_{\text{ct}}=102$ г. Размеры сердечника d=25 мм; D=40 мм; b=20 мм.

6. По формуле (5-7) и табл. 5-9 находим ток первичной обмотки

(cos ф согласно условию принимаем равным единице)

$$I_1 = \frac{85.8}{0.94 \cdot 115} = 0.795 \ a.$$

 Определяем числа витков обмоток по формулам (5-8)—(5-11) и табл. 5-10

$$w_1 = \frac{115\left(1 - \frac{1.5}{100}\right) \cdot 10^4}{4.44 \cdot 400 \cdot 1.65 \cdot 1.3} = 298;$$

$$w_2 = \frac{245\left(1 + \frac{2}{100}\right) \cdot 10^4}{4.44 \cdot 400 \cdot 1.65 \cdot 1.3} = 655.$$

8. По табл. 5-9 выбираем плотности тока и по формуле (2-3) определяем предварительные сечения проводов

$$\delta_1 = 4.0 \ a/\text{MM}^2$$
; $s_{\pi p_1} = \frac{0.795}{4.0} = 0.199 \ \text{MM}^2$; $\delta_2 = 4.2 \ a/\text{MM}^2$; $s_{\pi p_2} = \frac{0.35}{4.2} = 0.0835 \ \text{MM}^2$.

9. По табл. приложения П1 выбираем сечення и диаметры проводов (марки ПЭВ-2)

$$s_{\pi^{\text{p1}}}=0.2206 \text{ m/m}^2$$
; $d_{\pi\text{p1}}=0.53 \text{ m/m}$; $d_{\pi\text{31}}=0.60 \text{ m/m}$; $g_{\pi\text{p1}}=1.96 \text{ c/m}$; $s_{\pi\text{p2}}=0.08553 \text{ m/m}^2$; $d_{\pi\text{p2}}=0.33 \text{ m/m}$; $d_{\pi\text{22}}=0.38 \text{ m/m}$; $g_{\pi\text{p2}}=0.76 \text{ c/m}$.

10. Определяем фактические плотности тока

$$\delta_1 = \frac{0.795}{0.2206} = 3.62 \ a/\text{mm}^2; \ \delta_2 = \frac{0.35}{0.08553} = 4.1 \ a/\text{mm}^2.$$

11. По формулам (2-22) и (2-23) определяем наружный и виутренний диаметры магннтопровода после изоляции его микалентой JIMC-1 толщнной 0,1 мм с половинным перекрытнем ленты. По наружной образующей тороида прокладываем один слой микаленты:

$$D_{\text{or}} = 40 + 2(0.1 + 0.1 \cdot 2) = 40 + 2 \cdot 0.3 = 40.6$$
 mm;
 $d_{\text{or}} = 25 - 2 \cdot 0.1 \cdot 2\frac{40}{05} = 25 - 2 \cdot 0.32 = 24.36$ mm.

12. По формулам (2-29) — (2-33) и табл. 2-1 определяем число слоев первичной обмотки по наружному диаметру провода

$$l_1 = 298 \cdot 0.6 \cdot 1.15 = 205 \text{ MM};$$

$$x = 3.14 (40.6 - 0.6) = 126 \text{ MM}; \quad x^2 = 15850 \text{ MM}^2;$$

$$s = 4 \cdot 3.14 \cdot 205 \cdot 0.6 = 1545 \text{ MM}^2; \quad z = 2 \cdot 3.14 \cdot 0.6 = 3.77 \text{ MM};$$

$$N_{11} = \frac{-126 + \sqrt{15850 + 1545}}{3.77} = 2 \text{ chos}.$$

13. По формулам (2-34), (2-35) определяем число слоев первичной обмотки по внутреннему диаметру

$$y=3,14(24,36+0,6)=78,5$$
 мм; $y^2=6150$ мм²; $N_{11}=\frac{78,5-\sqrt{6150-1545}}{3.77}=3.0$ слоя.

14. По формулам (2-24) и (2-25) определяем диаметры трансформатора после укладки провода первичной обмотки

$$D_{1M} = 40.6 + 2 \cdot 2 \cdot 0.6 \cdot 1.15 = 40.6 + 2 \cdot 1.38 = 43.36$$
 mm;
 $d_{1M} = 24.36 - 2 \cdot 3.0 \cdot 0.6 \cdot 1.15 = 24.36 - 2 \cdot 2.07 = 20.22$ mm.

15. Находим длину среднего витка первичной обмотки по формуле (2-37)

$$l_{\text{cp.s1}} = 2\left(\frac{40 - 25}{2} + 20\right) + 2 \cdot 3.14 + \frac{2 \cdot 0.3 + 2 \cdot 0.32 + 1.38 + 2.07}{4} = 62.4 \text{ MM}.$$

16. Изоляцию первичной обмотки по наружному диаметру производим микалентной бумагой толщиной 0,02 мм в четыре сложения с половинным перекрытнем. По формулам (2-26) и (2-27) определяем наружный и внутренний диаметры трансформатора после укладки междуслоевой изолящии:

$$D'_{18} = 43,36 + 2 \cdot 0,08 \cdot 2 = 43,36 + 2 \cdot 0,16 = 43,68 \text{ mm};$$

$$d'_{18} = 20,22 - 2 \cdot 0,08 \cdot 2 \frac{43,36}{20,22} = 20,22 - 2 \cdot 0,34 = 19,54 \text{ mm}.$$

17. По формулам (2-29)—(2-33) и табл. 2-1 определяем число слоев вторичной обмотки по наружному диаметру торонда

$$l_2 = 655 \cdot 0.38 \cdot 1.15 = 286 \text{ мм};$$

$$x = 3.14(43.68 - 0.38) - 136 \text{ мм}; \quad x^2 = 18500 \text{ мм}^2;$$

$$s = 4 \cdot 3.14 \cdot 0.38 \cdot 286 = 1370 \text{ мм}^2; \quad z = 2 \cdot 3.14 \cdot 0.38 - 2.29 \text{ мм};$$

$$N_{2u} = \frac{-136 + \sqrt{18500 - 1370}}{2.39} = 2.5 \text{ слоя}.$$

18. По формулам (2-34) и (2-35) определяем число слоев вто- ричной обмотки по внутреннему диаметру

$$y=3,14(19,54+0,38)=62,5$$
 мм; $y^2=3\,900$ мм²; $N_{2n}=\frac{62,5-\sqrt{3\,900-1\,370}}{2,39}=5$ слоев.

19. По формулам (2-24) и (2-25) определяем диаметры трансформатора после укладки провода вторичной обмотки.

$$D_{2H} = 43,68 + 2 \cdot 2,5 \cdot 0,38 \cdot 1,15 = 43,68 + 2 \cdot 1,09 = 45,86$$
 mm;
 $d_{2H} = 19,54 - 2 \cdot 5 \cdot 0,38 \cdot 1,15 = 19,54 - 2 \cdot 2,18 = 15,18$ mm.

20. По формуле (2-38) находим длину среднего витка вторнчной обмотки

$$l_{\text{op.ea}} = 2\left(\frac{40 - 25}{2} + 20\right) + 2 \cdot 3.14 \frac{2(0.3 + 0.32 + 1.38 + 2.07 + 0.16 + 0.34) + 1.09 + 2.18}{4} = 74.5 \text{ mm.}$$

21. По формулам (2-26) и (2-27) находим окончательные размеры трансформатора после изоляции обмотки микалентной бумагой 0,02 мм по наружному диаметру одним слоем в четыре сложения с половинным перекрытием, после чего наружный периметр изолируем двумя слоями той же бумаги, сложенной вдвое:

$$D''_{\text{H}} = 45,86 + 2 \cdot 0,08 \cdot 2 + 0,08 = 46,26$$
 mm;
 $d''_{\text{B}} = 15,18 - 2 \cdot 0,08 \cdot 2 \frac{45,86}{15,18} = 13,2$ mm.

22. Окончательные габаритные размеры трансформатора с учетом коэффициента выпучивання определяем по формулам (2-36), (5-46), (5-47) и табл. 2-1

$$d_{\text{B}} = 13.2 \cdot 1,2 - 25(1,2 - 1) = 10,8$$
 MM;
 $D_{\text{B}} = 46,26 \cdot 1,2 - 40(1,2 - 1) = 47,5$ MM;
 $H = 20 + 25 - 10,8 = 34,2$ MM.

23. По формуле (5-6) и рис. 5-13 определяем потери в сталы P_{0.7} = 36 ⋅ 0.102 = 3.68 вт.

 По формуле (1-59) определяем активную составляющую тока холостого хода

$$I_{on} = \frac{3.68}{115} = 0.0303 \ a.$$

25. По формуле (1-61 б) н рис. 5-12 определяем реактивную составляющую тока холостого хода

$$I_{op} = \frac{3.6 \cdot 10.2}{298} = 0.123 \ a.$$

26. По формуле (1-64) определяем ток холостого хода

$$I_{\bullet} = V \overline{0.03^{8} + 0.123^{8}} = 0.125 \ a;$$

 $I_{\bullet} \% = \frac{0.125 \cdot 100}{0.795} = 15.7 \%.$

27. Определяем активные сопротнвления обмоток по формуле (5-40)

$$r_1 = \frac{2,35 \cdot 10^{-2} \cdot 0,0624 \cdot 298}{0,2206} = 2,0 \text{ om};$$

$$r_2 = \frac{2,35 \cdot 10^{-2} \cdot 0,0745 \cdot 655}{0,0855} = 13,4 \text{ om}.$$

28. Определяем активные падения напряжения в обмотках трансформатора

$$\Delta U_1 = 0.795 \cdot 2.0 = 1.59 \text{ s}; \ \Delta U_1 \% = \frac{1.59 \cdot 100}{115} = 1.4 \%;$$

 $\Delta U_2 = 0.35 \cdot 13.4 = 4.7 \text{ s}; \ \Delta U_2 \% = \frac{4.7 \cdot 100}{245} = 1.9 \%.$

29. По формулам (2-21), (5-13), (5-14), (5-37) и табл. 5-7 определяем массу проводов, потери в меди и к. п. д. трансформатора

$$G_{\text{M1}} = 62,4 \cdot 298 \cdot 1,96 \cdot 10^{-3} = 36,4 \ \varepsilon;$$

 $G_{\text{M2}} = 74,5 \cdot 655 \cdot 0,76 \cdot 10^{-3} = 37,0 \ \varepsilon;$
 $G_{\text{M}} = 36,4 + 37,0 = 73,4 \ \varepsilon;$

 $P_{\text{m1}} = 2.7 \cdot 3.60^2 \cdot 36.4 \cdot 10^{-3} = 1.30 \text{ et}; P_{\text{m2}} = 2.7 \cdot 4.1^2 \cdot 37.0 \cdot 10^{-3} = 1.68 \text{ et};$

$$P_{\rm M}=1.30+1.68=2.98$$
 cm; $\eta=\frac{85.8\cdot 100}{85.8+3.48+2.98}=93\%$.

30. По формулам (5-41) и (5-42) находим расчетный коэффициент A

$$H_1 = [34,2 + (47,5 - 10,8)] \cdot 10^{-3} = 0,079 \text{ m};$$

$$A = \frac{5,6}{\sqrt[3]{0,079}} = 10,86.$$

31. По формуле (5-45) определяем поверхность охлаждения трансформатора

$$S_{\text{QX.S.2P}} = \pi 47,5 \left(34,2 + \frac{1}{2} \cdot 47,5\right) \cdot 10^{-4} = 86 \cdot 10^{-4} \text{ M}^2.$$

32. Определяем абсолютную температуру окружающей среды $T_{\rm o.c}\!=\!t_{\rm o.c}\!+\!273\!=\!50\!+\!273\!=\!323\,^{\circ}\!\mathrm{K};$ задаваясь поверхностным превышением температуры $\theta_{\rm n}\!=\!50\,^{\circ}\!\mathrm{C}$, находим $T\!=\!\theta_{\rm n}\!+\!T_{\rm o.c}\!=\!50\!+\!323\!=\!373\,^{\circ}\!\mathrm{K}.$

33. Определяем коэффициент теплоотдачи а по формуле (5-48а)

$$\alpha = (4 \cdot 10,86 + 38) \cdot 10^{-3} \cdot 373 - (0,91 \cdot 10,86 + 5,6) = 14,9 \ \text{et/M}^2 \cdot ^{\circ}\text{C}.$$

34. Определяем тепловую проводниюсть σ по формуле (5-43) $\sigma = 14.9 \cdot 86 \cdot 10^{-4} = 0.128 \text{ вт/°C}$.

35. Задаемся величиной β в формуле (5-50) равной единице. Это справедливо при малых типоразмерах трансформаторов (мощность менее 150 θa). Определяем поверхностное превышение температуры θ_{π} по формуле (5-49)

$$\theta_{\pi} = \frac{3,48 + 2,98}{0,128 - 0,004 \cdot 1 \cdot 2,98} = 56,5 \text{ °C}.$$

36. Так как 56,5 °C>50 °C, то переходим ко второму приближению, принимая θ_0 =56,5 °C:

$$T = 56,5 + 323 = 379,5$$
 °K;

 $\alpha = (4 \cdot 10.86 + 38) \cdot 10^{-3} \cdot 379 \cdot 5 - (0.91 \cdot 10.86 + 5.6) = 14.5 \quad e\tau/(m^2 \cdot ^{\circ}C);$ $\sigma = 14.5 \cdot 86 \cdot 10^{-4} = 0.125 \quad e\tau/^{\circ}C;$

$$\theta_{m} = \frac{3,48 + 2,98}{0,125 - 0,004 \cdot 1 \cdot 2,98} = 57,5 \text{ °C}.$$

На этом можио остановиться и принять θ_{tt} =57 °C.

Так как β =1, то θ_{cp} =57 °C. Средняя по объему температура обмотки составит t_{cp} = $t_{o.c}$ + θ_{cp} =50+57=107 °C, что допустимо при установке траисформатора на шасси, обеспечивающем дополнительный отвод тепла.

Пример 2. Провести тепловой расчет тороидального трансформатора по следующим данным:

$$P_2 = 300 \text{ sa}$$
; $f = 400 \text{ su}$; $P_M = 5.43 \text{ sr}$; $P_{cT} = 5.8 \text{ sr}$.

Размеры магнитопровода: D=64 мм; d=40 мм; h=40 мм;

Размеры трансформатора: $D_{\rm H} = 76$ мм; $d_{\rm h} = 26,3$ мм; H = 54,7 мм; $S_{\rm OX,R} = 221$ см².

Данные обметки — провод марки ПЭВ-2: $d_{ns}=1,23$ мм; $d_{np}=1,12$ мм.

Изоляция — микалентиая бумага $h_{\rm H3,MC} = 0.02$ мм.

Температура окружающей среды $t_{o.c} = 50$ °C.

1. По формулам (5-41) и (5-42) находим коэффициент А

$$H_1 = \{54,7+76-25,3\} \cdot 10^{-3} = 0,105 \text{ M};$$

$$A = \frac{5,6}{\sqrt[3]{0.105}} = 9,8.$$

2. Определяем $T_{\text{o.c}}=50+273=323\,^{\circ}\text{K}$. Задаемся величиной $\theta_{\text{m}}=50\,^{\circ}\text{C}$. Определяем $T=50+323=373\,^{\circ}\text{K}$.

3. Пользуясь рис. 5-14 для $T_{o.c}$ = 323 и T = 373 °K находим α_{κ}/A = 0,63 н α_{π} = 8,5. По формуле (5-44) определяем α = 0,63 · 9,8 + 8,5 = -14,7 $\theta \tau/(M^2 \cdot {}^{\circ}C)$.

4. По формуле (5-43) $\sigma = 14.7 \cdot 221 \cdot 10^{-4} = 0.325 \ eT/^{\circ}C$.

5. Задаемся величиной β=1,3 и по формуле (5-49) определяем

$$\theta'_{\pi} = \frac{5,43+5,8}{0,325-0,004\cdot1,3\cdot5,43} = 37.8 \text{ °C}.$$

6. Второе приближение (θ' п = 37,8 °C)

$$T = 37.8 + 323 = 360.7$$
 °K;

$$\alpha_{\text{\tiny N}}/A = 0.58$$
; $\alpha_{\text{\tiny N}} = 8$; $\alpha = 0.58 \cdot 9.8 + 8.0 = 13.7 \text{ eV/(M}^{2} \cdot {}^{\circ}\text{C})$;

$$\sigma = 13,7 \cdot 221 \cdot 10^{-4} = 0,303 \text{ et/°C};$$

 $\theta''_{\pi} = \frac{5,43 + 5,8}{0,303 - 0.028} = 41 \text{ °C}.$

7. Третье приближение $(\theta''_{\pi}=41 \, ^{\circ}\text{C})$

$$T=41+323=364 \text{ °K};$$

$$\alpha_{\pi}/A=0.59; \ \alpha_{\pi}=8.1; \ \alpha=0.59\cdot9.8+8.1=13.9 \ \text{ et/(m^{2} \cdot \text{°C})};$$

$$\sigma=13.9\cdot221\cdot10^{-4}-0.313, \ \text{ et/^{\circ}C};$$

$$\theta'''_{\pi}=\frac{5.43+5.8}{0.313-0.028}=39.4 \text{ °C}.$$

Так как полученное значение θ'''_{m} мало отличается от θ''_{m} , расчет на этом можно закончить и принять $\theta_{m}=40$ °C.

8. По формуле (5-52)

$$h_{\text{mas,e}} = 0.25 \cdot 1.23 \left(1 - 0.5\right) \sqrt{4 - \left(\frac{1.12}{1.23}\right)^2} = 0.0338 \text{ mm}.$$

Принимаем по табл. 5-11: $\lambda_{\text{м.з.-mp}} = 2,3 \cdot 10^{-8} \ \text{вт/(см·°C)}; \ \lambda_{\text{e}} = 1,4 \cdot 10^{-3} \ \text{вт/(см·°C)}; \ \lambda_{\text{m.c}} = 1,4 \cdot 10^{-3} \ \text{вт/(см·°C)}.$ По формуле (5-51)

$$\lambda = \frac{(0.12 + 0.676 + 0.02) \cdot 10^{-8}}{\frac{0.12}{2.3} + \frac{0.0676}{1.4} + \frac{0.02}{1.4}} \sqrt{\frac{1.12 \cdot 2}{0.12}} = 0.782 \cdot 10^{-8} \text{ sm 'cm \cdot °C}.$$

9. Определяем объем катушки трансформатора V_{κ} и радиус эквнв элентной цилиндрической катушки по формулам (5-54)—(5-57)

$$a_{\pi} = \frac{1}{2} (4 - 2, 54) = 0,73 \text{ cM};$$

$$a_{\pi} = -\frac{4 + 2,4}{2} + \frac{1}{2} \sqrt{(4 + 2,4)^2 + 4^2 - 2,54^2} = 0,35 \text{ cM};$$

$$V_{\pi} = \frac{\pi}{4} (4^2 - 2,54^2) \left[2 \cdot 4 + 1,57 (0,73 + 0,35) + 2 \sqrt{1,2^2 + \frac{(0,73 - 0,35)}{4}} \right] = 91,2 \text{ cM}^2;$$

$$r_{\pi} = \frac{1}{4} [7,6 + 6,4 - 4 - 2,53] = 1,87 \text{ cM}.$$

10. Опредсляем максимальное ($\theta_{\text{макс}}$) и среднеобъемное ($\theta_{\text{ср}}$) превышение төмпературы обмотки по формулам (5-53) и (5-58)

$$\theta_{\text{Marc}} = 40 + \frac{(5,43 + 5,8) \cdot 1,87^2}{4 \cdot 91,2 \cdot 0,782 \cdot 10^8} = 40 + 13,7 = 53,7 \text{ °C};$$

$$\theta_{\text{ep}} = 40 + 13,7 \cdot \frac{4}{6} = 40 + 9,2 = 49,2 \text{ °C}.$$

2) трансформаторы с рабочим напряжением (потен-

циалом) более 3,5 кв (рис. 6-1,6 и в).

За рабочее напряжение обмотки принимается напряжение, приложенное к изоляции между соответствующей

вторичной обмоткой и корпусом (экраном) или соседней обмоткой.

Рабочее напряжение высокопотенциальной обмотки определяется по формуле

$$U_{\rm p} = U_{\rm a} + \frac{1}{k_{\rm m}} U_{\rm m}, \quad (6-1)$$

где U_2 — напряжение вторичной обмотки; U_- — постоянный потенциал, приложенный к обмотке; k_{π} — коэффициент приведения постоянного иапряжения к действующему; при синусоидальном напряжении вторичной обмотки $k_{\pi} = \sqrt{2}$.

Рекомендуемые конфигурации ленточных магнитопроводов для различных величин рабочего напряжения приведены в табл. 6-1.

Для упрощения конструкции трансформатора рекомендуется при малых мощностях (до 10 ва при f=50 гц и до 100 ва при f=400 гц) и стержневом магнигопроводе располагать катушку на одном из его стержней.

Трансформаторы первой группы по своей конструкции мало отличаются от низковольтных трансформаторов (рис. 6-1, α), так как изоляционные расстояния при этих напряжениях (U_p <3,5 кв) относительно невелики.




Рис. 6-1. Разрез катушки открытого высоковольтного трансформатора.

а — при рабочем напряжении до 3,5 кв (междуобмоточиая изоляция — слонстый диэлектрик — бумагопропиточиая изоляция); б, в — при рабочем напряжении свыще 5,5 кв (междуобмоточиая изоляция — литой диэлектрик — компаунд), одиогалетное и двухгалеттест исполисния

При определении основных размеров трансформаторов этой группы можно без существенной ошибки пользоваться выражением (5-2).

Трансформаторы второй группы ($U_p>3,5$ κs) по своей конструкции значительно отличаются от низковольтных (рис. 6-1,6, s), в связи с чем в их расчете имеются существенные особенности.

Таблица 6-1

		Рабочее на	пряжение, ка	
Клиструкция ленточ- ного магнит провода	Частота т∈ка, гц	Высоксвольт- ные трансфор- маторы	Высокопотен- циальные трансформа- торы	Мещность Р _{Вг} ва
Броневая типа ШЛ		До 10,0 До 20,0	До 15,0 До 20,0	До 100 До 50
Стержневая типа ПЛВ	50	До 5,0 До 15,0	До 10,0 До 30,0	До 100 До 50
Стержневая типа ПЛ		Свыше 5,0	Свыше 10,0	Свыше 100
Броневая типа ШЛ		До 10,0 До 20,0	До 15,0 До 20,0	До 600 До 300
Стержневая типа ПЛВ	400	До 5,0 До 15,0	До 10,0 До 30,0	До 500 До 300
Стержневая типа ПЛ		Свыше 5,0	Свыше 10,0	Свыше 500

Выражение (5-2) для определения $S_{\rm cr}S_{\rm ok}$ было выведено из предположения, что площади, занимаемые первичной и вторичными обмотками, одинаковы. Кроме того при выводе этого выражения не учитывалось падение напряжения во вторичной обмотке высоковольтного трансформатора (или соответственно в первичной обмотке высокопотенциального трансформатора).

Поэтому расчет высоковольтных и высокопотенци альных трансформаторов с рабочим напряжением более 3,5 кв с использованием выражения (5-2) приводит к су щественным ошибкам.

Выведем выражение для определения основных раз меров магнитопровода высоковольтных трансформаторог напряжением более 3,5 кв.

Пользуясь выражением (1-2) и учитывая, что

$$E_2 = U_2(1 + \Delta U_2\% \cdot 10^{-2}),$$
 (6-2)

получаем:

$$U_2 = \frac{4.44 f B_{\text{MaNO}} S_{\text{Cr.akr}} w_2 \cdot 10^{-4}}{1 + \Delta U_2 \% \cdot 10^{-2}}.$$
 (6-3)

Используя выражения (1-43) и (6-3), определяем вторичную мощность, отдаваемую трансформатором в нагрузку:

$$P_{2} = \frac{4.44/B_{\text{Makc}}S_{\text{CT.BKT}}I_{2}w_{2} \cdot 10^{-4}}{1 + \Delta U_{2}\% \cdot 10^{-2}}.$$
 (6-4)

Из выражений (4-3) и (4-4) имеем:

$$I_2 w_2 = \delta_2 S_{M2}. (6-5)$$

В связи с возрастанием реактивной мощности, потребляемой высоковольтным трансформатором из сети, сечение меди первичной обмотки превышает сечение меди вторичной обмотки трансформатора примерно в 1,25—1,5 раза.

Так как

$$S_{M1} + S_{M2} = S_{OK}k_{OK},$$
 (6-6)

TO

$$S_{\text{OR}}k_{\text{OR}} = (2,25 \div 2,5) S_{\text{M2}}.$$
 (6-7)

Подставляя выраження (6-5) и (6-7) в (6-4), получаем расчетную формулу для определения основных размеров высоковольтных трансформаторов с рабочим напряжением более 3,5 кв:

$$S_{\rm cr}S_{\rm or} \approx \frac{P_{\rm 2} (1 + \Delta U_{\rm 2}\% \cdot 10^{-2}) \cdot 10^{2}}{(1.8 - 2.0) fB_{\rm maxc}\delta_{\rm 2}k_{\rm ox}k_{\rm cr}}.$$
 (6-8)

Формулой (6-8) можно пользоваться для высоковольтных трансформаторов, выполненных на магнитопроводах типов ШЛ, ПЛ и ПЛВ, и для высокопотенциальных трансформаторов на магнитопроводах типа ПЛВ. При использовании сердечников типов ШЛ и ПЛ для высокопотенциальных трансформаторов следует вместо числового коэффициента 1,8—2,0 подставлять 0,6—0,8. Величины параметров, входящих в формулу (6-8), могут быть найдены из табл. 6-2—6-6.

Рекомендуемые величины магнитной индукции приведены в табл. 6-2.

Продолжение табл. 6-2

				11 0000	NUMBER 1	μιυ π. U-Z
Кенструкция	Частота	Марка	Магинтиая	шидукция <i>В</i>	мако ^{, т} .е, п	ри Р₃, ва
магинтопровода	тока, гц	стали	300-500	599—1 000	1 000-2 000	2 000-7 000
Броневая и стержиевая ленточная	50	9310, 9320, 9330	1,5	1,5	1,5	1,45
Броневая плас- тинчатая		942, 9320	1,35	1,35— —1,2		_
Броневая лен- точная		9340, 9350	1,2—1,1	1,1-1,0	1,0—0,8	
Броневая пластинчатая	400	944, 9320	1,0-0,8	0,8	0,8— —0,65	_
Стержневая ленточная		9 340, 9 350	1,2— —1,05	1,05— 0,9	0,9-0,7	0,7-0,6

При токах обмоток менее 30 ма сечение провода определяется лишь условием механической прочности. Допуская минимальный диаметр провода 0,1 мм, получаем следующее выражение для определения плотности тока в этом случае:

$$\delta \approx 0.13 I$$
, a/mm^2 , (6-9)

где I — ток обмотки, ма.

	Pafogee			Плотнос	ть тока в, а	/мм ³ , при <i>Р</i>	ea (f=50 a	4)	
Конструкция магнитопровода	HEC. KG	до 10	10—50	50—150	150-300	300—500	500—1 000	1 000-2 000	2 000—4 000
Стержневая лен-	До 3,5	4,4-2,7	3,5-2,7	2,7-2,6	2,6-2,4	2,4-2,2	2,2	_	_
точная типа ПЛВ		4,6-2,8	'				_	_	
		5,6-2,9	'	' '	' '		_	-	_
			<u> </u>						
Броневая ленточ- ная типа ШЛ	До 3,5	5,1-4,4	4,4-3,9	3,9—3,2	3,2-3,0	3,0-2,8	2,8-2,5	2,5-2,3	-
	3,5—10	7,0-4,5	5,0-4,0	4,0-3,5	3,3—3,2	3,2-2,8	-	_	_
	10—30	7,5-5,0	5,5-4,5	_	_	_	_	_	
Броневая пластин-	До 3,5	4,5	4,5-3,3	3,3—3,0	3,0-2,8	2,8-2,5	2,5-2,0	2,0—1,8	_
чатая типа Ш		5,0-4,5	1 1	1			1 '	_	-
	1030	5,5-4,5	5,0-4,2	-	_	-	-	-	_
Стержневая лен-	До 3,5	7,5-7,0	7,0-6,7	6,7-4,0	4,6-3,6	4,0-3,3	3,3-2,3	2,3—2,0	2,2-1,7
точиая типа ПЛ	3,5-10	7,7—7,2	7,3-6,6	7,0-4,5	5,0-3,8	4,5-3,3	3,5-2,4	3,0-2,0	2,1-1,7
	10—30	8,3-7,4	7,5—7,0	7,2—5,0	6,3-4,1	5,0-3,4	4,1-2,5	3,2-1,9	2,1-1,8

	1			Плот	пость тока	в, <i>а/мм</i> ° при	P2. ea (f=4	(уз 00		
Конструкция магнитопровода	Рабочее напряже- ние, ка	до 10	10—50	50—150	150—300	300500	500—1 000	1 000-2 000	2 000-4 000	4 000—7 000
Стержневая ленточная типа ПЛВ	До 3,5	5,0-4,7	4,7—3,4	3,4—3,2	3,2-2,0	2,8-2,0	2,0—1,8	1,8—1,5	_	
	3,5—10	5,2-4,7	5,0—3,5	4,0-3,3	3,5-2,1	2,2-2,1	_	_	-	_
	10-30	5,5-4,8	5,1—3,8	4,5-3,4	4,0-2,2	_	_	-	_	_
Броневая лен-		8,5-7,0				ı	2,8—2,5	_	_	_
точная тнпа ШЛ		8,7—7,2				_	-	-	-	_
	10—30	9,0-7,4	7,5—6,0	7,0—5,5	-	_	_	_	-	_
Броневая плас-	До 3,5	5,0-4,8	4,8-4,4	4,4—3,5	3,5-2,5	2,5—2,0	2,0-1,6	_	_	_
тинчатея типа Ш	3,5—10	5,2-4,8	4,9-4,4	4,4-3,6	3,8-2,7	_	-		_	_
\$111ta gad	10—30	5,5-4,9	5,0-4,4	4,5—3,8	_	_	_	_	_	_
Стержневая		7,5—7,0								
ленточная типа ПЛ		8,0-7,5			1					
\$1114CJ \$100 \$	10—30	9,0-8,0	8,0-6,5	7,0-6,0	6,4-4,9	6,4-3,8	5,7-3,7	5,0-3,0	4,4-2,3	3,5-1,8

Канструкция магинтопровода	nora a, eq	Коэффициент	заполиення окн	а k _{ок} при Р _з , ва	$(U_{\mathbf{p}} = 1 \div 3,5 \ \kappa s)$	
	10 To	до 10	10—50	50—150	150330	
Броневая	50	0,1-0,145	0,100,20	0,155-0,21	0,18-0,22	
Стержневая		0,09-0,13		0,10-0,19	0,130,19	
Броневая	400	0,05-0,10	0,05-0,11	0,10-0,16	0,15-0,2	
Стержневая	400	0,04-0,09	0,04-0,10	0,08-0,14	0,09-0,16	

Продолжение табл. 6-5

Конструкция магнитопровода	Частота тока, гц	Коэффациент :	заполнения окня	а k _{ок} при Р ₈ , ва	(U _p =1÷3,5 κε)
	Hach Toka	300—500	500—1 000	1 0032 000	2 000-7 00)
Броневая	50	0,2-0,23	0,21-0,24	_	
Стержневая		0,14-0,2	0,16-0,245	0,205—0,25	0,21-0,26
Броневая	400	0,16-0,21	0,18-0,22	0,18-0,23	_
Стержневая	400	0,11-0,18	0,12-0,19	0,14-0,21	0,16-0,26

Величины плотностей тока при токах более 30 ма определяются по табл. 6-3, 6-4. В табл. 6-3 приведены рекомендуемые величины δ для трансформаторов, работающих при частоте тока f=50 гц, а в табл. 6-4 — при f=400 гц.

В графах табл. 6-3, 6-4 наибольшая величина плотности тока соответствует наименьшей величине мощности данной графы при наибольшем рабочем напряжении в соответствующем диапазоне рабочих напряжений. Наименьшая величина в соответствует наибольшей мощности при наименьшем рабочем напряжении в заданных диапазонах мощностей и напряжений. Промежуточные значения в определяются путем линейной интерполяции.

Из табл. 6-3, 6-4 видно, что с увеличением рабочего напряжения уменьшается допустимая мощность трансформатора.

Ориентировочные величины коэффициентов заполнения окна медыю $k_{\rm ok}$ для трансформаторов с любой кон-

	Рабочее напряже-	Падения напряжен					
Частота тека, гц	ние, ка	до 10	1050	5 0—150			
50	3,5—10	20—12	15—8	12—7			
	10—30	23—14	18—14	14—10			
400	3,5—10	6,5—5,0	5,5—4,5	4,5-3,5			
	10—30	7,5—6,0	6,0—5,0	5,0-4,0			

струкцией магнитопровода (типов ПЛВ, ШЛ, Щ, ПЛ) при рабочем напряжении от 1 до 3,5 *кв* приведены в табл. 6-5.

В графах табл. 6-5 наименьшая величина коэффициента заполнения окна медью $k_{\rm ok}$ соответствует наименьшей величине мощности при рабочем напряжении, равном 3,5 κs .

Наибольшая величина $k_{\text{ок}}$ соответствует наибольшей величине мощности, указанной в каждой графе таблицы

при рабочем напряжении, равном 1 кв.

При расчете стержиевых трансформаторов с обмотками, расположенными на одном стержне, величину $k_{\rm ok}$ следует выбирать такой же, как для трансформаторов

броневой конструкции.

Как видно из табл. 6-5, в грансформаторах, работающих на частоте 400 $\it eu$, коэффициент заполнения окна $\it k_{\rm ok}$ меньше, чем в трансформаторах такой же мощности при частоте 50 $\it eu$. Это объясияется тем, что габариты трансформатора при частоте 400 $\it eu$ меньше и изоляционные промежутки занимают относительно большую площадь. Если же сравнить величины $\it k_{\rm ok}$ для трансформаторов на 400 и 50 $\it eu$, имеющих одинаковые типоразмеры магнитопроводов и работающих при одинаковых рабочих напряжениях, то величина $\it k_{\rm ok}$ для трансформатора на 400 $\it eu$ будет несколько больше вследствие большей мощности трансформатора и соответственно применения проводов больших сечений.

Коэффициент заполнения окна $k_{\rm OR}$ для высоковольтных трансформаторов при рабочих напряжениях свыше 3,5 κB практически не зависит от мощности, а определяется в основном величиной его рабочего напряжения.

На рис. 6-2 приведена зависимость $k_{\rm ok} = f(U_{\rm p})$ для трансформаторов с рабочим напряжением свыше 3,5 κs .

∆U₂, %, при Р₂, ва									
150—300	300—500	5001 000	1 0002 000	2 000—7 000					
7—4 10—6	5,0-3,5 6-4	4,0-3,0 5,0-3,5	3,5—2,5 4,0—3,0	-					
4,0-3,0	3,5—2,5	3,0-2,0	2,5—1,5 3,0—2,0	2,0—1,0 2,5—1,5					

и мощностью до 250 ва при частоте 50 гц и до 1000 ва при частоте 400 ги.

Для трансформаторов с рабочим напряжением свыше 3,5 кв и мощностью более 250 ва при частоте 50 гц и

более 1 000 ва при частоте 400 гц зависимость $k_{\text{ok}} = f(U_{\text{p}})$ может быть выражена эмпирической формулой

$$k_{\text{ок}}$$
=0,006(38- U_{p}), (6-10) где U_{p} -- рабочее напряжение, κs .

Формула (6-10) справедлива при $U_p \leqslant 25 \ \kappa e$.

Для предварительных трансформаторасчетов ров величину падения напряжения $\Delta U_2\%$, входящую в формулу (6-8), ОНЖОМ выбирать табл. 6-6.




Рис. 6-2. Зависимость циента заполнения окна (k_{ok}) от рабочего напряжения трансформаторов мощностью 250 ва при f=50 ги и до 1 000 ва при f = 400 гц.

В графах табл. 6-6 наибольшая величина падения папряжения соответствует наименьшей величине мощности при наибольшем рабочем напряжении в соответствующем диапазоне рабочих напряжений. Наименьшая величина падения папряжения $\Delta U_2\%$ соответствует наибольшей мощности при наименьшем рабочем напряженин в заданных диапазонах мощностей и напряжений.

При расчете стержневых трансформаторов с обмотками на одном стержне величины $\Lambda U_2\%$ из табл. 6-6 следу-

ет увеличить на 10-20%.

Значениями ΔU_1 задаемся в соответствии с рекомен-

дациями, приведенными в гл. 5.

Изоляционные расстояния в трансформаторах должны быть выбраны так, чтобы были обеспечены необходимые запасы электрической прочности изоляции при испытании трансформатора повышенным напряжением.




Рис. 6-3. Зависимость испытательного напряжения $U_{\text{псп.ампл}}$ от рабочего напряжения $U_{\text{р.ампл}}$ для трансформаторов, работающих в нормальных климатических условнях.

Величины повышенного испытательного и рабочего напряжения находятся в определенной зависимости $U_{\text{исп}} = = f(U_{\text{p}})$, приведенной на рис. 6-3.

Для определения нспытательного напряжения по графику рис. 6-3 для высоковольтного трансформатора необходимо предварительно подсчитать амплитудное значение рабочего напряжения (для синусоидального напряжения $U_{\mathsf{p.макc}} =$ $=V2U_{\rm p}$). Для высокопотенциального трансформатора амплитудное значение рабочего напряжения складывается из рабочего потенциала, приложенного к обмотке, и амплитудного значения напряжения на зажимах

самой обмотки. Для правильного определения электрической прочности форма испытательнопаса го напряжения должна быть такой же, как и форма рабочего напряжения. В соответствии С этим соковольтные трансформаторы следует испытывать переменным, а высокопотенциальные - постоянным или переменным напряжением (в зависимости от вида напряжения, приложенного ко вторичной обмотке). Графиком $U_{\text{nen}} = f(U_{\text{p}})$ можно пользоваться для определения испытательного напряжения трансформаторов с максимальным рабочим напряжением, не превышающим 30 кв; иопытательные напряжения для трансформаторов, работающих при больших напряжениях, находят по формуле

$$U_{\text{HCH}} = 1.5 U_{\text{p}}.$$
 (6-11)

При повышенной влажности испытательное напряжение должно быть уменьшено по сравнению с испытательным напряжением при нормальных условиях на 25—15% из-за увеличения поверхностной электропроводности и уменьшения объемного электросопротивления изоляции, т. е.

$$(U_{\text{HCH}})_{\text{B}} = (0.75 \div 0.85) U_{\text{HCH}}.$$
 (6-12)

Для того чтобы при испытании повышенным напряжением изоляция обмотки не повреждалась, необходимо, чтобы напряжение, при котором начинается электрический разряд по поверхности изоляции от провода к сердечнику (напряжение перекрытия), было больше испытательного напряжения в 1,5—2 раза.

Такой же запас необходим и для пробивного напряжения, т. е. напряжения, при котором происходит пробой изоляции, расположенной между обмоткой и сердечником или между двумя соседними обмотками. Указанные выше напряжения определяются по формуле

$$U_{\text{nep}} = U_{\text{np}} = (1,5 \div 2,0) U_{\text{ncn}}.$$
 (6-13)

После того как найдены величины напряжения перекрытия и пробивного напряжения, по табл. 6-7 и 6-8 находят основные изоляционные расстояния.

В табл. 6-8 приведены величины пробивных напряжений на 1 мм длины изоляционного слоя для некоторых

					Таб	лица 6-7
(/ _{пер} , κε(действ)	5	6	7	8	9	10
h _{нэ2} , мм	2,6	3,7	5,0	5,0 6,4		9,2
	·			П родол	жение	табл. 6-7
Unep, wa(Reficts)	11	12		3	14	16
h _{жэ2} , мм	11,0	12,8	3 14	,8	17,0	19,7

			Элект муеская прочность Е	пр(действ), ка/мм
Накосновние изолицовкого материала	Марка	Номер ГОСТ, ТУ	при нормально в температуре	при повышенной температуре
Стеклолента нзоляционная дипкая	ЛСКЛ	l'OCT 10156-66	Среднее пробивное напряжение при толщине 0,12 мм $U_{\rm np}=$ $=0,6$ кв, при толщине 0,15 мм $U_{\rm np}=0,75$ кв	_
Стеклолакоткань эскапоновая	ЛСЭ	FOCT 10156-66	Среднее пробивное (напряжение при толщине: 0,13 мм—4 кв 0,15 мм—5,5 кв 0,17 мм—6 кв 0,20 мм—7 кв 0,24 мм—8 кв	При t=+130 °C: 0,13 мм-2 кв 0,15 мм-2,5 кв 0,17 мм-3,0 кв 0,20 мм-3,5 кв 0,24 мм-4,0 кв
Лакоткань электроизоляци- онная шелковая светлая	ЛШС	ГОСТ 2214-66	Пробивное напряжение при толщине: 0,08 мм—1,0 кв 0,10 мм—1,5 кв 0,12 мм—2,0 кв 0,15 мм—2,5 кв	При t=+105 °C: 0,08 мм-1,0 кв 0,10 мм-1,5 кв 0,12 мм-2,0 кв 0,15 мм-2,5 кв
Пленка электроизоляционная	ПЭТФ	MPTV6 № 11-30-65	120 кв/мм	50 (t=+150]°С) кв/мм
Пленка из фторопласта-4 электроизоляционная	Ф-4ЭО	FOCT 12508-67	100 кв мм (постоянного тока)	_

			Электрическая прочность	Епр(действ), ка/мм
Наименование изоляциснисго материала	Марка	Номер ГОСТ, ТУ	при нормальной температуре	при повышенной температуре
Материал <u>"пре</u> ссовочный	АГ-4	ГОСТ 10087-62	13	_
Стеклотекстолит	СТК	ТУ 35-ЭП-270-64	10 (перпеидикулярно слоям для листов тол- щиной до 3 мм)	
Лента изоляционная на фторогласта-4	Орненти- рованная	MPTY 6-05-1285-70	60 кв/мм (постоянного тока)	_
Бумага кабельная	K-080, K-120, K-170	ГОСТ 645-67	Не указано	_
Бумага электроизоляционная пропиточная	ЭИП-63Б, ЭИП-50	FOCT 3441-63	5,0	-
Бумага электроизоляционная намоточная	ЭH-50, ЭН-70	ГОСТ 1931-64	8,0	-
Бумага конденсаторная	КОН-1	ΓΟCT 1908-66	Пробивное напряжение при толщине: 0,008 мм—0,32 кв 0,010 мм—0,35 кв 0,012 мм—0,39 кв 0,015 мм—0,43 кв 0,030 мм—0,59 кв	• –

			Электрическая прочность $E_{\text{пр(действ)}}$, $\kappa s/MM$		
Нацменование шзоляционного материала .	Марка Номер ГОСТ, ТУ		при нормальной температуре	при польшенной температуре	
Кремнийорганический лак	K-47	МРТУ 6-02-287-64	60	30 (t=+200 °C)	
Электроизоляционный кремний органический лак	K-57	МРТУ 6-02-318-64	50	25 (t=+200 °C)	
Лак электроизоляционный пропиточный	ФЛ-98	ГОСТ 12294-66	70	40 (t=+130 °C)	
Компаунд пропиточный	КГМС-1	ВТУ МЭП ОАА.504.010-53	При толщине образцов 0,8—1,0 мм не менее 18,0	****	
Компаунд термореактивный (заливочный)	МБК-1	ТУ № 6-16-1344-69	При толщине образцов 1—3 мм не менее 12,0	_	
Эпоксидный пропиточный компаунд	ЭПК-4	HO.014.000	20	16 (t=+150 °C)	
Эпоксидный заливочный ком- паунд	93K-9, 93K-10	HO.014.000	15,6 25,0	12(t=+150 °C) 18(t=+150 °C)	
Фторопласт-4	A	ΓΟCT 10007-62	40	_	
Гетннякс электротехнический листовой -	1, 11	I'OCT 2718-66	Перпендикулярно слоям при толщине листов: до 1 мм—20 кв/мм до 2 мм—16 кв/мм до 3 мм—12 кв/мм Параллельно слоям для листов толщиной от 8 мм и более 15 кв/мм	•	

изоляционных материалов, нашедших наибольшее применение в высоковольтных и высокопотенциальных трансформаторах малой мощности. При пользовании табл. 6-8 следует иметь в виду, что приведенные в ней средние данные относятся к толщинам изоляции порядка 1 мм. При увеличении толщины изоляционного слоя пробивной градиент несколько падает, а при ее уменьшении — увеличивается. Последнее объясняется тем, что при меньшей толщине изоляционного слоя изоляция более однородна, т. е. содержит меньшее количество воздушных включений, снижающих ее пробивную прочность.

Величины изоляционных расстояний могут быть найдены из выражения.

$$h_{\text{H3}} = \frac{U_{\text{np}}}{E_{\text{np}}}, \quad \text{MM}.$$
 (6-14)

В высоковольтных и высокопотенциальных трансформаторах применяются различные изоляционные материалы, которые в совокупности образуют систему изоляции трансформаторов. Выбор системы изоляции в основном определяет конструкцию, габариты и, главное, надежность трансформаторов.

В настоящее время широкое применение в качестве пропиточных и заливочных изоляционных материалов

получили эпоксидные компаунды.

Эпоксидные компаунды обладают не только высокими электроизоляционными свойствами, но и высокими конструкционными и герметизирующими свойствами. Поэтому в высоковольтных и высокопотенциальных трансформаторах могут быть залиты не только катушки, но и катушки вместе с магнитопроводом в виде монолитного устройства.

Следует заметить, что при использовании эпоксидных компаундов не следует одновременно применять лакоткани, линоксиновые и хлорвиниловые трубки, фибру.

Минимальная толщина залитого компаунда — 2 мм. При расчете изоляционных расстояний в трансформаторе с бумажнопропиточной изоляцией, состоящей из изоляционной бумаги марки ИП-63-0,11 и эпоксидного пропиточного компаунда марки ЭПК-4 (при рабочем напряжении $U_p \leqslant 3,5$ кв рекомендуемая конструкция катушки приведена на рис. 6-1,a), можно воспользоваться следующими эмпирическими формулами.

16-1485

Число слоев пропиточной бумаги в зависимости от рабочего напряжения и мощности вторичных обмоток можно определить по эмпирической формуле

$$n_{\text{6ym}} = 4.6 (U_p + 1.5P_2),$$
 (6-15)

где $U_{
m p}$ — рабочее напряжение, κs ; $P_{
m 2}$ — суммарная мощ-

ность вторичных обмоток, ква.

Найденное по формуле (6-15) число слоев бумаги используется как для междуобмоточной (или для изоляции между экраном и вторичной обмоткой), так и для наружной изоляции.

При наличии экрана его следует изолировать от первичной обмотки бумагой, число слоев которой можно

примерно принимать равным

$$n_{31} = \frac{n_{6ym}}{3}$$
. (6-16)

Расстояние от вторичной обмотки до торца катушки (компаунда) может быть определено по эмпирической формуле

 $h_{\text{H}32} = 2.6(U_{\text{D}} + 1.3P_{\text{2}}), \text{ MM},$ (6-17)

где U_p — рабочее напряжение, κs ; P_2 — суммарная мощность вторичных обмоток, $\kappa s a$.

Величина $h_{\text{из2}}$ по условиям механической прочности

должна быть не менее 3 мм.

Расстояние от первичной обмотки до торца катушки (компаунда) можно принимать равным

$$h_{_{\mathrm{H3}_{1}}} \approx \frac{1}{2} h_{_{\mathrm{H3}_{2}}}, \text{ мм,}$$
 (6-18)

по не менее 3 мм.

Ширина пропиточной бумаги в качестве поверхностной изоляции вторичной обмотки должна быть на 6—8 мм больше ширины намотки вторичной обмотки (т. е. бумажная изоляция должна выступать на 3—4 мм с каждой стороны обмотки).

При рабочем напряжении $U_{\rm p}{>}3,5$ кв рекомендуется литая изоляция (эпоксидный заливочный компаунд). Рекомендуемые коиструкции катушки приведены на

рис. 6-1,6, в.

Ширина намотки должна выбираться такой, чтобы напряжение, приходящееся на один слой, не превышало

допустимого рабочего напряжения изоляции обмоточного . провода $U_{\rm провода\ доп}$, т. е. чтобы выполнялось неравенство

$$\frac{U_2}{w_2} w_{c_2} < U_{\text{провода доп}},$$
 (6-19)

где w_{c2} — число витков в слое вторичной обмотки.

Напряжение большей величины допускать не следует, так как всегда возможно перехлестывание крайних витков двух соседних слоев, что при повреждении изоляции одного из проводов может привести к замыканию между ними. Если высота окна магнитопровода такова, что напряжение, приходящееся на один слой, более $U_{\rm провода доп}$ (например, более 250~s для провода ПЭВ-2), то следует разделить обмотку высокого напряжения на несколько соединенных последовательно частей (примером может служить двухгалетная катушка, изображенная на рис. 6-1,s).

Толщины междуобмоточной $h_{\rm H3,M0}$ и наружной $h_{\rm H3,M}$ изоляции заливочного компаунда в зависимости от рабочего напряжения и мощности вторичных обмоток трансформатора ориентировочно могут быть определены по

эмпирической формуле

$$h_{\text{H3.MO}} = h_{\text{H3.H}} = 0.45 ((U_{\text{p}} + 1.3 P_2), MM,$$
 (6-20)

где $U_{\rm p}$ — рабочее напряжение, κB ; P_2 — мощность вторичных обмоток, $\kappa B a$.

При наличии экрана вместо $h_{\rm H3,MO}$ определяется $h_{\rm H3,52}$ (т. е. толщина изоляции между экраном и вторичной обмоткой). Экран изолируется от первичной обмотки изоляционной пропиточной бумагой ИП-63-0,11; при определении числа слоев бумаги можно принять, что на 1 мм толщины изоляции $h_{\rm H3,32}$ приходится один слой бумаги (например, если $h_{\rm H3,32}=4$ мм, то $h_{\rm H3,31}=4$ слоя бумаги).

Толщина литой изоляции не должна быть менее 3 мм. Расстояние от вторичной обмотки до торца катушки (компаунда) может быть определено по формуле

$$h_{\text{H32}} = (1,5 \div 1,8) h_{\text{H3,M0}}, \text{MM}$$
 (6-21)

(при наличий экрана вместо $h_{\rm H3,M0}$ должно быть $h_{\rm H3,22}$). Расстояние от междуслоевой изоляции первичной обмотки до торца катушки после первичной заливки $h_{\rm H3,11}$ и расстояние от торцевой поверхности катушки первиче 16 $^{\circ}$ 243

ной заливки до торцовой поверхности катушки после вторичной заливки $h_{\rm HH2}$ можно принять одинаковыми и равными половине толщины междуобмоточной изоляции, т. е.

$$h_{\text{H3}_{11}} = h_{\text{H3}_{12}} = \frac{1}{2} h_{\text{H3}_{.M0}}, \text{ M.M.}$$
 (6-22a)

но не менее 2 мм (при наличии экрана вместо $h_{\rm H3.M0}$ должно быть $h_{\rm H3.92}$).

Расстояние от первичной обмотки до торца катушки (компаунда) определяется по формуле

$$h_{\text{H31}} = h_{\text{H311}} + h_{\text{H312}} = h_{\text{H3.M0}}, \text{ MM.}$$
 (6-226)

Перед заливкой вторичной обмотки поверх ее кладут демпферную изоляцию из нескольких (4—8) слоев пропиточной бумаги ИП-63-0,11. Ориентировочно можно считать, что на каждый миллиметр толщины литой изоляции приходится один слой изоляционной бумаги (на-

пример, если $h_{\text{из.м}} = 4$ мм, то $h_{\pi} = 4$ слоя бумаги).




Рис. 6-4. К конструктивному расчету высоковольтного трансформатора с трапецеидальным расположением обмоток.

Следует отметить, что при конструктивном расчете высоковольтной обмотки число витков в каждом последующем слое должно быть несколько меньше числа витков в предыдущем слое для того, чтобы избежать завалов витков по краям намотки. В этом случае общее число слоев обмотки увеличивается.

Далее приведена приближенная формула для опре-

деления числа слоев обмотки в этом случае с учетом того, что площадь прямоугольного сечения обмотки равна площади трапецеидального сечения (рис. 6-4):

$$N'_{2} \approx \frac{h_{\text{R2}}}{w'_{\text{C2}}d_{\text{H32}}k_{y}} - \frac{1}{\left(\frac{h_{\text{R2}}}{w'_{\text{C2}}d_{\text{H32}}k_{y}}\right)^{2} - \frac{2a_{2}}{\left(d_{\text{H32}}k_{y} + \Delta_{\text{H3}}\right)} \frac{h_{\text{R3}}}{w'_{\text{C2}}d_{\text{H32}}k_{y}}}, \quad (6-23)$$

где N'_2 — число слоев обмотки при трапецеидальной намотке; w'_{c2} — число витков, на которое уменьшается

каждый слой обмотки ($w'_{c2} < h_{\pi 2}/2\alpha_2$); α_2 — радиальный размер вторичной обмотки при обычной намотке (число витков в каждом слое одинаково); Δ_{n3} — толщина междуслоевой изоляции.

Уменьшение осевого размера высоковольтной обмотки по сравнению с обмоткой низкого напряжения приводит к увеличению потока рассеяния и как следствие этого к увеличению падения напряжения в трансформаторе.

В этом случае полное реактивное сопротивление

трансформатора определяется по формуле (5-22).

В высоковольтных и высокопотенциальных трансформаторах под влиянием высоких напряжений возникают добавочные потери в изоляции — диэлектрические и ионизационные потери и потери сквозной проводимости, увеличивающие нагрев обмотки. Чем меньше мощность трансформатора, больше рабочее напряжение и выше частота, тем больше эти добавочные потери и, следовательно, больше нагрев катушки. При $U_p > 10$ кв резко возрастают требования к качеству изготовления изоляции.

Диэлектрические потери зависят от диэлектрической проницаемости изоляционного материала, тангенса угла диэлектрических потерь, объема активной части изоляции, частоты и величины приложенного напряжения.

Ионизационные потери зависят от количества, размеров и содержания газовых включений, а также от приложенного напряжения и частоты. Параметры, характеризующие газовые включения и соответственно ионизационные потери, заранее неизвестны, и поэтому суммарные ионизационные потери можно рассчитать только приближенно, по статистическим законам.

Потери сквозной проводимости (потери в сопротивлениях утечки) зависят от объемного сопротивления изоляции, величины приложенного напряжения и температуры обмотки. В работе [Л. 31] показано, что при температуре изоляции меньшей +130°C потерями сквозной проводимости можно пренебречь.

Практически необходимо учитывать диэлектрические потери в изоляции высоковольтных и высокопотенциальных трансформаторов, работающих на переменном токе (изоляция находится в переменном электрическом поле).

Эти потери начинают сказываться при температурах нагрева трансформатора, равных 120—135°С, и рабочем напряжении не менее 10 кв. В табл. 6-9 приведены гра-

Тил трансформатора	Частота тока, ги	Мошность не более, ва	Рабоче е на- пряжение не менее, кв
Высоковольтный, высокопотенциальный	50	40	20
Вькоковольтный Вькокопотенциальный	400 • 400	40 30 160 350	10 10 20 20

ничные условия, при превышении которых следует учитывать дополнительные потери в диэлектрике.

Потери в диэлектрике от переменного электрического поля определяются по формуле

$$P_{\pi\sim} = U_{\rm p}^2 2\pi f C_{\rm m} \lg \delta, \ sm, \tag{6-24}$$

где $U_{\rm p}$ — рабочее напряжение, e; $C_{\rm k}$ — емкость высоковольтной катушки; $tg \, \delta$ — тангенс угла диэлектрических потерь; для обычных эпоксидных компаундов зависи-

Таблица 6-10

	m 7	3	ачения (हुठे शामा र	емперат	ype, °C	
Вид изэляционного материала	Частота тока, ец	20-80	90	100	110	120	130
Литая изоляция (эпоксидные ком- паунды)	50 400	0,008 0,01	0,01 0,015	0,013 0,02	0,02 0,03	0,032 0,045	0,055 0,065
Бумагопропиточная (пропитка эпоксидным компаундом)	400	0,02— 0,035	0,04	0,055	0,07	0,10	0,155

мость tg δ от температуры и частоты приведена в табл. 6-10.

Емкость высоковольтной катушки определяется по формуле

$$C_{\text{m}} = \left(0.565 \frac{eh_{\text{m2}}}{\ln \frac{r_{\text{g}}}{r_{\text{1}}}} + 0.16 \frac{eh_{\text{m2}}}{h_{\text{m3}}}\right) 10^{-12}, \ \text{gb}, \qquad (6-25)$$

$$r_1 = \frac{1}{2} a_{\text{R}} + a_1 + h_{\text{H3.91}}, \quad \text{MM};$$

 $r_2 = r_1 + h_{\text{H3.92}}, \quad \text{MM};$

є — диэлектрическая проницаемость изоляционного материала; для эпоксидных компаундов $\varepsilon = 5 \div 6$.

Потери, возникающие в диэлектрике под воздействием постоянного потенциала, определяются по формуле

$$P_{A=} = \frac{U_{=}^{2}}{R_{Ba}}, \ em,$$
 (6-26)

 $R_{\rm H3}$ — сопротивление изоляционного промежутка, определяемое по формуле (6-27); U_{-} — постоянный потенциал, в.

Сопротивление изоляционного промежутка определяется по формуле

$$R_{\rm H3} = \rho_{\rm H3} \frac{\ln \frac{r_{\rm B}}{r_{\rm i}}}{2\pi h_{\rm H3}}, \qquad (6-27)$$

где $\rho_{\text{мз}}$ — удельное объемное электрическое сопротивление изоляции, ом • см. Для обычных эпоксидных компазависимость она от температуры в табл. 6-11; значения r₁, r₂ берутся такими же, как в формуле (6-25).

Таблица 6-11

Вид изоляционного материала	Удельное облемное оспротивление (риз), ом.см, при температуре, °C						
	20—80	90	100	110	120	130	
Лятая взоляцыя (эпоксидные компаунды) Бумагопровиточная (прогитка эпоксидным компаундом)	1019 1014 7•1018 7•1018	4-1018 1018	7-1018 5-1018	10ta	3-1022	2, 5 -10 ⁴⁶	

Полные потери в диэлектрике равны

$$P_{\mathbf{A}} = P_{\mathbf{A}} - P_{\mathbf{A}} = \mathbf{A}, \quad em, \quad (6-28)$$

суммарные потери в катушке равны

$$P_{\rm K} = P_{\rm M} + P_{\rm H}, \ \theta \tau.$$
 (6-29)

Среднеобъемное превышение температуры обмоток высоковольтных и высокопотенциальных трансформаторов проверяется по формуле

$$\theta_{\rm cp} = k_1 \left(P_{\rm K} k_4 - \frac{P_{\rm K} k_1 - P_{\rm cr} k_2}{k_2} \right), \, {}^{\circ}{\rm C},$$
 (6-30)

где k_1 , k_2 , k_3 — расчетные коэффициенты; их значения приведены в табл. 6-12—6-14 для различных магнитопроводов; k_4 — коэффициент, учитывающий расположение катушек на стержнях: k_4 = 1 при расположении катушек на одном стержне и k_4 = 0,5 — при расположении на двух стержнях; P_{κ} — потери в катушке, определяемые по формуле (6-29), $\theta \tau$; $P_{c\tau}$ — потери в стали, $\theta \tau$.

Таблица 6-12

Магинтопровод	Pacq	етные ко циенты	эффн-	Магнегопровод	Pacq	етные ко: Циенты	ффи.
	k1	k _a	k ₃		R ₁	k _s	$k_{\rm a}$
ШЛ12×12,5	18,66	21,43	56,56	ШЛ20×20	7,085	8,20	23,45
ШЛ12×16	18,53	21,43	50,52	25	7,030	7,110	21,38
ППЛ12×20	18,45	15,82	46,82	32	6,960	5,980	19,18
ШЛ12×25	18,34	13,47	42,65	40	6,893	5,085	17,37
ШЛ16×16	10,80	12,45	34,25	ШЛ25×25	5,420		17,03
ШЛ16×20	10,72	10,81	31,27	×32	5,300		15,30
ШЛ16×25	10,64	9,30	28,47	×40	5,150		13,83
ШЛ16×32	10,55	7,77	25,58	×50	4,960		11,40

Таблица 6-13

Магнитопровод		ине коэ	ффн-	Магнитопровод		етные в	
	k _t	k _a	k _a	l	k ₁	k _a	k _a
ПЛ16×32-40 ПЛ16×32-50 ПЛ16×32-65 ПЛ16×32-80	10,42 8,913 7,303 6,112	20,87	38,6 35,7 32,6 30,5	ПЛ25×50-100 ПЛ25×50-120 ПЛ32×64-80 ПЛ32×64-100	3,035 2,626 2,791 2,510	8,64 8,58 5,58 5,52	14,0 13,0 10,7 9,8
ПЛ20×40-50 ПЛ20×40-60 ПЛ20×40-80 ПЛ20×40-100	6,638 6,150 5,150 4,550	13,41 13,30	23,6 22,1 20,7 19,0	ПЛ32> 64-130 ПЛ32> 64-160 ПЛ40> 80-100 ПЛ40> 80-120	2,150 1,880 1,850 1,720	5,46 5,40 3,59 3,56	8,9 8,0 7,0 6,4
ПЛ25×50-65 ПЛ25×50-80	4,253 3,618		16, 0 15,0		1,450 1,260	3,51 3,46	5,5 5,2

	Расчетные коэффициенты					
Магнигопровод	k ₁	k ₃	k ₂			
ПЛВ3×8	10,00	31,70	58,10			
ПЛВ8×10	9,77	28,70	53,10			
ПЛВ9×12,5	9,54	25,70	48,00			
ПЛВ8×16	9,32	22,70	43,17			
ПЛВ10×10	6,67	20,50	39,10			
ПЛВ10×12,5	6,51	18,55	35,80			
ПЛВ10×16	6,35	16,60	32,50			
ПЛВ10×20	6,20	14,65	29,00			

Продолжение табл. 6-14

•	Расчетные коэффициенты				
Магнитопровод	k ₁	k ₂	k ₃		
ПЛВ12,5×12,5	4,50	13,30	26,50		
ПЛВ12,5×16	4,39	12,0	24,20		
ПЛВ12,5×20	4,28	10,70	21,90		
ПЛВ12,5×25	4,17	9,44	19,60		
ПЛВ16×16	2,91	8,30	17,46		
ПЛВ16×20	2,84	7,50	15,80		
ПЛВ16×25	2,77	6,60	14,14		
ПЛВ16×32	2,70	5,85	12,84		

Если превышение температуры $\theta_{\rm cp}$, рассчитанное по формуле (6-30), меньше заданного, то выбор магнито-провода и расчет трансформатора произведены правильно. Если превышение температуры больше заданной величины, то следует перейти к большему типоразмеру магнитопровода и повторить расчет.

Пример. Необходимо рассчитать накальный высокопотенциаль-

ный трансформатор по следующим данным:

мапряжение питающей сети U_1 =220 a; частота тока сети f= =400 ϵu ; напряжение вторичной обмотки U_2 =12,6 a; потенциал, приложенный к вторичной обмотке, U_{-} =30 κa ; ток вторичной обмотки I_2 =6 a; температура окружающей среды $I_{0,c}$ =+70 °C; допустимое среднеобъемное превышение температуры θ_{cp} ≤50 °C; режим работы— непрерывный; нагрузка активиал, сос ϕ_{m} =1.

1. Определяем мощность вторичной обмотки

2. По формуле (6-1) определяем рабочее напряжение вторичной обмотки

$$U_p = 12.6 + \frac{30000}{\sqrt{2}} \approx 21200 \text{ s.}$$

3. В соответствии с рекомендациями, приведенными в табл. 6-1, выбираем конфигурацию магнитопровода типа ПЛВ.

4. Находим ориентировочные величины

$$\Delta U_2 = 5.0\%$$
 из табл. 6-6; $B_{\text{макс}} = 1.5$ тл из табл. 6-2;

 $\delta = 4.5 \text{ а/мм}^2$ из табл. 6-4; $k_{\text{ок}} = 0.053$ по кривой рис. 6-2;

$$k_{c\tau} = 0.9$$
 (толщина ленты 0,15 мм).

5. По формуле (6-8) находим

$$S_{\rm cr}S_{\rm or} = \frac{75.6 \; (1 + 5 \cdot 10^{-2}) \cdot 10^2}{(1.8 \div 2.0) \cdot 400 \cdot 1.5 \cdot 4.5 \cdot 0.053 \cdot 0.9} = 30.7 \div 34.1 \; \text{cm}^4 \; .$$

6. В табл. П2-6 выбираем магнитопровод ПЈІВ12,5 \times 12,5-62,5, у которого $S_{c\tau}S_{o\kappa}=30,3$ $c^{\kappa\epsilon};$ $l_{c\tau}=22,6$ $c^{\kappa};$ $S_{c\tau}=1,56$ $c^{\kappa\epsilon};$ $G_{c\tau}=$ =0.243 Kz.

В соответствии с рекомендациями, приведенными в гл. 1, выби-

раем ленточную сталь марки ЭЗ40 толщиной ленты 0,15 мм.

7. По формулам и кривым, приведенным в гл. 1 и 5, находим значения $P_{c\tau}$ = 10,2 ar; I_1 = 0,46 a; w_1 = 560 витков; w_2 = 35 витков и выбираем провода ПЭВ-2 $d_{\rm H31}$ =0,44 мм; $d_{\rm H32}$ =1,41 мм. 8. По графикам рис. 2-25 и 6-3 определяем испытательные на-

пряжения обмоток в нормальных условиях

$$U_{ t p.mamc1} = V \overline{2} \cdot 220 = 312 \ s; \ U_{ t McH.mamc1} = 1,35 \ \kappa s;$$
 $U_{ t McH.mamc1} = 955 \ s; \ U_{ t p.mamc2} = V \overline{2} \cdot 12,6 + 30\ 000 \approx 30\ 000 \ s;$ $U_{ t McH.mamc2} = 45 \ \kappa s; \ U_{ t McH.meBota2} = \frac{45}{V \overline{2}} = 32 \ \kappa s.$

9. По формуле (6-13) определяем пробивное напряжение вторичной обмотки (действующее значение, частота 50 гц)

$$U_{\text{HD2}} = 2 \cdot 32 = 64 \, \text{kg}.$$

10. Конструктивно первичную и вторичную обмотки выполняем с изоляцией из литого диэлектрика — эпоксидного заливочного компаунда ЭЗК-10 (рис. 6-5,6); обе обмотки размещаем на одном стержие.

После намотки и пропитки первичная обмотка заливается компаундом в специальной форме так, чтобы обмотка по наружной по-

верхности была покрыта изоляцией требуемой толщины.

Поверх слоя заливочного компаунда первичной заливки наматывается вторичная обмотка. Затем производится пропитка и заливка вторичной обмотки и дальнейшая сборка трансформатора.

По формуле (6-20) определяем толщину изоляции вторичной обмотки относительно первичной обмотки и толщину поверхностной изоляции

$$h_{\text{H3.M0}} = h_{\text{R3.R}} = 0.45(21.2 + 1.3 \cdot 0.0756) = 9.6$$
 MM;

принимаем $h_{\text{ma.mo}} = h_{\text{ma.m}} = 10$ мм.

11. Находим расстояние от вторичиой обмотки до торца катушки (компаунда) по формуле (6-21)

$$h_{\text{m32}} = 1.5 \cdot 10 = 15$$
 MM.

12. Определяем расстояние от первичной обмотки до торца катушки (компаунда) по формуле (6-22а)

$$h_{\text{MSI}} = h_{\text{MS},\text{MO}} = 10$$
 MM.




Рис. 6-5. Конструкция катушки. $a-\kappa$ примеру расчета высокопотенциального трансформатора (потенциал, приложенный к вторичной обмотке $U_{-}=30$ ка); $\delta-\kappa$ примеру расчета высоковольтного трансформатора [$U_{2}=-8$ ка (деяств.)].

13. Определяем осевую длину обмотки по формуле (2-4) и в соответствии с рекомендациями, приведенными ранее

$$h_{\pi 1} = 62,5 - 2 \cdot 1 - 2 \cdot 10 = 40,5$$
 MM;
 $h_{\pi 2} = 62,5 - 2 \cdot 1 - 2 \cdot 15 = 30,5$ MM.

14. Определяем число слоев каждой обмотки по формулам (2-6) и (2-7)

 $N_1 = 7$ слоев; $N_2 = 2$ слоя.

15. Определяем радиальные размеры каждой обмотки по формуле (2-8). В качестве междуслоевой изоляции первичной и вторичной обмоток выбираем кабельную бумагу толщиной 0,12 мм (один слой)

$$\alpha_1 = 1,3 \cdot 7 \cdot 0,44 + (7-1) \cdot 0,12 = 4,72$$
 mm;
 $\alpha_2 = 1,15 \cdot 2 \cdot 1,41 + (2-1) \cdot 0,12 = 3,36$ mm.

16. Толщину гильзы первичной обмотки принимаем равной 1 мм (из кабельной бумаги К120). Поверх вторичной обмотки (перед ее заливкой) наматываем демпферную изоляцию из пропиточной бумаги; число слоев бумаги берем равным 10 в соответствии с приведенными выше рекомендациями.

17. Определяем радиальные размеры катушки

$$\alpha = 1 + 4.72 + 10 + 3.36 + 10 \cdot 0.11 + 10 = 30.2$$
 MM;

зазор в окне 31—30,2=0,8 мм, что допустимо.

18. Определяем активное сопротивление обмоток трансформатора по формулам (2-10)—(2-15) и (5-15) при t_{np} =70+50=120 °C

$$r_1 = 9,25$$
 om; $r_2 = 0,106$ om.

Полное активное сопротивление трансформатора, приведенное к вторичной обмотке, определяем по формуле (5-16)

$$r_{xp} = 0,106 + 9.25 \left(\frac{35}{560}\right)^{R} = 0,142 \text{ om.}$$

19. Определяем активные падення напряжения в обмотках

$$\Delta U_{a1} = 0.46 \cdot 9.25 = 4.25 \ s; \ \Delta U_{a1} \% = \frac{4.25}{220} \cdot 100 = 1.93 \%;$$

 $\Delta U_{a2} = 6.0 \cdot 0.106 = 0.635 \ s; \ \Delta U_{a2} \% = \frac{0.635}{12.6} \cdot 100 = 5.05 \%.$

Суммарное активное падение напряжения в трансформаторе

$$\Delta U_o = 1,93 + 5,05 \approx 7\%$$
.

20. Определяем индуктивное сопротивление рассеяния трансформатора:

а) по формулам (5-30) находим

$$\alpha = \frac{(30.5 + 5)^2}{2 \cdot 40.5 \cdot 30.5} = 0.51; \quad \beta = 0.51;$$

$$\gamma = \frac{5^{11}}{2 \cdot 40.5 \cdot 30.5} = 0.01; \quad \delta = 0.01;$$

$$d = 10 + \frac{4.72 + 3.36}{2} = 14.04 \text{ m.m.};$$

в) определяем, среднее геометрическое расстояние между сечениями обмоток по формуле (5-29)

$$g_{12} \approx \frac{(0.2235 \cdot 40.5 + 0.78 \cdot 14.04)^{\circ, \bullet_{1}} \cdot (0.2235 \cdot 35.5 + 0.78 \cdot 14.04)^{\circ, \bullet_{1}} \cdot (0.2235 \cdot 5 + 0.78 \cdot 14.04)^{\circ, \bullet_{1}} \cdot (0.2235 \cdot 5 + 0.78 \cdot 14.04)^{\circ, \bullet_{1}} + 0.78 \cdot 14.04)^{\circ, \bullet_{1}} = 19.7 \text{ mm};$$

в) определяем средние геометрические расстояния сечения обмоток от своих зеркальных изображений по формулам (5-23) и (5-24)

$$g_{11} \approx 0.2235 (40.5 + 4.72) = 10.1 \text{ m.m.};$$

 $g_{22} \approx 0.2235 (30.5 + 3.36) = 7.55 \text{ m.m.};$

г) определяем среднюю длину внтка катушки по формуле (5-34)

$$l_{\text{cp.s}} = 2 \left[15,3 + 15,5 + 3,14 \left(4,72 + \frac{10}{2} \right) \right] \cdot 10^{-8} = 0,123 \text{ m};$$

д) определяем нндуктивное сопротнвление расстояния двух обмоток трансформатора по формуле (5-22), полагая $k_0 = 1$:

$$x_{xp} = 4.3,14.400.35^{2}.0,123 \ln \left(\frac{1.19,7^{2}}{10,1.7,55} \right) 10^{-7} = 0,122 \text{ om.}$$

Влияние стального стержия сердечника на индуктивность рассеяния учитываем коэффициентом, равным 1,15. Тогда

$$x_{\tau p} = 1,15 \cdot 0,122 = 0,14$$
 om.

21. Определяем индуктивное падение напряжения в трансформаторе по формулам (1-53) и (1-54)

$$\Delta U_p = \frac{0.14 \cdot 6}{12.6} \cdot 100 = 6.67 \%.$$

Определяем полное падение папряжения в транеформаторе по формуле (1-58)

$$\Delta U = 7 \cdot 1 + 6,66 \cdot 0 + \frac{(7 \cdot 0 - 6,67 \cdot 1)^2}{200} = 7,22 \%.$$

Было принято $\Delta U = 3 + 5 = 8\%$.

Проверка показала, что падение напряження в трансформаторе меньше, чен было принято. Для компенсации напряжения следует либо уменьшить число витков вторичной обмотки (w_2), либо увеличить число витков первичной обмотки. Так как число витков w_2 относительно мало и дробное число витков недопустимо, то корректируем число витков первичной обмотки

$$w_1 = \frac{560}{1 - \frac{8 - 7.22}{100}} = 564 \text{ витка.}$$

23. Определяем суммарные потерн в меди по формуле (1-49)

$$P_{\rm M} = 5.75 \ et.$$

24. В соответствии с рекомендациями из габл. 6-9 видно, что в даином трансформаторе следует учесть дополнительные погери, возникающие в диэлектрике под воздействием постоянного потенциала.

Для этого определяем сопротнвление изоляционного промежутка по формуле (6-27)

$$r_1 = \frac{1}{2} \cdot 15,3 + 4,05 = 11,7 \text{ mm};$$

$$r_2 = 11,7 + 10 = 21,7 \text{ mm};$$

$$\ln \frac{21,7}{11,7} = 9,7 \cdot 10^8 \text{ om};$$

$$R_{m_0} = 3 \cdot 10^{11} \cdot \frac{2\cdot 3,14 \cdot 30,5}{2\cdot 3,14 \cdot 30,5} = 9,7 \cdot 10^8 \text{ om};$$

 $\rho=3\cdot 10^{11}$ ом \cdot см при $t=120\,^{\circ}$ С (из табл. 6-11).

25. Определяем потери в диэлектрике по формуле (6-26)

$$P_{\rm A} = \frac{30\,000^{\rm a}}{9.7 \cdot 10^{\rm a}} = 0.93 \, \, {\rm sm}.$$

26. Паходим потери в катушке по формуле (6-29)

$$P_{\rm K} = 5,75 + 0,93 = 6,68$$
 et.

27. Определяем превышение температуры обмоток трансформатора по формуле (6-30)

$$\theta = 4.5 \left(6.68 - \frac{6.68 \cdot 4.5 - 10.2 \cdot 13.3}{26.5} \right) = 48 \, ^{\circ}\text{C} < 50 \, ^{\circ}\text{C};$$
 $k_1 = 4.5; \ k_2 = 13.3; \ k_3 = 26.5 \ (\text{из табл. 6-14}).$

28. Дальше расчет трансформатора производится в обычном по-

рядке.

Пример. Пеобходимо рассчитать высоковольтный трансформатор со следующими данными: напряжение питающей сети $U_1=220$ s; частота тока f=50 εu ; напряжение вторичной обмотки $U_2=8\,000$ s (действ.); ток вторичной обмотки $I_2=0,01$ a; температура окружающей среды $t_{0,c}=+70\,^{\circ}\mathrm{C}$; допустимое среднеобъемное превышение температуры $0_{\mathrm{cp}} \leqslant 50\,^{\circ}\mathrm{C}$; режим работы — непрерывный; нагрузка — активная, соз $q_{\mathrm{m}}=1$.

1. Определяем мощность вторичной обмотки

$$P_2 = 8000 \cdot 0.01 = 80 \text{ } a.$$

2. В соответствии с рекомендациями, приведенными в табл. 6-1,

выбираем конфигурацию магнитопровода типа ШЛ.

3. Находим ориентировочные величины $\Delta U_2 = 10\%$ из табл. 6-6; $B_{\rm MARC} = 1.5$ тл из табл. 6-2; $\delta = 2.8$ а/ми² из табл. 6-3; $k_{\rm OR} = 0.095$ по рис. 6-2; принимаем $k_{\rm CT} = 0.93$ (толщина ленты стали магинтопровода 0.35 мм).

4. По формуле (6-8) находим

$$S_{\rm cr}S_{\rm or} = \frac{80\,(1+10\cdot 10^{-2})\cdot 10^2}{(1,8\cdot 2,0)1,5\cdot 50\cdot 2,8\cdot 0,095\cdot 0,93} = 235 - 264\ cm^4.$$

5. В табл. П2-2 выбираем магнитопровод ШЛ32×32, у которого

$$S_{\text{cr}}S_{\text{or}} = 261 \text{ cm}^4; S_{\text{cr}} = 10,1 \cdot 0,93 = 9,4 \text{ cm}^2;$$
 $G_{\text{cr}} = 1,9 \frac{0,93}{0.9} = 1,96 \text{ kz}; l_{\text{cr}} = 27,3 \text{ cm}.$

6. В соответствии с рекомендациями, приведенными в гл. 1, выбираем ленточиую сталь марки ЭЗ20 толщиной ленты 0,35 мм.

7. По формулам и графикам, приведенным в гл. 1 и 5, определисм величины

$$P_{\text{GT}} = 8.4 \text{ вт; } I_1 = 0.56 \text{ a; } w_1 = 593 \text{ внтка; } w_2 = 24800 \text{ внтков}$$

и стандартные провода марки ПЭВ-2 d_{на1}=0,58 мм; d_{на2}=0,13 мм. 8. По графикам рис. 2-25 и 6-3 определяем испытательные на-

пряжения обмоток
$$U_{\text{mon. Marcl}} = 1,35 \text{ кв (при } U_{\text{p. Marcl}} = \sqrt{2} \cdot 220 = 312 \text{ в);}$$

$$U_{\text{mon. Marcl}} = 22 \text{ кв (при } U_{\text{p. Marcl}} = \sqrt{2} \cdot 8 = 11,3 \text{ кв);}$$

$$U_{\text{mon. Referred}} = \frac{22}{\sqrt{2}} = 15,6 \text{ кв.}$$

9. По формуле (6-13) определяем пробивное напряжение вторичной обмотки (действующее значение)

$$U_{\text{np2}} = 2 \cdot 15,6 = 31,2 \text{ Ke.}$$

 Конструктивно первичную н вторичную обмотки выполняем с изоляцией из литого диэлектрика — эпоксидиого заливочного компаунда ЭЗК-10.

После намотки и пропитки первичная обмотка заливается компаундом в спецнальной форме так, чтобы обмотка по наружной поверхности была покрыта изоляцией требуемой толщины. Поверх слоя заливочного компаунда первичной заливки наматывается вторичная обмотка. Затем производятся пропитка и заливка вторичной обмотки и дальнейшая сборка трансформатора.

По формуле (6-14) и данным табл. 6-9 определяем толщину изоляции вторичной обмотки относительно первичной обмотки и кор-

пуса

$$h_{\text{E3. MO}} = \frac{531.2}{25} = 1.25 \text{ MM}.$$

Как было отмечено, при толщине изоляции более 1 *мм* электрическая прочность несколько уменьшается из-за неоднородности изоляции.

Изоляционные расстояния рассчитываем по рекомендуемым ра-

нее эмпирическим формулам [(6-20) — (6-22)].

11. После определения изоляционных расстояний находим осевую длину каждой обмотки по формуле (2-4)

$$h_{\pi 1} = 70$$
 мм; $h_{\pi 2} = 64$ мм.

Определяем число витков в слое и число слоев каждой обмотки по формулам (2-6) и (2-7)

$$w_{c1} = \frac{70}{1,05 \cdot 0,58} = 115$$
 витков; $N_1 = \frac{593}{115} \approx 6$ слоев; $w_{c2} = \frac{64}{1,15 \cdot 0,13} = 427$ витков; $N_2 = \frac{24800}{427} \approx 58$ слоев.

12. Определяем раднальные размеры каждой обмотки по формуле (2-8). В качестве междуслоевой изоляции первичной обмотки выбираем намоточную бумагу толщиной 0,05 мм (один слой), вторичной — конденсаторную бумагу толщиной 0,03,мм (один слой):

$$\alpha_1 = 1,12 \cdot 6 \cdot 0,58 + (6-1) \cdot 0,05 = 4,15$$
 MM;
 $\alpha_2 = 1,05 \cdot 58 \cdot 0,13 + (58-1) \cdot 0,03 = 9,63$ MM.

13. Уточняем число слоев вторичной обмотки при трапецеидальной иамотке по формуле (6-23)

$$w'_{\text{c2}} \! < \! \frac{h_{\text{m2}}}{2\alpha_2} \! = \! \frac{64}{2 \cdot 9,63} \! = \! 3,32$$
 витка;

принимаем $w'_{c3} = 3$ витка.

$$N'_{8} = \frac{64}{3 \cdot 1, 15 \cdot 0, 13} - \sqrt{\left(\frac{64}{3 \cdot 1, 15 \cdot 0, 13}\right)^{8} - \frac{2 \cdot 9, 63}{0, 13 \cdot 1, 15 + 0, 03} \cdot \frac{64}{3 \cdot 1, 15 \cdot 0, 13}} = \frac{-72 \text{ cross}}{3 \cdot 1, 15 \cdot 0, 13} = \frac{64}{3 \cdot 1, 15 \cdot 0, 13} = \frac{64$$

Напряжение, приходящееся на крайний слой вторичной обмотки, равно по формуле (6-19)

$$\frac{8\ 000}{24\ 800}$$
 ·427 = 138 s < 250 s (для провода ПЭВ-2).

14. Уточняем радиальный размер вторичной обмотки при трапецеидальной намотке.

$$\alpha'_2 = 1,05 \cdot 0,13 \cdot 72 + (72-1) \cdot 0,03 = 12,0$$
 MM.

15. Дальнейший расчет трансформатора производится как обычно.

6-2. Расчет автотрансформаторов

Автотрансформатор, принцип действия которого описан в § 1-4, имеет меньшие размеры, более высокий к.п.д. и соs ф, чем обычный трансформатор, равный ему по мощности. Это объясняется тем, что:

1) общее число витков катушки автотрансформатора меньше, чем число витков эквивалентного трансформатора, так как часть обмотки автотрансформатора используется как в качестве первичной, так и в качестве вторичной обмоток;

2) сечение провода общей части обмотки рассчитывается на разность первичного и вторичного токов;

3) магнитопровод автотрансформатора выбирается по его электромагнитной мощности, величина которой меньше электромагнитной мощности эквивалентного трансформатора, так как часть мощности передается в нагрузку электрическим путем;

4) в связи с уменьшением количества меди и стали потери в автотрансформаторе несколько меньше, чем

в обычном трансформаторе;

5) в результате уменьшения общего числа витков, необходимых для получения заданного напряжения на выходе автотрансформатора, и отсутствия междуобмоточной изоляции индуктивное падение напряжения значи-

тельно меньше и совф автотрансформатора значительно.

больше, чем у обычного трансформатора.

В связи с этим типовую мощность автотрансформатора можно принимать равной его электромагнитной мощности и определять ее на основании соотношений (1-68)—(1-71) следующим образом:

для повышающего автотрансформатора

$$S_{\text{THII}} \approx U_2 I_2 (1 - k_{\text{T}});$$
 (6-31)

для понижающего автотрансформатора

$$S_{\text{THR}} \approx U_2 I_2 \left(1 - \frac{1}{k_x} \right),$$
 (6-32)

где $k_{\rm T} = U_{\rm I}/U_{\rm 2}$ — коэффициент трансформации.

Зная $S_{\text{тип}}$ и пользуясь выражением (1-45), находим величину произведения $S_{\text{ст}}$ $S_{\text{ок}}$ по формуле (имея в виду, что $S_1 = \frac{1}{\eta \cos \varphi} P_2$):

$$S_{\text{cr}}S_{\text{or}} = \frac{S_{\text{TMI}} \cdot 10^{8}}{1,11 \left(1 + \frac{1}{\eta \cos \varphi}\right) fB_{\text{maxc}} \delta k_{\text{or}} k_{\text{cr}}}.$$
 (6-33)

Величина сов ф может быть найдена из табл. 5-5, а приближенное значение к. п. д. — из выражения

где η_{DM} — к. п. д. трансформатора, мощность которого равна электромагнитной мощности автотрансформатора (S_{DM}) , найденный по данным табл. 5-5.

При мощности автотрансформатора более 50 ва, активной нагрузке и $k_{\rm T}{=}0.75{\,\div\,}1.25$ величины $\cos\phi$ и η могут быть с достаточной для практики точностью приня-

ты равными единице.

Индукцию в магнитопроводе и плотность тока в обмотках автотрансформатора можно выбирать по табл. 5-1 и 5-2, а коэффициенты заполнения окна ($k_{\rm or}$) и сечения магнитопровода сталью ($k_{\rm cr}$) — соответственно по табл. 5-3 и 5-4. При этом следует пользоваться величиной тиловой мощности автотрансформатора.

17-1485

Как уже отмечалось, индуктивное падение напряжения в обмотке автотрансформатора настолько мало, что его величину можно практически не учитывать и считать полное падение напряжения в обмотках равным активной




Рис. 6-6. К определению напряжений и токов обмоток автотрансформаторов.

составляющей падения напряжения.

При определении числа витков автотрансформатора следует учитывать, что величина относительного падения напряжения в его обмотке меньше, чем в трансформаторе той же мощности, примерно в отношении S_{BM}/P_2 ; поэтому можно без большой погрешности

пренебрегать падением напряжения в обмотке и определять числа витков ее отдельных частей по формулам:

а) в повышающем автотрансформаторе (рис. 6-6,а)

$$w_{i} = \frac{U_{1} \cdot 10^{4}}{4.44 f B_{\text{MANO}} S_{\text{cr}} k_{\text{cr}}}, \tag{6-35}$$

$$w_2 = \frac{U_2 - U_1}{U_1} w_1 = \left(\frac{1}{k_z} - 1\right) w_1.$$
 (6-36)

б) в понижающем автотрансформатере (рис. 6-6, б)

$$w_2 = \frac{U_2 \cdot 10^4}{4.44 B_{\text{Max} \circ} S_{\text{cr}} k_{\text{cr}}}; \tag{6-37}$$

$$w_1 = \frac{U_1 - U_2}{U_2} w_2 = (k_T - 1) w_2. \tag{6-38}$$

Токи в отдельных частях обмотки могут быть найдены из выражений:

а) в повышающем автотрансформаторе:

обмотка
$$II_{AE} = I_1 - I_2$$
: (6-39)

обмотка
$$III_{EB} = I_2;$$
 (6-40)

б) в понижающем автотрансформаторе:

обмотка
$$II_{BB} = I_1;$$
 (6-41)

обмотка
$$III_{AB} = I_2 - I_1$$
, (6-42)

$$I_1 = \frac{P_g}{U_1 \eta \cos \varphi}; \qquad (6-43)$$

$$I_2 = P_2/U_2$$
. (6-44)

За исключением перечисленных выше особенностей, расчет автотрансформаторов пичем не отличается от расчета обычных трансформаторов с изолированными обмотками.

Пример. Рассчитать повышающий автотрансформатор по следующим данным:

напряжение питающей сети $U_1 = 127$ θ ; частота питающей сети f = 50 εu ; напряжение вторичной обмотки $U_2 = 220$ θ ; ток вторичной обмотки $I_2 = 1$ a.

1. Определяем мощность вторичной обмотки

$$P_2 = 220 \cdot 1 = 220 \ \theta a.$$

2. При частоге сети 50 гц возможно применить пластинчатый магинтопровод из стали Э42; толщина пластины 0,35 мм.

3. По формуле (6-31) определяем типовую мощность автотранс-

форматора

$$S_{\rm res} = 220 \left(1 - \frac{127}{220} \right) = 93 \text{ sa.}$$

4. Находим ориентировочные величины

к. п. д. $\eta_{\text{am}}=0.85$ н $\cos\phi=0.95$ из табл. 5-5; $B_{\text{mare}}=1.35$ тл из табл. 5-1; $\delta=3.0$ а/мм² из табл. 5-2; $k_{\text{on}}=0.3$ из табл. 5-3; $k_{\text{cr}}=0.91$ из табл. 5-4.

5. Опредсляем величину к. п. д. по формуле (6-34)

$$\eta = \frac{220}{220 + \frac{1 - 0.85}{0.85} \cdot 93} = 0.93.$$

6. По формуле (6-33) находим

$$S_{ox}S_{ox} = \frac{93 \cdot 10^{8}}{1,11 \left(1 + \frac{1}{(0,93 \cdot 0,95)}\right) 50 \cdot 1,35 \cdot 3 \cdot 0,3 \cdot 0,91} = 71 cm^{4}.$$

7. Из табл. П2-1 выбнраем магнитопровод Ш25 \times 20, у которого $S_{c\tau}S_{oR}=78$ см⁴; $S_{c\tau,a\kappa\tau}=4,55$ см²; $G_{c\tau}=0,77$ кг.

8. По формуле (5-6) определяем потери в стали

$$P_{\text{CT}} = 4 \cdot 0.77 = 3.08 \text{ } 67.$$

где $p_{\text{ст}} = 4.0 \ \theta \tau / \kappa z$ на кривой рис. 5-1 (при $B_{\text{marc}} = 1.35 \ \tau A$).

9. Находим активную составляющую тока холостого хода по формуле (1-59)

$$I_{0a} = \frac{3.08}{127} = 0.024 \ a.$$

10. Паходим полную намагинчивающую мощность по формуле (1-62)

$$Q_{c\tau} = 48 \cdot 0,77 = 37 \text{ } 6a,$$

где $q_{c,\tau} = 48 \ в a / \kappa \epsilon$ из кривой рис. 5-3.

 По формуле (1-61) находим реактивную составляющую тока холостого хода

$$I_{op} = \frac{37}{127} = 0.29 \ a.$$

12. Находим абсолютное и относительное значения тока холостого хода: по формуле (1-64)

$$I_0 = V \overline{0.024^2 + 0.29^2} = 0.30 \ a;$$

по формуле (5-7) $I_1 = \frac{220}{127 \cdot 0.93 \cdot 0.95} = 1.95 \ a;$ $I_0 = \frac{0.30}{1.95} \cdot 100 = 15.4 \%.$

13. Определяем числа витков обмоток по формулам (6-35) и (6-36)

$$w_1 = \frac{127 \cdot 10^4}{4.44 \cdot 50 \cdot 1,35 \cdot 4,55} = 955 \text{ витков;}$$

$$w_2 = \frac{220 - 127}{127} \cdot 955 = 403 \text{ витка.}$$

14. Определяем токи в отдельных частях обмотки (рис. 6-6,а)

$$I_{AB} = 1.95 - 1.0 = 0.95 \ a; \quad I_{BB} = 1.0 \ a.$$

Далее расчет автотрансформатора проводится так же, как и расчет обычного трансформатора.

6-3. Расчет трехфазных трансформаторов

В § 1-4 отмечено, что преобразование трехфазного напряжения возможно либо с помощью группы, составленной из трех однофазных трансформаторов, либо при помощи одного трехстержневого трансформатора.

Расчет трехфазного трансформатора малой мощности, состоящего из трех однофазных трансформаторов, может производиться по той же методике, что и расчет обычных однофазных трансформаторов. Единственное различие в расчете заключается в способе определения типовой мощности трансформатора, токов в обмотках и напряжений на их зажимах.

В трехфазной системе при равномерной загрузке фаз мощность, передаваемая каждой фазой независимо от схемы соединения обмоток, равна одной трети общей 260

мощности. Действительно, при активной нагрузке суммарная мощность на выходе трехфазного трансформатора равна:

$$P_{2} = \sqrt{3} U_{2a} I_{2a}, \qquad (6-45)$$

а мощность, передаваемая каждой из фаз,

$$P_{2\Phi} = U_{2\Phi} I_{2\Phi}. \qquad (6-46)$$

При соединении вторичных обмоток трансформатора в звезду

 $I_{za} = I_{z\phi}$, $U_{za} = \sqrt{3}U_{z\phi}$.

ĸ

$$P_2 = \sqrt{3} \left(\sqrt{3} U_{z\phi} I_{z\phi} \right) = 3P_{z\phi}. \tag{6-47}$$

При соединании вторичных обмоток трансформатора в траугольник

 $I_{\mathrm{2A}} = \mathbf{J} \ \overline{\mathbf{3}} I_{\mathrm{2}\Phi}, \quad U_{\mathrm{2A}} = U_{\mathrm{2}\Phi},$

M

$$P_{z} = \sqrt{3} U_{z\phi} \sqrt{3} I_{z\phi} = 3P_{z\phi}.$$
 (6.48)

Если преобразование трехфазного напряжения производится при помощи трех однофазных трансформаторов, то каждый из них должен быть рассчитан на одну треть мощности, передаваемой нагрузке. Определив мощность, передаваемую одной фазой, можно по табл. $\Pi2-1-\Pi2-8$ выбрать типовой магнитопровод. Величины токов в обмотках (I_1 , I_2) и напряжений на зажимах каждого однофазного трансформатора (U_1 , U_2) определяются в зависимости от схемы соединения обмоток в соответствии с данными, приведенными в табл. 6-15.

Таблица 6-15

Схема ссединення обмоток	<i>I</i> ₂	/2	υ,	U ₀
Звездазвезда	$\frac{P_{\rm s}}{V3\ U_{1\pi}\eta\cos\varphi}$	$\frac{P_{a}}{\sqrt{3}U_{2\pi}}$	<u>U</u> _{1#}	$\frac{U_{2\pi}}{V3}$
Звезда — треугольник	$\frac{P_0}{\sqrt{3}U_{1_{\overline{a}}}\eta\cos\varphi}$		U ₁₃₁	Ugn
Треугольник — звезда	$\frac{P_2}{3U_{1\pi}\eta\cos\varphi}$	P ₈ √3 U _{8,8}	$U_{1\pi}$	<u>υ_{2π}</u>

	Выходная мощность	Магнитная нидукция	XOJOCTOPO	4 %	CT b TO-		не напря- ня в тках
Магнитопровод	(f=50 eq)	B _{Make} , ma	Ток ходе ходе	K. n. A	Плотасеть ка 8, а/мм	ΔU, %	ΔU ₂ %
TJ112,5×20-25 TJ112,5×20-29 TJ112,5×20-33 TJ112,5×20-38,5 TJ112,5×20-38,5 TJ112,5×20-44 TJ16 25-32 TJ116 25-37 TJ116 25-42 TJ16 25-49 TJ16 25-49 TJ10×32-40 TJ120 32-40 TJ120 32-47 TJ120 32-54 TJ120×32-62 TJ120×32-70 TJ125×40-50 TJ125×40-58 TJ125×40-58 TJ125×40-66 TJ125×40-66 TJ125×40-88 TJ132×40-64 TJ132×40-64 TJ132×40-64 TJ132×40-74	25 30 35 40 45 63 72 81 93 105 142 170 190 218 255 325 325 375 420 480 540 680 780	1,5 5,5 5,5 1,5 5,5 1,5 5,5 1,5 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4	42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 26 25 24 22 22 20 19	74 75 76 77 78 78 79 80 81 82 82 83 84 85 86 86 87 88 99 90	4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 3,5 3,45 3,35 3,30 2,90 2,85 2,75 2,70 2,45 2,35 2,30 2,25	6,3 6,1 5,8 5,6 5,35 4,80 4,65 4,50 4,35 4,65 3,34 3,30 3,23 2,52 2,24 2,28 2,28 1,97 1,89	7,5 7,3 7,0 6,7 6,4 5,95 5,60 5,20 4,25 4,10 4,06 3,98 3,98 3,98 2,92 2,86 2,74 2,64 2,36
ТЛ32×40-84 ТЛ32×40-97 ТЛ32> 40-110	880 990 1 000	1,4 1,4 1,4 1,4	18 17 16	93 94 94	2,20 2,15 2,10 2,05	1,81 1,73 1,65	2,27 2,17 2,08 1,98

Величины линейных напряжений на входе и выходе трансформатора ($U_{1\pi}$, $U_{2\pi}$) и суммарная выходная мощность P_2 являются заданными. Величины η и соя ϕ находят, как и для однофазных трансформаторов.

Расчет трехфазных трансформаторов с трехстержневыми нормализованными сердечниками производится сле-

дующим образом.

По заданной суммарной выходной мощности трансформатора P_2 , определенной по формуле (6-45), в табл. 6-16 (для частоты 50 εu) и 6-17 (для частоты 400 εu) находят типоразмеры магнитопроводов и все необходимые для дальнейших расчетов параметры (магнитную индукцию, относительное значение тока холостого хода, к. п. д., плотность тока и падение напряжения в обмотках).

	TJ32×40-64 TJ32×40-74 TJ32×40-84 TJ32×40-97 TJ32×40-97 TJ32×40-110	TJ25×40-50 TJ25×40-58 TJ25×40-66 TJ25×40-77 TJ25×40-77 TJ25×40-88	TJ20×32-40 TJ20×32-47 TJ20×32-47 TJ20×32-54 TJ20×32-62 TJ20×32-70	TJ16×25-32 TJ16×25-37 TJ16×25-42 TJ16×25-49 TJ16×25-56	TJ112,5×20-25 TJ112,5×20-29 TJ112,5×20-33 TJ112,5×20-38,5 TJ112,5×20-44	TJ10×16-20 TJ10×16-23 TJ10×16-26 TJ10×16-31 TJ10×16-36	TJ8> 12,5-18 TJ8> 12,5-21 TJ8> 12,5-21 TJ8> 12,5-24 TJ8> 12,5-28 TJ8> 12,5-32	TJ6,5×10-16 TJ6,5×10-18 TJ6,5×10-20 TJ6,5×10-23 TJ6,5×10-26	-Магнитоп ровод	
_	2 400 2 750 3 100 4 000	1 400 1 575 1 750 1 950 2 200	740 850 960 1 100 1 250	380 570 640	205 230 295	97 110 125 140	652554 64554	25 28 32	Выходка мещност вт. f=4	ь Ра.
_	0,7373	00000	0.000 0.000 0.000 0.000 0.000		1.32			4444	Магнити дукция, В _{маке} , п	
_	78899	789	156	23 22 21 20 19	32 30 28	50 44 48 42	55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55	65 65 65 65 65	Ток хол хода / ₀ ,	
	955 955 955 955 955 955 955 955 955 955	96 96 96	95 95 95	90 90 91	86 86 87	79 81 82 83	75 77 78	71 72 73 74	К. п. д.	ๆ. %
-	1,75	222 95050	2,35 2,35 2,25 2,00	000-N	2,4,4,4 2,0,0 2,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,	0,4444 0,00 0,00	00000	00000. anaaaa	Плотнос тока 8, 4	
_	0,418 0,410 0,402 0,394 0,389	0,472 0,457 0,441 0,426 0,410	0,607 0,584 0,560 0,535 0,512	0,825 0,795 0,765 0,733	1,14	1,69 1,65 1,65 1,57	2,48 2,44 2,44 2,40 2,36	2,80 2,75 2,77 2,77 2,68	AU, %	Падение напри жения на об- мотках
- 263	0,492 0,492 0,484 0,473	0,556 0,556 0,535 0,492	0,730 0,700 0,670 0,644 0,596	0,990 0,950 0,912 0,877	1, 42 1, 37 1, 32 1, 27 1, 23		2,2,2,5 2,9,9,0 2,8,8,8,0 2,8,0 2,8,0 2,8,0 3,0 3,0 4,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5	0,0,0,0,4 2,0,0,0,4 10,0,0,0	Δυ, %	Ha of

Дальнейший расчет производится по заданным значениям напряжений и токов первичной и вторичных обмоток каждой фазы.

Пример. Рассчитать трехфазный трансформатор по следующим данным: напряжение питающей сети $U_{4\pi}{=}220$ σ ; частота питающей сети $f{=}50$ εu ; напряжения вторичных обмоток $U_{2\pi}{=}340$ σ ; токи вторичных обмоток $I_{2\phi}{=}0,23$ σ ; схема соединений обмоток — звезда— звезда. В результате расчета сравнить массы сердечников в двух вариантах — с тремя однофазными броневыми сердечниками и с одним трехстержиевым сердечником.

1. Определяем суммарную выходную мощность трехфазного

трансформатора по формуле (6-45)

$$P_2 = \sqrt{3} \cdot 340 \cdot 0, 23 = 135 \text{ sa.}$$

Определяем мощность вторичной обмотки одного из трех однофазных трансформаторов по формуле (6-48)

$$P_{3\phi} = \frac{135}{3} = 45 \text{ sa.}$$

 Определяем напряжение и ток вторичной обмотки по формуле (6-47)

$$U_{2\Phi} = \frac{340}{\sqrt{3}} = 196 \text{ s; } I_{2\Phi} = 0.23 \text{ a.}$$

4. По табл. II2-2 выбираем магнитопровод IIIJ120 \times 20 (для мощности 46 sa).

масса одного сердечника равна 460 г, а трех — 460×3=1 380 г.

5. По табл. 6-16 выбираем магнитопровод ТЛ120 \times 32 (для мощности 140 θa). Масса сердечника по табл. П2-9 равна 1 750 ε .

Дальнейший расчет трехфазного трансформатора по любому из

вариантов производится по обычной методике.

При расчете трансформатора с одним трехстержневым сердечником величины $B_{\rm макс}$, δ , ΔU_1 и ΔU_2 выбираются по табл. 6-16 или 6-17.

6-4. Расчет выпрямительных трансформаторов

Ранее были рассмотрены физические процессы в выпрямительных трансформаторах и отмечены их основные отличия от обычных трансформаторов.

Эти отличия сводятся к следующим:

1) форма тока в первичной и вторичной обмотках отличается от синусоидальной;

2) формы токов в первичной и вторичной обмотках, как правило, неодинаковы, вследствие чего неодинаковы их приведенные действующие значения;

3) расчетные мощности первичной и вторичной обмоток неодинаковы, причем расчетная мощность первич-264 ной обмотки большинства выпрямительных схем меньше

расчетной мощности вторичной обмотки;

4) в трансформаторах, работающих на не однократные схемы выпрямления, реактивная составляющая тока холостого хода увеличивается вследствие подмагничивания сердечника постоянной составляющей тока во вторичной обмотке.

Указанные особенности выпрямительных трансформаторов приводят к тому, что их типовая мощность, а следовательно, и габаритные размеры увеличивается по сравнению с типовой мощностью обычных трансформа-

торов (при равной мощности нагрузки).

Вопросы, связанные с определением формы кривой тока в обмотках, расчетных мощностей и типовой мощности выпрямительных трансформаторов, достаточно сложны и обычно рассматриваются при анализе выпрямительных схем [Л. 1, 2, 37]. Поэтому ниже приводятся лишь окончательные выражения, необходимые для определения основных параметров выпрямительных трансформаторов.

На рис. 6-7 приведены основные схемы выпрямления, наиболее часто используемые для питания радиотехнических устройств малой мощности. На рис. 6-7,а приведена однополупериодная схема; на рис. 6-7,6—г двухнолупериодные схемы: схема со средней точкой, однофазная мостовая схема и схема удвоения; на рис. 6-7,∂—трехфазная, на рис. 6-7,е трехфазная мостовая

(шестифазная).

В табл. 6-18 приведены действующие значения напряжения и тока вторичной обмотки, тока первичной обмотки и типовой мощности трансформатора для всех перечисленных выше схем выпрямления и трех основных видов нагрузки — активной, емкостной и индуктивной.

Все приведенные в табл. 6-18 параметры трансформатора даны в зависимости от величин выпрямленного напряжения (E_0) , тока (I_0) и мощности (P_0) . Коэффициент трансформации $k_{\rm T}$ трансформатора для схем рис. 6-7, α — ϵ определяется по формуле (1-10). Для многозвенных схем выпрямления (рис. 6-7, δ — κ) коэффициент трансформации находят по той же формуле, подставляя в нее вместо U_1 и U_2 фазовые напряжения на зажимах первичной и вторичной обмоток.

Приведенные в табл. 6-18 величины параметров трансформаторов выпрямительных схем, работающих на

активную нагрузку, даны с учетом активных сопротивлений обмоток трансформаторов и прямых сопротивлений вентилей. Параметры трансформаторов для выпрямительных схем, работающих на нагрузку с индуктивной




Рис. 6-7. Основные схемы выпрямителей.

a — однополупериодная; δ , s н s — двухполупериодная c нулевым выводом, однофазная мостовая и схема удвоення; δ — трехфазная схема c нулевым выводом; e — трехфазная мостовая.

и с емкостной реакцией, даны с учетом внутренних активных и индуктивных сопротивлений.

Влияние внутренних сопротивлений учитывается с помощью расчетных коэффициентов B и D. Эти коэффициенты в свою очередь зависят от отношения активного сопротивления фазы выпрямителя (r) к сопротивлению нагрузки (R), включенной на выход выпрямительной схемы и от соотношения между внутренним индуктивным сопротивлением обмоток трансформатора (ωL_p) и активным сопротивлением фазы выпрямителя.

				Схема выг	грямления		
Жарактер нагрузки	Навменсванне параметра тронс- форматора	однополупе- раздная	двухполупе- рводная с ну- левым выводом	однофазная мостовая	удвоения	трехфазная	трехфазная мостовая
А ктивная	Действующее напряжение вторичной обмотки U^*_2 Действующий ток вторичной обмотки I_2 Действующий ток первичиой обмотки I_1 Типовая мощность трансформатора $S_{\text{тиш}}$	2,22 BE_{0} 1,57 I_{0} 1,51 $\frac{I_{0}}{k_{x}}$ 3,5 BP_{0}	1,11 BE_0)(2 0,785 I_0 1,11 $\frac{I_0}{k_x}$ 1,48 BP_0	1,11 BE_0 1,11 I_0 1,11 I_0 1,11 I_0 1,23 BP_0	1 1 1	0,855 BE_{0} 0,58 I_{0} 0,48 $\frac{I_{0}}{k_{x}}$ 1,35 BP_{0}	0,43 BE_0 0,815 I_0 0,815 $\frac{I_0}{k_T}$ 1,045 BP_0
Емкост-	Действующее напряжение вторичной обмотки U_2 * Действующий ток вторичной обмотки I_2 Действующий ток первичной обмотки I_1 Типовая мощность трансформатора S_{xin}	BE_{0} DI_{0} $\frac{I_{0}}{k_{x}} \sqrt{D^{2}-1}$ $0.5B (D++\sqrt{D^{2}-1})$	$BE_{0} \sim 2$ $0.5DI_{0}$ $0.707 \frac{DI_{0}}{k_{x}}$ $0.85BDP_{0}$	BE_{\bullet} 0,707 DI_{\circ} 0,707 $\frac{DI_{\circ}}{k_{x}}$ 0,707 BDP_{\circ}		- · - -	_ _ _

		Схема выт жиле иня							
Характер нагрузки	Наименование параметра транс- у форматора	однополупери- одная	двухполупери- одная с нуле-	одиофазная мостовая	удвоення	трехфазная	трехфазная мостовая		
Индук- тивная	Действующее напряжение вторичной обмотки U_2^* Действующий ток вторичной обмотки I_2 Действующий ток первичной обмотки I_1 Типовая мощность трансформатора $S_{\text{тип}}$	_ _ _ _	$ \begin{array}{c} 1,11BE_{0} \times 2 \\ 0,707DI_{0} \\ \frac{DI_{0}}{k_{x}} \\ 1,34BDP_{0} \end{array} $	$1.11BE_0$ DI_0 $\frac{DI_0}{k_T}$ $1.11BDP_0$	_	0,855 <i>BE</i> ₀ 0,58 <i>DI</i> ₀ 0,48 $\frac{DI_0}{k_T}$ 1,35 <i>BDP</i> ₀	0,43BE ₀ 0,815DI ₀ 0,815 DI ₀ 1,045BDP ₀		
Коэффициент ‡		1	1,41	1	1	1,21	1		
Коэффициент n_{20}		1	2	1	1	1	1		
Чнсло импульсов тока в нагрузке <i>p</i>		1	2	2	2	3	6		
Наличие подмагничивания		Есть	Нет	Нет	Нет	Есть	Нет		

[•] Для всех многофазных схем U_2 — фазное напряжение вторичной обмотки. Для схемы со средней точкой указаны напряжения на зажимах каждой половины обмотки.

Сопротивление фазы выпрямителя определяется по формуле

 $r = r_{\text{np}} + r_{\text{Tp}}, \tag{6-49}$

где $r_{\rm np}$ — прямое сопротивление всех одновременио работающих вентилей; $r_{\rm tp}$ — сопротивление трансформатора, приведенное к его вторичной обмотке.

Соотношение между активными сопротивлениями фа-

зы и нагрузки можно представить в виде

$$n = \frac{r}{R} = \frac{(r_{np} + r_{rp}) I_0}{E_0} = r_{rp} \left(1 + \frac{r_{np}}{r_{rp}} \right) \frac{I_0}{E_0}, \quad (6-50)$$

где E_0 и I_0 — величины выпрямленного напряжения и тока.

На основании обобщения имеющихся экспериментальных данных можно принимать следующие ориентировочные значения отношения $r_{\rm np}/r_{\rm Tp}$: 0,25 — для германиевых вентилей; 0,50 — для кремниевых вентилей; 1,00 — для кенотронов; 1,50 — для селеновых вентилей.

Соотношение между внутренним индуктивным и активным сопротивлениями выпрямителя выражают обычно в виде

$$\operatorname{tg} \varphi = \frac{\omega L_{p}}{r} = \frac{x_{rp}}{r}, \qquad (6-51)$$

где $L_{\rm p}$ и $x_{\rm Tp}$ — индуктивность рассеяния обмоток и индуктивное сопротивление рассеяния трансформатора, приведенные к его вторичной обмотке.

Зная величины n й $\lg \varphi$, можно найти расчетные параметры B и D для различных видов нагрузки и различных схем выпрямления по графикам зависимостей

 $B=f_1(n, \lg \varphi)$ и $D=f_2(n, \lg \varphi)$.

При активной нагрузке выпрямителя значения коэффициентов B=f(n) для различных схем выпрямления могут быть определены по графикам рис. 6-8. На рис. 6-8, а приведены кривые для одно- и двухполупериодных схем выпрямления (p=1 и p=2) при величинах отношения $r_{\rm пр}/r_{\rm тр}$, равных 0,25; 0,50; 1,0 и 1,5; на рис. 6-8, θ и θ — аналогичные кривые для многофазных схем выпрямления (p=3 и p=6, соответственно) 1.

При емкостной нагрузке значения коэффициентов B и D для различных схем выпрямления находят по кри-

¹ Кривые составлены на основании расчетов, выполненных А. М. Репнным.




Рис. 6-8. Зависимость параметра В от величины п для выпрямительных схем, работающих на активную нагрузку.

0,6

а — для однополупернодной и двухполупернодной схем выпрямления;
 б — для трехфазной схемы с нулевым выводом;
 в — для трехфазной мостовой схемы.

вым рис. 6-9 и 6-10 соответственно. Эти кривые представляют собой зависимость вида $B=f'(A, \varphi)$ и $D==f''(A, \varphi)$, где A — коэффициент, определяемый по формулам:




Рис. 6-9. Зависимость параметра B от величии A и ϕ для выпрямительных схем, работающих на емкостную нагрузку.

 а) для всех схем выпрямления, кроме схемы удвоения напряжения,

$$A = n \frac{\pi}{p}; \qquad (6-52)$$

б) для схемы удвоения напряжения

$$A = n \frac{2\pi}{p} \cdot \tag{6-53}$$

Величины угла ϕ находят по (6-51), а коэффициенты p— по табл. 6-18.

При индуктивной нагрузке значения коэффициентов В для различных схем выпрямления находят по кривым рис. 6-11 (двухполупериодные схемы выпрямления), рис. 6-12 (трехфазная схема выпрямления с нулевым выводом) и рис. 6-13 (трехфазная мостовая схема выпрямления), коэффициенты D находят по кривым рис. 6-14—6-16 для тех же схем выпрямления соответственно. При-




Рис. 6-10. Зависимость параметра D от величии A и ϕ для выпрямительных схем, работающих из емкостную нагрузку.




Рис. 6-11. Зависимость параметра *B* от величии *n* и tg ф для двухполупернодиых схем выпрямления, работающих на индуктивную иагрузку.

веденные на рис. 6-11—6-16 кривые определяют собой зависимости вида $B = f_1(n, tg \varphi)$ и $D = f_2(n, tg \varphi)$.

Для пользования указанными выше кривыми необхо-

димо в начале расчета уметь находить активное и индуктивное сопротивления обмоток трансформатора, приведенные к его вторичной обмотке.

Выведем выражение для предварительного определения активного сопротивления трансформатора.

Активные сопротивления первичной и вторичной обмоток равны (5-15):

$$r_1 = \rho \frac{l_{\text{op.s1}}w_1}{s_{\text{np}_1}}; \qquad (6-54)$$

$$r_2 = \rho \frac{l_{\text{cp.ns}}w_2}{S_{\text{mps}}}$$
 (6-55)




Рис. 6-12. Зависимость параметра *B* от величин *n* и tg ф для трехфазной схемы с нулевым выводом, работающей на индуктивную нагрузку.




Рис. 6-13. Зависимость параметра B от величин n и $\operatorname{tg} \varphi$ для трехфазной мостовой схемы, работающей на индуктивную нагрузку.

Активное сопротивление трансформатора, приведенное к его вторичной обмотке, равно:

$$r_{\tau p} = r'_1 + r_2 = \frac{r_1}{k_{\tau}^2} + r_2.$$
 (6-56)




Рис. 6-14. Зависимость параметра D от величин n и $\lg \varphi$ для двухполупернодных схем выпрямления, работающих на индуктивную пагрузку.




Рис. 6-15. Зависимость параметра D от величин nи tg ф для трехфазной схемы с нулевым выводом, работающей на индуктивную нагрузку.

Используя выражения (1-1)—(1-3), (5-10)—(5-12),

Ріспользуя выражения (1-1)—(1-3), (5-10)—(5-12), (6-54), (6-55), после преобразований получаем:
$$r_{\tau p} = \frac{\rho \cdot 10^6}{4.44 f S_{cr} k_{or} B_{\text{мако}}} \left\{ \frac{U_2 \left(1 + \Delta U_2\right) \delta_2 l_{\text{ср. n2}}}{I_2} + \left[\frac{U_2 \left(1 + \Delta U_2\right)}{U_1 \left(1 - \Delta U_1\right)} \right]^2 \frac{U_1 \left(1 - \Delta U_1\right) \delta_1 l_{\text{ср. n3}}}{I_1} \right\}, \quad (6-57)$$

где ΔU_1 и ΔU_2 — выраженные в относительных единицах падения напряжений в обмотках трансформатора.

18-1485




Рис. 6-16. Зависимость параметра D от величии n и $tg \varphi$ для трехфазной мостовой схемы, работающей на индуктивную нагрузку.

Обозначим отношения плотностей тока в обмотках и расчетных мощностей обмоток

$$\varepsilon = \delta_2/\delta_1; \tag{6-58}$$

$$\xi = P_2/S_1.$$
 (6-59)

Обозначим расчетную мощность вторичной обмотки

$$P_{20} = n_{20}U_2I_2, (6-60)$$

где n_{20} — число полуобмоток во вторичной обмотке трансформатора.

Значения n_{20} и ξ для различных схем выпрямления

приведены в табл. 6-18.

Используя выражения (1-45) и (6-52), после преобразований находим:

$$P_{\mathbf{a}} = \frac{2S_{\mathbf{z}\mathbf{z}\mathbf{n}}\xi}{1+\xi}.\tag{6-61}$$

Заменяя I_1 и I_2 в (6-57) из (1-44), (6-60) и (6-61), получаем:

$$r_{\rm Tp} = \frac{\rho \cdot 10^{\rm e} U_2^2 \, (1 + \Delta U_3) \, \delta_1 \, (1 + \xi) \, n_{\rm 2e} l_{\rm ep.as} e}{2 \cdot 4 \cdot 44 [B_{\rm maxo} S_{\rm sum} \xi S_{\rm cr} k_{\rm er}]} \times \left[1 + \xi \frac{(1 + \Delta U_3)}{(1 - \Delta U_1)} \frac{l_{\rm ep.as}}{l_{\rm op.as}} \right]. \tag{6-62}$$

Принимаем удельное сопротивление меди при температуре нагрева обмотки $105\,^{\circ}\text{C}$ равным $\rho_{\text{M}}{=}2,35\times \times 10^{-6}$ ом см. Принимаем также согласно [Л. 22] оптимальное соотношение между плотностями тока в обмотках $\varepsilon{=}\varepsilon_{\text{опт}}{=}0,7$. Тогда получим:

$$r_{\tau p} = 0.185 \frac{(1+\xi)}{\xi} n_{20} \frac{l_{\text{op.n2}}}{S_{\text{cr}} k_{\text{or}}} \frac{U_2^2 (1+\Delta U_3) \delta_1}{f B_{\text{max}} c S_{\text{resi}}} \times \left[1+1.43\xi \frac{1+\Delta U_3}{1-\Delta U_1} \frac{l_{\text{op.n2}}}{l_{\text{op.n2}}} \right].$$
 (6-63)

Полученное общее выражение (6-63) позволяет найти сопротивление обмоток трансформатора с магнитопроводом любой конструкции.

Для конкретных конструкций и рядов магнитопроводов необходимо раскрыть выражения для определения средних длин витков обмоток и сечения магнитопровода.

Принимаем следующие средние значения соотношений между радиальными размерами магнитопровода и его базовым линейным размером α :

1) для броневых магнитопроводов: $a_{\rm K}=1,15$ a; $b_{\rm K}==1,65$ a; c=a; $\alpha_1=0,32$ a; $h_{\rm H3.MO}=0,08$ a; $\alpha_2=0,45$ a; $S_{\rm CT}=1,5$ $a^2;$

2) для стержневых магнитопроводов: $a_{\rm K}=1,15$ $a;\ b_{\rm K}==2,15$ $a;\ c=1,6$ $a;\ \alpha_1=0,25$ $a;\ h_{\rm H3.MO}=0,08$ $a;\ \alpha_2=0,36$ $a;\ S_{\rm CT}=2$ $a^2;$

3) для трехфазных магнитопроводов: $a_{\rm R}$ =1,15 a; $b_{\rm R}$ ==1,65 a; c=2 a; $a_{\rm 1}$ =0,32 a; $h_{\rm H3.M0}$ =0,08 a; $a_{\rm 2}$ =0,45 a; $S_{\rm CT}$ =1,5 a^2 .

Пользуясь этими соотношениями и выражениями (2-10), (2-13)—(2-15), находим средние длины витков обмоток для различных конструкций магнитопроводов. Подставляя эти значения в (6-63), получаем общее выражение для определения активного сопротивления обмоток трансформаторов различных конфигураций в виде

$$r_{\rm Tp} = g \frac{1+\xi}{\xi} n_{20} \left[1 + t \frac{1+\Delta U_2}{1-\Delta U_1} \right] \frac{U_2^2 (1+\Delta U_2) \delta_1}{\beta B_{\rm MBEC} S_{\rm TB} n^2},$$
 (6-64)

где g=1,48 — для броневых, g=0,44 — для стержневых и g=4,44 — для трехфазных магнитопроводов; t=0,79 ξ — для броневых и трехфазных и t=1,1 ξ — для стержневых магнитопроводов.

Переходим к выводу выражения для предварительного определения индуктивного сопротивления трансформатора и выражения для определения tg ϕ_{Tp} .

Расчет произведем для наиболее часто встречающегося случая двухобмоточного трансформатора с обмотка-

ми одинаковой высоты.

Подставляя в основное расчетное уравнение (5-22) для определения $x_{\rm Tp}$ значение $l_{\rm cp.8}$ из (5-34), w_2 из (1-2) и оценивая увеличение индуктивности вследствие наличия ферромагнитного сердечника коэффициентом 1,15, находим:

$$x_{\text{TP}} = 0.146 \frac{\left[a_{\text{M}} + b_{\text{M}} + \pi \left(a_{1} + \frac{1}{2} h_{\text{B3,MO}} \right) \right]}{(S_{\text{Cg}} k_{\text{Cg}})^{2}} \times \ln \frac{g_{12}^{2}}{g_{11} g_{22}} \frac{U_{2}^{2} (1 + \Delta U_{2})}{B_{\text{Marc}}^{2} f^{2}}.$$
 (6-65)

Подставим в (6-51) значения $x_{\rm TP}$ из (6-65), r из (6-50), $r_{\rm TP}$ из (6-64), $g_{\rm H}$ из (5-23), $g_{\rm 22}$ из (5-24) и $g_{\rm 12}$ из (5-27).

Тогда после преобразований найдем:

$$tg \varphi = \frac{1}{1 + \frac{r_{np}}{r_{\pi^2}}} \frac{\xi_q}{n_{20} (1 + \xi)} \frac{S_{\pi nn} (1 + \Delta U_2)}{\left[1 + t \frac{1 + \Delta U_2}{1 - \Delta U_1}\right] B_{\text{manc}} \delta_1}, \quad (6-66)$$

где

$$q = \frac{0.146a \left[a_{\text{R}} + b_{\text{R}} + \pi \left(\alpha_{1} + \frac{1}{2} h_{\text{H3.MO}} \right) \right]}{gS_{\text{c}_{T}}^{2} k_{\text{c}_{T}}^{2}} \times \\ \times \ln \frac{\left[0.2235h_{\text{R}} + 0.395 \left(\alpha_{1} + h_{\text{H3.MO}} + \alpha_{2} \right) \right]^{2}}{0.2235^{2} \left(\alpha_{1} + h_{\text{R}} \right) \left(\alpha_{2} + h_{\text{R}} \right)}, \qquad (6-67)$$

 коэффициент, зависящий от геометрических размеров магнитопровода и катушки трансформатора.

Величины магнитной индукции $B_{\text{макс}}$ и плотности тока δ выражены соответственно в $\tau \Lambda$ и $a/M M^2$.

Рассчитаем коэффициенты *q* для магнитопроводов различных конструкций при указанных выше средних значениях соотношений между радиальными размерами магнитопровода и катушки трансформатора и базовым линейным размером *a*.

Принимаем также следующие значения осевых размеров катушки:

1) для броневых магнитопроводов $h_n = 2.5 \ a - 0.5 \ мм.$

2) для стержневых магнитопроводов $h_{\pi} = (2.5 \div 5.0) \ a - 0.5 \ \text{м.м.};$

3) для трехфазных магнитопроводов $h_{\rm A} = (2.0 \div 3.5) \ a - 0.5 \ {\it м.m.}$

Полученные значения q, рассчитанные по формуле (6-67), приведены в табл. 6-19.

Таблица 6-19

	Значення q при базовом линейном размере a								
Магнитопровод	0,5	1,0	2,0	3.0	4,0				
Броневой	0,682	0,160	0,034	0.013	0,007				
Стержневой	2,16-1,04	0,454-0,235	0,104-0,056	0,046-0,024	0,025—0,013				
рех фа зный	0,740-0,350	0,120-0,077	0,027-0,018	0,012-0,078	0,0066-0,0044				

 Π р и м е ч а и и е. Большие значения q соответствуют меньшим значениям h_{q} -

Таким образом, получены все необходимые данные для определения величины r и tg ϕ .

Если трансформатор кроме обмотки, предназначенной для питания выпрямителя, имеет одну или несколько дополнительных обмоток, его типовую мощность можно найти по формуле

$$S_{\text{THII},05\text{III}} = S_{\text{THII}} + I_3 U_3 + I_4 U_4 + \dots,$$
 (6-68)

где $S_{\text{тип}}$ — типовая мощность, найденная по данным табл. 6-18. Сопротивление трансформатора с дополнительными обмотками может быть найдено по формуле

$$r_{\rm Tp.o6m} = \frac{r_{\rm Tp}}{2} \left(1 + \frac{S_{\rm THM}}{S_{\rm THM.o5m}} \right).$$
 (6-69)

Исходными данными для расчета выпрямительного трансформатора являются:

- 1) схема выпрямления;
- 2) тип вентилей;
- 3) характер нагрузки выпрямителя;
- 4) напряжение питающей сети U_1 , θ ;
- 5) частота сети f, гц;
- 6) выпрямленное напряжение E_0 , θ ;
- 7) выпрямленный ток I_0 , a;
- 8) данные дополнительных обмоток U_3 , I_3 , U_4 , I_4

Рекомендуется следующий порядок расчета выпрямительных трансформаторов:

1. По заданным значениям E_0 и I_0 определяем мощ-

ность на выходе выпрямителя P_0 .

2. Задаемся ориентировочно следующими значениями параметров *B* и *D*:

а) при активной нагрузке $B \approx 1,05 \div 1,10$;

б) при емкостной нагрузке $B \approx 0.9 \div 1.0$ и $D \approx 2.1 \div 2.2$;

в) при индуктивной нагрузке $B \approx 1.05 \div 1.10$ и $D \approx 1.0$.

3. По данным, приведенным в табл. 6-18, определяем типовую мощность $S_{\text{тип}}$.

- 4. При наличии дополнительных обмоток определяем общую типовую мощность трансформатора по формуле (6-68).
- 5. Выбираем конструкцию магнитопровода и для найденного значения $S_{\text{тит}}$ и заданной частоты по таблицам приложения П2 выбираем ориентировочно типоразмер магнитопровода и его базовый линейный размер a.
- 6. По данным табл. 5-1, 5-2 и 5-6 находим рекоменлуемые значения $B_{\text{маке}}$, δ , ΔU_1 и ΔU_2 для определенного выше значения $S_{\text{тип}}$, выбранной конструкции магнитопровода и заданной частоты сети f.

7. По табл. 6-18 для выбранной схемы выпрямления

определяем значения коэффициентов § и n20.

8. Для принятого значения линейного размера a по табл. 6-19 определяем значения коэффициента q.

9. В соответствии с принятым значением параметра B определяем действующее напряжение на зажимах вторичной обмотки трансформатора U_2 (по табл. 6-18).

- 10. По формуле (6-64) определяем $r_{\rm тp}$, принимая значение коэффициентов g и t в соответствии с выбранной конструкцией магнитопровода. При наличии дополнительных обмоток определяем $r_{\rm tp.ofm}$ по формуле (6-69).
- 11. По формулам (6-66) и (6-41) определяем $tg \varphi$ и n, принимая значение отношения $r_{\pi p}/r_{\tau p}$ в соответствии с заданным типом вентилей.
- 12. Для заданного типа вентилей и заданной схемы выпрямления находим:

при активной нагрузке по найденному значению n — коэффициент B по графикам рис. 6-8;

при емкостной нагрузке по найденным значениям n и $tg \phi$ — коэффициенты B и D по графикам рис. 6-9 и 6-10 соответственно;

при индуктивной нагрузке по найденным значениям n и $tg \phi$ — коэффициенты B и D по графикам рис. 6-11 — 6-16 соответственно 1.

Далее по данным табл. 6-18 находим все параметры, необходимые для расчета трансформатора по обычной методике.

Пример. Рассчитать выпрямительный трансформатор по следующим данным: схема выпрямления — однофазная мостовая с кремниевыми вентнлями; нагрузка выпрямителя — индуктивиая, напряжение питающей сети 220 θ , частота сети f=400 εu , выпрямленное напряжение $E_0=27$ θ , выпрямленный ток $I_0=2$ θ , напряжение третьей обмотки $U_3=12$; θ θ , ток третьей обмотки $U_3=3,3$ θ .

1. Определяем выпрямленную мощность $P_0 = 27 \cdot 2 = 54$ вт.

2. Принимаем B = 1,1; D = 1.

3. Определяем типовую мощность $S_{\tau m\pi} = 1,11 \cdot 1,11 \cdot 54 = 66$ ва. 4. Определяем общую мощность по формуле (6-68) $S_{\tau m\pi \cdot 0.6m} =$

 $=66+12.6\cdot3.3=107.6$ ea.

5. Выбираем броневой магнитопровод, для которого по табл. Π 2-2 подбираем типоразмер магнитопровода ШЛ12,5 \times 20; линейный базовый размер a=1,25 cм.

6. По табл. 5-1, 5-2 и 5-6 выбираем индукцию $B_{\text{мако}} = 1,4$ тл;

 $\delta_1 = 4.4 \ a/\text{MM}^2$; $\Delta U_1 = 0.02$; $\Delta U_2 = 0.025$.

7. По табл. 6-18 для однофазной мостовой схемы выпрямления $\xi=1;\ n_{20}=1.$

8. По табл. 6-19 q=0,127 для броневого сердечника и a=1,25;

 $t = 0.79 \cdot 1 = 0.79$.

9. По табл. 6-18 *U*₂=1,11 · 1,1 · 27=33 в. 10. По формулам (6-64) и (6-69)

$$r_{xp} = 1.48 \frac{(1+1)}{1} \cdot 1 \left[1 + 0.79 \frac{1+0.02}{1-0.025} \right] \times \frac{33^2 \cdot (1+0.02) \cdot 4.4}{400 \cdot 1.4 \cdot 66 \cdot 1.25} = 0.555 \text{ om};$$

$$r_{xp. obst} = \frac{1}{2} \cdot 0.555 \left(1 + \frac{66}{107.6} \right) = 0.45 \text{ om}.$$

11. По формулам (6-66) и (6-50)

$$tg \varphi = \frac{1}{1+0.5} \cdot \frac{1}{1(1+1)} \cdot 0.127 \frac{66 \cdot (1+0.02)}{\left[1+0.79 \frac{(1+0.02)}{(1-0.025)}\right]} = 0.253.$$

12. По графикам рис. 6-11 B=1,05 и рис. 6-14 D=0,988. В результате уточиення получаем окончательно B=1,04 и D=1,0.

 $^{^{1}}$ В случае значительного расхождения между найдениыми и предварительно принятыми значениями B и D производим перерасчет, задаваясь вновь полученными значениями B и D.

13. По табл. 6-18 получаем

$$U_2 = 1,11 \cdot 1,04 \cdot 27 = 31,2$$
 s; $I_2 = 2 \cdot 1 = 2$ a; $I_1 = 2\frac{31,2}{220} = 0,284$ a.

По этим данным производится расчет по обычной методике.

6-5. Расчет трансформаторов для статических преобразователей напряжения

Расчет трансформаторов, используемых в схемах статических преобразователей напряжения, имеет ряд особенностей по сравнению с расчетом обычных трансформаторов, питающихся от сети синусондального напряжения.

Основными являются следующие отличия:

1. Напряжение, приложенное к первичной обмотке, несинусоидально (имеет прямоугольную форму).

2. Формы токов в первичной и вторичной обмотках

отличаются от синусоидальной.

3. Частота переменного напряжения является внутренним параметром схемы статического преобразователя напряжения и может быть выбрана в процессе его расчета.

4. Расчетные мощности первичной и вторичной обмоток в общем случае неодинаковы благодаря использованию в схемах преобразователей обмоток с нулевыми выводами. Это приводит к увеличению типовой мощности трансформатора.

5. В схемах статических преобразователей, как правило, используются тороидальные трансформаторы, ток намагничивания которых можно не учитывать вследствие

его малой величины.

6. Вследствие несинусоидальной формы питающего напряжения потери в стали сердечника трансформатора необходимо определять с учетом высших гармоник магнитной индукции.

Далее приводится методика расчета тороидальных трансформаторов для статических преобразователей напряжения, учитывающая изложенные выше особенности их работы [Л. 6].

Исходными данными для расчета трансформатора

являются:

1) Частота первичного напряжения (частота работы преобразователя) f, ϵu ;

2) Напряжение первичной обмотки $U_{\mathbf{i}}$, \boldsymbol{s} ;

3) Мощность на выходе трансформатора P_2 , $e\tau$;

4) Напряжение вторичной обмотки U_2 , s;

5) Электрическая схема первичной и вторичной обмоток.

Расчет трансформатора рекомендуется вести в следующем порядке:

1. По исходным данным определяем типовую мощность трансформатора по формуле

$$P_{\text{THII}} = 0.5P_{\text{a}} \left(\sqrt[4]{n_{\text{ao}}} + \frac{\sqrt[4]{n_{\text{1o}}}}{\eta} \right),$$
 (6-70)

где n_{10} , n_{20} — числа полуобмоток первичной и вторичной обмоток, определяемые по рис. 6-17 для различных ком-




Рис. 6-17. Электрические схемы трансформаторов статических преобразователей напряжения.

бинаций схем первичной и вторичной обмоток; η — к. п. д. трансформатора, определяемый по табл. 6-20 в зависимости от типовой мощности, частоты и марки стали.

Таблица 6-20

B, 24	Марка сталн н ее	ли					
Частота,	ТОЛ- ЦИНА, ММ	до 10	10-30	30—50	50—150	150—500	500—1 000
1 000	Э 350, Δ-0,08	0,7— 0,82	0,82-0,89	0,89-0,92	0,72-0,95	0,95-0,97	0,97-0,98
2 400	Э 350, Δ-0, 08	0,85— 0,89	0,89-0,93	0,93-0,945	0,945—0. 970),970-0,975	0.975-0.985
5 000	Э 350, Δ-0,08	0,85— 0,89	0,89-0,93	0,93-0,95	0,95-0,97	0,97-0.98	0,98-0,987

Марка стали и ее толщина,		значения магнятной индукции $B_{ m manc}$, m . при $P_{ m gau}$, ea					
MM	Частота, вц	до 10	10—30	30-50	50-150	150—500	500-1 000
	1 000	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2—1,05	1,05—0,9
3350, Δ-0,08	2 400	1,1—1,05	1,05-0,96	0,96-0,9	0,9-0,75	0,75—0,57	0,57-0,5
	5 0 00	0,7-0,64	0.64-0,58	0,58—0,52	0,52-0,42	0,42—0,34	0,34-0,3
	1 000	1,2	1.2	1,2	1,2	1,2	_
40HKMΠ, Δ-0,05	2 400	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2-0,97	_
	5 000	1,2	1,2—1,14	1,14—1,07	1,07—0,83	0,83—0,65	_
	1 000	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	_
34НКМП, Δ-0,05	2 400	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2—0,96	_
	5 000	1,2	1,2-1,1	1,1-1,0	1,0-0,72	0,72—0,56	_

2. Определяем коэффициент k_q , учитывающий электрическую схему обмоток трансформатора, по формуле

$$k_q = 0.5 \left(1 + \sqrt{\frac{n_{20}}{n_{10}}} \right)$$
 (6-71)

или по рис. 6-17.

3. Определяем произведение $S_{cr}S_{ok}$ по формуле

$$S_{cT}S_{oK} = \frac{\sqrt{n_{10}} k_q P_{TMT} \cdot 10^3}{2fB_{MAKO} \delta k_{cT} k_{OK}}, cm^4,$$
 (6-72)

где $B_{\text{мякс}}$ и δ выбираются по табл. 6-21 и 6-22 (в зависимости от марки стали и частоты сети) и $k_{\text{ок}}$ — по табл. 6-23 (в зависимости от частоты сети).

Значения коэффициента $k_{\rm cr}$ определяются по данным табл. 6-24 [Л. 6].

Таблица 6-22

Марка		Значение плотности тока δ , $a/m M^2$, при $P_{\pi\pi\pi}$, ва						
сталннее Частота, толщина, ги мы		до 10	10—30	3050	50150	150—500	500 1 000	
Э350, ∆ -0,08	1 000-5 000	12—10	10—6,0	6,0-5,0	5,0-3,8	3,8—2,8	2,8—2,4	
40HKMΠ, Δ-0,05	1 000-5 000	10-8,0	8,0-5,0	5,0-4,2	4,2—3,3	3,3-2,7		
34HKM∏, ∆-0, 05	1 000 5 000			6,0-5,3 4,4-4,1		4.1-3,0 3,4-2,5	=	

Таблица 6-23

	Значения коэффициента заполнения k_{out} при P_{whil} , ва					
Частота сети, гц	до 10	10-30	30—50			
1 000	0,08-0,14	0,14-0,165	0,165—0,195			
2 400	0,10-0,15	0,15-0,165	0,165—0,18			
5 000	0,12-0,16	0,16	0,16-0,17			

Продолжение табл. 6-23

Значения коэффициента ваполнения k_{or} при P_{TMR} , ва					
50150	150600	500-1 000			
0,195-0,215	0,215—0,235	0,235—0,245			
0,18-0,20	0,20-0,21	_			
0,18-0,19	0,190,20				
	0,195—0,215 0,18—0,20	50—150 150—600 0,195—0,215 0,215—0,235 0,18—0,20 0,20—0,21			

Толщина ленты, мм	0,1-0,08	0,05	0,02	0,01
k_{cz}	0,870,85	0,85-0,80	0,75-0,70	0,65

4. По найденному произведению $S_{c\tau}S_{o\kappa}$ из унифицированного ряда сердечников (табл. II2-8) выбирается ближайший больший типоразмер сердечника с данными:

наружный диаметр D, c_M ; внутренний диамегр d, c_M ; высота сердечника h, c_M ; сечение стали S_{c_T} , c_M^2 ; сечение окна S_{o_R} , c_M^2 ; масса сердечника G_{c_T} , κ_z .

5. Определяем числа витков первичной и вторичной обмоток по формулам

$$w_1 = \frac{U_1 (1 - 0.5\Delta U) \cdot 10^4}{4 f B_{\text{mann}} S_{\text{cr}} K_{\text{cr}}}$$
 (6-73)

И

$$w_2 = \frac{U_2 (1 + 0.5\Delta U) \cdot 10^4}{4 [B_{\text{Manc}} S_{\text{cr}} k_{\text{cr}}]}$$
 (6-74)

Величина полного относительного падения в трансформаторе ΔU определяется по табл. 6-25 (в зависимости от частоты сети).

В табл. 6-25 приведены значения ΔU для схемы соединения обмоток трансформатора, соответствующей значениям $\lim_{n\to\infty} k_q = 1,2$ (т. е. схем рис. 6-17, a н δ). При значениях $\lim_{n\to\infty} k_q = 1.41$ (что соответствует схеме рис. 6-17,a) величину $\lim_{n\to\infty} \Delta U$ следует увеличивать на 15—20%, а при $\lim_{n\to\infty} k_q = 1$ (т. е. для схемы рис. 6-17,a) уменьшать на 15—20% по сравнению с ее значением, найденным по табл. 6-25.

6. Определяем токи первичной и вторичной обмоток по формулам

$$I_1 = \frac{1}{V \overline{n_{10}}} \frac{P_2}{\eta U_1};$$
 (6-75)

$$I_2 = \frac{1}{\sqrt{n_{2a}}} \frac{P_2}{U_2}.$$
 (6-76)

Частота, га	Значения относительного падения напряжения в обмотках трансфоматора (ΔU) при $P_{ extbf{THB}}$, aa						
	до 10	10-30	30—50				
1 000	0,256—0,088	0,088-0,045	0,0450,038				
2 400	0,100-0,084	0,084-0,040	0,040-0,033				
5 000	0,0810,0645	0,0645-0,036	0,036-0,029				

Продолжение табл. 6-25

Частота, гц	Значения относительного падения напряжения в обмотках трансформатода (ΔU) при $P_{ ext{TMB}}$, ва						
	50—150	159500	590 I 000				
1 000	0,038-0,025	0,0250,016	0,016-0,011				
2 400	0,033-0,0217	0,0217-0,0135	0,0135-0,010				
5 000	0,029-0,0175	0,0175—0,0125	0,0125—0,009				

Далее выбираем сечения проводов, производим конструктивный расчет размещения обмоток и определяем сопротивления обмоток, пользуясь изложенной выше методикой, учитывающей специфику тороидальных трансформаторов.

7. Производим расчет потерь в стали по формуле (1-79). Для этого определяем прежде всего коэффициент добавочных потерь по формуле [Л. 6]

$$\gamma_{ii} = 1 + \sum_{i=3}^{\infty} i^{\alpha-4},$$
 (6-77)

где i=3, 5, 7 ... — номер гармоники; α — показатель степени, зависящей от магнитного материала, его толщины и частоты.

Значения α для различных материалов приведены в табл. 6-26 [Л. 6].

Для определения удельных потерь в стали $(p_{c\tau})$ сердечника пользуются кривыми зависимостей $p_{c\tau} = f(B_{\text{макс}})$, снятыми при синусондальном напряжении и расчетной частоте. Пересчет величины магнитной индукции при пря-

Диапазон частот, ги	Значения коэффициента с для различных материалов								
	9350				50 H		80HXC		
	Толщина стали Δ, мм								
	0,20	0,15	0,08	0,05	0,02	0.15	0,05	0,10	0,02
400—1 500 1 500—5 000 Boliee 5 000	1,7 1,7 1,7	1,6 1,6 1,6	1,55 1,55 1,60	1,2 1,4 1,4	1,2 1,3 1,4	1,4 1,5 1,6	1,15 1,20 1,40	1,75 1,75 1,75	1,2 1,3 1,4

моугольном напряжении питания $(B_{\square})^*$ на величину индукции при синусоидальном напряжении питания (B_{\sim}) производится по формуле [Л. 6]

$$B_{\sim} = 0.81 B_{\square}$$
 (6-78)

На рис. 6-18 приведены кривые $p_{\rm cr} = f(B_{\rm Marc})$, снятые при частотах 1 000, 2 400 и 5 000 ги на кольцевых сердечниках из стали Э350 толщиной 0,08 мм.




Рис. 6-18. Удельные потери в стали Э350 толщиной 0,08 мм при различных частотах.

Зная $\gamma_{\rm II}$, $p_{\rm CT}$ и $G_{\rm CT}$, находим полные потери по формуле (1-79).

8. Определяем электромагнитную постоянную времени трансформатора по формуле

$$T_{\rm BM} = \frac{L_{\mu} (r_1 + r_{\rm cr})}{r_1 r_{\rm cr}},$$
 (6-79)

^{*} B_{\square} — величина индукции, найденчая по табл. 6-21.

$$L_{\mu} = \frac{w_1^2 B_{\text{Mako}} h k_{\text{or}} 10^{-4}}{2\pi H} \ln \frac{D}{d}$$
 (6-80)

индуктивность намагничивающего контура;

$$r_{\rm cr} = \frac{U_1^2 (1 - 0.5\Delta U)^2}{p_{\rm cr}}$$
 (6-81)

— сопротивление, эквивалентное потерям в стали. Все

размеры в формулах — в сантиметрах.

Напряженность магнитного поля в сердечнике H, соответствующую индукции $B_{\text{макс}}$, определяем по графику рис. 6-19.

9. Определяем фактическое значение действующего тока первичной обмотки трансформатора с учетом тока колостого хода по формуле

$$I_{1} = \sqrt{\frac{(i'_{1})^{2}}{n_{10}} + \frac{4}{n_{10}} \frac{U_{1}}{r_{1}} \left(i'_{2} + 0.5 \frac{U_{1}}{r_{1}}\right) k_{to}^{2}}, \quad (6-82)$$

где

$$i'_2 = \frac{P_2}{U_2} \frac{w_2}{w_1} \tag{6-83}$$

— приведенное значение тока вторичной обмотки;

$$k_{f_0} = 0.707 \sqrt{1 - 4T_{sm}f th \frac{1}{4T_{sm}f}}$$
 (6-84)

 коэффициент, зависящий от постоянной времени и частоты питающей сети.

В остальном расчет трансформатора статического преобразователя напряжения не отличается от расчета обычного трансформатора.

Пример. Рассчитать трансформатор для статического преобразователя напряжения по следующим данным: частота первичного напряжение первичной обмотки $U_1=24$ в; мощность из выходе трансформатора $P_2=200$ вт; напряжение вторичной обмотки $U_2=220$ в; схема соединения обмоток — по рис. 6-17,a ($n_{10}=2$; $n_{20}=1$).




Рис. 6-19. Кривые намагинчивания стали Э350 толщиной 0,08 мм при различных частотах.

1. Для заданной частоты выбираем сталь марки ЭЗ50 толщиной 0,08 мм; задаемся величиной к. п. д. по табл. 6-20 $\eta \approx 0.96$.

2. По формуле (6-70) определяем типовую мощность трансформатора

$$P_{\text{THII}} = 0.5 \left(1 + \frac{\sqrt{2}}{0.96} \right) 200 = 247 \text{ sm.}$$

3. Определяем коэффициент k_q по формуле (6-71)

$$k_q = 0.5 \left(1 + \sqrt{\frac{2}{1}}\right) = 1.21.$$

- 4. Для $P_{\text{тип}} = 247$ вт, $f = 1\,000$ вц и стали 9350 по табл. 6-21 и 6-22 магнитная индукция $B_{\text{макс}} = 1.15$ тл и плотность тока $\delta =$ $=3.5 \ a/MM^2$.
 - 5. Для $P_{\text{тип}} = 247$ вт и $f = 1\,000$ гу по табл. 6-23 $k_{\text{ок}} = 0,222$.
 - 6. Для толщаны ленты $\Delta = 0.08$ мм по табл. 6-24 $k_{cr} = 0.85$.

По формуле (6-72)

$$S_{cr}S_{on} = \frac{1 \cdot 1,21 \cdot 247 \cdot 10^{2}}{2 \cdot 1000 \cdot 1,15 \cdot 3,5 \cdot 0,85} = 4,47 \ cm^{2}.$$

8. По табл. П2-8 выбираем магнитопровод ОЛ25/40-12,5, для кегорого $S_{cr}S_{on}=4,6$ см⁶. Выписываем из таблицы: D=40 мм; d== 25° мм; h=12,5 мм; $S_{\text{с.т}}$ =0,94 см²; $S_{\text{о.н}}$ =4,9 см²; $G_{\text{с.т}}$ =62,4 г. 9. По табл. 6-25 для $P_{\text{т.н.н}}$ =247 вт н f=1000 гц ΔU =0,022.

10. По формуле (6-73) и (6-74) определяем числа витков

$$w_1 = \frac{24 \left(1 - 0.5 \cdot 0.022\right) \cdot 10^4}{4 \cdot 1.000 \cdot 1.15 \cdot 0.94 \cdot 0.85} = 65 \text{ витков;}$$

$$w_2 = \frac{220 \left(1 + 0.5 \cdot 0.022\right) \cdot 10^4}{4 \cdot 1.000 \cdot 1.15 \cdot 0.94 \cdot 0.85} = 602 \text{ витка.}$$

11. По формулам (6-75) и (6-76) определяем токи обмоток:

$$I_1 = \frac{200}{1 \cdot 0.96 \cdot 24} = 8.7 \ a; \ I_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \frac{200}{220} = 0.645 \ a.$$

12. Выбираем сечение проводов и производим конструктивный

расчет размещения обмоток.

13. По табл. 6-26 для стали Э350 толіциной 0,08 мм и частоты $f=1\,000$ гц $\alpha=1,55$ Для третьей и иятой гармоник ($f=1\,500\div 5\,000$ гц) $\alpha=1,6$. Для седьмой и следующих гармоник ($f>5\,000$ гц) $\alpha = 1.60$.

14. По формуте (6-77) определяем коэффициент добавочных

потерь $v_0 = 1 + 31.55 - 6 + 51.55 - 6 + 71.6 - 6 + 91.6 - 6 + 111.6 - 6 \approx 1.11$

15. По формуле (6-78) определяем эквивалентную индукцию синусоидального напряжения

$$B_{\sim} = 0.81 \cdot 1.15 = 0.93 \text{ TA.}$$

16. По кривым рис. 6-18 для $f=1\,000$ гц н $B_{\infty}=0.93$ тл определяем удельные потери в стали $p_{c\tau} = 24.5$ вт/кг.

17. По формуле (1-79) полные потери в стали равны:

$$P_{\text{CT}} = 1.11 \cdot 24.5 \cdot 62.4 \cdot 10^{-3} = 1.7$$
 et.

18. По кривым рис. 6-19 для $f=1\,000$ ги и $B_{\rm make}=1,15$ тл определяем напряженность поля H=0.52 а/см.

19. По формуле (6-80) определяем индуктивность намагничиваю-

щего контура

$$L_{\mu} = \frac{65^{\circ} \cdot 1,15 \cdot 1,25 \cdot 0,85 \cdot 10^{-4}}{2\pi \cdot 0,52} \ln \frac{40}{2,5} = 0,075$$
 гн.

20. По формуле (6-81) определяем

$$r_{\text{cz}} = \frac{24^2 (1 - 0.5 \cdot 0.022)^2}{1.7} = 330 \text{ om.}$$

21. По формуле (6-79) определяем электромагинтную постоянную времени

$$T_{\rm em} = \frac{0.075 (r_1 + 330)}{r_1 \cdot 330} \, .$$

где r_1 — активное сопротивление первичной обмотки трансформато-

ра, определяемое из конструктивного расчета.

Далее по формуле (6-82) определяется фактическое значение тока первичной обмотки, после чего расчет производится по обычной метолике.

Глава седьмая РАСЧЕТ ДРОССЕЛЕЙ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

7-1. Предварительные замечания

В данной главе рассматриваются инженерные методы расчета линейных дросселей переменного тока (л. д. п. т.), т. е. таких дросселей, вольт-амперная характеристика которых практически линейна. Расчет л. д. п. т. возможен как аналитическими, так и поверочными методами.

Аналитические методы расчета основаны на том, что магнитная цепь л. д. п. т. содержит относительно большой немагнитный зазор, благодаря чему с достаточной для инженерной практики точностью можно считать, что индуктивность дросселя практически не зависит от магнитного сопротивления и потерь в стали сердечника, а определяется лишь проводимостью зазоров, выпучиванием поля вблизи зазоров и рассеянием магнитного потока.

Поверочные методы расчета основаны на использовапни вольт-амперных характеристик дросселей, сиятых на магнитопроводах различной конфигурации и изготовленных из разных магнитных материалов.

Аналитические методы расчета имеют меньшую точность, однако они более пригодны для решения задач

оптимизации.

Поверочные методы позволяют получить более точные результаты для заданных конфигурации и марки стали, а также позволяют учесть и некоторую нелинейность вольт-ампериых характеристик д. п. т. Однако они малопригодны для решения задач оптимизации.

В связи с этим инже рассматриваются как аналити-

ческие, так и поверочные методы расчета д. п. т.

7-2. Основные расчетные соотношения для линейных дросселей переменного тока

При выводе основных расчетных соотношений для л. д. н. т. воснользуемся методом приведения реального дросселя к идеальному при помощи коэффициента фиктивного зазора (k_{Φ}) [Л. 32—34], равного отношению

$$k_{\Phi} = \frac{G_n}{G_0}, \tag{7-1}$$

где G_n — полная проводимость системы; G_0 — основная проводимость рабочего зазора. Коэффициент k_{Φ} можно рассматривать как меру уменьшения реального воздушного (немагнитного) зазора l_3 до такой величины $l_{3,\Phi}$, при которой полная проводимость G_n становится равной основной проводимости G_0 фиктивной системы с теми же геометрическими размерами, но без выпучивания поля и рассеяния магнитного потока, т. е.

$$k_{\Phi} = \frac{l_{\pi}}{l_{\pi,\Phi}}$$
 (7-2)

Отметим, что k_{Φ} можно рассматривать и как меру увеличения площади воздушного зазора, т. е.

$$k_{\Phi} = \frac{S_{\Phi}}{S_{\lambda}}.\tag{7-3}$$

Величина основной проводимости определяется по хорошо известному выражению, полученному для плоско-290 параллельного поля в зазоре,

$$G_0 = \mu_0 \frac{ab}{l_0}, \qquad (7-4)$$

где a и b — размеры полюса.

При известных геометрических соотношениях электромагнитной системы полная проводимость сравнительно несложно может быть определена по заранее построенным зависимостям для k_{Φ} в функции геометрических соотношений и зазора (см. § 7-4).

Таким образом,

$$L_{\text{II.II.T}} = \omega^2 G_n = \omega^2 G_0 k_{\Phi},$$
 (7-5)

где w — число витков дросселя.

В случаях, когда потери в стали не учитываются, активное сопротивление дросселя переменному току можно считать равным омическому сопротивлению обмотки дросселя по постоянному току. Так как при частотах до 400 гц включительно влияние поверхностного эффекта можно не учитывать, то на основании (4-4) и (5-15) имеем:

$$R_{\text{A.ii.T}} = \rho w^2 \frac{l_{\text{cp.s}}}{S_{\text{ox}} k_{\text{ox}}}, \qquad (7-6)$$

где ρ — удельное сопротивление провода в нагретом состоянии.

Используя закон Кирхгофа для магнитной цепи, найдем связь действующего значения тока через дроссель $I_{\rm д.п.т}$ с числом витков, индукцией в сгали $B_{\rm макс}$, сечением магнитопровода и коэффициентом заполнения сталью

$$I_{\text{д.н.т.}} = \frac{S_{\text{cr}}B_{\text{макс}}k_{\text{cr}}}{G_{\text{-w}}\sqrt{2}}.$$
 (7-7)

В инженерной практике наиболее часто встречаются два типичных случая расчета дросселя переменного тока:

а) первый расчетный случай— расчет на заданноє падение напряжения (заданный к. п. д.);

б) второй расчетный случай — расчет на заданное превышение температуры.

Первый расчетный случай

Решая совместно уравнения (7-5) — (7-7), получаем:

$$(L_{\mathbf{g},\mathbf{u},\mathbf{\tau}}I_{\mathbf{g},\mathbf{u},\mathbf{\tau}})^{2} = \frac{S_{\mathbf{c}\tau}^{2}S_{\mathbf{o}\mathbf{x}}}{I_{\mathbf{c}\mathbf{p},\mathbf{a}}} \frac{R_{\mathbf{g},\mathbf{u},\mathbf{x}}k_{\mathbf{o}\mathbf{x}}k_{\mathbf{c}\tau}^{2}B_{\text{Makc}}^{2}}{2\rho}, \qquad (7-8)$$

19*

откуда определяется расчетная постоянная для первого расчетного случая

$$\frac{S_{\text{cr}}^2 S_{\text{os}}}{I_{\text{cp.s}}} = \frac{(L_{\text{g.u.r}} I_{\text{g.u.r}})^2 2\rho}{k_{\text{cl.}}^2 k_{\text{os}} R_{\text{g.u.r}} B_{\text{MAKC}}^2} = N_1.$$
 (7-9)

Второй расчетный случай

Воспользуемся условием, связывающим поверхность охлаждения дросселя с потерями на нагрев обмотки рабочим током и потерями в стали:

$$S_{\text{ох.п. д.п.т}}\alpha\theta_{\text{u}} > P_{\text{п}};$$
 (7-10)

$$P_{\mathbf{n}} = I_{\mathbf{n},\mathbf{n},\mathbf{r}}^{2} R_{\mathbf{n},\mathbf{n},\mathbf{r}} + P_{\mathbf{c}\mathbf{r}}, \tag{7-11}$$

где $S_{\text{ох.п.д.п.т}}$ — расчетная поверхность охлаждения дросселя; $\theta_{\text{п}}$ — поверхностное превышение температуры обмотки дросселя по сравнению с температурой окружающей среды.

Связав необходимое сечение провода sup обмотки дросселя с плотностью тока б и другими расчетными и конструктивными величинами, получим:

$$s_{\rm np} = \frac{I_{\rm s.u.s}}{\delta} = \frac{S_{\rm os}k_{\rm os}}{w}; \qquad (7-12)$$

$$I_{\mathbf{R}.\mathbf{R}.\mathbf{T}}w = \delta S_{\mathbf{O}\mathbf{K}}k_{\mathbf{O}\mathbf{K}_{\mathbf{0}}} \tag{7-13}$$

откуда с учетом (7-5)

$$L_{\text{g.u.z}} = \frac{S_{\text{out}} k_{\text{ol}}^2 \delta^2}{I_{\text{B.u.z}}} G_{\text{n}}.$$
 (7-14)

С другой стороны, из выражений (7-7) и (7-13) следует:

$$G_{\mathbf{n}} = \frac{S_{\mathbf{c}\mathbf{r}}B_{\mathbf{maxo}}k_{\mathbf{c}\mathbf{r}}}{I_{\mathbf{n}.\mathbf{n}.\mathbf{r}}w\ V\ \overline{2}} = \frac{B_{\mathbf{maxo}}S_{\mathbf{c}\mathbf{r}}k_{\mathbf{c}\mathbf{r}}}{V\ \overline{2}\,S_{\mathbf{e}\kappa}k_{\mathbf{o}\kappa}\delta}.$$
 (7-15)

Решая (7-14) и (7-15) совместно, получаем:

$$L_{\mathbf{g.ii.T}}I_{\mathbf{g.ii.T}}^2 = S_{\mathbf{ot}}S_{\mathbf{ok}}\frac{B_{\text{Mako}}k_{\mathbf{ot}}k_{\mathbf{ok}}\delta_{i}}{V^{\frac{2}{2}}}$$
(7-16)

или

$$S_{\text{cr}}S_{\text{or}} = \frac{L_{\text{R.H.}}I_{\text{R.H.T}}^2 \sqrt{2}}{B_{\text{Max}}k_{\text{cr}}k_{\text{ox}}\delta} = N_{11}, \qquad (7-17)$$

где $N_{\rm H}$ — расчетная постоянная для второго расчетного случая.

7-3. Оптимизация геометрических соотношений линейного дросселя переменного тока

С целью унификации л. д. п. т. в подавляющем большинстве случаев выполняются на нормализованных сердечниках, представляющих собой ряды магнитопроводов, разработанные для трансформаторов. Однако оптимальные геометрические соотношения в отдельных случаях определяют целесообразность изготовления специальных магнитопроводов.

Оптимальные геометрические соотношения, т. е. наивыгоднейшее сочетание *m*, *n* и *l*, при котором требуемый технико-экономический показатель л. д. п. т. приобретет наибольшее значение, пайдем путем исследования на минимум функции, пропорциональной соответствующему показателю.

Рассмотрение вопросов оптимизации проведем приме-

нительно к первому расчетному случаю.

Используя выражения (4-42), (7-9) и данные геометрических соотношений, приведенные в табл. 4-1, получаем:

$$N_{\rm I} = \frac{S_{\rm cr}S_{\rm or}}{l_{\rm cp.s}} = a_{\rm I}^5 n_{\rm r},$$
 (7-18)

откуда может быть определен базовый линейный размер магнитопровода

$$a_{\rm I} = \left(\frac{N_{\rm I}}{n_{\rm r}}\right)^{0.2} \cdot \tag{7-19}$$

Используя данные табл. 4-1, запишем выражения для объема и массы

$$V_{\text{g.n.}\tau} = a^3 \cdot 2k_{vr}; \tag{7-20}$$

$$G_{\text{д.п.T}} = a^3 (k_{\text{ст}} \gamma_{\text{ст}} k_{vc} + k_{\text{он}} \gamma_0 k_{v0}),$$
 (7-21)

где $\gamma_{c\tau}$ и γ_0 — плотности материала магнитопровода и обмоточного материала.

Выражения для коэффициентов $n_{\rm r}$, $k_{v\rm c}$, $k_{v\rm o}$ и $k_{v\rm r}$, зависящих только от безразмерных параметров геометрических соотношений, приведены в табл. 7-1.

Из (7-19) — (7-21) получим:

$$G_{\text{M.H.T}} = \left(\frac{N_{\text{I}}}{n_{\text{E}}}\right)^{0.6} k_{\text{OH}} \gamma_{\text{O}} \left(\frac{k_{\text{CE}} \gamma_{\text{CT}}}{k_{\text{OH}} \gamma_{\text{O}}} k_{\text{UC}} + k_{\text{UO}}\right);$$
 (7-22)

$$V_{\text{A.u.t}} = \left(\frac{N_1}{n_e}\right)^{0.6} 2k_{vr}. \tag{7-23}$$

Параметр		Конструкция дросселя					
геометриче- ских соотно-		стержиевая					
селя	броневля	с одной катушкой	с двумя катушками				
k _{pc}	l(1,57+2m+2n)	I(3,14+2m+2n)	l(3,14+2m+2n)				
k ₀₀	mn(2+2l+3,14n)	mn(2+2l+3,14n)	mn(2+2l+1,57n)				
k _{pr}	(1+m)(l+2n)(1+n)	(1+m) (l+2m) (2+n)	(1+m)(l+2n)(2+n)				
n _g	l*mn 2+2l+3,14n	$\frac{l^3mn}{2+2l+3,14n}$	$\frac{l^3mn}{2+2l+1,57n}$				

При отыскании оптимальных геометрических соотношений коэффициент $N_{\rm I}$, определяемый электромагнитными параметрами л. д. п. г., можно не учитывать. Тогда наилучшие соотношения могут быть определены исследованием на минимум выражений (7-22) и (7-23), представленных в виде

$$G'_{\text{\tiny II.II.T}} = (n_{\text{\tiny I}})^{-0.6} (\beta k_{vc} + k_{vo});$$
 (7-24)

$$V'_{\text{IJ.II.T}} = (n_{\text{I}})^{-0.6} k_{v_{\text{I}}},$$
 (7-25)

где $\beta = \frac{k_{\rm cr} \gamma_{\rm cr}}{k_{\rm or} \gamma_{\rm o}}$ — коэффици.нт, зависящий от заполнения окна.

Наилучшие геометрические параметры л. д. п. т., полученные при минимизации выражений (7-24) и (7-25) на ЭЦВМ, приведены в табл. 7-2.

Таблица 7-2

ewsi		пере					е соотно нетном са			укции
энру	[8,		Encuenci				стер	жневой		
т. Минамизи параметр		,	браневой			ой кат	ушкой	с дау	мя кату	имвии
X 55		ı	n	m	ı	n	m	l	n	m
Macca	0,2 0,5	2,7 2,7	0,5 0,5	1,0	2,7 2,6	0,5 0,5	1,0	2,6	0,5 0,5	1,0
Объем	<u> </u>	2,7	0,5	1,5	2,7	0,5	3,0	2,6	0,6	3,0

Значения коэффициента β в этой таблице соответствуют величинам $k_{\rm OR}$ от 0,38 до 0,16.

7-4. Учет рассеяния магнитного потока и выпучивания поля вблизи немагнитного зазора в линейных дросселях переменного тока

Как отмечалось в § 7-2, для определения полной проводимости, а значит, и индуктивности л. д. п. т. удобно воспользоваться понятием о коэффициенте фиктивного зазора.

В [Л. 32] показано, что наиболее универсальными являются зависимости вида $k_{\Phi} = f(l'_3)$, где l'_3 — относи-

тельный зазор

$$l'_3 = l_3/l_{\text{cr}}.$$
 (7-26)

Все сердечники любого нормализованного ряда можно характеризовать семейством зависимостей $k_{\Phi} = f(l'_3)$ при определенных значениях варьируемого размера. Получение этих зависимостей возможно графоаналитическим или аналитическим методом.

Выполнение расчетов аналитическим методом целесообразно производить с применением ЭЦВМ. В качестве




Рис. 7-1. Семейства кривых зависимостей $k_{\Phi} = f(l'_{a})$ и $l'_{a}/k_{\Phi} = -f(l'_{a})$ для пормализированных броневых пластинчатых магнитопроводов,

исходных, аналитических выражений приняты выражения для полной проводимости, полученные в [Л. 34]. Следует подчеркнуть, что весь расчет производится без учета сопротивления стали. При наличии зазора это не вносит существенных погрешностей, так как магнитное сопротивление стали на один-два порядка меньше сопротивления немагнитного зазора.

На рис. 7-1—7-4 приведены графики $k_{\Phi} = f(l'_3)$ для магнитопроводов броневой и стержневой конструкции, рассчитанные на ЭЦВМ. Для определения k_{Φ} при известных размерах магнитной системы, следует предваритель-




Рис. 7-2. Семейства кривых зависимостей $k_{\Phi} = \int (l'_3)$ и $l'_3/k_{\Phi} = \int (l'_3)$ для нормализированных броневых ленточных магнитопроводов.

но найти безразмерные геометрические параметры m, n и l по выражениям (4-42), а также относительный зазор по (7-26), после чего легко отыскивается k_{Φ} по соответствующей зависимости рис. 7-1—7-4. Несколько слож-




Рис. 7-3. Семейства кривых зависимостей $k_{\phi} = f(l'_{a})$ и $l'_{a}/k_{\phi} = -f(l'_{a})$ для стержиевых ленточных магнитопроводов ПЛ10—11.712,5.

нее решается обратная задача — определение зазора, получение заданной индуктивности обеспечивающего дросселя с известным числом витков. Эта задача решает ся следующим образом.




Рис. 7-4. Семейства кривых зависимостей $k_{\Phi} = f(l'_{3})$ и $l'_{3}/k_{\Phi} =$ стержневых ленточных магнитопроводов ПЛ112,5—ПЛ140.

Из (7-4), (7-5) с учетом (4-42) находим:

$$l_{\mathbf{s}} = \frac{w^{2}k_{\mathbf{b}}r^{2}l}{L_{\mathbf{x}.\mathbf{x}.\mathbf{x}}} \, \mu_{\mathbf{o}}; \tag{7-27}$$

$$l_{a} = \frac{w^{2}k_{\Phi}q^{2}l}{L_{R.u.x}} \mu_{o}; \qquad (7-27)$$

$$\frac{l'_{a}}{k_{\Phi}} = \frac{w^{2}a^{2}l\mu_{o}}{L_{R.u.x}l_{cx}}. \qquad (7-28)$$

Подсчитав требуемое значение $l_3/k_{\rm th}$ по (7-28), по соответствующей зависимости определяем необходимый относительный зазор l'_3 и далее зазор

$$l_3 = l'_3 l_{CT}.$$
 (7-29)

Как показали экспериментальные исследования, погрешность расчетов по указанным ранее графическим зависимостям не превышает 20% в самом исблагоприятном случае.

7-5. Аналитический расчет линейного дросселя переменного тока

Для расчета л. д. п. т. на заданное падение напряжения должны быть известны: индуктивность дросселя, действующее значение рабочего тока, активное сопротивление обмотки, допустимая температура провода.

Если в техническом задании оговорено использование нестандартных магнитопроводов, то их размеры могут быть оптимизированы по массе, объему или стоимости.

При выполнении л. д. п. т. на нормализованном магинтопроводе расчет производят в следующем порядке:

1. Выбирают тип магнитопровода, материал обмотки и магнитопровода.

2. Подсчитывают произведение $L_{\mathbf{д.u.T}}I^2_{\mathbf{д.u.T}}$ и определя-

ют индукцию дросселя $B_{\text{макс}}$.

Для л. д. п. т. с магнитопроводами из стали ЭЗ20 толщиной 0,35 $_{MM}$ рекомендуются значения $B_{\rm макс}$ в зависимости от произведения $L_{\rm д.п.т}I^2_{\rm д.п.т}$ приведенные в табл. 7-3.

					T	абли:	ца 7-3
$L_{\underline{\mu},\underline{\eta},\underline{\tau}} t_{\underline{\mu},\overline{\eta},\tau}^2$	0.2	0,6	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0
B _{ManG} , ma	1,0	1,1	1,2	1,3	1,35	1,3	1,25

3. Задаются ориентировочно значением коэффициента $k_{\text{ок}}$ в пределах 0,2—0,35 (меньшие значения $k_{\text{ок}}$ соответствуют меньшим значениям $L_{\text{д.п.т}}I^2_{\text{д.п.т}}$). Коэффициент $k_{\text{ст}}$ определяют по табл. 5-4.

4. Подсчитывают величину $N_{\rm I}$ по (7-9).

- 5. По табл. 7-4 (для броневого дросселя) или 7-5 (для стержневого) выбирают типоразмер магнитопровода, у которого величина $N_{\rm I} = S_{\rm CT}^2 S_{\rm OK}/l_{\rm CP,B}$ не меньше вычисленного значения. Далее находят значения безразмерных геометрических параметров m, n, l (по 4-42), $l_{\rm CT}$ из табл. П2-2 или П2-5, $S_{\rm OK}$ из табл. 4-1 и величину $l_{\rm CP,B}$ из табл. 7-4 или 7-5.
- 6. По табл. 5-3 уточняют величину $k_{\rm or}$. Если рекомендуемое значение $k_{\rm or}$ для выбранного типоразмера магнитопровода окажется отличным от принятого ранее, то следует выбор повторить.

7. Определяют число витков обмотки, используя

(7-6),

$$w = \sqrt{\frac{R_{\text{M.H.z}}S_{\text{OK}}k_{\text{OK}}}{l_{\text{op.s}}\rho}}$$
.

Магингопровод	l _{ep.m} ,	$V_{I} = \frac{S_{\text{ct}}^{2} S_{\text{or}}}{\frac{l_{\text{cp.s}}}{c_{\text{M}^{5}}}}.$	Магинтопровод	CM CM	$V_{I} = \frac{S_{\text{cr}}^{2} S_{\text{on}}}{I_{\text{cp. n}}},$ $c_{M^{5}}$
ИИЛ 6×6,5	4,38	0,0297	III 月 20 ×20	14,28	10, 5
ИИЛ 6×8	4,68	0,0443	III 月 20 ×25	15,25	16,2
ИИЛ 6×10	5,09	0,0636	III 月 20 32	16,68	23,85
ИИЛ 6×12,5	5,58	0,0907	III 月 20 40	18,23	34,6
НІЛ 8×8	5,71	0,1145	ПЛ 25 ¥ 25	17,83	33,6
ПІЛ 8×10	6,11	0,1675	ПЛ 25 ¥ 32	19,25	51,2
ПІЛ 8×12,5	6,61	0,242	ПЛ 25 ¥ 40	20,8	73,5
ПІЛ 8×16	7,32	0,358	ПЛ 25 ¥ 50	22,81	104,5
ПІЛ 10 ≠10	7,14	0,35	ПЛ 32 \ 32	22,8	115,9
ПІЛ 10 ≠12,5	7,64	0,51	ПЛ 32 \ 40	24,4	126
ПІЛ 10 ≠16	8,34	0,74	ПЛ 32 \ 50	26,4	246
ПІЛ 10 ±20	9,14	1,06	ПЛ 32 64	29,21	360
ПІЛ 12 ≠12,5	8,66	0,91	III月 40、40	28,35	358
ПІЛ 12 = 16	9,35	1,38	III月 40、50	30,59	510
ПІЛ 12 = 20	10,18	2,04	III月 40、64	33,38	776
ПІЛ 12 = 25	11,15	2,83	III月 40~80	36,5	1 110
ИІЛ 16×16 ИІЛ 16×20 ИІЛ 16×25 ИІЛ 16×32	11,43 12,22 13,21 14,62	3,62 5,22 7,52 11,11			

8. Подсчитывают максимальное сечение провода обмотки

$$S_{\rm up} = \frac{1}{w} S_{\rm or} k_{\rm or}, c m^2,$$

и по табл. П1-1 выбирают провод с ближайшим к расчетному сечением.

- 9. Определяют величину немагнитного зазора:
- а) подсчитывают отношение l'_3/k_{Φ} по (7-28);
- б) по зависимости $l'_3/k_{\Phi} = f(l'_3)$ рис. 7-1—7-4 определяют относительный зазор l'_3 ;
 - в) находят немагнитный зазор л. д. п. т.

$$l_3 = l'_3 l_{CT}$$
.

Магнитепревод	² op.∎	. см	S ² _{CT} S _C	, CM ⁵
	с одной катушкой	с двумя катушкамн	с одной катуш кой	с двумя Катушками
ПЛ 6,5×8 ПЛ 6,5×10 ПЛ 6,5×12,5 ПЛ 6,5×16	6,31	5,05	0,665 0,831 0,1037 0,133	0,085 0,1037 0,1297 0,166
ПЛ 8×12,5 ПЛ 8×16 ПЛ 8×20 ПЛ 8×25	7,24	5,66	0,172 0,221 0,276 0,345	0,221 0,283 0,353 0,442
ПЛ 10×20 ПЛ 10×25 ПЛ 10×32 ПЛ 10×40	8,45	6,46	0,45 0,565 0,724 0,912	0,586 0,639 0,947 1,19
ПЛ 12,5 × 25 ПЛ 12,5 × 32 ПЛ 12,5 × 40 ПЛ 12,5 × 50	10,7	8,25	1,465 1,870 2,35 2,94	1,905 2, 42 5 3,06 3,82
ПЛ 12,5×30 ПЛ 12,5×40 ПЛ 12,5×50 ПЛ 12,5×60	13,78	10,64	4,17 5,59 6,91 8,38	5,43 7,19 8,93 10,8
ПЛ 16×40 ПЛ 16×50 ПЛ 16×65 ПЛ 16×80	17,44	13,5	14,7 18,5 24 29,5	19,3 24,0 31,4 38,5
ПЛ 20>> 50 ПЛ 20>> 60 ПЛ 20>> 80 ПЛ 20>> 100	22,04	17,02	45 55,7 73,5 91,6	59,4 71,4 95 118,5
ПЛ 25×65 ПЛ 25×80 ПЛ 25×100 ПЛ 25×120	27,55	21,22	145,5 179,2 224,2 269,0	188,3 232 290 348
ПЛ 32×80 ПЛ 32×100 ПЛ 32×130 ПЛ 32×160	34,88	27,0	475 595 770 949	615 768 996 1 230
ПЛ 40×100 ПЛ 40×120 ПЛ 40×160 ПЛ 40×200	44,08	34,04	1 470 1 775 2 349 2 961	1 919 2 289 3 060 3 848

Если допускается использование нестандартных магпитопроводов, оптимизированных по размерам, то расчет л. д. п. т. производят в указанной выше последовательности с отличием в п. 5:

- а) подсчитывают коэффициент β ; в зависимости от выбранной конфигурации магнитопровода находят оптимальные безразмерные параметры π . д. п. τ . m, n и l по табл. 7-2;
 - б) определяют коэффициент n_{Γ} по табл. 7-1;
 - в) подсчитывают базовый размер а по (7-19);
- г) определяют геомстрические размеры b, c, h по найденным величинам m, n, l по (4-42) и $l_{\rm cp.s.}$, $l_{\rm ct}$, $S_{\rm or}$ по табл. 4-1.

Пример 1. Рассчитать л. л. п. т. по следующим данным: индуктивность дросссля $L_{\pi,\pi,\tau}=1.25$ гн; действующее значение рабочего тока $I_{\pi,\pi,\tau}=0.7$ а; активное сопротивление дросселя $R_{\pi,\pi,\tau}=23.5$ ом; допустимая температура провода $t_{\pi p,\pi,\sigma m}=105$ °C; л. д. п. т. псобходимо выполнить на нормализованном магнитопроводе.

Расчет ведется в следующем порядке:

- 1. Выбираем магнитопровод типа IIIЛ, материал обмотки медь, магнитопровода сталь ЭЗ20.
- 2. Подсчитываем $L_{\pi, \pi, \tau} f_{\pi, \pi, \tau}^2 = 1,25 \cdot 0,7^2 = 0,61$ ги определяем $B_{\text{маке}} = 1,1$ тил по табл. 7-3.
 - 3. Задаемся $k_{\text{он}}=0.3$. По табл. 5-4 определяем $k_{\text{с.t}}=0.9$.
 - 4. Находим по (7-9)

$$N_{\rm I} = \frac{(1,25\cdot0,7)^2\cdot2\cdot2,35\cdot10^{-6}}{0,9^2\cdot0,3\cdot23,5\cdot1,1^2\cdot10^{-8}} = 51,5 \ cm^8,$$

$$\rho_{\rm M} = 1.75 \cdot 10^{-8} [1 + 0.004(105 - 20)] = 2.35 \cdot 10^{-8} \ om \cdot cm.$$

- 5. Выбираем по табл. 7-4 и П2-2 магнитопровол IIIЛ25 \times 32, имеющий N_1 =51.2 cм²; l=1,28; n=1,0; m=2,5; $S_{\rm oR}$ =15.6 cм²; $l_{\rm cp.s}$ = =19,25 cм; $l_{\rm cr}$ =21,3 cм.
 - 6. По табл. 5-3 k_{ок}=0,34.

Проверяем соответствие выбранного типоразмера

$$N'_1 = N_1 \frac{0.3}{0.34} = 45.3 \text{ cm}^6.$$

По табл. 7-4 повторно выбираем магнитопровол ШЛ25 \times 32, так как ближайший меньший типоразмер имеет N_1 =33,6 cm0.

7. Определяем

$$w = \sqrt{\frac{23.5 \cdot 15.6 \cdot 0.34}{19.25 \cdot 2.35 \cdot 10^{-6}}} = 1\,660$$
 вятков.

8. Подсчитываем

$$s_{\pi p} = \frac{15,6 \cdot 0,34}{1660} = 0,32 \cdot 10^{-8} \text{ cm}^8 = 0,32 \text{ mm}^8$$

и по табл. П1-1 выбираем провод ПЭВ-2 диаметром 0,64 мм.

9. Определяем немагнитный зазор

a)
$$\frac{l'_3}{k_{\Phi}} = \frac{1.660^2 \cdot 2.5^2 \cdot 1.28 \cdot 4\pi \cdot 10^{-7}}{1.25 \cdot 21.3} = 1.035;$$

б) по рис. 7-2 находим $l'_3 = 0.78 \cdot 10^{-2}$:

B) $l_3 = 0.78 \cdot 10^{-2} \cdot 21.3 = 0.166$ cm = 1.66 m.m.

10. Подсчитываем габаритный объем и массу л. д. п. т. по (7-20), (7-21) и табл. 7-1

$$\begin{split} V_{\rm A.H.T} = & 2.5^{\rm 3} \cdot 2(1+1) \; (1.28+2) \; (1+2.5) = 718 \; \text{cm}^{\rm 3}; \\ G_{\rm A.H.T} = & 2.5^{\rm 3} [0.9 \cdot 7.65 \cdot 1.28 (1.57+5+2) + 0.34 \cdot 8.8 \cdot 2.5 \times \\ & \times (2+3.14+2.56) \,] = 2 \; 080 \; \text{ e= 2.08 } \; \text{ke.} \end{split}$$

Пример 2. Рассчитать л. д. п. т. по исходным данным примера 1. Допускается использование иестандартного магнитопровода, оптимального по объему.

Расчет начинаем с п. 5, так как пп. 1-4 выполнены в примере 1. 5. а) По табл. 7-2 находим для оптимального объема безразмерные геометрические параметры

$$l=2,7; n=0,5; m=1,5.$$

б) Определяем n_r по табл. 7-1

$$n_{\rm r} = \frac{2.7^2 \cdot 0.5 \cdot 1.5}{2 + 2 \cdot 2.7 + 3.14 \cdot 0.5} = 0.609.$$

в) Подсчитываем

$$N'_1 = 51,6 \frac{0.3}{0.34} = 45,5$$

$$a = \left(\frac{45,5}{0,609}\right)^{0.2} = 2,37$$
 cm,

используя из примера 1 значение $N_{\rm I}$.

г) Определяем размеры л. д. п. т.: $b=2,37\cdot 2,7=6,4$ cм; $c=2,37\cdot 0,5=1,18$ cм; $h=2,37\cdot 1,5=3,55$ cм; $l_{\rm cr}=2,37(1,57+3+1)=13,2$ cм; $l_{\rm cp,b}=2,37(2+5,4+1,57)=21,2$ cм; $S_{\rm or}=2,37\cdot 0,5\cdot 1,5=1$

6. Уточнение $k_{
m or}$ не производим, так как это проделано в при-

Mepe 1.

7. Определяем
$$w = \sqrt{\frac{23,5\cdot4,2\cdot0,34}{21,2\cdot2,35\cdot10^{-6}}} = 820$$
 витков.
8. Подсчитываем $s_{np} = \frac{4,2\cdot0,34}{820} = 0,174\cdot10^{-8}$ с M^2

8. Подсчитываем
$$s_{np} = \frac{4.2 \cdot 0.34}{820} = 0.174 \cdot 10^{-8} \, c M^2$$

м по табл. П1-1 выбираем провод ПЭВ-2 днаметром 0.47 мм. 302

9. Определяем немагнитный зазор

a)
$$\frac{l'_3}{k_{\oplus}} = \frac{820^2 \cdot 2,37^2 \cdot 2,7 \cdot 4\pi \cdot 10^{-7}}{1,25 \cdot 13,2} = 0,77.$$

6) Если зависимости l'_3/k_{Φ} для такого л. д. п. т. не рассчитаны, то можно воспользоваться зависимостями l'_3/k_{Φ} , построенными для пормализованных магнитопроводов, имеющих геометрические соотношения, близкис к онтимальным. При этом величина зазора проверяется и уточияется экспериментально. В данном случае определяем $l'_4=0.54\cdot 10^{-2}$ по зависимости $l'_3/k_{\Phi}=f(l'_3)$ рис. 7-2.

B) $I_a = 0.54 \cdot 10^{-2} \cdot 13.2 = 0.0712$ $c_M = 0.712$ MM.

10. Подечитываем габаритный объем и массу л. д. п. т.

$$V_{\pi,\pi,\tau} = 2.37^3 \cdot 2(1+1.5)(2.7+1)(1+0.5) = 351 \text{ cm}^3;$$

 $G_{\pi,\pi,\tau} = 2.37^3[0.9 \cdot 7.65 \cdot 2.7(1.57+3+1) + 0.34 \cdot 8.8 \cdot 0.5 \times 1.5(2+5.4+1.57)] = 1600 \text{ } \epsilon = 1.6 \text{ } \kappa \epsilon.$

Таким образом, использование оптимизированного по объему магнитопровода позволило уменьшить габариты л. д. п. т. примерно в 2 раза по сравнению с таким же л. д. п. т., выполненным на нормализованном сердечнике.

7-6. Расчет дросселей переменного тока поверочным методом

Расчет дросселя переменного тока (д. п. т.) поверочным методом производится по заданным величинам действующего значения номинального тока, индуктивности (при номинальном токе) и частоте питающей сети. Вместо индуктивности может быть задано напряжение на зажимах д. п. т. (при номинальном токе). В результате расчета должны быть определены геометрические размеры сердечника д. п. т. и данные его обмотки — общее число витков, марка и диаметр провода.

Исходным выражением для расчета д. п. т. является уравнение (1-94). Это уравнение, использованное в § 1-5 для выяснения основных физических закономерностей, было получено без учета потерь в сердечнике д. п. т. и в активном сопрогивлении его обмоток.

Индуктивность д. п. т. с учетом потерь определяется реактивной составляющей э. д. с. $(E_{\rm p})$, индуктированной в его обмотке. На основании векторной диаграммы рис. 1-20 величина $E_{\rm p}$ может быть определена как

$$E_{\mathbf{p}} = E \cos \alpha, \tag{7-30}$$

где а - угол потерь.

Как видно из уравнения (7-30), э. д. с. $E_{\rm p}$ отличается от э. д. с. E лишь множителем. Поэтому на основании (1-94) индуктивность дросселя с учетом потерь равна:

$$L_{\text{M.H.T}} = \frac{w \psi_{\text{Mako}}}{I_{\text{Mako}}} \cos \alpha. \tag{7-31}$$

Преобразуем уравнение (7-31) к более удобному для расчета виду. Для этого умножим правую и левую части уравнения на I^2 , умножим и разделим левую часть уравнения на $l_{\tt ct}$. Тогда после преобразований получим:

$$LI^2 = \frac{1}{V^2} V_{\text{GT}} k_{\text{GT}} aw_{\text{C}} B_{\text{Makc}} \cos \alpha \cdot 10^{-4}, \ r \cdot \cdot \cdot a^2, \ \ (7-32)$$

где $aw_{\sim} = Iw_{\sim}^{\prime}l_{\rm cr}$ — удельные намагничивающие ампер-вит-ки; $V_{\rm cr}$ — геометрический объем магнитопровода.

Уравнение (7-32) позволяет найти объем стали д. п. т. в зависимости от магнитных характеристик материала сердечника и заданных величин индуктивности и рабочего тока.

Расчет д. п. т. производится по величине его типовои мощности, определяемой по формуле (1-95).

Тогда формула (7-32) принимает вид:

$$S_{\text{M.H.T}} = 4,44 \int V_{\text{CT}} k_{\text{CT}} a w_{\infty} B_{\text{Marc}} \cos \alpha \cdot 10^{-4}$$
, ea. (7-33)

Для определения магнитных характеристик материала сердечника целесообразно воспользоваться семействами кривых намагничивания, снятых при различных величинах зазора в его магнитной цепи (рис. 7-5—7-9)*.

На магнитные свойства магнитопровода влияет не только его конфигурация (тип), но и его размеры (даже при геометрически подобных магнитопроводах). Строго говоря, для каждого типа магнитопровода должны быть получены свои магнитные характеристики.

Магнитные характеристики броневого д. п. т. с немагнитным зазором в магнитопроводе отличаются от соответствующих магнитных характеристик стержневого дросселя. Так, например, при зазоре $l_3 = 0.5\%$ и ампер-витках

=10 а/см при частоте 50 ги индукция для броневых дросселей (рис. 7-5, $B_{\rm Marc} = 0.39~\tau$ л) больше индукции для стержневых дросселей (рис. 7-6, $B_{\rm Marc} = 0.35~\tau$ л) при-

Кривые рис. 7-5—7-9 сияты экспериментально инж. З. Я. Брюхановой,

мерно на 10%, а при частоте 400 ги при тех же значениях зазора и ампер-витков индукция для броневых дросселей (рис. 7-8, $B_{\text{макс}} = 0,51$ тл) больше индукции для стержневых дросселей (рис. 7-9, $B_{\text{макс}} = 0,42$ тл) примерно на 20%.

Зависимость магнитных характеристик от размеров наиболее явно выражена у броневых магнитопроводов типа ШЛ. Например, при l_3 =0 и ампервитках aw_{\bullet} =8 a/c.m (при частоте 400 cu) величины индукции для ШЛ6




Рис. 7-5. Кривые иамагничивания броневого магнитопровода типа ШЛ из стали Э330 при толщине ленты 0,35 мм (при частоте 50 гц).

(рис. 7-7, $B_{\text{макс}} = 1,3$ τ л) и ШЛ40 (рис. 7-8, $B_{\text{макс}} = 1,7$ τ л) отличаются друг от друга примерно на 30%. Поэтому при расчетах дросселей с броневыми магнитопроводами (при f = 400 ϵ и) предлагается пользоваться двумя семействами кривых, приведенными на рис. 7-7 и 7-8.




Рис. 7-6. Кривые намагничивания стержневого ленточного магнитопровода типа ПЛ из стали 9330 при толщине ленты 0,35 мм (при частоте 50 гу).




Рис. 7-7. Кривые памагничивания броневого ленточного магнитопровода типа ШЛ из стали Э340 при толщине ленты 0,15 мм (при частоте 400 гц) для типоразмеров ШЛ6, ШЛ8.




Рис. 7-8. Кривые намагничивания броневого ленточного магнитопровода типа ШЛ из стали Э340 при толщине ленты 0,15 мм (при частоте 400 гц) для типоразмеров ШЛ10—ШЛ40.

Магнитные характеристики стержневых магнитопроводов типа ПЛ мало зависят от их размеров. Это объясняется тем, что дроссель со стержневым магнитопроводом меньшее рассеяние магнитного потока. Поэтому размеров пезависимо от стержневых магинтопроводов можно пользоватьсемействами кривых наматничивания, приведенных на рис. 7-6 (при f = 50 гц) и рис. 7-9 (при f = 400 eu).

При расчете д. п. т. стремятся к тому, чтобы их общая масса и объем наименьшими. были этой целью необходимо выбирать возможно больвеличины индукции в магнитопроводе. Олнако выбранные значения индукции не должны при этом превосходить велидопустимых чин, трансформаторов. С другой стороны, необходимо, рабочая дросселя лежала на прямолинейном участке кривой намагничивания; при этом индуктивность д. п. т. остается постоянной при изменении рабочего тока в широких пределах. Далее в табл. 7-6 и 7-7 приведены величины $B_{
m make}$ и зависимости $S_{n.n.\tau}$, рекомендуемые для расчета линейных д. п. т.




Рис. 7-9. Кривые намагничивания стержневого ленточного магнитопровода типа ПЛ из стали 9340 при толщине ленты 0,15 мм (при частоте $400~\varepsilon u$).

с броневыми и стержневыми ленточными магнитопроводами.

Выбор оптимального типа магнитопровода при одной и той же величине мощности д. п. т. следует производить в зависимости от требований, предъявляемых к аппаратуре. Броневой тип более прост по конструкции, чем

Таблица 7-6 Конструкция магнитопровода — броневая типа IIIЛ

2 3		Tun	Типовая мощность $S_{\mathbf{R}-\mathbf{H}-\mathbf{T}^{\bullet}}$ ва						
Частота сети, ец	Величина	до 10	10—50	59—150					
	$B_{ exttt{MaxQ}}, m_{\Lambda}$	1,55	1,65	1,65					
50	aw _~ , a/cм 8—12		12—26	26-42					
	δ, <i>a/мм</i> ²	1,15—1,7	1,7—2,5	2,5-2,6					
	Вывись тл	1,6	1,6	1,6					
400	аш_, а/см	20	16-30	30—45					
	д, <i>а/мм</i> ²	6,2	6,2-5,8	5,8-3,9					

e 2		Типовая мощность S _{ж.п.д} , еа								
Частота сети, 24	Величина	150—300	300 5 00	5001 000	1 000—2 000					
	Вывис, тл	1,65	1,65	1,65	1,65					
50	aw_, a/cм	4256	56—55	55—60	6062					
	д, <i>а/мм</i> ²	2,6-2,3	2,3-2,1	2,1-1,9	1,9-1,8					
-	Вывко тл	1,6-1,45	1,45—1,35	1,35—1,1	1,1—1,0					
400	aw_, a/cm	45—40	40	40—45	45—38					
	ð, <i>а/мм</i> ²	3,9-2,6	2,6-2,4	2,4-1,7	1,7—1,40					

Таблица 7-7 Конструкция магнитопровода — стержневая типа ПЛ

es 37			Тип вая мощн	ость S _{и.и.т} , ва	
Величина Величина		до 70	5 0150	150—300	1 % 300—500
50	B_{MBKO} , m_{Λ} aw_{\sim} , a/c_{M} δ , a/MM^{2}	1,1—1,2 27—45 6,7—4,0	1,2—1,25 45—53 4,0—3,1	1,25—1,26 53—59 3,1—2,5	1,26 59—65 2,5—2,0
400	B_{MakG} , m_{Λ} aw_{\sim} , a/c_{Λ} δ , a/m_{Λ}^2	1,45—1,4 18—28 10,5—6,8	1,4—1,22 28—40 6,8—3,6	1,22—1,1 33—40 3,6—2,6	1,1—1,01 36—46 2,6—2,4
				Продолжени	ie табл. 7-7

10 Z			Типовая мощность S _{ж.п.т} , еа							
Частота сети, ги	Величина	5 00—1 000	1 000-2 000	2_000—5 000	5 000-10 000					
50	$B_{\text{MBHO}}, m_{\Lambda}$ $aw_{\perp}, a/c_{\Lambda}$ $\delta, a/m_{\Lambda}^2$	1,26 65—75 2,0—1,8	1,26—1,25 75—80 1,8—1,5	1,25 80—85 1,5—1,3						
400	В _{макс} , тл пт, п/см в, п/мм ²	1,01—0,88 35—46 2,4—1,9	0,88-0,71 40-50 1,9-1,45	0,71—0,6 47—60 1,45—1,3	0,6—0,47 59—68 1,3—1,1					

стержневой, но несколько тяжелее его. В случаях, когда оговариваются минимальные поля рассеяния, следует выбирать стержневой тип с двумя катушками. Стержневой д. п. т. с одной катушкой тяжелее броневого примерно на 20% и поле рассеяния у него больше примерно в 20 раз, чем у броневого одинаковой мощности [Л. 7].

Выразим удельные намагничивающие ампер-витки д. п. т. через плотность тока в его обмотке и геометри-

ческие размеры магнитопровода

$$aw_{\sim} = \frac{lw}{l_{cr}} = \frac{l\delta s_{np}wS_{cr}}{l_{cr}S_{cr}} = \frac{\delta S_{ou}k_{ou}S_{cr}}{V_{cr}}.$$
 (7-34)

Подставляя в (7-33) значение aw_{\sim} из (7-34), получаем:

$$S_{\text{M.H.T}} = 4,44k_{\text{CT}}k_{\text{OK}} \delta B_{\text{MAKC}} S_{\text{CT}} S_{\text{OK}} \cos \alpha \cdot 10^{-4}, \ \epsilon a.$$
 (7-35)

Выражая $S_{\text{ст}}$ и $S_{\text{ок}}$ через линейный размер a и подставляя их значения в (7-35), находим:

$$S_{\text{M.H.T}} = 4,44k_{\text{CT}}k_{\text{ON}}f\delta B_{\text{Marc}}\cos\alpha \, mnla^4 \cdot 10^{-4}, \, sa.$$
 (7-36)

Решая уравнение (7-36) относительно базового липейного размера a и выражая плотность тока δ , $a/мм^2$, имеем:

$$a = 1.98 \sqrt{\frac{S_{\pi.\pi.\bar{x}}}{\int k_{\text{OR}}k_{\text{CP}}\delta mnlB_{\text{Marc}}\cos\alpha}} \cdot cm.$$
 (7-37)

Пользуясь кривыми рис. 7-5—7-9 и формулами (7-33), (7-37), можно производить расчет д. п. т. с достаточной степенью точности.

Необходимый тепловой режим обмоток д. п. т. обеспечивается при этом соответствующим выбором величин магнитной индукции и плотности тока. Величины индукции и плотности тока в обмотках д. п. т. можно выбирать по данным табл. 7-6 и 7-7.

Для расчета д. п. т. поверочным методом должны быть заданы: вид вольт-амперной характеристики д. п. т., его индуктивность при номинальном токе $L_{\pi.п.\tau}$, гн [вместо индуктивности д. п. т. может быть задано напряжение на зажимах д. п. т. (при номинальном токе) $U_{\pi.п.\tau}$, в], номинальный рабочий ток $I_{\pi.п.\tau}$, а, частота питающей сети f, eq.

Расчет производится в следующем порядке:

1. Определяем габаритную мощность дросселя $S_{\mathbf{g},\mathbf{n},\mathbf{r}}$ по формуле (1-95).

2. Пользуясь табл. 7-6 или 7-7, выбираем величины индукции $B_{\mathrm{макс}}$ и удельные намагничивающие ампервитки aw_{\perp} .

3. Определяем объем стали магнитопровода из

(7-33) по формуле

$$V_{\rm c\tau} = \frac{S_{\rm m.m.\tau} \cdot 10^4}{4.44 faw_{\sim} B_{\rm merc} \cos \alpha k_{\rm c\tau}}, c m^3.$$
 (7-38)

Угол потерь α следует ориентировочно принимать

равным 3—5°.

4. По найденной величине $V_{\rm cr}$ и данным таблиц приложения $\Pi 2$ в соответствии с рекомендациями, приведенными выше, выбираем предварительно типоразмер магнитопровода.

5. По данным табл. 7-6 или 7-7 выбираем плотность

тока в обмотке д. п. т.

6. Подставляя в формулу (7-37) найденные выше значения $S_{\pi,\pi,\tau}$, δ , $B_{\text{макс}}$, $\cos \alpha$, а также значения геометрических коэффициентов m, n и l для выбранной конструкции магнитопровода по формуле (4-42), находим пределы допустимых изменений базового линейного размера a. Величину $k_{\text{ок}}$ находим из табл. 7-8.

Таблица 7-8

	E 77		Коэффициент $k_{\rm OR}$ при $a,\ c_M$								
Кенструкция магинтопровода	Частота сети, ец	0,6	0,8	1,0	1,2	1,6	2,0	2,5	3,2	4.0	6,4
Броневая	50	0,2	0,20	0,20	0,20	0,23	0,3	0,34	0,36	0,39	_
типа ШЛ	400	0,26	0,26	0,26	0,26	0,33	0,37		0,4	0.4	
Стержиевая	50	0,12	_	0,15	0,20	0,25	0.28	0.28	0,3	0,35	0,35
типа ПЛ	400	0,18	-	0,20	0,25	0,28	0,28	0,28	0.3	0,35	0,35

- 7. Окончательно уточняем типоразмер магнитопровода, подбирая по соответствующей таблице приложения П2 наиболее близкие к найденным значениям $V_{\rm cT}$ и a. Выбрав магнитопровод, выписываем из таблицы объем стали $V_{\rm cT}$, $c m^3$, и длину средней магнитной силовой линии $l_{\rm cT}$, c m.
- 8. Если найденное ранее значение $V_{\rm c\tau}$ отличается от окончательно принятого более чем на 10%, следует уточнить значение aw_{\sim} по формуле (7-38).

- 9. После уточнения величин $B_{\text{маке}}$ и aw_{\sim} по соответствующим кривым $B_{\text{маке}} = f(aw_{\sim}, l_3)$ находим относительную длину зазора в магнитопроводе.
- 10. Паходим суммарный немагнитный зазор в магинтопроводе по формуле

$$l_{3} = \frac{l_{3}\%}{100} l_{ct}, cm,$$
 (7-39)

и толщину немагнитной прокладки по формуле

$$\Delta_3 = \frac{l_s}{2}, \quad cM. \tag{7-40}$$

11. Определяем число витков обмотки дросселя по формуле

 $w = \frac{aw l_{or}}{I_{\pi,\pi,r}}.$ (7-41)

12. Производим конструктивный расчет обмотки дросселя, пользуясь указаннями, приведенными в § 2-6. При этом для определения изоляционных расстояний и испытательного напряжения используется величина напряжения на дросселе

$$U_{\text{M.H.T}} = 2\pi \int I L_{\text{M.H.T}}, \ \theta.$$
 (7-42)

Пример. Рассчитать л. д. п. т. по следующим данным: индуктивность $L_{\pi,\pi,\tau}=0,08$ гн; рабочий ток $I_{\pi,\pi,\tau}=1,1$ а; частота питающей сети f=400 гц.

Подсчитываем габаритную мощность д. п. т. по формуле (1-95)

 $S_{A.u.\tau} = 6,28 \cdot 400 \cdot 0,08 \cdot 1,1^2 = 243 \text{ ea.}$

2. Выбираем броневой тип магинтопровода как наиболее простой по конструкции; по табл. 7-6 выбираем $B_{\text{маке}} = 1,45$ тл; $aw_{\infty} = 40~a/cm$.

3. По формуле (7-38) определяем.

$$V_{\text{or}} = \frac{243 \cdot 10^4}{4,44 \cdot 400 \cdot 40 \cdot 1,45 \cdot 0,995 \cdot 0,9} = 26,4 \text{ cm}^8.$$

- 4. По табл. П2-2 выбираем предварительно магнитопровод IIIЛ12 imes 25.
 - 5. По табл, 7-6 выбираем $\delta = 3.2 \ a/мм^2$.
- 6. По формуле (7-37) и пользуясь табл. 7-8, находим базовый линейный размер

$$a = 1,98$$

$$\sqrt[4]{\frac{243}{400 \cdot 0,26 \cdot 0,9 \cdot 3,2 \cdot 2,5 \cdot (1-2) \cdot 2 \cdot 1,45 \cdot 0,995}} = 1.15 - 1.365 \text{ cm}.$$

7. Останавливаемся на выбранном типоразмере магнитопровода ШЛ12 \times 25, у которого $V_{\rm c\, T}$ = 29,0 см³; $I_{\rm c\, T}$ = 10,2 см (сталь ЭЗ40, толщина ленты 0,15 мм, $k_{\rm c\, T}$ = 0,9).

8. Уточняем значение аш по формуле (7-38):

$$aw_{\sim} = \frac{243 \cdot 10^4}{29,0.4,44.400 \cdot 1,45.0,995.0,9} = 36.5 \ a/c_{M_{\odot}}$$

- 9. По кривым рис. 7-8, зная величины aw_{\sim} и $B_{\rm мако}$, находим $l_{\rm B}=0.75\%$.
- 10. По формулам (7-39) и (7-40) находим толщину немагнитной прокладки

$$l_8 = \frac{0.75}{100} \cdot 10.2 = 0.0765 \text{ cm; } \Delta_8 = \frac{0.0765}{2} = 0.038 \text{ cm.}$$

11. По формуле (7-41) определяем число витков обмотки д. п. т.

$$w = \frac{36,5 \cdot 10,2}{1,1} = 339$$
 витков.

12. Производим конструктивный расчет по методике, изложенной в § 2-6.

Глава восьмая

РАСЧЕТ ДРОССЕЛЕЙ НАСЫЩЕНИЯ

8-1. Предварительные замечания

Дроссели насыщения, как и дроссели переменного тока, могут быть рассчитаны аналитическими и поверочными методами.

Однако в отличие от д. п. т. дроссели насыщения (д. н.) обладают значительно большей нелинейностью, что резко усложняет задачу их аналитического расчета.

Вопросы аналитического расчета дросселей насыщения и их оптимизации представляют собой сложную проблему, разработке которой посвящены труды проф. А. М. Бамдаса и его школы [Л. 9]. Однако эту проблему нельзя считать в настоящее время полностью решенной.

На практике расчет д. н. производится преимущественно поверочными методами, основанными на использовании семейств экспериментальных электромагнитных

характеристик.

Электромагнитные характеристики д. н. зависят от многих факторов: от конструкции д. н., марки и толщины магнитного материала, частоты сети и электрической схемы соединения обмоток д. н. Поэтому при расчете д. н. поверочными методами все эти факторы должны быть известны.

Большое значение для расчета имеет правильный выбор параметров, характеризующих рабочий режим д. н.: магнитной индукции (или пропорциональной ей величины $4kB_{\rm Make}$), удельных переменных и постоянных ампервитков намагничивания $(aw_{\rm min} aw_{\rm min})$, удельных потерь в стали $(p_{\rm ct})$ и плотностей тока в обмотках $(\delta_{\rm min}, \delta_{\rm min})$. Все эти параметры должны быть выбраны так, что при любых их сочетаниях, имеющих место в процессе работы д. н., нагрев его обмоток не превышал допустимого. Таким образом, при расчете д. н. поверочными методами все его параметры должны быть заданы исходя из условия обеспечения требуемого теплового режима.

Существенным отличием д. н. от трансформатора является то, что д. н., как правило, включается последовательно с нагрузкой, в результате чего нагрузка оказывает значительное влияние на его электромагнитные характеристики. С целью получения большей точности расчета электромагнитные характеристики д. н. должны сниматься в режимах, наиболее близких к рабочему.

В цепи, состоящей из нелинейного д. н. и нагрузки, токи и напряжения в общем случае несинусоидальны. На практике применяют метод линеаризации нелинейных характеристик, при котором несинусоидальные токи и напряжения заменяются синусоидальными с действующими значениями, равными действующим значениям реальных напряжений и токов.

В этом случае зависимость между напряжением на зажимах д. н. и напряжением на нагрузке может быть определена из уравнения

$$U_{\text{d.n}} = \sqrt{U_{\text{cert}}^2 - U_{\text{g}}^2 \cos^2 \varphi_{\text{H}}} - U_{\text{H}} \sin \varphi_{\text{g}}, \tag{8-1}$$

где фи — угол сдвига фаз между напряжением и током

нагрузки.

Дроссели насыщения, включенные последовательно с нагрузкой, используются в двух основных режимах — режиме стабилизатора и режиме регулятора. При активной нагрузке (cos φ₁=1) зависимость, выражаемая формулой (8-1), позволяет определить крайние пределы изменения напряжения на зажимах дросселя насыщения:

а) в режиме стабилизатора

$$\begin{array}{c}
U_{\pi, \text{H.MARC}} = \sqrt{U_{\text{COTH MARC}}^{2}} - U_{\pi}^{2}; \\
U_{\pi, \text{H. MARE}} = \sqrt{U_{\text{COTH MARC}}^{2}} - U_{\pi}^{2};
\end{array}$$
(8-2)

б) в режиме регулятора

$$U_{\text{д.н.макс}} = \sqrt{U_{\text{сети макс}}^2 - U_{\text{н.мин}}^2};$$

$$U_{\text{д.н.мин}} = \sqrt{U_{\text{сети мин}}^2 - U_{\text{н.макс}}^2};$$
(8-3)

8-2. Электромагнитные характеристики дросселей насыщения различных конструкций

Сердечники д. и. изготовляются из электротехнических сталей. Рекомендации по выбору марок стали и их толщин для магнитопроводов д. и. различной конструкции при частотах 50, 400 и 1000 гй приведены в табл. 8-1.

При выборе конструкции магнитопровода следует учитывать, что габариты д. и. с ленточными витыми магнитопроводами на 10—25% меньше габаритов соответствующих д. н. с пластинчатыми штампованными магнитопроводами.

Применяемые на практике конструкции д. в. эписаны в гл. 2. В радиоэлектронной аппаратуре применяются обычно однофазные д. н. как в однофазных, так и в трехфазных схемах.

Однофазные д. н. могут быть выполнены либо на одном броневом магнитопроводе (одноплоскостные д. н.), либо на двух отдельных магнитопроводах любого типа — броневого, стержневого или кольцевого. Дроссели насыщения с двумя отдельными магнитопроводами имеют конструкцию, либо полностью разделенную на два отдельных элемента, либо сочлененную. Сочленение, как правило, осуществляется общей обмоткой управления. Такие конструкции более компактны и имеют примерно на 15—20% меньшую массу, чем раздельные [Л. 9].

Дроссели насыщения одноплоскостной броневой конструкции имеют большее рассеяние переменного магнитного потока, поэтому его свойства несколько хуже, чем свойства д. н. с двумя магнитопроводами. Однако броневые д. н. с одним магнитопроводом более технологичны; они имеют простую конструкцию и поэтому широко применяются в аппаратуре. Дроссели насыщения, собираемые из стержиевых магнитопроводов, выполняются аналогично броневой конструкции.

Торондальные д. н. практически не имсют рассеяния; они обладают наилучшими электромагнитными характеристиками вследствие отсутствия в их магнитной

Частота тока, га	Конструкция магнитопр вода	Марка стали	Толщина стали, мм
	Броневая, стержневая пластинчатая	9 42, 9 3200	0,35; 0,20; 0,35
50	Кольцевая ленточная	9 320, 9 330	0,10* 0,20** 0,35**
	Броневая, стержиевая ленточная	9320, 9330	0,10* 0,20** 0,35***
	Броневая, стержневая пластинчатая	344, 3340	0,20
	Кольцевая ленточная	9 340, 9 350, 9 360	0,08; 0,15
400		50H, 50HП, 34H:\MП, 79HM, 79HMУ, 80HXC	0,08; 0,10; 0,15; 0,20
	Броневая, стержневая пенточнам	9 34 0 , 9 35 0 , 9 360	0,08; 0,15
1 000	Кольцевая ленточная	3340, 3350, 3360	0,05; 0,08
и б о- лее		50Н, 50НП, 34НКМП, 79НМ, 79НМУ, 80НХС	0,02; 0,04; 0,05

[•] Пји илирине ленты менее 10 мм.

цепи воздушных зазоров. К их недостаткам следует отнести сложность намотки и небольшие предельно допустимые мощности.

Для расчета д. н. поверочным методом необходимо иметь два семейства экспериментальных кривых — семейство кривых одновременного намагничивания переменным и постоянным магнитными полями $4kB_{\text{макс}} = f(aw_{=})$ и семейство кривых удельных потерь в сердечнике $p_{\text{ст}} = f(4kB_{\text{макс}})$, сиятых при различных неизменных значениях $aw_{=}$.

Магнитные характеристики сердечников д. н., изготовленных из одной и той же марки стали одинаковой

^{••} П, и ширине ленты 10 мм и более. ••• При ширине ленты 20 мм и более.

толщины, зависят от частоты, конструкции магнитопровода, конструкции д. н., способа соединения рабочих обмоток, наличия обратной связи, наличия сопротивления в цепи управления и его величины, формы кривой напряжения и тока в цепи рабочих обмоток.

Ниже приведены семейства кривых одновременного намагничивания и кривых удельных потерь в сердечнике для наиболее часто используемых магнитных материа-

лов и конструкций магнитопроводов д. н.

Кривые одновременного намагничивания могут быть охарактеризованы двумя параметрами — кратностью изменения магнитной индукции

$$k_{\rm B} = \frac{(4kB_{\rm MaxC})_{\rm MBXC}}{(4kB_{\rm MAXC})_{\rm MBR}} \tag{8-4}$$

и крутизной рабочего участка характеристики $4kB_{\text{маке}} = f(aw_{=})$ при $aw_{=} = \text{const}$

$$k_{\rm k} = \frac{(4kB_{\rm maxc})_{\rm maxc} - (4kB_{\rm maxc})_{\rm min}}{aw_{\rm maxc} - aw_{\rm max}}.$$
 (8-5)

На рис. 8-1—8-7 приведены кривые одновременного намагничивания д. н. различных конструкций без обрат-

ной связи, работающих при частоте 50 гц *.

На рис. 8-1 приведены зависимости $4kB_{\text{макс}} = -f(aw_{-}, aw_{-})$ для д. н. с броневым одноплоскостным пластинчатым магнитопроводом из горячекатаной и на рис. 8-2 из холоднокатаной стали при последовательном соединении рабочих обмоток. Кривые пригодны для всего ряда типоразмеров пластинчатых магнитопроводов, приведенных в табл. П2-1. Однако при пользовании кривыми следует иметь в виду, что магнитные характеристики малых типоразмеров магнитопроводов имеют несколько меньшую (примерно на 20%) кратность изменения магнитной индукции и меньшую (примерно в 1,5 раза) крутизну, чем магнитные характеристики больших типоразмеров. Из сравнения кривых видно, что в д. н. с сердечником из холоднокатаной стали можно допустить большую величину 4kB_{макс} (примерно на 10%), что дает возможность несколько уменьшить габариты д. н. по сравнению с д. н. с сердечником из горячекатаной стали при той же типовой мощности.

^{*} Кривые рис. 8-3, 8-4, 8-8, 8-12, 8-13, 8-15—8-18 сняты экспериментально инж. Л. В. Удалых.




Рис. 8-1. Зависимости $4kB_{\mathtt{Mano}} = f(aw_{-}, aw_{-})$ для броневого одноплоскостного пластинчатого магнитопровода (сталь 942, 0,35 мм), f=50 гц. Рабочие обмотки д. н. соединены последовательно.




Рис. 8-2. Зависимости $4kB_{\text{макс}} = \int (aw_{\rightarrow}, aw_{=})$ для броневого одноплоскостного пластинчатого магнитопровода (сталь ЭЗ20, 0,35 мм), $\int = 50$ ги. Рабочие обмотки соединены последовательно.




Рис. 8-3. Зависимости $4kB_{\text{макс}} = f(aw_{\infty}, aw_{\infty})$ для броневого одноплоскостного ленточного магнитопровода (сталь ЭЗЗО, 0,35 мм), f=50 ги. Рабочие обмотки д. н. соединены последовательно.




Рис. 8-4. Зависимости $4kB_{\text{макс}} = f(aw_{\sim}, aw_{=})$ для броиевого одноплоскостного ленточного магнитопровода (сталь ЭЗЗО, 0,35 мм), f=50 ги. Рабочие обмотки д. н. соединены параллельно.

На рис. 8-3 приведены зависимости $4kB_{\text{макс}} = f(aw_{=})$ при $aw_{=} = \text{солst}$ для д. н. с броневыми одноплоскостными ленточными сердечниками при последовательном и на рис. 8-4 — при параллельном соединении рабочих обмоток. Из сравнения кривых видно, что характеристики одного и того же сердечника при прочих равных условиях зависят от способа соединения рабочих обмоток — при последовательном соединении обмоток характеристики имеют меньшую крутизну рабочего участка (примерно на 20-25%), чем при параллельном соединении.

На рис. 8-5 приведены зависимости $4kB_{\text{маке}} = f(aw_{=})$ при $aw_{=} = \text{сопst}$ для д. н. с двумя броневыми ленточными сердечниками при последовательном и на рис. 8-6 — при параллельном соединении рабочих обмоток. Из сравнения этих характеристик с характеристиками одноплоскостных д. н. (например, рис. 8-3) видны преимущества д. н. с двумя сердечниками (из-за меньшего рассеяния магнитного потока) — у него значительно больше кратность изменения магнитной индукции (примерно в 1,5—2 раза).

На рис. 8-7 приведены зависимости $4kB_{\text{макс}} = f(aw_{=})$ при $aw_{=} = \text{солst}$ для д. н. с двумя кольцевыми сердечниками при последовательном соединении рабочих обмоток.

На рис. 8-8 приведены кривые одновременного намагпичивания для д. н. с самонасыщением, работающих при частоте 50 гц. Магнитопровод д. н. — броневой одноплоскостной ленточный.

На рис. 8-9-8-11 приведены зависимости $4kB_{\text{маке}} = f(aw_{=})$ при $aw_{=} = \text{const}$ для д. н. различной конструкции, работающих при частоте 400 eu без обратной связи, на рис. 8-12 и 8-13-2 для д. н. с самонасыщением.

Из сравнения кривых д. н. без обратной связи (рис. 8-10), и д. и. с самонасыщением (рис. 8-12) видно, что для создания одного и того же магнитного режима сердечника д. и. (при одинаковых aw_{\sim} и $4kB_{\rm макс}$) необходимо создать подмагничивающие ампер-витки управления для д. н. без обратной связи в 3—4 раза больше, чем для д. н. с самонасыщением. Из этого следует, что для управления д. н. с самонасыщением требуется источник питания значительно меньшей мощности.

Рабочими участками кривых одновременного намагинчивания являются участки с наибольшей крутиз-




Рис. 8-5. Зависимости $4kB_{\text{мако}} = f(aw_{\sim}, aw_{=})$ для броневого ленточного магнитопровода из двух сердечников (сталь Э330, 0,35 мм), f=50 au. Рабочие обмотки д. н. соединены последовательно.




Рис. 8-6. Зависимости $4kB_{\text{мако}} = f(aw_{\infty}, aw_{\infty})$ для броневого ленточного магнитопровода из двух сердечников (сталь э330, 0.35 мм), f = 50 гц. Рабочие обмотки д. н. ссединены параллельно.




Рис. 8-7. Зависимости $4kB_{\text{мавс}}=$ = $\hat{f}\left(aw_{\infty},~aw_{=}\right)$ для кольцевого ленточного магнитопровода (сталь 9330, 0,35 мм), f=50 eq. Рабочие обмотки д. и. соединены последовательно.




Рис. 8-8. Зависимости $4kB_{\text{маке}} = f(aw_{\sim}, aw_{=})$ для броневого одноплоскостного ленточного магнитопровода (сталь Э330, 0,35 мм), f = 50 ги. Дроссель насыщения с самонасыщения.




Рис. 8-9. Зависимости $4kB_{\text{мажс}}=f(aw_{\sim},aw_{=})$ для броневого одноплоскостиого пластинчатого магнитопровода (сталь 344, 0,2 мм), f=400 гц. Рабочие обмотки д. н. соедниены последовательно.




Рис. 8-10. Зависимости $4kB_{\rm макс} = f(aw_{\sim}, aw_{=})$ для броневого одноплоскостного ленточного магнитопровода (сталь ЭЗ40, 0,15 мм), f=400 гц. Рабочие обмотки д. н. соединены последовательно.

ной. Границы этих участков показаны в качестве примера на рис. 8-1 и 8-2 двумя наклонными линиями.

Рабочие точки, соответствующие предельным режимам работы д. п., следует выбирать так, чтобы они ле-

жали внутри области, ограниченной указанными выше наклонными линиями.

На рис. 8-14 приведено примерное расположение рабочих точек для д. н., работающих в режимах стабилизации напряжения и регулирования тока. На рис. 8-14,а рабочая точка 1 соответствует наибольшему, а точка II — панменьшему напряжению на зажимах д. н. Ha рис. 8-14,6 рабочая точка 1 соответствует наименьшему напряжению на д. н.; при этом ток через д. н. достигает наибольшего своего значения. Точка // соответствует наибольшему напряжению- и наименьшему току. В обонх режимах точки I соответствуют наибольшей мощности д. н.

Как указывалось, уже выполнения теплового расчета Д. омидохдоэн н. кривые зависимости удельных потерь в сердечнике от индукции при олновременном намагничивании сердечника переменным и постоянным полем. На рис. 8-15 и 8-16 приведены кри-




Рис. 8-11. Зависимости $4kB_{\text{маже}} = \int (aw_{\sim}, aw_{=})$ для кольцевого ленточного магнитопровода (сплав 50ПП, 0,08 мм), f = 400 гц. Рабочие обмотки д. н. соединены последовательно.

вые зависимости $p_{\rm cr} = \int (4kB_{\rm Marc})$, спятые при aw = = const для д. н. при частоте 50 ги; на рис. 8-17 — 8-19 * — при частоте 400 ги.

^{*} Кривые рис. 8-19 сняты экспериментально инж. Я. Г. Аббасовым.




Рис. 8-12. Зависимости $4kB_{\text{маке}} = f(aw_{\sim}, aw_{=})$ для броневого одноплоскостного ленточного магнитопровода (сталь ЭЗ40, 0,15 мм), f = 400 гц. Дроссель насыщения с самонасыщением.




Рис. 8-13. Зависимости $4kB_{\rm MaRC}=f(aw_{\sim},aw_{=})$ для кольцевого ленточного магнитопровода (сталь ЭЗ50, 0,08 мм), f=400 гц. Дроссель насыщения с самонасыщением.




Рис. 8-14. К выбору рабочих точек д. п., работающих в режимах стабилизации папряжения и регулирования тока.




Рис. 8-15. Зависимость $p_{\text{ст}} = f.(4kB_{\text{мвис}}, aw_{\sim}, aw_{=})$ для броневого ленточного магнитопровода (сталь ЭЗЗО, 0,35 мм), f=50 гц. Дроссель насыщения без обратной связи.





Рис. 8-16. Зависимости $p_{\rm cr}=1$ = $f(4kB_{\rm MBRO}, aw_{\sim}, aw_{=})$ для броневого ленточного магнитопровода (сталь ЭЗЗО, 0,35 мм), f=50 гц. Дроссель насыщения с самонасыщением.






Рис. 8-14. К выбору рабочих точек д. н., работающих в режимах стабилизации напряжения и регулирования тока.






Рис. 8-15. Зависимость $p_{\rm cr}==f_*(4kB_{\rm mano},~aw_{\sim},~aw_{=})$ для броневого ленточного магиитопровода (сталь ЭЗЗО, 0,35 мм), f=50~ гц. Дроссель насыщения без обратной связи.








Рис. 8-17. Зависимости $p_{\text{ет}} = \frac{1}{2\pi} \int (4kB_{\text{мако}}, aw_{\infty}, aw_{\infty})$ для броневого ленточного магнитопровода (сталь Э340, 0,15 мм), f = 400 гц. Дроссель насыщения без обратной связи.




Рис. 8-18. Зависимости $p_{\rm cr}=$ = $\int (4kB_{\rm mane},~aw_{-},~aw_{-})$ для броневого ленточного магнитопровода (сталь 9340, 0,15 мм), f= = 400 ϵu , Дроссель насыщения с самонасыщением.

Как видно из этих кривых, потери в стали возрастают с увеличением напряженности переменного и постоянного полей в рабочем диапазоне магинтных индукций.




Рис. 8-19. Зависимости $p_{\text{ст}} = \int (4kB_{\text{макс}}, aw_{\sim}, aw_{=})$ для кольцевого ленточного магнитопровода (сталь Э350, 0,08 мм), $\int =400$ гц. Дроссель насыщения с самонасыщением.

При одновременном действии постоянного и переменного магнитных полей площадь петли перемагничивания, пропорциональная величине потерь в сердечнике, существенно зависит от соотношения величин ампервитков постоянного и переменного полей (рис. 1-31).

В д. н. суммарные ампер-витки постоянного и переменного поля в рабочем диапазоне магнитных индукций имеют величину одного порядка. При этом форма петли перемагничивания искажается, площадь ее увеличивается, что приводит

к значительному возрастанию удельных потерь в стали д. н. по сравнению с удельными потерями в сердечниках трансформаторов.

8-3. Расчет д. н. без обратной связи

Как уже указывалось в гл. 1, мощность д. н., работающего в режиме стабилизации напряжения определяется уравнением (1-106), а мощность д. н., работающего в режиме регулятора тока, — уравнением (1-107).

Эти уравнения являются исходными для расчета

д. н.

В общем виде мощность д. н. определяется уравнением (1-110). При использовании уравнения (1-110) для определения мощности д. н. в одном из указанных выше режимов в это уравнение следует подставлять предельные (т. е. наибольшее и наименьшее) значения $4kB_{\rm макс}$ и aw_{\sim} в соответствии с предельными значениями $U_{\rm п.н.}$ и $I_{\rm п.н.}$ в уравнениях (1-106) и (1-107). Уравнение (1-110) позволяет найти объем стали д. н. в зависимости от магнитных характеристик материала сердечника и заданной его мощности.

Как видно из выражения (1-110), при заданной мощности д. н. объем стали тем меныне, чем больше произведение $4kB_{\rm макe}aw_{\sim}$. Однако с увеличением aw_{\sim} растут также и подмагничивающие ампер-витки $aw_{=}$. В результате этого с увеличением aw_{\sim} увеличивается объем меди не только рабочих, но и управляющих обмоток. Таким образом, объемы стали и меди связаны между собой вполне определенной зависимостью. При правильном выборе ампер-витков aw_{\sim} и $aw_{=}$ суммарный объем активных материалов будет минимальным.

Выразим удельные ампер-витки aw_{\sim} и $aw_{=}$ через геометрические размеры магнитопровода и плотности тока в обмотках.

Тогда получим:

$$aw_{\sim} = \frac{\delta_{\sim} S_{0.p} k_{ou} S_{c_{\tau}}}{V_{c_{\tau} \sim}}; \qquad (8-6)$$

$$aw_{=} = \frac{\delta_{=}S_{o,y}k_{on}S_{cT}}{V_{cT}}, \qquad (8.7)$$

где $V_{\rm ст_{\infty}}$ и $V_{\rm сr_{\infty}}$ - объемы стали для переменного и постоянного магнитных потоков,

Определяя величины $S_{o,p}$ и $S_{o,y}$ из (8-6), (8-7), получаем выражение для общей площади окна магнитопровода в виде

$$S_{\text{or}} = S_{\text{o.p}} + S_{\text{o.y}} = \frac{V_{\text{cr}} aw}{\delta_{\text{c}} k_{\text{or}} S_{\text{cr}}} + \frac{V_{\text{cr}} aw}{\delta_{\text{c}} k_{\text{or}} S_{\text{cr}}}.$$
 (8-8)

Обозначая

$$S_{c\tau} = k_1 a^2$$
; $S_{c\kappa} = k_2 a^2$; $V_{c\tau} = k_3 a^3$

и подставляя их значения в (8-8), находим:

$$a = \frac{k_3}{k_1 k_2 k_{ox}} \left(\frac{\lambda_i w_{\sim}}{\delta_{\sim}} + \frac{n w_{=}}{\delta_{=}} \right), \tag{8-9}$$

где a — базоный линейный размер магнитопровода; δ_{\sim} , $\delta_{=}$ — плотности тока в рабочих и управляющих обмотках; λ — отношение объемов стали для переменного и постоянного магнитных потоков.

Коэффициент λ равен единице для д. н. с двумя стержневыми, двумя броневыми и двумя кольцевыми сердечниками; для дросселей с одним броневым сердечником $\lambda = V_{\text{ст}}/V_{\text{ст}}$

Выражение (8-9) можно записать в виде

$$a = C_1 a w_{\sim} + C_2 a w_{=},$$
 (8-10)

где C_1 и C_2 — коэффициенты, зависящие от типа магнитопровода д. н., его схемы и плотностей тока в обмотках.

Величины плотностей тока в рабочей и управляющей обмотках, обеспечивающих получение превышения температуры, равного 50°С, значения коэффициентов C_1 и C_2 , а также рекомендуемые значения ампер-витков aw и $(4kB^*)_{\text{макс}}$ в зависимости от мощности д. н. наиболее часто применяемых конструкций приведены в табл. 8-2—8-4. При указанных в таблицах значениях aw, $(4kB)_{\text{макс}}$, δ , δ обеспечивается близкое к оптимальному использование стали и меди.

В табл. 8-2 — 8-4 наибольшие значения ампер-витков aw_{∞} в каждой графе соответствуют наибольшим значениям типсвой мощности $S_{\rm g,n}$ и увеличиваются с увеличением $S_{\rm g,n}$. Значения плотностей тока в обмотках δ_{∞} и δ_{∞} уменьшаются с увеличением мощности $S_{\rm g,n}$. Значения

^{*} Здесь и далее индекс «макс» при B опущен,

Таблица 8-2

			Оптимальные значения расчетных коэффициентов д. н. без обратной связи								
Конструкция магнитопров:да	Марка н толщина	Расчетные коэффициенты	Типовая мощность д. н. $S_{\pi,H}$, ва ($f=50\ eq$)								
	стали	1,1	до 20	20-50	50—100	100—200	200—400	433800			
Броневая пластинчатая	942, 9320,	aw_, a'см	1525	25—32	32—36	36—41	41—45	4546			
однопло-	0,35 мм	δ _~ , а/мм²	6,0-5,5	5,5-4,0	4,0-3,0	3,0-2,7	2,7—2,6	2,6-2,4			
скостная		$\delta_{=}, a/MM^2$	2,5—2,4	2,4-2,0	2,0—1,7	1,7—1,4	1,4-1,3	1,3—1,0			
		<i>C</i> ₁	0,021— 0,022	0,022— 0,023	0,023— 0,026	0,026— 0,027	0,027— 0,028	0,028— 0,03			
		C ₂	0,075— 0,07	0,07— 0,061	0,061— 0,062	0,062— 0,07	0,07-0,074	0.074— 0,077			
		(4 kB) _{макс} , тл	5,2; 6,6	5,2; 6,6	5,2; 6,6	5,2; 6,6	5,2; 6,6	5,2; 6,6			
Броневая	3 310,	aw_, a,cм	2—10	10—14	14—18	18—25	25—28	28—30			
ленточная однопло-	9320, 9330,	δ_, а мм²	1,0-2,0	2,0-1,9	1,9-1,7	1,7—1,5	1,5	1,5—1,3			
скостная	0,35 мм	δ_{\pm} , a/MM^2	1,15—2,6	2,6-2,5	2,5-2,2	2,2-2,0	2,0-1,8	1,8—1,5			
		C ₁	0,3-0,094	0,094— 0,083	0,083— 0,078	0,078	0,078— 0,077	0,077— 0,075			
		C ₂	0,24—0,073	0,073— 0,064	0,064 0,062	0,062	0.062— 0.059	0,059— 0,058			
		(4 kB) _{макс} , тл	4,4—5,75	5,75—6,45	6,45-6,9	6,9—7,55	7,55	7,55—7,75			

	Ī		Оптимальные значения расчетных коэффициентов д. н. без обратной связи								
Конструкция магнитопровода	Марка и толщина	Расчетные коэффициенты	Тиловая мощимость д. н. $S_{\pi,H}$, ва $(f=50\ eq)$								
	сталн		до 5	520	23—50	50-100	100-200	200—400			
	9330,	аш а/см	4.8-10	10—17	15—22	18-25	22-30	25—05			
RBHPOTHSE	0,35 мм	δ_, α/мм²	7,5—5,5	5,5—3,5	3,5—2,9	2,9-2,5	2,5-2,0	2,6-1,5			
		δ_, α/мм²	7,2-5,4	5,4-3,4	3,4-2,8	2,8-2,4	2.4-1,9	1,9-1,4			
		Cı	0,026-0,033	0,026-0,031	0,026-0,030	0,026-0,030	0,024-0,032	0,024-0,033			
		Ca	0,027-0,033	0,027-0,032	0,027-0,031	0.027-0.031	0,0250,033	0,0250,031			
		(4 kB) _{Mak0} , mA	6,65	6,65-7,1	7,1—6,2	6,2-5,75	5,75	5,75			
			Твловая мощность д. н. $S_{{\tt M.H}}$, ea ($f=400~{\it eq}$)								
			до 5	5—20	20—50	50-200	200-400	*			
Кольцевая ленточная	9350, 9360.	аш_, а/см	6,5—5,8	5,8—11	11—15	15—18	18-20				
	им 80,0	δ_, α/мм²	3,1-2,65	2,65-2,2	2,2—1,73	1,78—1,1	1,1-0,96				
		δ <u></u> , а/мм³	3,0-2,6	2,6-2,3	2,3—1,8	1,8-1,1	1,1—1,05				
		C1	0,024—0,034	0,022-0,034	0,020-0,024	0,023-0.037	0,035-0,038				
		C ₃	0,025-0,035	0,023-0,035	0,021-0,025	0.024-0.038	0,036-0,039				
		(4 kB) _{Max0} , m.4	6,65	6,65-6,40	6,40-6,20	6,20-5,30	5,30				

Таблица 8-4

			Оптимальные значения расчетных коэффициентов д. н. без обратной саязи							
Ксиструкция магнитопров да	Марка н толидина	Расчетные коэффициенты	Типовая мощность д. н. $S_{\rm g.H}$, sa ($f=400\ eq$)							
	сталн		до 20	20—50	50—100	100—200	200—400			
Броневая	Э44, Э340, 0,2 мм	аш_, а′см	10—12	12—16	16—19	19—24	24—25			
тая одно-	тая одно-	б~, а'мм²	6,6-6,1	6,1-5,5	5,5-4,9	4,9—4,4	4,4-3,9			
плоскостияя	l.	$\delta_{=}, a/mm^2$	3,3-3,0	3,3-3,0 3,0-2,7 2,7-2		2,5-2,2	2,2-2,0			
	ŀ	C ₁	0.023—0.024	0.024—0,026	0.0260.027	0,0270,028	0,028-0,03			
		C ₂	0,074—0,071	0,071-0,06	0,06	0,06-0,068	0,068-0,074			
		(4 kB) _{мако} , тл (Э44)	5,3-5,4	5,5	5,5	5,5	5,5			
		(4 kB) _{макс} , mл (ЭЗ40)	6,3-6,6	6,6	6,6-6,2	6,2-6,0	6,0			
Броневая	9340, 9350, 9360,	аш_, а,′см	6,5—13	13—16	15—17	15—17	16—18			
ленточная однопло-	0,15 мм	б~, а/мм²	5,37,0	7,0-4,7	4,7—3,3	3,3-2.0	2,0-1,3			
скостная		$\delta_{=}$, a mm^2	7,0-9,0	9,0-6,0	6,0-4,2	4,2-2,6	2,6—1,7			
		C ₁	0,0370,024	0,024—0,031	0,031—0,043	0,043—0,063	0,0630,089			
		C ₂	0,030-0,019	0,019—0,025	0,025—0,034	0,034—0,050	0,05-0,072			
		(4 kB) _{маке} , тл (ЭЗ40)	6,5—7,0	7,0	7,0-6,6	6,6-6,0	6,0			

расчетных коэффициентов C_1 и C_2 для броневых магнитопроводов (табл. 8-2, 8-4) возрастают с увеличением мощности $S_{\pi,\mu}$. Для кольцевых магнитопроводов значения коэффициентов C_1 и C_2 тоже растут с увеличением мощности $S_{\pi,n}$ но в пределах каждой графы табл. 8-3. большее значение C_1 , C_2 соответствует магнитопроводу с большим значением отношения b/a (т. е. большей толщине магнитопровода в относительных единицах). Значения индукции $(4kB)_{\text{макс}}$ уменьшаются с увеличением мощности д. н. $S_{\text{д.н.}}$ В табл. 8-2 для пластинчатых магнитопроводов большие значения (4kB) макс рекомендуются для стали Э320, меньшие — для стали Э42. В этой же таблице для ленточных магнитопроводов значения $(4kB)_{\text{макс}}$ рекомендуются для стали 330; для стали Э320 значения индукции следует уменьшить на 5-10%, для стали Э310 — на 10-15%. В табл. 8-4 для ленточных магнитопроводов значения (4kB) макс рекомендуются для стали ЭЗ40; для стали ЭЗ50 величину $(4kB)_{\text{макс}}$ можно увеличить на 5—8%, для стали ЭЗ60— на 10— 13%.

Пользуясь кривыми рис. 8-1—8-7, 8-9—8-11 и данными, приведенными в табл. 8-2-8-4, можно производить расчеты д. н. с точностью порядка 10%.

Для расчета д. н. должны быть заданы следующие

величины:

1) режим работы д. н. (стабилизация, регулирование);

2) схема соединения обмоток;

3) наибольшее и наименьшее напряжения на зажимах рабочей обмотки д. н. $U_{\pi, \text{н.макс}}$ и $U_{\pi, \text{н.мин.}}$ в;

4) наибольшее значение тока в управляющей обмот-

ке дросселя $I_{v,\text{макс}}$, a;

5) наибольший и наименьший токи рабочей обмотки д. н.: $I_{\text{д.н.макс}}$ и $I_{\text{д.н.мин.}}$ a;

6) частота сети f. ги:

7) напряжение сети $U_{\text{сети}}$, $\boldsymbol{\beta}$;

8) среднеобъемное превышение температуры д. н. $\theta_{\rm cp}$, ${}^{\circ}{\rm C}$; 9) температура окружающей среды $t_{
m 0.c}$, ${}^{\circ}{\rm C}$.

Ниже приведен порядок расчета д. н., работающего в схеме стабилизации напряжения. Особенности расчета д. н., работающих в схемах регулирования тока, указаны по ходу расчета дополнительно. Расчет д. н. следует вести в следующем порядке:

1. В зависимости от заданной частоты выбираем материал для магнитопровода (пользуясь табл. 8-1).

2. В соответствии с приведенными рекомендациями

выбираем тип магнитопровода и его конструкцию.

3. Определяем типовую мощность д. н.:

а) при последовательном соединении рабочих обмоток д. н. (рис. 1-33,а)

$$S_{\pi,H} = 2U'_{\pi,H,Marc}I_{\pi,H} = U_{\pi,H,Marc}I_{1}, \ \theta a,$$
 (8-11)

где $U'_{\pi, \text{п.макс}}$ — напряжение на зажимах каждой рабочей обмотки; I_4 — ток цепи нагрузки;

б) при параллельном соединении рабочих обмоток

Д. н.

$$S_{\text{д.H}} = U_{\text{д.H.Marc}} 2I'_{\text{д.H}} = U_{\text{д.H.Marc}} I_{\text{1}},$$
 (8-12)

где $I'_{\pi,H}$ — ток через каждую рабочую обмотку.

4. Пользуясь данными табл. 8-2—8-4, по найденному значению $S_{\pi,\pi}$ (при заданной частоте) находим предварительно величины aw_{-} , $(4kB)_{\rm макс}$ для выбранной конструкции магнитопровода.

Для д. н., работающих в режиме регулирования тока, найденное [в табл. 8-2—8-4 значение аw соответствует наибольшему значению тока в рабочей обмотке.

5. По кривым рис. 8-1 — 8-7, 8-9—8-11 проверяем для найденного значения *аш* соблюдение соотношения

$$\frac{(4kB)_{\text{Marc}}}{(4kB)_{\text{MRH}}} \geqslant \frac{U_{\text{H.H.Marc}}}{U_{\text{H.H.MRM}}},$$

т. е.

$$(4kB)_{\text{Marc}} \frac{U_{\text{R.M.MBH}}}{U_{\text{R.M.MBRC}}} (4kB)_{\text{Mills}}$$
 (8-13)

где $(4kB)_{\text{макс}}$ — из табл. 8-2—8-4; $(4kB_{\text{мин}})$ — по соответствующей кривой рис. 8-1—8-11.

Для д. н., работающих в режиме регулирования тока, величина $(4kB)_{\text{макс}}$ соотв тствует верхней границе рабочего участка кривой наименьших ампер-витков (рис. 8-14, б), величина которых определяется соотношением $aw_{\text{макс}} = \frac{I_{\text{м.н.макс}}}{I_{\text{м.н.макс}}} aw_{\text{макс}}$ [при этом величина $(4kB)_{\text{макс}}$ не должна превышагь величины, рекомендуемой в табл. [8-2 — 8-4].

Если соотношение (8-13) не соблюдается, то следует применить марку стали с большей кратностью измене-

ния индукции. Если другую марку стали подобрать нельзя, то следует рассчитать параметры цепи, в которой применяется д. н., с целью уменьшения кратности

регулирования напряжения на д. н.

6. По кривым рис. 8-1—8-7, 8-9—8-11 (в зависимости от выбранного материала магнитопровода и заданной частоты) определяем наибольшее значение ампер-витков подмагничивания ($aw_{\rm make}$), соответствующее нижней границе рабочего участка выбранной выше кривой $aw_{\rm make}$ [при $(4kB)_{\rm мин}$] (см. также рис. 8-14,a и b).

7. По табл. 8-2—8-4 для известного значения $S_{\pi, \nu}$ при заданной частоте и выбранной конструкции магинтопровода находим величины расчетных коэффициентов

 C_1 H C_2 .

8. По формуле (8-10) определяем линейный размер магнитопровода *a*.

9. Определяем объем стали магнитопровода д. п., подставляя рекомендуемые значения aw_{\sim} и $(4kB)_{\rm make}$:

а) для д. н. с магнитопроводом типов Ш н ШЛ (одноплоскостная конструкция, рис. $2-10, \infty$)

$$V_{\text{ct}} = \frac{S_{\text{R.H}} \cdot 10^4}{(4kB)_{\text{Mako}} / a \omega_{\sim}}, CM^3;$$
 (8-14)

6) для д. н. с двумя магнитопроводами типов ПЛ (одноплоскостная конструкция, рис. 2-10,*e*), ШЛ (рис. 2-10,*s*) и ОЛ (рис. 2-10,*m*)

$$V_{\text{ct}} = \frac{S_{\text{g.h.}} \cdot 10^4}{2 (4kB)_{\text{Marc}} faw_{\sim}}, c.m^3,$$
 (8-15)

где $V_{\text{ст}}$ — объем одного сердечника.

10. По найденным значениям a и $V_{\rm cr}$ из соответствующих таблиц приложения $\Pi 2$ находим типоразмер

магнитопровода, у которого $V_{\text{ст.табл}} \gg V_{\text{ст.}}$

11. Если объем стали, найденный по таблицам приложения П2, отличается от расчетного более чем на 10%, то следует соответственно изменить величину аw и проверить после этого величину (4kB) макс по формулам (8-13) и (8-14).

12. Из таблиц приложения П2 для выбранного типоразмера магнитопровода находим длину средней магнитной линии $l_{\rm ct}$ и площадь сечения магнитопровода $S_{\rm ct}$. [Для магнитопроводов с одним пластинчатым броневым сердечником длины средней магнитной линии для постоянного ($l_{\rm ct}$) и переменного ($l_{\rm ct}$) потоков различны.

Поэтому для этих магнитопроводов находим в таблицах приложения I12 два значения длины средней магнитной линии $I_{\text{CT}} = 0.1$.

13. Определяем число витков рабочих обмоток по формуле 8-16 [при использовании броневого магнитопровода с одним сердечником в формулу подставляется длина средней линии для переменного магнитного потока, при последовательном соединении рабочих обмоток по этой формуле находится число витков одной обмотки.]

$$w_{\mathbf{p}} = \frac{aw_{\sim} l_{\mathbf{cr}}}{I_{\mathbf{g}_{-\mathbf{m}}}}.$$
 (8-16)

14. Проверяем наибольшее напряжение на зажимах

рабочей обмотки д. н. по формуле (1-108).

15. Определяем число витков управляющей обмотки по формуле 8-17. При использовании броневого пластинчатого магнитопровода с одним сердечником в формулу подставляется длина средней линии для постоянного магнитного потока.

$$w_{\mathbf{y}} = \frac{aw_{=\text{marc}}l_{\text{CT}}}{I_{\mathbf{y},\text{marc}}} . \tag{8-17}$$

16. Пользуясь данными табл. 8-2—8-4, по найденному значению $S_{\text{д.н.}}$ находим величины рекомендуемых плотностей тока в рабочих и управляющей обмотках (δ_{\sim} и $\delta_{=}$).

17. Производим конструктивный расчет рабочей и управляющей обмоток д. н. на основании указаний, приведенных в гл. 2. При этом для определения изоляционных расстояний и испытательного напряжения используется заданная величина напряжения сети $U_{\text{сетв}}$.

18. Определяем омическое сопротивление обмоток д. н. $(R_{\rm p}\ u\ R_{\rm y})$ в нагретом состоянии; при этом превышение температуры обмоток принимаем равным 50 °C. Специальной проверки для определения фактического превышения температуры обмоток дросселя насыщения обычно не производят, так как приведенные в табл. 8-2—8-4 плотности тока обеспечивают получение заданного перегрева.

8-4. Особенности расчета д. н. с обратной связью

Основным достоинством д. н. с обратной связью является то, что для управления ими требуется значительно меньшая мощность, чем для д. н. без обратной

связи. Кроме того, рассчитанный на заданный перегрев д. н. с обратной связью имеет массу примерно такую же, как и д. н. без обратной связи, но при этом его коэффи-

циент усиления в несколько раз больше.

Схемы соединения обмоток однофазных д. н. с обратной связью приведены на рис. 1-33,6—д. В трехфазных схемах стабилизаторов напряжения целесообразно применять три отдельных однофазных д. н. с внутренней обратной связью (с самонасыщением) с одним вентилем в рабочих обмотках (рис. 1-33,г). В эпросы исследования схем трехфазных д. н. освещены в работе [Л. 35].

Дроссели насыщения с обратной связью характеризуются коэффициентом обратной связи по току $k_{\rm o.c.}$, величина которого близка к единице. Установлено, что в целом ряде случаев оптимальными являются д. н. с $k_{\rm o.c}$ = =0,8; при этом д. н. имеет наименьшую массу и габариты и обладает лучшими динамическими свойствами

[Л. 12].

При использовании впешней обратной связи потери в меди рабочих обмоток при прочих равных условиях несколько больше потерь в меди д. п. с самонасыщением. Кроме того, в этой схеме вдвое увеличивается количество вентилей для создания обратной связи. Поэтому в настоящее время наибольшее распространение получили д. н. с самонасыщением.

Расчет д. н. с обратной связью несколько отличается

от расчета д. н. без обратной связи (о. с.).

Так как каждая рабочая обмотка д. н. с самонасыщением работает в течение одной половины периода, то действующее значение тока в обмотке $(I'_{\pi,n})$ будет в $\sqrt{2}$ раз меньше, чем во внешней цепи д. н. $(I_{\pi,n})$, т. е.

$$I'_{\text{A.B.}} = \frac{I_{\text{A.B.}}}{\sqrt{2}} \tag{8-18}$$

Экспериментально установлено, что с учетом несинусоидальности тока следует вместо коэффициента $\sqrt{2}$ подставлять коэффициент 1,35—1,4 [Л. 36].

Мощность д. н. с самонасыщением определяется по

формуле

 $S_{\text{M.H.}} = 2U_{\text{M.H.Makc}}I'_{\text{M.H.}} = 1 \overline{2} U_{\text{M.H.Makc}}I_{\text{M.H.}}$ 6a. (8-19)

Мощность д. н. с внешней обратной связью (рис. 1-33,6) определяется так же, как д. н. без о. с., по формулам (8-11) и (8-12).

По найденному значению мощности $S_{\pi,n}$, пользуясь данными табл. 8-5 и 8-6, находят предварительные значения $aw_{\pi,n}$ и $(4kB)_{\text{маке}}$ для выбранной конструкции маг-

нитопровода (при заданной частоте).

На рис. 8-8, 8-12, 8-13 приведены кривые одновременного намагничивания д. н. с внутренней о. с. Ими можно пользоваться и для д. н. с внешней о. с. при условии, если $k_{0,c} \approx 1$. По этим кривым проверяется соблюдение соотношения (8-13) для найденного значения aw_{∞} . Затем определяются наибольние величины ампер-витков подмагничивания aw_{make} при $(4kB)_{\text{макe}}$.

При определении управляющих ампер-витков aw_y д. н. с обратной связью можно пользоваться кривыми одновременного намагничивания д. н. без о. с. Тогда

$$\begin{array}{l}
aw_{\mathbf{y}.\text{Make}} = \sum aw_{\text{=Make}} - aw_{\text{o.c.}}; \\
aw_{\mathbf{y}.\text{Make}} = \sum aw_{\text{=Make}} - aw_{\text{o.c.}},
\end{array}$$
(8-20)

где $\Sigma w_{=\text{макс},\text{миц}}$ - амие)-витки подмагин-ивания по соответствующей кривой зависимости $4kB_{\text{маке}}=\int (aw_{-},aw_{-})$ д. н. без обратной связи при известных величинах $4kB_{\text{мин}}$, $4kB_{\text{маке}}$ и aw_{-} .

Ампер-витки обратной связи $aw_{0,c}$ можно подсчитать: а) для д. н. с самонасыщением $(k_{0,c} \approx 1)$

$$aw_{\mathbf{0.0}} = 0.9aw_{\mathbf{2.0}} \tag{8-21}$$

где
$$aw = \frac{I_{\text{м.в.}} \cdot w_{\text{p}}}{V \cdot \overline{2} \cdot l_{\text{cr}}};$$

б) для д. н. с внешней о. с.

$$aw_{\mathbf{o}.c} = 0.9 t_{\mathbf{o}.c} aw_{\mathbf{c}}. \tag{8-22}$$

В д. н. с обратной связью обычно применяется обмотка смещения, с помощю которой кривал зависимости $4kB_{\text{маке}} = f(aw_{\sim}, aw_{\pi})$ смещается либо с целью использования всей рабочей зоны характеристики (в том числе того участка, для которого требуется изменение полярности управляющего тока, рис. 8-20,a), либо в тех случаях, когда требуется получить отрицательный знак воздействия по цепи обратной связи (т. е. вместо возрастающей зависимости напряжения от тока получить убывающую зависимость, рис. 8-20,6).

22-1485

Таблица 8-5

	1 1		Оптимальные значения расчетных коэффициентов д. н. с сямонасыщением								
Конструкция магнитопровода	Марка н толшина сталн	Расчетные коэффициенты	Типовая мощность д. н. $S_{{f g},{f g}'}$ sa ($f=50\ eq$)								
			до 5	5—20	20-50	50-100	100—200	200-400	400—1 000		
Броневая лен- точная одно-	9310, 9320, 9330, 0,35 MM	œw _∼ , a/cm	2,6-4	4—12	12—16	16—22	22-25	25—30	30—36		
плоскостная		δ∼. а/мм²	0,8-1,2	1,2—1,7	1,58—1,75	1,75—1,55	1,55—1,5	1,5-1,35	1,35—1,15		
		δ _≕ , а/мм²	0,9—1,5	1,4-2,2	1,95-2,20	2,20-1,95	1,951,8	1,8-1,7	1.7—1.5		
		Cı	0,36-0,23	0,23-0,11	0.11— 0.097	0.097— 0.092	0,092— 0,09	0.09	0,083		
		C ₈	0,29-0,18	0,18— 0,086	0,086— 0,076	0,076— 0,072	0,072— 0,07	0,07— 0,069	0,069		
		(4 kB) _{Make} , ma	4,4	4,4-6,2	6,2-6,6	6,5-7,1	7,1—7,5	7,5—7,75	7,75—8,0		
Торондальная ленготная	9320, 9330, 0,2 MM	aw _~ , a/cм	5—12	10—19	15—27	24—27	24—40	4050	_		
	0,2	δ _т , α/мм ^в	6,35-4,5	4,5-3,0	3,0-2,5	2,5-2,2	2,2—1,7	1,7—1,65	_		
		δ <u></u> , а/мм³	6,15-4,4	4,4-2,9	2,9-2,4	2,4-2,2	2,2-1,6	1,6—1,55	_		
		C ₁	0,033— 0,045	0,031— 0,037	0,031— 0,036	0,032— 0,035	0,028 0,037	0,027— 0,037	_		
		C _a	0.034— 0.046	0,032— 0,037	0,031— 0,036	0,032— 0,036	0.026 0.039	0,029— 0,039	_		
		(4 kB) _{Max0} , m.a	5,3-6,2	6,2-6,6	6,6-6,2	6,2	6,2-5,75	5,75	_		

••	1		Оптимальные значения расчетных коэффициентов д. н. с самона сыщенисм Типовая мощность д. н. $S_{{f g}_{-{f H}}}$, ва (${f f}=400$ гд)							
Конструк- ция магии- топровода	Марка и толщина	Расчетные коэффициенты '								
топревода	стали		до 5	5—20	2 3—50	50—100	100200	230-400		
Броневая ленточная	Э 340,	aw~, a/cM	11	11—18	18—21	21—20	20—18	18—17		
ОДНОПЛОС-	ноплос- остная	δ _~ , а/мм²	5	5-6,2	6,2—4,5	4,5—3,2	3,2—1,9	1,9—1,3		
PACE THAT I		δ=, а мм²	6	6-7,6	7,6-5,4	5,4—3,8	3,8-2,3	2,3—1,7		
	0,15 мл	C_{1}	0,043	0,0430,029	0,028-0,036	0,0360,046	0,0460,07	0,07-0,09		
		C ₂	0,035	0,035-0,023	0,023-0,029	0,029-0,038	0,0380,057	0,0570,074		
		(4 kB) _{MakC} , m.a	7,1	7,1	7,1	7,1—6,55	6,55—6,2	6,2-5,75		
Торон-		aw _~ , a/cм	9-8,5	8,5—16	16—23	23—26	24—28	2429		
дальная денточная	3 350, 3 360	δ _~ , α/мм²	2,63-2,5	2,5—1,95	1,95—1,65	1,65—1,3	1,3-1,0	1,00,95		
	0000	$\delta_{=}, a/MM^2$	2,55-2,3	2,3—1,90	1,9—1,6	1,6-1,2	1,2—0,95	0,95—0,90		
	им 80,0	C_1	0,029—0,037	0,037-0,040	0,026-0,030	0,026-0,030	0,029-0,038	0,038-0,04		
		C ₂	0,0300,039	0,039-0,041	0,027-0,031	0,027-0,031	0,030-0,039	0,039-0,041		
		(4 kB) _{макс} , <i>m</i> л	6,75	6,75—6,4	6,4—6,2	6,2—5,75	5,75	5,75—5,5		

По соответствующим кривым зависимости $4kB_{\text{макс}} = f(aw_{\sim}, aw_{=})$ сначала определяются величины управляющих ампер-витков $aw_{=\text{макс}}$ и $aw_{=\text{мин}}$. Затем по этим же кривым задаются $aw_{\text{см}}$ в зависимости от назначения

 $\frac{aw_y}{a} \frac{aw_{cM}}{aw} = \frac{aw_{cM}}{aw_y} \frac{aw_y}{aw_y}$

Рис. 8-20. Влияние смещающих ампер-витков на вольт-амперную характеристику д. н.

смещения.

Ампер-витки смещающей обмотки aw_{cm} могут быть определены следующим образом.

Для компенсации наименьших управляющих ампер-витков (рис. 8-20,*a*)

$$aw_{\text{CM}} = aw_{\text{y.MHH}}$$
. (8-23a)

Для использования всей рабочей зоны характеристики $(4kB)_{\text{макс}} = f(aw_{\sim}, aw_{=})$ следует выбрать $aw_{\text{см}}$ равными такой величине aw'_{y} , для

создания которой требуется пропускать ток через управляющую обмотку одного направления

$$aw_{\rm CM} = aw'_{\rm y}. \tag{8-236}$$

Для получения обратной характеристики д. н. (рис. 8-20.6)

$$aw_{\text{cM}} = aw_{\text{y.Makc.}}$$
 (8-23b)

Суммарные ампер-витки подмагничивания во всех случаях применения смещающей обмотки равны:

$$\sum aw_{=} = aw_{y} \pm aw_{cm}. \tag{8-24}$$

Для определения линейного размера магнитопровода a следует найти значения расчетных коэффициентов C_1 и C_2 , приведенных в табл. 8-5 и 8-6 (для известного значения $S_{\pi,n}$, заданной частоты тока и выбранной конструкции магнитопровода). Величина размера a подсчитывается по формуле (8-10), куда при наличии смещающей обмотки вместо aw_{\pm} подставляется сумма ампервитков $aw_y + aw_{cm}$.

Объем стали магнитопровода д. н. определяется по формулам (8-14) и (8-15) (в зависимости от конструкции д. н. с учетом рекомендаций, приведенных в § 8-3).

Расчет числа витков рабочей обмотки производится по формуле (8-16), управляющей обмотки — по формуле (8-17).

Число витков обмотки внешней обратной связи опре-

деляется по формулам:

а) при последовательном соединении рабочих обмоток д. н.

$$w_{\text{o.c}} = k_{\text{o.c}} w_{\text{c}}; \tag{8-25a}$$

б) при параллельном соединении рабочих обмоток д. н.

$$w_{o.c} = k_{o.c} \frac{w_{\sim}}{2}. \tag{8-256}$$

Число витков смещающей обмотки определяется по формуле:

$$w_{\rm cm} = \frac{aw_{\rm cm}l_{\rm cr}}{l_{\rm cm}}.$$
 (8-26)

Током в смещающей обмотке $I_{\rm cm}$ обычно задаются, исходя из расчета схемы стабилизатора в целом. При использовании броневого одноплоскостного пластинчатого магнитопровода в формулу (8-26) подставляется длина средней линии для постоянного магнитного потока $l_{\rm ct}$.

Если необходимо, чтобы д. н. имел возможно меньшую постоянную времени, то выбирают числа витков обмоток управления и смещения таким образом, чтобы [Л. 37]

$$w_{y} + w_{c_{M}} \leqslant w_{p}. \tag{8-27}$$

Рекомендуемые плотности тока в рабочих и управляющих обмотках приведены в табл. 8-5 и 8-6. Плотность тока в смещающей обмотке следует брать такой же, как в управляющей обмотке. При расчете д. н. с внешней о. с. плотность тока в рабочей обмотке можно брать больше примерно на 10-15%, чем для д. н. с внутренней о. с. Плотноств тока в обмотке обратной связи д. н. с внешней о. с. рекомендуется брать такой же, как и для управляющей обмотки.

Расчет токов в обмотках д. н. производится следую-

щим образом:

а) для д. н. с самонасыщением $I'_{д,H}$ определяется по формуле (8-18);

б) для д. н. с внешней о. с.: при последовательном соединении рабочих обмоток

$$I_{\text{JJ,II}} = I_1; I_{\text{o.c}} = 1,11I_{\text{JJ,II}};$$
 (8-28)

при параллельном соединении рабочих обмоток

$$I_{\text{A.H}} = \frac{1}{2} I_{\text{1}}; \quad I_{\text{o.c}} = 2,22 I_{\text{A.H}}.$$
 (8-29)

Неотъемлемой частью схемы д. н. с самонасыщением являются вентили. Они выбираются по среднему значению тока рабочей обмотки $I_{\rm o, B}$ и величине обратного напряжения на вентиле.

Величина прямого тока через вентиль определяется

по формуле

$$I_{\text{O.B}} = \frac{I_{\text{1MBKC}}}{2.22} = 0.636I_{\text{A.H.MBKC}}.$$
 (8-30)

Обратное напряжение на любом лиоде в схеме рис. 1-33, в равно прямому падению на другом диоде при активном сопротивлении рабочей обмотки. На практике величина обратного напряжения не превышает 5—10% подводимого напряжения сети [Л. 37], т. е.

$$U_{\text{обр}} \leq (0.05 \div 0.1) U_{\text{сети}}.$$
 (8-31)

Для определения потерь в стали д. н. с самонасыщением следует пользоваться кривыми $p_{cr} = f(4kB_{\text{макс}}, aw_{-}, aw_{-})$, приведенными на рис. 8-16, 8-18, 8-19.

Общий порядок расчета д. н. с обратной связью ана-

логичен порядку расчета д. н. без обратной связи.

8-5. Примеры расчета д. н.

Пример 1. Необходимо рассчитать д. н. с внутренней о. с. для работы в схеме стабилизации напряжения по следующим даиным: напряжения на зажимах рабочей обмотки д. н. $U_{\pi,\pi,\text{ман c}} = 106 \, s$, $U_{\pi,\pi,\text{ман g}} = 40 \, s$;

ток в цепи дросселя $I_1 = 1.0 \ a$;

наибольший ток в управляющей обмотке $I_{y,\text{макс}} = 0,5$ a;

ток в смещающей обмотке $I_{\rm CM}\!=\!0.2$ a; необходимо обеспечить такую вольт-амперную характеристику д. н., при которой с увеличением тока в управляющей обмотке напряжение на зажимах рабочей обмотки д. н. уменьшается;

частота тока f = 400 гу; напряжение сети 220 в;

среднеобъемное превышение температуры д. и. $\theta_{cp} \leqslant 50$ °C; температура окружающей среды $t_{o.e} = +70$ °C.

Расчет следует вести в следующем порядке.

 В соответствии с рекомендациями табл. 8-1 выбираем сталь магнитопровода марки Э350 толщиной ленты 0,08 мм.

2. Выбираем магнитопровод кольцевой коиструкции (по

табл. 8-1).

3. Определяем типовую мощность д. н. по формуле (8-19)

$$S_{\text{m. m}} = \sqrt{2} \cdot 106 \cdot 1, 0 = 150 \text{ sa.}$$

4. По данным табл. 8-6 находим предварительно: $aw_{\sim} = 26~a/cM$; (4 κB) мако = 5,75 τA .

5. По кривой рис. 8-13 и формуле (8-13) проверяем

$$\frac{U_{\text{R. B. MBH}}}{U_{\text{R. B. Make}}} = \frac{40}{106} = 0,378;$$

$$5,75 \cdot 0,378 = 2,18 \text{ mA} > 2,0 \text{ mA},$$

где $(4kB)_{\text{мин}} = 2.0$ $m_{\text{Л}}$ при $aw_{\text{L}} = 26$ a/c_{M} .

6. По кривой рис. 8-13 находим значение $aw_{\rm mako} = 0,45~a/cM$ при $(4~kB)_{\rm mako} = 5,75~\tau A$.

7. Для обеспечения заданного характера вольт-амперной кри-

вой определяем $aw_{cM} = 0,45$ а/см [по формуле (8-23в)].

8. Находим суммарные подмагинчивающие ампер-витки по формуле (8-24)

 $\Sigma aw = 0.45 + 0.45 = 0.9$ a/cm.

9. По табл. 8-6 находим величины расчетных коэффициентов

$$C_1 = 0.034$$
; $C_2 = 0.035$.

- 10. Определяем линейный размер магнитопровода по формуле (8-10) $a\!=\!0.034\cdot 26\!+\!0.035\cdot 0.90\!=\!0.885\!+\!0.0315\!=\!0.916~cm.$
 - 11. Определяем объем стали магнитопровода по формуле (8-15)

$$V_{\rm cx} = \frac{150 \cdot 10^{1}}{2 \cdot 5,75 \cdot 400 \cdot 26} = 12,6 \text{ cm}^{\rm a}.$$

12. По табл. П2-8 выбираем магнитопровод ОЛ32/50-16, у которого a=0.9 см и $V_{\text{ст}}=V_{\text{ст.табл}}k_{\text{ст}}=19,15\cdot0,85=16,2$ см³.

13. Так как найденный объем отличается от расчетного более чем на 10% (на 28%), то корректирусы величину aw_{\sim} по формуле (8-15)

$$aw_{\sim} = \frac{150 \cdot 10^4}{16, 2 \cdot 2 \cdot 5, 75 \cdot 400} = 20 \ a/cm.$$

14. Из табл. П2-8 чаходим $l_{c\tau} = 12,8$ см, $S_{c\tau} = 1,495$ см².

15. Определяем число витков рабочих обмоток по формуле (8-16) с учетом формулы (8-18)

$$w_{\mathbf{p}} = \frac{20 \cdot 12, 8 \cdot \mathbf{v} \cdot \mathbf{v}}{1.0} = 362$$
 внтка.

16. Проверяем величину наибольшего напряжения на рабочей обмотке по формуле (1-109)

$$U_{\text{д н.макс}} = 5.75 \cdot 400 \cdot 1.195 \cdot 0.85 \cdot 362 \cdot 10^{-4} :$$

= 105,7 в (задано 106 в).

17. Определяем число витков управляющей обмотки по формуле (8-17)

$$w_y = \frac{0.45 \cdot 12.8}{0.5} \approx 12$$
 витков.

18. Определяем число витков смещающей обмотки по формуле (8-26)

$$w_{\rm cm} = \frac{0.45 \cdot 12.8}{0.2} \approx 29$$
 витков.

19. Проверяем условие минимальной постоянной времени д. н. по формуле (8-27) 12 + 29 = 41 < 362 витка.

 По данным табл. 8-6 находим рекомендуемые плотности тока: для рабочей обмотки $\delta_{\infty} = 1.9 \ a/mm^2$; для управляющей и смещающей обмоток $\delta_{\infty} = 1.8 \ a/mm^2$. 21. Производим конструктивный расчет рабочей, управляющей

и смещающей обмоток на основании указаний, приведенных в гл. 2. 22. В результате расчета по п. 21 определяются активные сопротивления обмоток

$$R_p = 1,04$$
 om; $R_y = 0.00635$ om; $R_{cm} = 0.462$ om.

23. Выбираем вентили для обратной связи:

а) по формуле (8-30) определяем величину прямого тока через пентиль

$$I_{0.n} = \frac{1.0}{2.22} = 0.45 a;$$

б) по формуле (8-31) определяем допустимое обратное напряжание на вентиле

$$U_{\circ 6p} = (0.05 \div 0.1) \cdot 220 = 11 + 22 \text{ s.}$$

Выбираем германиевые диоды типа Д302, у которых $I_{o.n} = 1,0 a$;

Пример 2. Необходимо рассчитать д. н. без обратной связи с последовательно соединенными обмотками для работы в схеме регулятора тока по следующим данным:

напряжения на зажимах рабочих обмоток д. н. $U_{\rm д.m.manc} = 150 \, s$;

 $U_{\text{H.H.MEH}} = 80 \text{ s};$

токи рабочей обмотки $I_{\rm д.нмако} = 2,5$ а; $I_{\rm д.н.мнн} = 1,0$ а; нанбольший ток в управляющей обмотке $I_{y,maxo} = 0.3 a$; частота тока f=50 ги;

среднеобъемное превышение температуры д. н. θ_{cp} =50 °C; температура окружающей среды $t_{0.0} = +70$ °C.

Расчет следует вести в следующем порядке.

1. В соответствии с рекомендациями табл. 8-1 выбираем сталь магинтопровода марки ЭЗЗО толщиной ленты 0,35 мм.

2. Выбираем магнитопровод броневой конструкции (по табл. 8-1).

3. Определяем типовую мощность д. н. по формуле (8-11)

$$S_{\pi,\pi} = 150 \cdot 2.5 = 375 \ ea.$$

4. По данным табл. 8-2 находим предварительно $aw_{\text{макс}} =$ = $28 \ a/cM$; $(4kB)_{Make}$ = 7,55 m.r.

5. Находим наименьшие ампер-витки аш мин из соотношения

$$\frac{aw_{\text{MBRC}}}{aw_{\text{MHH}}} = \frac{I_{\text{R. H. MARC}}}{I_{\text{R. H. MRH}}} = \frac{2.5}{1.0} = 2.5;$$

$$aw_{\text{MHH}} = \frac{28}{2.5} = 11.2 \ a/cm.$$

- 6. По кривым рис. 8-3 проверяем величину наибольшей индукции при наименьших ампер-витках $aw_{\sim^{\rm MRH}}=11,2$ a/cм. Из анализа кривых видно, что следует уменьшить величину (4 кВ) макс до значения 6,65 TA.
- 7. Проверяем, обеспечит ли кратность изменения индукции на рабочем участке кривой $aw_{\sim {
 m Makc}} = 28~a/c_M$ требуемую кратность регулирования напряжения на обмотках по формуле (8-13) и крнвым рис. 8-3

$$\frac{U_{\text{M. M. MBM}}}{U_{\text{M. H. MBMO}}} = \frac{80}{150} = 0,533;$$

$$6,65 \cdot 0,533 = 3,54 \text{ ma} > 3,1 \text{ ma},$$

где $(4kB)_{\text{мин}} = 3,1$ *мл* при aw = 28 a/cм. 8. По кривой рис. 8-3 находим значение $aw_{\text{=мано}} = 30$ a/cм при $aw_{\text{_{MSKC}}} = 28$ a/cм, $(4kB)_{\text{MBH}} = 3,54$ *мл*.

9. По табл. 8-2 находим величины расчетных коэффициентов $C_1 = 0.077$; $C_2 = 0.059$.

10. Определяем линейный размер магнитопровода по формуле (8-10)

 $a = 0.077 \cdot 28 + 0.059 \cdot 30 = 2.16 + 1.77 = 3.93$ cm.

11. Определяем объем стали магнитопровода по формуле (8-14)

$$V_{\text{cr}} = \frac{375 \cdot 10^4}{6 \cdot 65 \cdot 50 \cdot 28} = 400 \text{ cm}^3$$

 По табл. П2-2 выбираем магнитопровод ШЛ40×40, у которого a=4 см; $V_{c\tau}=546\cdot 0.93=502$ см³.

13. Так как найденный объем отличается от расчетного более чем на 10% (на 22%), то корректируем величину $aw_{\sim \text{маже}}$ по формуле (8-14)

$$aw_{\sim^{\text{MONC}}} = \frac{375 \cdot 10^4}{502 \cdot 50 \cdot 6,65} = 22.5 \ a/cm$$

14. Из табл. П2-2 находим $l_{e\tau}=34,2$ см; $S_{e\tau}=15,8$ см².

Определяем число витков рабочих обмоток по формуле (8-16)

$$w_{\mathbf{p}} = \frac{22, 5 \cdot 34, 2}{2, 5} = 308$$
 витков.

16. Проверяем величину наибольшего напряжения на обеих рабочих обмотках по формуле (1-108)

$$U_{\text{M.H.Makc}} = 6.65 \cdot 50 \cdot 15.8 \cdot 0.93 \cdot 308 \cdot 10^{-4} = 150 \text{ } a$$

(задано $U_{\pi, \text{п.макс}} = 150 \ s$).

17. Определяем число витков управляющей обмотки по формуле (8-17)

$$w_y = \frac{30 \cdot 34,2}{0,3} = 3420$$
 витков.

18. По данным табл. 8-2 находим рекомендуемые плотности тока $\delta_{\sim} = 1,5$ $a/мм^2$, $\delta_{=} = 1,8$ $a/мм^2$.

19. Производим конструктивный расчет рабочей и управляющей

обмоток на основании указаний, приведенных в гл. 2.

20. В результате расчета по п. 19 определяем активные сопротивления обмоток $R_p = 0.56$ ом; $R_y = 68.6$ ом.

Глава девятая

РАСЧЕТ СГЛАЖИВАЮЩИХ ДРОССЕЛЕЙ

9-1. Предварительные замечания

Сглаживающие дроссели (с. д.), как и дроссели других типов, могут быть рассчитаны как аналитическими, так и поверочными методами; однако на практике наиболее распространены поверочные методы.

Аналитические методы расчета с. д. основаны на допущениях, аналогичных принятым при расчете л. д. п. т. (см. § 7-1). Все сказанное в главе 7 о применимости аналитических методов для расчета л. д. п. т. в равной мере

может быть отнесено и к расчету с. д.

Поверочные методы, основанные на использовании результатов исследования реальных конструкций, позволяют не только учесть влияние конфигурации магнитопровода и свойств магнитных материалов, но и определить оптимальные (с точки зрения получения наибольшей индуктивности дросселя) зазоры в магнитопроводе.

На практике используются два основных условия расчета с. д. — расчет на заданное превышение темпера-346 туры обмотки дросселя и расчет на заданное падение

напряжения на зажимах дросселя.

Первое из этих расчетных условий применяют в тех случаях, когда требуются наименьшие масса или объем дросселя. При расчете по этому условию уменьшение размеров или массы с. д. ограничивается предельно допустимым перегревом обмотки. Сглаживающие дроссели, рассчитанные на заданный перегрев, могут применяться в выпрямительных схемах, работающих при постоянной нагрузке или при изменении нагрузки в небольших пределах.

В тех случаях, когда нагрузка выпрямителя меняется в широких пределах и необходимо, чтобы относительные изменения напряжения на выходе сглаживающего фильтра были невелики (или не выходили за заданные пределы), сглаживающие дроссели рассчитывают на заданное падение напряжения.

9-2. Расчет сглаживающих дросселей на заданное превышение температуры

Расчет сглаживающего дросселя на заданное превышение температуры заключается в выборе типоразмера сердечника и определении обмоточных данных катушки дросселя по заданной его индуктивности и величине тока подмагничивания таким образом, чтобы превышение температуры обмотки не превосходило заданного.

Исходным выражением для расчета дросселя является уравнение (1-100). Умножая правую и левую часть этого уравнения на I^2 ₀, а также умножая и деля левую часть того же уравнения на $l_{\rm cr}$, получаем:

$$LI_{0}^{2} = 0.4\pi S_{c\tau} k_{c\tau} I_{c\tau} \mu_{a\phi\phi} \left(\frac{wI_{o}}{I_{c\tau}}\right)^{a} \cdot 10^{-8} =$$

$$= 1.26 V_{c\tau} k_{c\tau} \mu_{a\phi\phi} a w_{0}^{2} \cdot 10^{-8}, \qquad (9-1)$$

где $aw_0 = wI_0/l_{c_{\mathrm{T}}}$ —удельные ампер-витки подмагничивания.

Выразим удельные намагничивающие ампер-витки дросселя через геометрические размеры его магнитопровода и плотность тока в обмотке. Для этой цели воспользуемся выражением (7-34), записав его в виде

$$aw_0 = \frac{\delta k_{\text{OR}} S_{\text{CT}} S_{\text{OR}}}{V_{\text{CT}}}.$$
 (9-2)

Подставляя значение aw_0 из (9-2) в (9-1), получаем:

$$LI_0^2 = 1.26\mu_{0\phi\phi} \cdot 10^{-8}k_{cr} \frac{\delta^2 S_{oK}^2 k_{oK}^2 S_{cr}^2}{V_{cr}}.$$
 (9-3)

Выражая $S_{\text{ст}}$, $S_{\text{ок}}$ и $V_{\text{ст}}$ через линейный размер a, после преобразований получаем:

$$a = \sqrt[6]{\frac{2k_{\rm r}}{(mn)^2l}} \frac{10^4 L I_0^2}{1,26\mu_{\rm opt} (\delta k_{\rm os})^2 k_{\rm or}},\tag{9-4}$$

где a — базовый линейный размер магнитопровода дросселя; b — плотность тока в обмотке дросселя, $a/\textit{м}\textit{м}^2$; k_r — коэффициент, равный $k_r = 2 + m + n$ для дросселей стержневого типа с двумя катушками и $k_r = 1 + m + n$ — для дросселей броневого типа.

Введем вспомогательную величину

$$M = \frac{LI_0^2}{V_{\text{or}}k_{\text{cr}}},\tag{9-5}$$

представляющую собой удельную электромагнитную нагрузку сердечника, т. е. величину электромагнитной энергии на единицу объема стали. Подставляя (9-5) в (9-1), находим:

$$\mu_{a\phi\phi} = \frac{10^a}{1.26aw_0^2} M = f_1(M).$$
(9-6)

Преобразуя выражение (1-101), находим:

$$l_3^0/_0 = \frac{l_{8.0\text{ur}} \cdot 100}{l_{\text{cx}}} = \left(\frac{1}{\mu_{\text{edd}} - \mu_{\text{g}}}\right) \cdot 100,$$
 (9-7)

где $l_3 \%$ — относительная (выраженная в процентах) длина немагнитного зазора.

Так как $\mu_{\partial \Phi \Phi} = f_1(M)$, то

$$l_3 \% = f_2(M).$$
 (9-8)

Как это следует из выражений (9-7) и (9-8), при оптимальной длине зазора величины эффективной магнитной проницаемости $\mu_{0\Phi\Phi}$ и относительной длины зазора l_3 % зависят лишь от магнитных свойств сердечника и удельной электромагнитной нагрузки M. Зависимости (9-7) и (9-8) обычно определяются экспериментально. На рис. 9-1 приведены кривые $\mu_{0\Phi\Phi} = f_1(M)$ и $l_3 = f_2(M)$ 348

для пластинчатых и ленточных магнитопроводов броневой и стержневой конструкции.

Из (9-1) следует, что

$$V_{\rm cr} = f_{\rm a} (LI_0^2), (9-9)$$

т. е. объем стали сердечника дросселя может быть найден по задаиным величинам L и I_0 .

Необходимый объем стали следует определять при наиболее полном использовании меди обмотки дросселя с точки зрения его теплового режима. Зависимости (9-7)—(9-9) могут быть найдены экспериментально.

На рис. 9-2 приведены экспериментальные кривые $V_{\text{ст.акт}} = f_3(LI_0^2)$ для броневых и стержисвых

пластинчатых и ленточных магнитопроводов при превышении температуры обмоток дросселя, равном 50 °C. Рекомендуемые плотности тока в обмотках дросселей для




Рис. 9-2. Кривые зависимости объема стали от величины LI_0^2 .

I — сталь 942 (Δ =0,35 мм), броневой магнитопровод; 2 — сталь 9340 (Δ =0,15 мм), броневой и стержневой магнитопроводы.




Рис. 9-1. Зависимость эффективной проницаемости стали и относительного воздушного зазора от параметра *M*.

I — сталь 942 (Δ =0,35 мм), броневой магнитопровод; 2, 3 — сталь 9340 (Δ =0,15 мм), броневой и стержиевой магнитопроводы.

различных типоразмеров магнитопровода приведены в табл. 9-1.

Пользуясь кривыми рис. 9-1, 9-2 и данными, приведенными в табл. 9-1, можно про- изводить расчеты сглаживающих дросселей с броневыми магнитопроводами с достаточной степенью точности.

Для расчета сглаживающего дросселя на заданное превыше-

Типоразмер		_	9),9 + 9×12	12 · 9÷ 12×32	16 × 09÷ 16; 70	20×12÷ 20 50	25×16÷ 25×64	32×20÷ 32 80	40 25 40 10
Плотность тока, а/мм²	_		6,6-7,0	4,4—4,7	3,2—3,5	3,05— 3,25	2,6—2,9	1,85— 2,2	1,65— 1,75
	•	E	Броневые лент	гочные магнил	гопроводы				
Типоразмер	6×6,5÷ ÷6×12,5	8×8÷8×16	10 10÷ ÷10 20	12` 12,5÷ ÷12 ×25		20~20÷ ÷20×40		_	_
	7,8-8,2	6,0-6,4	5,0—5,3	4,5-4,8	3,5	3,2— 3,15	2,7—3,0		_

Типоразмер	6,5 · 8÷ ÷6,5)(16	8 12,5÷ ÷8>.25	10; 20÷ ÷10, 40	12,5×25÷ ÷12,5×50					
Плотность тока, <i>а/мм</i> ²	11—7,5	9,1-8,0	6,2—5,5	4,8—4,3	4,1-3,6	3,4—2,9	2,7—2,2	2,2-2,0	1,8—1,6

ние температуры должны быть известны следующие величины:

1) индуктивность дросселя L, гн;

2) ток подмагничивания I_0 , a;

3) рабочий потенциал обмотки дросселя U_0 , θ ;

4) температура окружающей среды $t_{\text{o.c.}}$ °C;

5) превышение температуры обмотки 0_{макс}, °С.

Расчет следует вести в следующем порядке.

1. Определяем величину LI_0^2 .

2. Пользуясь кривой рис. 9-2, по найденному значению LI^2 0 определяем объем стали сердечника $V_{\text{ст.акт}}$.

3. По формуле (9-5) находим вспомогательную ве-

личину М.

4. По найденной величине M, пользуясь графиком рис. 9-1, определяем относительную величину эффективной магнитной проницаемости $\mu_{\mbox{\tiny 3}}$ и относительную длину оптимального воздушного зазора $l_{\mbox{\tiny 3}}$ %.

5. По найденной величине $V_{\rm с.т. акт}$ и табл. П2-1, П2-2 и П2-5 выбираем предварительно типоразмер магнито-

провода.

- 6. По данным табл. 9-1 выбираем плотность тока в обмотке дросселя в зависимости от выбранного типоразмера магнитопровода.
- 7. Подставляя в формулу (9-4) найденные выше значения LI_0^2 , $\mu_{3\varphi\varphi}$ и δ , а также значения коэффициентов m, n, l и $k_{\rm r}$ для выбранной конфигурации магнитопровода, находим пределы изменения базового линейного размера a.

8. Окончательно уточняем типоразмер магнитопровода, подбирая по таблице типовых магнитопроводов наиболее близкие к найденным значения $V_{\rm ст. вит}$ и а. Выбрав магнитопровод, выписываем из таблицы следующие дан-

ные:

а) объем стали $V_{\rm ст.вит}$, см³;

б) сечение среднего стержия $S_{\rm ct}$, $c M^2$;

в) длину средней магнитной линии $l_{\rm ct}$, см.

9. Если найденное ранее значение $V_{\rm ст.акт}$ отличается от окончательно принятого более чем на 10%, следует уточнить значения M, $\mu_{\rm ship}$ и l_3 %.

10. На основании (9-7) определяем суммарный не-

магнитный зазор в магнитопроводе по формуле

$$l_{3.0\,\text{HT}} = \frac{l_3\%}{100} l_{\text{CT}} \tag{9-10}$$

и толщину немагнитной прокладки по формуле

$$\Delta_3 = \frac{1}{2} l_{3.0HT}. \tag{9-11}$$

11. На основании (9-1) находим число витков обмотки дросселя по формуле

$$w = 10^4 \sqrt{\frac{Ll_{ox}}{1,26\mu_{\text{BOO}}S_{\text{Cx.akg}}}}$$
 (9-12)

12. По данным табл. 9-1 выбираем плотность тока в обмотке дросселя в зависимости от выбранного типо-

размера магнитопровода.

13. Производим конструктивный расчет обмотки дросселя на основании указаний, приведенных в § 2-6. При этом для определения изоляционных расстояний и испытательного напряжения используется заданная величина рабочего потенциала обмотки дросселя.

14. Определяем омическое сопротивление обмотки

дросселя по формуле (5-14).

15. Проверяем наибольшее и среднее превышения температуры обмотки дросселя по формулам (3-58), (3-59) и (3-77). При этом потерями в стали сердечника пренебрегаем.

16. Определяем падение напряжения на дросселе по

формуле

$$\Delta U_{\text{c.}\pi} = r_{\text{c.}\pi} I_0. \tag{9-13}$$

В том случае, когда полученное по расчету превышение температуры обмотки превышает допустимое, следует уменьшить плотность тока в обмотке и перейти на больший типоразмер магнитопровода.

В том случае, когда падение напряжения на досселе должно быть меньше найденного (при сохранении заданной величины Ll_0^2), следует перейти на больший типоразмер магнитопровода. По формуле (9-5) и рис. 9-1 необходимо найти параметры M, $\mu_{\rm офф}$ и l_3 % для новых значений $V_{\rm ст.якт}$, $S_{\rm ст}$, $l_{\rm ст}$. Далее расчет производится в порядке, указанном выше, причем величину плотности тока следует оставить такой же, как в предварительном расчете.

Пример. Рассчитать сглаживающий дроссель для фильтра с броневым пластинчатым магнитопроводом из стали 342, 0,35 мм по следующим даниым: индуктивность дросселя L=3,5 гн, ток подмагничивання $I_0=0,25$ а, рабочий потенциал обмотки $U_0=300$ в, темперазоба 352

тура окружающей среды $t_{\text{o.c}} = 50\,^{\circ}\text{C}$, максимальное превышение температуры вывкс ≤ 40°C.

Расчет следует вести в следующем порядке

1. Находим величину $LI^2{}_0=3,5\cdot 0,25^2=0,219$ гн $\cdot a^2$. 2. По кривой рис. 9-1 определяем $V_{\mathtt{ct.akt}}=56$ см³.

3. Из табл. П2-1 выбираем предварительно магнитопровод Ш16 \times 32, для которого $V_{\text{ст.вкт}} = 63,8$ см³ (близкий по величине к полученному из п. 2).

2. По формуле (9-5) находим $M=0,219/63,8=3,44\cdot 10^{-8}$ гн $\cdot \alpha^2/c M^3$.

5. Из кривых рис. 9-1 $\mu_{\theta \Phi \Phi} = 116$; $l_3 = 0.8\%$.

По данным табл. 9-1 выбираем 0=3,3 а/мм².

7. По формуле (9-4), где $l=1\div 2$; n=2.5; m=1; $k_{\rm ok}=0.35$; $k_{\rm cr}=$ =0.91, определяем возможные значения a

$$a = \sqrt[6]{\frac{9}{[(1 \div 2) \cdot 2, 5]^2} \cdot \frac{0,219 \cdot 10^4}{1,26 \cdot 116 (3,3 \cdot 0,35)^2 \cdot 0,91}} = 1,55 \div 1,78 \text{ cm}$$

и выбираем типоразмер пластины Ш-16 (a=1.6 см).

8. Окончательно выбираем типоразмер магнитопровода Ш16 × \times 32 из табл. П2-1, для которого $V_{\text{ст.акт}}$ =63,8 см³; $S_{\text{ст}}$ =4,66 см²; $I_{CT} = 13.7$ cm.

9. По формуле (9-10) находим $l_{3,onx} = \frac{0.8}{100} \cdot 13.7 = 0.11$ см н

по формуле (9-11) $\Delta_n = \frac{0.11}{2} = 0.055$ см = 0.55 мм.

10. По формуле (9-12) определяем

$$w = 10^4 \sqrt{\frac{3.5 \cdot 13.7}{1.26 \cdot 116 \cdot 4.66}} = 2640$$
 витков.

11. Производим конструктивный расчет дроссыя, в результате которого определяем: провод марка ПЭВ-1, 0,31 мм; $s_{\rm np}=$ $=0.07548 \text{ MM}^2$; $l_{\text{CP.B}}=0.142 \text{ M}$.

12. Определяем сопротивление обмотки дросселя по формуле (5-15)

$$r_{\text{c.x}} = \frac{2,35 \cdot 10^{-2} \cdot 0,142 \cdot 2640}{0,07548} = 117 \text{ o.m.}$$

13. Падение напряжения на дросселе по формуле (9-13)

$$\Delta U_{c.n} = 117 \cdot 0.25 = 29.25 \ \theta.$$

14. Потери в обмотке дросселя

$$P_{\rm M} = 0.25^2 \cdot 117 = 7.3$$
 st.

15. Для выбранного магнитопровода по табл. 3-1 имеем $R_{\rm r} = 2.1$; $R_{\text{M}} = 1,4; R_{\text{M}}^0 = 9,1; R_{\text{C}}^0 = 6.$ По формуле (3-77) определяем

$$\theta_{\text{Marc}} = \frac{(2, 1+1, 4+9, 1+6) \cdot 7, 3}{4} = 34 \, ^{\circ}\text{C}_{\bullet}$$
 что допустимо,

так как $t_{np} = 50 + 34 = 84^{\circ} \, \text{C} < t_{np, \text{дол}} = 105 \, ^{\circ} \text{C}$ для проводов марки ПЭВ.

23-1485 353

9-3. Расчет сглаживающих дросселей на заданнов падение напряжения

Расчет с. д. на заданное падение напряжения производится по тем же величинам, что и расчет на матанию превышение температуры с той разницей, что вместо привышения температуры $\theta_{\text{макс}}$ должно быть задано наление напряжения на зажимах обмотки $\Delta U_{\text{с.д.}}$.

Расчет ведется в следующем порядке.

- 1. Определяем величину LI_0^2 .
- 2. Находим заданное сопротивление обмотки дроссе ля по формуле

$$(r_{c.n})_{20^{\circ}C} = \frac{254.5\Delta U_{c.n}}{(234.5 + l_{np}) I_{o}}, o.u.,$$
 (9.14)

где $t_{\rm np}$ — температура провода.

3. Находим потери в обмотке дросселя при 120°С

$$(P_{\rm M})_{20^{\circ}{\rm C}} = (r_{\rm c.\pi})_{20^{\circ}{\rm C}} I_0^2$$
, $sm.$ (9-15)

4. Зная $(P_{\rm M})_{20^{\circ}{\rm C}}$ и LI_0^2 , по графикам рис. 9-3 находим предварительно типоразмер нормализованного сердечника и значение $k_{\rm ox}$.

5. Для предварительно выбранного сердечника на основании найденной выше величины $(r_{c,\pi})_{20^{\circ}\mathrm{C}}$ по графику


рис. 9-4 уточняем значение k'_{ox} .


6. Значение произведения LI_0^2 предварительно выбранного сердечника пересчитываем по уточненному значению k'_{OR}

$$(LI_0^2)' = LI_0^2 \sqrt{\frac{k'_{ox}}{k_{ox}}}.$$
 (9-16)

Если величина $(LI_0^2)' = (1 \div 1.2) LI_0^2$, то расчет продолжаем. При $(LI_0^2)' < LI_0^2$ выбираем больший размер сердечника, а при $(LI_0^2)' > 1.2LI_0^2$ меньший размер сердечника.

7. Для выбранного сердечника из табл. П2-3 выбираем все данные, необходимые для дальнейшего расчета. По формуле (2-10) рассчитываем среднюю длину витка дросселя.








Рис. 9-3. Кривые зависимости величины $L/\frac{2}{0}$ и коэффициента заполнения окна $k_{\text{ок}}$ от потерь в обмотке дросселя для магнитопроводов.

8. Вычислим приближенное число витков по формуле

$$w = \sqrt{\frac{S_{\text{om}}k_{\text{ow}}(r_{\text{c.m.}})_{20^{\circ}\text{C}}57 \cdot 10^{4}}{l_{\text{cp.m}}}}.$$
 (9-17)

9. Определяем ориентировочные сечения провода обмотки по формуле

 $s_{\text{np}} = \frac{S_{\text{on}}k_{\text{on}} \cdot 10^2}{w}, \text{ mm}^2,$ (9-18)

и по табл. П1-1 подбираем диаметр провода.




Рис. 9-4. Кривые зависимости коэффициента заполнения окна магнитопровода сглаживающего дросселя ($k_{\rm OK}$) от омического сопротивления его обмотки.

10. Производим конструктивный расчет обмотки дросселя. Если обмотка не укладывается в окие магнитопровода или зазор в окие получается больше рекомендованного в § 2-6, выбираем другой типоразмер сердечника и повторяем расчет снова.

11. Выбрав окончательно магнитопровод по формуле (9-5), находим M, после чего по графику рис. 9-1 опре-

деляем $\mu_{a\Phi\Phi}$ и l_a %.

12. По формулам (1-100) и (5-15) проверяем величины индуктивности дросселя и сопротивления обмотки.

13. По формуле (3-77) проверяем превышение тем-

пературы обмотки дросселя.

Расчет можно считать оконченным, когда будет обеспечено получение заданного значения падения напряжения на зажимах обмотки дросселя при заданных значениях индуктивности L и тока подмагничивания I_0 . Величина температуры при этом не нормируется, однако она не должна быть больше допустимой.

9-4. Оптимальные геометрические соотношения в сглаживающих дросселях

Для определения оптимальных размеров с. д. необходимо связать его основные параметры с геометрическими размерами и получениую функцию исследовать на минимум массы, объема или стоимости в зависимости от требований, предъявляемых к дросселю. Для этой цели воспользуемся формулой для определения индуктивности с. д. (1-100).

Величина $\mu_{\phi \phi}$, входящая в формулу (1-100), зависит от качества материала, величины постоянной составляющей напряженности магнитного поля, переменной составляющей магнитной ин-

дукции и других причии.

При исследовании оптимальных геометрических размеров дросселя величину магнитной индукции $B_{\text{макс}}$ целесообразно принять постоянной, так как в широком диапазоне изменения индукции $B_{\text{макс}}$ величина $\mu_{\text{эфф}}$ изменяется иезначительно при неизменных остальных условиях. Зависимость $\mu_{\text{эфф}}$ от напряженности постоянной составляющей магнитного поля при неизменной индукции $B_{\text{макс}}$ хорошо аппроксимируется формулой

$$\mu_{a \oplus \phi} = C/H_0, \tag{9-19}$$

где C — коэффициент, характеризующий качество материала; H_0 — напряженность постоянной составляющей магиитного поля, a/cм.

Для сталей марок Э-310 и Э-340 C=7 150 при $B_{\text{макс}}$ =1 τA . Напряженность постоянной составляющей магинтного поля равна:

$$H_0 = \frac{I_0 w}{I_{\pi\pi}}. (9-20)$$

Подставляя в (1-100) значения $\mu_{\Phi\Phi\Phi}$, H_0 и ω из (9-19) и (9-17), получаем:

$$\frac{L}{r_{\text{c.,R}}} = \frac{0.4\pi S_{\text{or}} S_{\text{cr}} k_{\text{or}} k_{\text{cr}} 10^{-4} C}{\rho_{\text{M}} l_{\text{cp.,B}} l_{\text{cr}} \sqrt{\frac{S_{\text{or}} k_{\text{or}} I_0^2 r_{\text{c.,R}} \cdot 10^4}{\rho_{\text{M}} l_{\text{cp.,A}} l_{\text{cr}}^2}}}.$$
(9-21)

Замения в (9-21) величину потерь в обмотках дросселя $P_{\rm M} = I_0^2 \ r_{\rm c.g.}$ из (3-77), после преобразований получаем для с. д., проектируемого на заданное превышение температуры,

$$LI_{\parallel}^{2} = \frac{\pi \cdot 10^{-7} S_{\text{OK}} S_{\text{CT}} k_{\text{OK}} k_{\text{CT}} \theta_{\text{MBMC}} (R_{\text{M}} + R_{\text{M}}^{9} + R_{\text{C}}^{0} + R_{\text{T}}) C}{V_{\text{PM}}^{I}_{\text{OD}, \text{B}} S_{\text{OK}} k_{\text{OK}}}.$$
 (9-22)

Объединим в (9-22) все велнчины, не зависящие от геометрических размеров дросселя в один общий коэффициент. Коэффициент заполнения окна примем в первом приближении постоянным. Тогда электромагнитная энергия с. д., отнесенная к его массе, может быть выражена в виде функции, зависящей только от геометрических размеров с. д.:

$$\frac{LI_0^2}{G_{\text{c.r.}}} = k'_{\theta} \frac{S_{\text{om}}S_{\text{cr.}}(R_{\text{M}} + R_{\text{M}}^0 + R_{\text{c}}^0 + R_{\text{r}})}{G_{\text{c.r.}}VI_{\text{c.p.,n}}S_{\text{os}}^0}.$$
 (9-23)

Подставляя в (9-23) значения $S_{\rm on}$, $S_{\rm cr}$, $l_{\rm cp.s}$ и $G_{\rm c.g}$ для броневых с. д., выраженные через безразмерные геометрические параметры m, n, l н базисный линейный размер a (по данным табл. 4-1), получаем для броневого с. д.

$$\frac{LI_{0}^{2}}{G_{c.\pi}} = k'' \frac{mn! (R_{M} + \frac{1}{2k_{0\pi}\gamma_{c\pi}l} (1 + m + n) + \gamma_{M}mn (2 + 2l + \frac{1}{2k_{0\pi}\gamma_{c\pi}l} (1 + m + n) + \gamma_{M}mn (2 + 2l + \frac{1}{2k_{0\pi}\gamma_{c\pi}l} (1 + m + n) + \gamma_{M}mn (2 + 2l + \frac{1}{2k_{0\pi}\gamma_{c\pi}l} (1 + m + n) + \gamma_{M}mn (2 + 2l + \frac{1}{2k_{0\pi}\gamma_{c\pi}l} (1 + m + n) + \gamma_{M}mn (2 + 2l + \frac{1}{2k_{0\pi}\gamma_{c\pi}l} (1 + m + n) + \gamma_{M}mn (2 + 2l + \frac{1}{2k_{0\pi}\gamma_{c\pi}l} (1 + m + n) + \gamma_{M}mn (2 + 2l + \frac{1}{2k_{0\pi}\gamma_{c\pi}l} (1 + m + n) + \gamma_{M}mn (2 + 2l + \frac{1}{2k_{0\pi}\gamma_{c\pi}l} (1 + m + n) + \gamma_{M}mn (2 + 2l + \frac{1}{2k_{0\pi}\gamma_{c\pi}l} (1 + m + n) + \gamma_{M}mn (2 + 2l + \frac{1}{2k_{0\pi}\gamma_{c\pi}l} (1 + m + n) + \gamma_{M}mn (2 + 2l + \frac{1}{2k_{0\pi}\gamma_{c\pi}l} (1 + m + n) + \gamma_{M}mn (2 + 2l + \frac{1}{2k_{0\pi}\gamma_{c\pi}l} (1 + m + n) + \gamma_{M}mn (2 + 2l + \frac{1}{2k_{0\pi}\gamma_{c\pi}l} (1 + m + n) + \gamma_{M}mn (2 + 2l + \frac{1}{2k_{0\pi}\gamma_{c\pi}l} (1 + m + n) + \gamma_{M}mn (2 + 2l + \frac{1}{2k_{0\pi}\gamma_{c\pi}l} (1 + m + n) + \gamma_{M}mn (2 + 2l + \frac{1}{2k_{0\pi}\gamma_{c\pi}l} (1 + m + n) + \gamma_{M}mn (2 + 2l + \frac{1}{2k_{0\pi}\gamma_{c\pi}l} (1 + m + n) + \gamma_{M}mn (2 + 2l + \frac{1}{2k_{0\pi}\gamma_{c\pi}l} (1 + m + n) + \gamma_{M}mn (2 + 2l + \frac{1}{2k_{0\pi}\gamma_{c\pi}l} (1 + m + n) + \gamma_{M}mn (2 + 2l + \frac{1}{2k_{0\pi}\gamma_{c\pi}l} (1 + m + n) + \gamma_{M}mn (2 + 2l + \frac{1}{2k_{0\pi}\gamma_{c\pi}l} (1 + m + n) + \gamma_{M}mn (2 + 2l + \frac{1}{2k_{0\pi}\gamma_{c\pi}l} (1 + m + n) + \gamma_{M}mn (2 + 2l + \frac{1}{2k_{0\pi}\gamma_{c\pi}l} (1 + m + n) + \gamma_{M}mn (2 + 2l + \frac{1}{2k_{0\pi}\gamma_{c\pi}l} (1 + m + n) + \gamma_{M}mn (2 + 2l + \frac{1}{2k_{0\pi}\gamma_{c\pi}l} (1 + m + n) + \gamma_{M}mn (2 + 2l + \frac{1}{2k_{0\pi}\gamma_{c\pi}l} (1 + m + n) + \gamma_{M}mn (2 + 2l + \frac{1}{2k_{0\pi}\gamma_{c\pi}l} (1 + m + n) + \gamma_{M}mn (2 + 2l + \frac{1}{2k_{0\pi}\gamma_{c\pi}l} (1 + m + n) + \gamma_{M}mn (2 + 2l + \frac{1}{2k_{0\pi}\gamma_{c\pi}l} (1 + m + n) + \gamma_{M}mn (2 + 2l + \frac{1}{2k_{0\pi}\gamma_{c\pi}l} (1 + m + n) + \gamma_{M}mn (2 + 2l + \frac{1}{2k_{0\pi}\gamma_{c\pi}l} (1 + m + n) + \gamma_{M}mn (2 + 2l + \frac{1}{2k_{0\pi}\gamma_{c\pi}l} (1 + m + n) + \gamma_{M}mn (2 + 2l + \frac{1}{2k_{0\pi}\gamma_{c\pi}l} (1 + m + n) + \gamma_{M}mn (2 + 2l + \frac{1}{2k_{0\pi}\gamma_{c\pi}l} (1 + m + n) + \gamma_{M}mn (2 + 2l + \frac{1}{2k_{0\pi}\gamma_{c\pi}l} (1 + m + n) + \gamma_{M}mn (2 + 2l + \frac{1}{2k_{0\pi}\gamma_{c\pi}l} (1 + m + n) + \gamma_{M}mn (2 + 2l + \frac{1}{2k_{0\pi}\gamma_{c\pi}l} (1 + m + n) + \gamma_{M$$

Аналнз выражения (9-24) показал, что оптимальные геометрические соотношения с. д. с ограниченным превышением температуры эквивалентны соотношениям для трансформатора на 50 гц с ограниченным превышением температуры.

В случае заданного сопротивления с. д., сделав несложные

преобразовання в уравнении (9-21), можно найти:

$$\frac{I_0^2 L^2}{I_{\text{C.R}}} = \frac{S_{\text{OR}} k_{\text{OR}} S_{\text{CT}}^2 C^2 \cdot 16\pi^2 \cdot 10^{-14}}{\rho_{\text{M}} I_{\text{CP.B}}} = k' v \frac{m \eta l^2 q^3}{2 + 2l + \pi n}.$$
 (9-25)

Величина $L^2 I^2 {}_{
m o}/r_{
m c.g.}$ определяет абсолютные размеры с. д. при

ограниченном сопротивлении.

Еслн обе части уравнения (9-25) разделить на массу с. д. в степенн 5/3, то получнм критерий, не завнсящий от абсолютного размера. Велнчнна этого критерия будет определятсья только геометрическими соотношеннями размеров с. д.

Для дросселя броневого типа имеем:

$$\frac{I_0^2 L^2}{r_{\text{c.n}} G_{\text{c.n}}^{5/3}} = k''_{\text{v}} \times \frac{m^{nl^2}}{[2k_{\text{c.n}}\gamma_{\text{c.n}}l(m+n+1) + \gamma_{\text{n}}mn(2+2l+\pi n)]^{5/3}(2+2l+\pi n)}.$$
(9-26)

Аналогичные выражениям (9-24) н (9-26) формулы могут быть получены для с. д. стержневой конструкции.

Исследуя этн выраження на максимум при различных значениях $m,\ n$ н l, получаем оптимальные геометрические соотношения для с. д. с ограниченной величиной сопротивления обмоток.

Сравнивая этн соотношения с оптимальными соотношеннями трансформатора с ограниченным падением напряжения, можно сделать вывод, что эти соотношения практически совпадают.

Оптимальная напряжениюсть магнитного поля может быть получена из уравнений (9-17) и (9-20) при подстановке в них значений n_{out} , m_{out} и l_{out} .

приложения

ПРИЛОЖЕНИЕ ПІ

Номинальные данные обмоточных проводов круглого сечения

Таблица ПІ-1

e e e	ė	٥	불	<u> </u>				Наибол	ыший на	ружный	диачетр,	мм			
Номвияльный ди метр по во- локи по меди,	HE MA	Масса 1 ж медикй прово	Сопротивление постоянному току, ом/м	пэл	ПЭВ-1	D318-2	пэвтлі	пэвтлг	пэтв	описи	ПЭЛЛО	ПЭПЛО, ПЭТЛО	[]3BJO	ПНЭТ-нмяд	псдк
0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 0,10 0,11 0,12 0,13 0,14 0,15 0,16 0,17 0,18	0.000706 0,00126 0,00196 0,00283 0,00385 0,00503 0,00636 0,00950 0,01131 0,01327 0,01539 0,01767 0,02011 0,02270 0,02545	0,0063 0,0112 0,0175 0,0251 0,0342 0,0447 0,0565	25,477 14,331 9,169 6,367 4,677 3,580 2,829 2,291 1,895 1,591 1,356 1,169 1,018 0,895 0,793 0,707	0,045 0,055 0,065 0,075 0,085 0,095 0,105 0,12 0,13 0,14 0,15 0,16 0,17 0,18 0,19 0,20	0,045 0,055 0,70 0,085 0,095 0,105 0,125 0,135 0,145 0,165 0,165 0,18 0,19 0,20										111111111111111111111111111111111111111

-															
nposo- neas.	} ė	ģ	a A					Наибо:	ьший на	ружный	днаметр	, AA			
Почительный диаметр проводительный пости по медя	Расчетное с ченне, жм ⁸	Масса 1 м медной прово- локи, г	Сопротивление постоянному току, ом/м	пэл	пэв-1	П5-В-2	пэвглу	กะธเภอ	пэтв	ошиеп	ОПЭЛЛО	HSILIO, HSILIO	ПЭВ:10	ПНЭТ-имид	ncji, ncjik
0,19 0,20 0,21 0,23 0,25 0,27 0,29 0,31 0,33 0,35 0,41 0,44 0,47 0,51 0,53 0,55 0,59 0,62	0,02835 0,03142 0,03464 0,04155 0,04909 0,05726 0,06605 0,07548 0,08553 0,09621 0,1134 0,1320 0,1521 0,1735 0,1886 0,2043 0,2043 0,2206 0,2552 0,2734 0,3019	0,252 0,279 0,308 0,369 0,436 0,509 0,5671 0,760 0,855 1,01 1,11 1,35 1,54 1,68 1,82 1,96 2,11 2,27 2,43 2,68	0.635 0.572 0.572 0.520 0.433 0.366 0.315 0.296 0.239 0.210 0.187 0.152 0.130 0.113 0.0993 0.0914 0.0840 0.0725 0.0675 0.0630 0.0571	0,58	0,22 0,23 0,24 0,27 0,29 0,31 0,33 0,37 0,39 0,42 0,48 0,51 0,53 0,56 0,58 0,60 0,62 0,67	0,23 0,24 0,25 0,30 0,32 0,34 0,36 0,38 0,41 0,50 0,53 0,55 0,58 0,60 0,62 0,66 0,69	0,22 0,23 0,24 0,27 0,29 0,31 0,33 0,37 0,39 0,42 0,48 0,53 0,56 0,58 0,60 0,62 0,67	0,23 0,24 0,25 0,28 0,30 0,32 0,36 0,36 0,41 0,44 0,50 0,55 0,55 0,66 0,62 0,66 0,69	0,23 0,24 0,25 0,30 0,32 0,34 0,36 0,41 0,44 0,47 0,50 0,55 0,60 0,62 0,66 0,69	0,28 0,30 0,31 0,33 0,35 0,39 0,41 0,45 0,47 0,50 0,53 0,60 0,62 0,64 0,68 0,72 0,75	0,28 0,30 0,31 0,33 0,35 0,41 0,45 0,47 0,50 0,57 0,60 0,62 0,64 0,66 0,63 0,75	0,31 0,32 0,33 0,37 0,39 0,41 0,43 0,47 0,49 0,52 0,55 0,59 0,64 0,67 0,69 0,71 0,78	0,30 0,32 0,33 0,36 0,38 0,40 0,42 0,44 0,49 0,52 0,55 0,63 0,66 0,68 0,70 0,72 0,77	0,22 0,23 0,24 0,27 0,29 0,31 0,33 0,35 0,37 0,39 0,42 0,45 0,58 0,56 0,58 0,60 0,62 0,67	0,55 0,57 0,59 0,62 0,65 0,68 0,71 0,73 0,77 0,79 0,81 0,83 0,85 0,88

пу.во- меди,	ė.	å	THC I					Наиб эл	ьший на	эужный.	дначетр,	мм			
Нечинилинил дняметр пр. во локи по меди	Расчетное с чение, мм ³	Масса I ж медной прово- локи, г	Соптотивление постоянному току, ом/м	пэл	пэв-1	ПЭВ-2	ПЕВТЛІ	ПЭВТЛ2	пэтв	ошиєп	ОГЛЭЛЛО	пепло, пэтло	ПЭВЛО	ПНЭТ-имид	псд. псдк
0,64 0,67 0,69 0,72 0,74 0,77 0,80 0,83 0,86 0,90 0,93 0,96 1,00 1,04 1,12 1,16 1,25 1,30 1,35 1,40	0,3217 0,3526 0,3739 0,4072 0,4301 0,4657 0,5027 0,5411 0,5809 0,6362 0,6793 0,7238 0,7854 0,8495 0,9161 0,9852 1,0568 1,1310 1,2272 1,3270 1,4314 1,5394	2,86 3,13 3,32 3,62 4,14 4,47 4,81 5,16 5,66 6,98 7,55 8,14 8,76 9,40 10,10 11,8 12,7 13,7	0,0538 0,0488 0,0461 0,0423 0,0400 0,0370 0,0318 0,0297 0,0270 0,0253 0,0238 0,0219 0,0202 0,0188 0,0175 0,0163 0,0152 0,0140 0,0132 0,0113	0,69 0,72 0,74 0,78 0,80 0,83 0,86 0,89 0,92 0,96 1,07 1,12 1,16 1,24 1,33 1,38 1,43 1,48	0,69 0,72 0,74 0,77 0,80 0,83 0,86 0,89 0,92 0,96 0,99 1,02 1,08 1,12 1,16 1,20 1,24 1,33 1,38 1,43 1,48	0,72 0,75 0,77 0,80 0,83 0,86 0,89 0,92 0,95 1,05 1,11 1,15 1,19 1,23 1,27 1,31 1,36 1,41 1,46 1,51	0,69 0,72 0,74 0,77 0,80 0,83 0,86 0,89 0,92 0,96 1,02 1,16 1,24 1,16 1,24 1,33 1,38 1,43	0,72 0,75 0,77 0,80 0,83 0,86 0,89 0,92 0,95 0,99 1,02 1,11 1,15 1,19 1,23 1,27 1,31 1,36 1,41 1,46 1,51	0,72 0,75 0,77 0,80 0,83 0,86 0,89 0,92 0,95 1,02 1,11 1,15 1,19 1,23 1,27 1,31 1,36 1,41 1,46 1,51	0,77 0,80- 0,82 0,87 0,99 0,95 0,98 1,01 1,05 1,08 1,11 1,16 1,20 1,24 1,32 1,32 1,41 1,46 1,51 1,56	0,77 0,80 0,82 0,87 0,99 0,95 0,95 1,01 1,05 1,08 1,11 1,16 1,20 1,24 1,32 1,32 1,41 1,46	0,81 0,86 0,96 0,93 0,96 0,99 1,02 1,05 1,09 1,12 1,20 1,24 1,36 1,36 1,45 1,50	0,80 0,83 0,85 0,91 0,94 0,97 1,00 1,03 1,07 1,10 1,13 1,19 1,23 1,27 1,31 1,35 1,44 1,49	0,69 0,72 0,74 0,77 0,80 0,83 0,86 0,89 0,92 0,96 0,99 1,06 1,12 1,16 1,20 1,24 1,33 1,38	0,90 0,93 0,95 0,99 1,01 1,04 1,07 1,10 1,13 1,17 1,20 1,23 1,33 1,37 1,45 1,45 1,54 1,59 1,64 1,69

S	E 1	ė_	٠ <u>٠</u>	2	•				Наибол	ып:нй на	дужный ,	днаметр,	мм			
	Номинальный дняметр п,ю- волски по меди, мм	Ра-четное со	Масса I м медной прово- локи, е	Сопротивление по-тоянному току, ом/м	пэл	∏3 B -1	DSB-2	пэвтлі	пэвтлг	пэтв	ОШІСЕЦ	описп	nenjo, netjo	пэвло	ПНЭТ-нмид	nch. ricak
	1,45 1,50 1,56 1,62 1,68 1,74 1,81 1,88 1,95 2,02 2,10 2,26 2,44 2,63 3,83 3,28 3,53 3,28 3,53 3,80 4,10 4,80 5,20	1,6513 1,7672 1,9113 2,0612 2,217 2,378 2,573 2,776 2,987 3,464 4,012 4,676 5,433 6,290 7,306 8,450 9,787 11,34 13,20 15,90 18,10 21,24	14,7 15,7 17,0 18,3 19,7 21,1 22,9 24,7 26,5 30,8 35,7 41,6 48,3 55,9 65 75,1 87 101 117 142 161 189	0,0106 0,00993 0,00917 0,00850 0,00791 0,00737 0,00681 0,00587 0,00547 0,00506 0,00437 0,00375 0,00322 0,00278 0,00278 0,00279 0,00179 0,00132 0,00132 0,00110 0,000969 0,000811	1,53 1,58 1,64 1,71 1,77 1,83 1,90 1,97 2,04 2,12 2,20 2,36 2,54 — — — — — — — — —	1,53 1,58 1,64 1,70 1,76 1,82 1,90 1,97 2,04 2,11 2,20 2,36 2,54 — — — — — — — — —	1,56 1,61 1,67 1,73 1,79 1,85 1,93 2,007 2,14 2,23 2,39 2,57 — — — — — — — —	1,53	1,56 1,61 1,67 ————————————————————————————————————	1,56 1,61 1,67 1,73 1,79 1,85 1,93 2,00 2,14 2,23 2,39 2,57	1,61 1,68 1,74					1,74 1,79 1,85 1,91 1,98 2,04 2,11 2,18 2,25 2,32 2,40 2,62 2,80 2,99 3,19 3,42 3,65 3,90 4,47 4,47 4,88 5,18

Основные данные фольги медной рулонной (по ГОСТ 5638-51) (марок МО, М1, М2)

Таблица ПІ-2

Толицина, мм	шкунна, мм	Теоретическая масса 1 м ³ /а
0,015	20—150	133,5
0,020	20—150	178,0
0,030	20—150	267.0
0,040	20—150	356,0
0,050	20—150	445,0

Основные данные фольги алюминиевой рулонной (по ГОСТ 618-62) (марок АД1, АД, А7, А6, А5)

Таблица П1-3


Толщена, мм	Шнэнна, мм	Теоретичес- кая масса, 1 ма/в	Толщина, мм	Шидина, мм	Теоретическая масса, 1 м ^а /г
0,005 0,006 0,007 0,009 (0,010) 0,011 (0,012) (0,013) 0,014 0,015 0,016 0,020	10—440 10—440 10—440 10—440 10—440 10—460 10—460 10—460 10—460 10—460 10—460	13,5 16,2 18,9 24,3 27,0 29,7 32,4 35,1 37,8 40,5 43,2 54,0	0,025 0,030 0,040 0,050 0,060 0,070 0,080 0,100 0,120 0,150 0,180 0,200	10—460 10—460 10—460 10—460 10—460 10—600 10—600 10—600 10—600 10—600	67,5 81,0 108,0 135,0 162,0 189,0 216,0 270,0 324,0 405,0 486,0 540,0

Поямечанне. Фольгу толщин, указанных в скобках, применять не рекомендуется.

ПРИЛОЖЕНИЕ П2

. ⊖ Броневые пластинча^тые магнитопроводы

Таблица П2-1



											Справ	очные ве	личины				
	топровод Размеры, мм					Mafrihto.	THITE M ROBOR	я"алина гной си- гинин,	сталиХпло-	топров	магне- ода, см³	Да, ке	Колн пласти	чество	Орнентя ная мон трансфо ра,	цность рмато-	
Магинтопровод					Плоцадь сечения м провода, сма	Трансформатор и сглаживающий доссель	Диоссель насыщения ($\ell_{\rm cT}=10~{\rm Me}$, что и для сглаживающего длосселя)	Плещадь сечения с щадь окна, см	Сглаживающий дрос- сель	Дроссель насыщения	Масса магнитопровода	0,2 мм	0,35 мм	f= =50 24	f=400 eu		
	а	h	c	C	H	В	Sct	l _{cr}	l _{cz~}	SCTSOK	V	C#	G _{CT}			ΣF	20
ШО9> 09 ШО9×12	9	22,5	9	3 6	31,5	9 12	0,81 1,08	7,72	5,64	1,62 2,16	6,3 8,35	4,58 6,10	0,045 0,060	38 51	23 31	2,0 2,5	15 17

Ш12 Ш12 Ш12 Ш12	×10 ×12 1 16 2 20 ×25 32	12	30	12	48	42	10 12 16 20 25 32	1,08 1,44 1,92 2,40 3,00 3,84	10,03	7,54	4,3 5,2 6,8 8,6 10,8 13,7	10,9 14,5 19,3 24,1 30,2 38,5	8,1 10,9 14,5 18,1 22,6 29,0	0,090 0,110 0,140 0,180 0,230 0,280	42 51 68 85 106 136	26 31 42 52 65 83	5,0 5,5 7,0 8,5 10,0 12,0	30 33 44 52 60 68
Ш16 Ш16 Ш16 Ш16	×10 ×12 ×16 ×20 ×25 ×32 ×40	16	40	16	64	56	10 12 16 20 25 32 40	1,44 1,92 2,56 3,20 4,00 5,12 6,40	13,7	10,04	10,2 12,1 16,6 20,5 25,6 32,6	19,7 26,4 35,2 43,8 54,8 70,3 87,6	14,5 19,3 25,8 32,2 40,1 51,5 64,0	0,156 0,190 0,260 0,320 0,400 0,510 0,630	42 51 68 85 106 136 170	26 31 42 52 65 83 104	9 12 15 18 22 27 32	55 72 92 110 130 150
Ш20	×16 ×20 ×25 ×32	20	50	20	80	70	12 16 20 25 32 40 50	2,4 3,2 4,0 5,0 6,4 8,0 10,0	17,14	12,56	24 32 40 50 64 80 100	41,2 55,0 68,6 85,7 110 137 172	30,2 40,2 50,3 62,8 80,5 100,5 125,0	0,30 0,40 0,50 0,62 0,80 0,99 1,24	51 68 85 106 136 170 212	31 · 42 52 65 83 104 130	20 27 32 40 48 58 70	125 160 185 220 260 320 370

, ————————————————————————————————————											Спра	вочные ве	личнны				
							магиитопро-	магинт	Я ДЛИНА НОЙ СИ- ЛИНИИ,	сталнХпло-	прово	магнито ода, <i>см</i> ³	20		чество	ная мо транс	пировоч- жиность форма- в, ва
Магнитопровод			Разм	еры, ж	I.M		Площадь сечения маг вода, смв	Трансформатор и сглаживающий дроссель	And Coccession Hard Coccession HAR Coccession HAR Coccession Hard Coccession Hard And	адь сечения окна, сме	Сглаживающий дрос- сель	Дроссель насыщения	Масса магинтопровода,	0,2 мм	0,35 мен	1=	f= 4=400s4
	а	h	с	С	Н	В	Scr	l _{ex}	l _{CT~}	SczSon	1	V _{CT}	G _{CT}			Σ	Pa
Ш25×16						16	4,0			62,5	85,5	63,0	0,62	68	42	50	280
Ш25×20						20	5,0			78	107,0	78,5	0,77	85	52	60	325
Ш25×25						25	6,25			97,5	134,0	98,0	0,97	106	65	72	385
Ш25×32	25	62,5	25	100	87,5	32	8,0	21,40	15,7	125	171,0	126	1,23	136	83	90	480
Ш25×40						40	10,0			156	214,0	157	1,55	170	104	100	525
Ш25≻50						50	12,5			195	268,0	197	1,93	212	130	130	655
Ш25≻64						64	16,0			250	342,0	251	2,47	272	166	155	730

Ш32×20 Ш32×25 Ш32×32 Ш32×40 Ш32×50 Ш32×64 Ш32×80	32	80	32	128	112	20 25 32 40 50 64 80	6,4 8,0 10,2 12,8 16,0 20,4 25,6	27,4	20,1	164 205 261 328 410 522 656	175 220 280 351 440 560 704	128 161 206 257 321 412 513	1,27 1,58 2,02 2,53 3,17 4,04 5,07	85 106 136 170 212 272 340	52 65 83 104 130 166 208	110 140 170 210 250 300 360	600 740 900 1 000 1 160 1 400 1 600
Ш40×25 Ш40×32 Ш40×40 Ш40×50 Ш40×64 Ш40×80 Ш40×100	40	100	40	160	140	25 32 40 50 64 80 100	10,0 12,6 16,0 20,0 25,6 32,0 40,0	34,3	25,4	400 512 640 800 1 025 1 280 1 600	342 440 550 680 880 1 100 1 370	254 326 407 510 650 810 1 015	2,47 3,16 3,96 4,95 6,32 7,92 9,86	106 136 170 212 272 340 425	65 83 104 130 166 208 .260	250 310 375 450 550 600 800	1 250 1 550 1 750 2 050 2 400 2 650 3 150

Примечания: 1. Масса магнитопровода рассчитана для пластины толщиной 0,35 мм с плотностью 7,55 г/см 3 (ГОСТ 802-58). Масса магнитопровода из пластины другой толщины подсчитывается по формуле $G_{\rm cx} = G_{\rm cx}$, где $k_{\rm cx}$ — коэффициент заполнения сталью,

значения которого приведены в табл. 5-4.
2. Мощность трансформатора рассчитана из условая среднеобъемного превышения температуры, равного 50 °C.




Таблица П2-2

									Справсчи	ые величичь	ı		
Магнято- пр. вод			Размер	оы, жм			Площадь сечения магнито- провода, см ²	Средняя длина маг- нитной си- ловой ли- нии, см	Площадь сечения стали×пло- щадь скна, см4	Объем магнито- провода, см ³	Масса ма инто- провода, кг	ная мо транса торя	твровоч- щность форма- а, ва — = 400 гц
	а	h	С	C	Н	В	Sct	l _{CT}	ScrSon	V _{er}	G _{CT}	2	Pa
ШЛ6×6,5 ШЛ6×8 ШЛ6×10 ШЛ6×12,5	6	15	6	25	22	6,5 8,0 10,0 12,5	0,39 0,48 0,60 0,75	4,7	0,35 0,43 0,54 0,67	1,83 2,26 2,82 3,52	0,0125 0,0155 0,0195 0,0241		4,5 5,0 6,0 7,0
ШЛ8×8 ШЛ8×10 ШЛ8×12,5 ШЛ8×16	8	20	8	3 3	29	8,0 10,0 12,5 16,0	0,64 0,80 1,00 1,28	6,8	1,02 1,28 1,60 2,05	4,35 5,45 6,80 8,70	0,0297 0,0375 0,0467 0,0596		15 20 24 30

1400									Справочн	не величины			
магнято- провод			Разме	ры, мм			Плоцадь сеченяя магнито- провода, см³	Средняя дляна маг- имтной св- ловой ли- нии, см	Площадь сечения сталя×пло- щадь окиа, см4	Объем магнито- провода, см ⁸	Масса магиято- провода, кг	Орвенти ная мог трансо тора = 50 га	циость рорма-
	а	h	c	С	Н	В	Scr	l _{c2}	SozSon	Vcr	Ger	ΣΙ	P ₈
ШЛ10×10 ШЛ10×12,5 ШЛ10×16 ШЛ10×20	10	25	10	40	35	10 12.5 16 20	1,00 1,25 1,60 2,00	8,5	2,5 3,12 4.0 5,0	8,50 10,60 13,60 17,00	0,0585 0,0725 0,0934 0,117	1111	37 47 56 67
ШЛ12×12,5 ШЛ12×16 ШЛ12×20 ШЛ12×25	12	30	12	48	42	12,5 16 20 25	1,50 1,92 2,40 3,00	10,2	5,4 6,9 8,7 10,8	15,3 19,6 24,5 30,6	0,105 0,135 0,168 0,212	3 5 7 10	80 94 112 135
ШЛ16×16 ШЛ16×20 ШЛ16×25 ШЛ16×32	16	40	16	64	56	16 20 25 32	2,56 3,20 4,00 5,10	13,6	16,6 20,5 25,6 32,6	34,8 43,5 54,4 69,4	0,239 0,300 0,375 · 0,478	15 22 32 40	158 195 250 300
ШЛ20×20 ШЛ20×25 ШЛ20×32 ШЛ20×40	20	50	20	80	70	20 25 32 40	4,00 5,00 6,40 8,00	17,1	40,0 50,0 64,0 80,0	68,4 85,5 109,5 137,0	0,47 0,59 0,75 0,94	45 54 68 86	330 380 450 510

									Справочн	ые величинь	ı		
Магнито- провод			Разме	ры, мм			Площадь сечення магнито-	Средняя длина маг- интной си- ловой ли-	стали 🗙	Объем магнито- провода,	Масса магнято- провода,	трансс	ировоч- щиость рорма-
							провода, СМ ²	HHH, CM	× площадь окна, см⁴	CW ₃	KS	i = =50 εμ	= -400 eu
	а	h	С	С	H	В	Scr	I _{CT}	ScrSon	V _{cr}	G _{og}	Σ	P ₈
1ЦЛ25×25 ЦЦЛ25×32 ЦЦЛ25×40 ЦЦЛ25×50	25	62,5	25	100	87,5	25 32 40 50	6,25 8,00 10,0 12,5	21,3	98.0 125.0 156.0 195,0	133,0 170,0 213,0 266,0	0,915 1,17 1,47 1,84	110 135 170 210	610 730 810 990
ШЛ32×32 ШЛ32×40 ШЛ32×50 ШЛ32×64	32	80	32	128	112	32 40 50 64	10,2 12,8 16,0 20,5	27,3	261,0 328,0 410,0 523,0	278,0 350,0 436,0 560,0	1,92 2,40 3,01 3,84	260 310 390 490	1 200 1 400 1 650 1 940
ШЛ40×40 ШЛ40×50 ШЛ40×64 ШЛ40×80	40	100	40	160	140	40 50 64 80	16,0 20,0 25,6 32,0	34,2	640 800 1 025 1 280	546,0 684,0 875 1 095	3,77 4,70 6,01 7,54	600 690 850 1 000	2 200 2 500 3 000 3 500

Примечания: 1. Масса магнитопровода рассчитана для ленты толщиной 0,15 мм с плотностью 7,65 г/см³ (ГОСТ 9925-61). Масса магнитопровода из ленты другой толщины подсчитывается по формуле $G_{\rm CT}=G_{\rm CT}$, таби. $\frac{k_{\rm ET}}{0.9}$, где $k_{\rm CT}$ — коэффициент заполнения сталью, значения которого приведены в табл. 5-4.

2. Мощность трансформатора рассчатана из условия среднеобъемного превышения температуры, равного 50 °С.

№ Броневые ленточные магнитопроводы типа **Ш**ЛМ




Таблица П2-3

							1	Crips	вочные велич	EDHAL .	
Магнятопровод			Pa	змеры, мм			Площадь сечения магнито- провода, см ²	Средняя длина маг- интной си- ловой ли- ини, см	Площадь сечения стали X х площадь окна, см ⁴	Объем магнито- провода, см ⁸	Масса магнито- провода, кг
	а	h	С	С	Н	В	ScT	l _{CT}	SCTSON	Ver	G _{CT}
ШЛМ8~6,5 ШЛМ8×8 ШЛМ8×10 ШЛМ8×12,5 ШЛМ8×16	8,0	13,0	5,0	26,6	21,4	6,5 8,0 10,0 12,5 16	0,52 0,64 0,80 1,00	4,86	0,338 0,416 0,520 0,650 0,830	2,53 3,11 3,89 4,86 6,22	0,0174 0,0212 0,0268 0,0334 0,0428

				•			1	Спрв	вочные велич	12004	
Магнитопровод ,			Pa	знеры, мл			Площадь сечения магнито- провода, см²	Средняя длина маг- нитной си- ловой ли- нин, см	Площадь сечения стали X X площадь окна, см ⁴	Объем магнито- провода, см ³	Масса магнито- провода, кг
	a	h	С	С	Н	В	Ser	l _{ex}	ScrSon	Ver	Ger
ШЛМ10×8 ШЛМ10×10 ШЛМ10×12,5 ШЛМ10×16 ШЛМ10×20	10,0	18,0	6,0	32,6	28,4	8,0 10,0 12,5 16,0 20,0	0,80 1,00 1,25 1,60 2,00	6,37	0,87 1,08 1,35 1,73 2,16	5,10 6,37 7,97 10,20 12,75	0,0350 0,0437 0,0545 0,0700 0,088
ШЛМ12×10 ШЛМ12×12,5 ШЛМ12×16 ШЛМ12×20 ШЛМ12×25	12,0	23,0	8,0	40,8	35,4	10,0 12,5 16,0 20,0 25,0	1,20 1,50 1,92 2,40 3,00	8,08	2,21 2,76 3,53 4,41 5,51	9,7 12,1 15,5 19,4 24,2	0,0665 0,0834 0,1070 0,1330 0,1660
ШЛМ16×12,5 ШЛМ16×16 ШЛМ16×20 ШЛМ16×25 ШЛМ16×32	16,0	26,0	9,0	50,8	42,4	12,5 16,0 20,0 25,0 32,0	2,00 2,56 3,20 4,00 5,12	9,51	4,68 6,00 7,50 9,35 12,00	19,0 24,4 30,5 38,1 48,7	0,131 0,168 0,210 0,620 0,334
ШЛМ20×16 ШЛМ20×20 ШЛМ20×25 ШЛМ20×32 ШЛМ20×40	20,0	36,0	12,0	65,0	56,5	16,0 20,0 25,0 32,0 40,0	3,2 4,0 5,0 6,4 8,0	12,7	13,80 17,30 21,60 27,60 34,60	40,6 50,8 63,5 81,3 101,5	0,280 0,350 0,437 0,567 0,700

	1						Ī	Спре	вочные вели	чины	
Магнятопровод			P	азмеры, жм			Площадь сечения магнате- провода, см ²	Средияя длина маг- интиой си- ловой ли- ини, см	Площадь сечения стали × х площадь окна, см ⁴	Объем магнито-провода, см ³	Масса магнито- провода, же
	а	h	C	С	H	В	S _{CT}	ler	S _{CT} S _{OR}	V _{CT}	G _{CT}
ШЛМ25×20 ШЛМ25×25 ШЛМ25×32 ШЛМ25×40 ШЛМ25×50	25,0	45,0	15,0	81,0	70,5	20,0 25,0 32,0 40,0 50,0	5,0 6,25 8,00 10,00 12,50	15,9	33,60 42,00 53,80 67,40 84,20	79,5 99,5 127,0 159,0 199,0	0,547 0,683 0,875 1,090 1,360
ДЦЛМ32×25 ЦЦЛМ32×32 ЦЦЛМ32×40 ЦЦЛМ32×50	32,0	55,0	18,0	101,0	87,6	25,0 32,0 40,0 50,0	8,00 10,23 12,8 16,0	19,7	79,20 101,20 126,60 158,50	157,5 202,0 252,0 315,0	1,080 1,380 1,730 2,170
ШЛМ40×32 ШЛМ40×40 ШЛМ40×50 ШЛМ40×64	40,0	72,0	24,0	128,2	112,6	32,0 40,0 50,0 64,0	12,8 16,0 20,0 25,6	25,5	221,00 276,00 344,00 442,00	326,0 408,0 510,0 655,0	2,240 2,810 3,520 4,500

Примечание. Масса магнетопровода рассчетана для ленты толщексй 0,15 мм с плотностью 7,65 ε/cm^3 . (ГОСТ 9925-61). Масса магнетопровода из ленты другой толшевы подсчетывается по формуле $G_{\rm CT}=G_{\rm CT.\ Ta6H}$, где $k_{\rm CT}$ — коэффициент заполнекся сталью, значения которого приведены в табл. 5-4.

$\stackrel{\mathfrak{S}}{\hookrightarrow}$ Броневые ленточные магнитопроводы типа ШЛО




Таблица П2-4

								Спра	вочные вели	MHB	
Магнитопровод			Pa	эмеры, мм			Плещадь сечення магнито- провода, см ²	Средвяя длина маг- нитной си- ловой ли- нии, см	Площадь сечения стали X хплощадь окна, см ⁴	Объем магнято- провода, см²	Масса магнято- провода, кг
	a	h	с	С	н	В	Scr	l _{cr}	SCTSOR	V _{cr}	Gcr
ШЛО4×5 ШЛО4×6,5 ШЛО4×8 ШЛО4×10 ШЛО4×12,5 ШЛО4×16	4,0	13,0	6,0	20,6	17,4	5,0 6,5 8,0 10,0 12,5 16,0	0,20 0,26 0,32 0,40 0,50 0,64	4,42	0,156 0,203 0,250 0,312 0,390 0,500	0,088 0,115 0,141 0,177 0,221 0,283	0,0060 0,0078 0,0098 0,0122 0,0152 0,0196

								Cnpa	вочные вели	THING THE	
Магнитопровод			Pa	змеры, мм			Площадь сечения магнито- провода, см ³	Средняя дляна маг- нитной са- ловой ли- нии, см	Площадь сечения сталн × площадь окна, см4	Объем магнито- провода, см ^а	Масса магнито- провода, кг
	а	h	С	С	H	В	Scr	l _{et}	SCTSON	V _{cr}	O _{CT}
ШЛО5≻5						5,0	0,25		0,320	0,139	0,0094
ШЛО5×6,5 ШЛО5×8					1	6,5 8,0	0,32		0,415 0,511	0,178 0,223	0,0124 0,0154
ШЛО5×10	5,0	16.0	8,0	26,8	21,4	10,0	0.50	5,58	0,640	0,223	0,0192
ШЛО5×12,5	1					12,5	0,62		0,800	0,346	0.0239
ШЛО5×16				16,0	0,80		1,020	0,446	0,0308		
ШЛО6×6,5						6,5	0,39		0,860	0,286	0,0197
ШЛО6×8						8,0	0,48		1,060	0,352	0,0242
ШЛО6≻10	6,0	22,0	10,0	32,8	28,4	10,0	0,60	7,34	1,320	0,440	0,0303
ШЛО6×12,5	0,0	22,0	10,0	02,0	20,4	12,5	0,75	1,51	1,650	0,550	0,0376
ШЛО6×16						16,0	0,96		2,110	0,705	0,0482
ШЛО6×20	_					20,0	1,20		2,640	.0,880	0,0606
ШЛО8×8						8,0	0,64		2,070	0,580	0,0394
ШЛО8×10	0.0	07.0		40.0	25.4	10,0	0,80	0.00	2,590	0,725	0,0498
ШЛО8×12,5	.8,0	27,0	12,0	40,8	35,4	12,5	1,00	9,06	3,240	0,906	0.0623
ШЛО8×16	1					16,0	1,26		4,150	1,14	0,0802

37

								Cnpa	вочные велич	DKH PT	
Магнитопровод-			Pa	змеры, мм			Площадь сечения магнито- провода, см ²	Средняя длина маг- витной сн- ловой ли- иии, см	Площадь сечения стали × х площадь окна, см ⁴	Объем магнито- провода, см ⁸	Масса магнито- провода, кг
	а	h	C	С	H	В	Scr	ler	ScrSon	V _{er}	G _{CT}
ШЛО10×10 ШЛО10×12,5 ШЛО10×16 ШЛО10×20	10,0	32,0	15,0	50,8	42,4	10,0 12,5 16,0 20,0	1,00 1,25 1,60 2,00	11,0	4,800 6,000 7,660 9,600	1,10 1,37 1,76 2,20	0,0757 0,0940 0,1210 0,1510
ШЛО12×12,5 ШЛО12×16 ШЛО12×20 ШЛО12×25	12,0	44,0	20,0	65,0	57,0	12,5 16,0 20,0 25,0	1,50 1,92 2,40 3,00	14,7	13,200 16,900 21,100 26,400	2,20 2,82 3,53 4,41	0,1510 0,1930 0,2430 0,3030
ШЛО16×16 ШЛО16×20 ШЛО16×25 ШЛО16×32	16,0	54,0	24,0	81,0	71,0	16,0 20,0 25,0 32,0	2,56 3,20 4,00 5,12	18,1	33,200 41,500 51,800 66,300	4,63 5,80 7,25 9,26	0,3180 0,4020 0,4980 0,6350

Примечание. Масса магнитопровода рессчитана для ленты толщикой 0.15 мм с плотнестью 7,65 г/см³ (ГОСТ 9925-61). Масса магнитопровода из ленты другой толщины подсчитывается по формуле $G_{\rm CT}=G_{\rm CT}=\frac{k_{\rm CT}}{0.9}$, где $k_{\rm CT}=$ моэффициент заполнения сталью, значены которого приведены в табл. 5-4.

Стержневые денточные магнитопроводы типа ПЛ




Таблица П2-5

									Справо	чиые величи	ны		
	٠		Разме	ры, жи			Пло- щадь сечения	Средняя длява маг-	Площаль сеченая	Об1 ем жагиято-	Масса магии- топро-	Орвентир мождяюет форматор	ь транс.
Магингопровод							мател- топро- вода, см ³	ентной си- довой ли- ени, см	сталн X X площадь окна, <i>см</i> ⁴	провода, См ³	вода,	f=50 e4	f=400 em
	а	h	C	C	Н	В	Scr	ler	SozSoz	v _{cr}	GcT	2	Pa
ПЛ6,5×12,5-8 ПЛ6,5×12,5-10 ПЛ6,5×12,5-12,5 ПЛ6,5×12,5-16	6,5	8,0 10,0 12,5 16,5	8,0	21,5	22,0 24,0 26,5 30,0	12,5	0,813	5,2 5,6 6,1 6,8	0,52 0,65 0,81 1,07	4,23 4,55 4,95 5,53	0,028 0,030 0,033 0,037	=======================================	10,5 12,6 15,3 18,7
ПЛ8×12,5-12,5 ПЛ8×12,5-16 ПЛ8×12,5-20 ПЛ8×12,5-25	8,0	12,5 16,0 20,0 25,0	10,0	26,5	29,5 33,0 37,0 42,0	12,5	1,00	6,9 7,9 8,4 9,4	1,25 1,6 2,0 2,5	6,90 7,60 8,40 9,40	0,047 0,051 0,057 0,063	=	23,0 28,4 33,0 39,0

									Справоч	ные величин	ы		
Магнитопровод			Разме	ры, мм			Пло- щадь сечения магня-	Средняя длана маг- натной св-	Площадь сечения сталн X	Объем магнито-	Масса магни- топро-		овочная трансфор- ов, ва
1-sai digitotiposo/g							топро- вода, см ²	ловой ли- нии, см	× площадь окна, см⁴	Провода, См ³	NS.	f=50 ε μ	f=400 ε μ
	a	h	G	C	Н	В	Scr	lor	S _{CT} S _{OM}	V _{GT}	GCT	Σ/	28
ПЛ10 <12,5-20 ПЛ10 · 12,5-25 ПЛ10 > 12,5-32 ПЛ10 · 12,5-40	10,0	20,0 25,0 32,0 40,0	12,5	33,0	41,0 46,0 53,0 61,0	12,5	1,25	9,6 10,6 11,6 13,6	3,1 3,9 5,0 6,3	12,0 13,2 14,5 17,0	0,081 0,089 0,098 0,114	6,5 7,7 9,8 12,8	53,0 64,0 77,5 93,5
ПЛ12,5×16-25 ПЛ12,5×16-32 ПЛ12,5×16-40 ПЛ12,5×16-50	12,5	25,0 32,0 40,0 50,0	16,0	41,5	51,0 58,0 66,0 76,0	16,0	2,00	12,0 13,4 15,0 17,0	8,0 10,2 12,8 16,0	24,0 26,8 30,0 34,0	0,163 0,182 0,203 0,230	16,0 19,1 23,0 28,4	97,0 121,0 147,0 179,0
ПЛ12,5×25-32 ПЛ12,5×25-40 ПЛ12,5×25-50 ПЛ12,5×25-60	12,5	32,0 40,0 50,0 60,0	20,0	45,5	58,0 66,0 76,0 86,0	25,0	3,12	13,8 15,8 17,8 19,8	18,7 25,0 31,0 37,6	43,0 49,3 55,5 61,7	0,292 0,334 0,376 0,418	33,5 43,2 52,6 62,9	193,0 222,0 279,0 322,0
ПЛ16 32-40 ПЛ16 32-50 ПЛ16 32-65 ПЛ16 32-80	16,0	40,0 50,0 65,0 80,0	25,0	57,5	73,0 83,0 98,4 113,2	32,0	5,12	18,0 20,0 23,0 26,0	51,0 64,0 83,0 102,0	92,2 102,4 117,8 133,0	0,620 0,690 0,795 0,900	82,5 109,0 127,0 146,0	340,0 411,0 506,0 595,0
ПЛ20×40-50 ПЛ20×40-60 ПЛ20×40-80 ПЛ20×40-100	.20,0	50,0 60,0 80,0 100,0	32,0		91,0 101,0 121,2 141,2	40,0	8,00	22,7 24,7 28,7 32,7	128,0 154,0 205,0 256,0	181,5 197,5 230,0 262,0	1,230 1,350 1,550 1,770	182,0 203,0 271,0 313,0	651,0 750,0 935,0 1060,0

-			•						Справо	ные величи	ibl		
			Разме	ры, жч			Пло- щадь сечения магии-	Средняя длина маг- витной си-	Площадь сечения стали ×	Объем магнято-	Масса магни- топро-	Орменти мощност: формато	ь транс-
Магнитопровод							топро- вода, <i>см</i> ^а	ловой ли- нии, см		провода, <i>см</i> ^в	вода,	f=50 em	f=400 e4
	a	h	c	С	Н	В	Scr	l _{c2}	SCTSON	V _{cr}	G _{CT}	ΣΙ	2
ПЛ25×50-65 ПЛ25×50-80 ПЛ25×50-100 ПЛ25×50-120	25,0	65,0 80,0 100,0 120,0	40,0	90,6	116,4 131,2 151,2 171,6	00,0	12,5	28,8 31,8 35,8 39,8	325,0 400,0 500,0 600,0	360,0 398,0 447,0 497,0	2,440 2,700 3,040 3,380	473,0 563,0	1305,0 1470,0 1796,0 2060,0
ПЛ32×64-80 ПЛ32×64-100 ПЛ32×64-130 ПЛ32×64-160	32,0	80,0 100,0 130,0 160,0	50,0	114,6	145,2 165,2 195,6 225,6	64,0	20,5	36,0 40,0 46,0 52,0	820,0 1025,0 1330,0 1640,0	738,0 820,0 943,0 1065,0	5,00 5,60 6,48 7,25	865,0 1025,0 1325,0 1540,0	2540,0 3010,0 3590,0 4240,0
ПЛ40×80-100 ПЛ40×80-120 ПЛ40×80-160 ПЛ40×80-200	40,0	100,0 120,0 160,0 200,0	64,0	144,8	181,2 201,6 241,6 281,6	80,0	32,0	45,3 49,0 57,3 65,3	2050,0 2460,0 3260,0 4100,0	1450,0 1570,0 1830,0 2070,0	9,90 10,70 12,50 14,30	1820,0 2050,0 2720,0 3160,0	5300,0 5650,0 7050,0 8400,0

Примечания: 1. Масса магнитопровода рассчитана для ленты толщиной 0,15 мм с плотностью 7,65 г/см (ГОСТ 9325-61). Масса магиятопровода из ленты другой толщины подсчиты вается по формуле $G_{\mathbf{o}\mathbf{z}} = G_{\mathbf{o}\mathbf{z}, \ \mathbf{z}\mathbf{a}\mathbf{d}\mathbf{z}} \frac{k_{\mathbf{c}\mathbf{z}}}{0.9}$, где $k_{\mathbf{o}\mathbf{z}} - \mathbf{k}$ оэффициент заполнения сталью, значения которого приведены в табл. 5-4.
2. Мощность трансформатора рассчитана из ус ловия среднеобъемного превышения температуры, равного 50 °C.

Стержневые ленточные магнитопроводы типа ПЛВ




Таблица П2-6

•								Спра	вочные велич	BHP!	
Магнитопроводы			Разме	ры, мм			Площадь сечения магнито- провода, см ²	Средняя длина маг- натной сы- ловой лы- ныя, см	Площадь сечения стали X х площадь окна, сма	Объем магнито- провода, см ³	Масса магнито- провода, кг
	а	h	C	С	Н	В	Scr	lor	S _{CT} S _{OR}	V _{CT}	Ger
ПЛВ8×8-40 ПЛВ8×10-40 ПЛВ8×12,5-40 ПЛВ8×16-40	8,0	40,0	20,0	36,5	57,0	8,0 10,0 12,5 16,0	0,64 0,80 1,00 1,28	14,5	10,2 12,8 16,0 20,4	9,27 11,60 14,50 18,55	0,064 0,080 0,100 0,128
ПЛВ10×10-50 ПЛВ10×12,5-50 ПЛВ10×16-50 ПЛВ10×20-50	10,0	50,0	25,0	45,5	71,0	10,0 12,5 16,0 20,0	1,00 1,25 1,60 2,00	18,1	12,5 15,6 20,0 25,0	18,1 22,6 29,0 36,2	0,125 0,156 0,200 0,250

								Спре	вочные вели	чины	
• Магнитопровод			Разме	ры, мм			Площадь сечения магнито- провода, см ²	Средняя длина маг нитной си- ловой ли- нин, см	Площадь сечения сталн X Хплощадь окна, см ⁴	Объем магнито- провода, см ⁸	Масса магнито- провода, кг
	a	h	C	C	H	В	Scr	lcz	S _{CT} S _{OK}	Ver	G _{cr}
ПЛВ12,5×12,5-62,5 ПЛВ12,5×16-62,5 ПЛВ12,5×20-62,5 ПЛВ12,5×25-62,5	12,5	62,5	31,0	56,5	88,5	12,5 16,0 20,0 25,0	1,56 2,00 2,50 3,12	22,6	30,3 38,8 48,5 60,5	35,3 45,2 56,5 70,5	0,243 0,311 0,388 0,485
ПЛВ16×16-80 ПЛВ16×20-80 ПЛВ16×25-80 ПЛВ16×32-80	16,0	80,0	40,0	72,5	113,0	16,0 20,0 25,0 32,0	2,56 3,20 4,00 5,12	29,0	82,0 102,0 128,0 164,0	74,2 92,6 116,0 148,0	0,510 0,640 0,795 1,020
ПЛВ20×40-50 ПЛВ20×40-60 ПЛВ20×40-70 ПЛВ20×40-80 ПЛВ20×40-90	20,0	50,0 60,0 70,0 80,0 90,0	40,0	80,6	91,2 101,2 111,2 121,2 131,2	40,0	8,00	24,3 26,3 28,3 30,3 32,3	160,0 192,0 224,0 256,0 288,0	194,0 210,0 226,0 242,0 258,0	1,34 1,45 1,56 1,67 1,78

								Cut	ввочные велі	140000	
Магиятопровод			Разме	ры, мм			Площадь сечения магнито- провода, см ²	Средняя длена маг- китной св- ловой ли- нии, см	Площадь сечення сталн X хплощадь окна, см ⁴	Объем магнито- провода, см ⁸	Масса магнито- провода, же
	а	h	С	С	Н	В	Scr	l _{cx}	SorSon	v _{cr}	GCT
ПЛВ25×50-60 ПЛВ25×50-75 ПЛВ25×50-90 ПЛВ25×50-105 ПЛВ25×50-120	25,0	60,0 75,0 90,0 105,0 120,0	50,0	100,6	111,2 126,2 141,4 156,4 171,4	50,0	12,5	29,9 32,9 35,9 38,9 41,9	375,0 468,0 .562,0 655,0 750,0	374,0 412,0 449,0 486,0 523,0	2,570 2,830 3,090 3,340 3,600
ПЛВ32×64-80 ПЛВ32×64-100 ПЛВ32×64-120 ПЛВ32×64-140 ПЛВ32×64-160	32,0	80,0 100,0 120,0 140,0 160,0	64,0	128,7	145,4 165,4 185,4 205,4 225,4	64,0	20,5	38,8 42,8 46,8 50,8 54,9	1050,0 1310,0 1570,0 1835,0 2100,0	795,0 877,0 960,0 1040,0 1125,0	5,450 6,000 6,570 7,150 7,720
ПЛВ40×80-100 ПЛВ40×80-120 ПЛВ40×80-140 ПЛВ40×80-160 ПЛВ40×80-180	40,0	100,0 120,0 140,0 160,0 180,0	80,0	160,8	181,4 201,4 221,4 241,4 261,4	80,0	32	48,6 52,6 56,6 60,6 64,6	2560,0 3070,0 3580,0 4090,0 4600,0	1560,0 1685,0 1810,0 1940,0 2070,0	10,700 11,600 12,500 13,400 14,200

Примечание. Масса магнигодовода рассчитана для ленты толщиной 0,15 мм с плотностью 7,35 г/см3 (ГОСГ 9)25-91). Масса магнитопровода из ленты другой толщины рассчитывается по формуле $G_{\mathbf{CT}} = G_{\mathbf{CT}, \mathbf{TROH}}$, где $k_{\mathbf{CT}}$ — коэффициент заполнения сталью, значения которого приведены в табл. 5-4.

Стержневые ленточные магнитопроводы типа ПЛМ





Таблица П2-7

								Спра	вочные велич	шты	
Магнятопровод			P	взмеры, л	in.		Площадь сечения магнито- шовода, см ²	Средвяя длана магчетной силовой лении, см	Площадь сечения сталн× хилощадь окна, см ³	Объем магнито- провода, см ⁸	Масса магнито- провода,
	а	h	с	С	Н	В	S ₆₂	lcz	S _{CT} S _{OR}		G _{C2}
ПЛМ 22×32-28		28,0			73,2			16,3	37,4	114,5	0,079
ПЛМ 22×32-36		36,0			81,2			17,9	48,2	126,0	0,087
ПЛМ 22×32-46	22,0	46,0	19,0	63,6	91,2	32,0	7,04	19,9	61,5	140,0	0,097
ПЛМ 22×32-58		58,0			103,2			22,3	77,5	157,0	0,108

	1							Cupa	риков эмиров	EHIL	
Магнитопровод			Pa	змеры, м	LM		Площадь сечения магнято- провода, см ³	Средняя длина магнятной силовой линин, см	Площадь сечения стали X площадь окна, см4	Объем магнито- провода, см ³	Масса магнито- провода, ка
	а	h	с	С	Н	В	ScT	l _{cr}	S _{CT} S _{OM}	Объем мягнето-провода, см ³ V _{ст} 221,0 243,0 269,0 301,0	G _{CT}
ПЛМ 27×40-36		36,0			91,2			20,5	93,5	221,0	0,152
ПЛМ 27×40-46	27,0	46,0	24,0	78,6	101,2	40,0	10,8	22,5	119,0	243,0	0,167
ПЛМ 27×40-58	1	58,0			113,2			24,9	150,0	269,0	0,185
ПЛМ 28×40-73		73,0			128,2			27,9	189,0	301,0	0,208
ПЛМ 34×50-46		46,0			115,4			25,9	234,0	440,0	0,303
ПЛМ 34×50-58	34,0	58,0	30,0	98,7	127,4	50,0	17,0	28,3	296,0	481,0	0,332
ПЛМ 34×50-73		73,0			142,4			31,3	372,0	529,0	0,367
ПЛМ 34×50-90		90,0			159,4			34,7	460,0	594,0	0,405
ПЛМ 34×50-73	34,0	73,0	30,0	90,1	142,4	30,0	17,0	31,3	372,0		529,0

Примечание. Масса магнитопровода рассчитана для ленты толщиюй 0.15 мм с плотностью 7,65 $\epsilon/\epsilon m^3$ (ГОСТ 9925-61). Масса магнитопровода из ленты другой толщины подсчитывается по формуле $G_{\rm CE}=G_{\rm CEVERGE}=\frac{k_{\rm CE}}{0.9}$, где $k_{\rm CE}$ —коэффициент заполнения сталью, значения которого приведены в табл. 5-4.

Кольцевые лгинтопроводы типа ОЛ




А. Для трансформаторов питания

Таблица П2-8

Maguerra		Размеры, мм				Средяяя длина магнитной	сечения стали× уплощадь	Объем магиито- провода,	Масса магнито- провода,	MOTTHOC	панеровоц гь транс- гь "веро
Магнитопровод	1						OKHR, CM4 CM3		88	f=50 eq	f=400zu
	d	a	В	D	Sor	I _{CT}	SCTSOR	V _{CT}	G _{cr}	ΣP	
ОЛ 10/16-4 ОЛ 10/16-5 ОЛ 10/16-6,5 ОЛ 10/16-8	10,0	3,0	4,0 5,0 6,5 8,0	16,0	0,120 0,150 0,195 0,240	4,0	0,094 0,1175 0,1530 0,1880	0,48 0,60 0,78 0,96	0,0032 0,0040 0,0053 0,0065	0,07 0,09 0,11 0,14	1,00 1,38 1,79 2,00
ОЛ 12/20-5 ОЛ 12/20-6,5 ОЛ 12/20-8 ОЛ 12/20-10	12,0	4,0	5,0 6,5 8,0 10,0	20,0	0,20 0,26 0,32 0,40	5,0	0,226 0,294 0,362 0,453	1,0 1,3 1,6 2,0	0,0066 0,0088 0,0107 0,0134	0,17 0,21 0,27 0,34	2,4 3,2 3,9 4,9

Кольцевые лгинтопроводы типа ОЛ



А. Для трансформаторов питания

Таблица П2-8

Mariana		Размеры, мм				Площадь Средняя длина магинго- магинто- магинтой силовой ×		Объем магиито- провода,	Масса магнито- провода,	MOTTBOC	ровочная ть транс- гора, ва
Магилтопровод	1						окна, см ⁴ см ³		x2	f=50 eq	f=400zu
	d	a	В	D	Sor	l _{ct}	SCESOR	V _{CT}	G _{CT}	ΣP	
ОЛ 10/16-4 ОЛ 10/16-5 ОЛ 10/16-6,5 ОЛ 10/16-8	10,0	3,0	4,0 5,0 6,5 8,0	16,0	0,120 0,150 0,195 0,240	4,0	0,094 0,1175 0,1530 0,1880	0,48 0,60 0,78 0,96	0,0032 0,0040 0,0053 0,0065	0,07 0,09 0,11 0,14	1,00 1,38 1,79 2,00
ОЛ 12/20-5 ОЛ 12/20-6,5 ОЛ 12/20-8 ОЛ 12/20-10	12,0	4,0	5,0 6,5 8,0 10,0	20,0	0,20 0,26 0,32 0,40	5,0	0,226 0,294 0,362 0,453	1,0 1,3 1,6 2,0	0,0066 0,0088 0,0107 0,0134	0,17 0,21 0,27 0,34	2,4 3,2 3,9 4,9

		Разм	еры, жм		Площадь сечения -отнизам	Средняя длина магинтиой	Площадь сечения стали х	Объем магнито- провода,	Масса магнито- прозода,	мощнос	ть транс- тора, ва
Магнитопровод					ЕФОВОДа, См²	СИЛОВОЙ ЛИНЕИ, СМ	Хплощадь окна, см⁴	CW ₂	KS	f=50 eu	f=400e4
	d	a	В	D	Scr	lor	S _{CT} S _{CR}	V _{CT}	G _{CT}	Σ	P ₈
ОЛ 16/26-6,5 ОЛ 16/26-8 ОЛ 16/26-10 ОЛ 16/26-12,5	16,0	5,0	6,5 8,0 10,0 12,5	26,0	0,325 0,40 0,50 0,625	6,5	0,66 0,80 1,00 1,36	2,12 2,60 3,25 4,07	0,0142 0,0176 0,0216 0,0271	0,48 0,60 0,73 0,92	7,0 8,8 10,1 13,6
ОЛ 20/32-8 ОЛ 20/32-10 ОЛ 20/32-12,5 ОЛ 20/32-16	20,0	6,0	8,0 10,0 12,5 16,0	32,0	0,48 0,60 0,75 0,96	8,1	1,50 1,86 2,32 3,00	3,88 4,85 6,06 7,77	0,0250 0,0322 0,0403 0,0520	1,2 1,4 1,8 2,3	16,9 20,8 26,0 33,7
ОЛ 25/40-10 ОЛ 25/40-12,5 ОЛ 25/40-16 ОЛ 25/40-20 ОЛ 25/40-25	25,0	7,5	10,0 12,5 16,0 20,0 25,0	40,0	0,75 0,94 1,20 1,50 1,87	10,2	3,67 4,60 5,90 7,35 9,18	7,65 9,57 12,24 15,30 19,10	0,0612 0,0640 0,0820 0,1020 0,1280	2,9 3,7 4,7 5,8 7,3	38,0 47,0 60,0 75,0 94,0
ОЛ 32/50-16 ОЛ 32/50-20 ОЛ 32/50-25 ОЛ 32/50-32	32,0	9,0	16,0 20,0 25,0 32,0	50,0	1,44 1,80 2,25 2,88	12,8	11,50 14,40 18,00 23,00	18,4 23,1 28,8 36,8	0,1250 0,1560 0,1940 0,2490	9,3 11,6 14,6 18,7	120,0 149,0 187,0 240,0
ОЛ 40/64-20 ОЛ 40/64-25 ОЛ 40/64-32 ОЛ 40/64-40	40,0	12,0	20,0 25,0 32,0 40,0	64,0	2,40 3,00 3,84 4,80	16,3	30,0 38,0 48,0 60,0	39,1 48,9 62,5 78,3	0,2640 0,3290 0,4210 0,5270	24,0 30,0 39,0 49,5	278,0 346,0 444,0 515,0

		Разм	еры, жж		Площадь сечения магнито-	Средняя длина магиятной	Площадь сечения сталиж	Объем магинто- провода,	Масса магнито- провода,	Орвентировочная мощность транс- форматора, ва	
Магнитопровод					провода, См ⁹	СИЛОВОЙ ЛИНЕН, СМ	Хплощадь окна, <i>см</i> ⁴	CM ⁵	Ke	f=50 ey	f=400e4
•	d	a	В	D	Scr	loz	S _{CT} S _{OM}	Vor	G _{CT}	Σ	Pa
ОЛ 16/26-6,5 ОЛ 16/26-8 ОЛ 16/26-10 ОЛ 16/26-12,5	16,0	5,0	6,5 8,0 10,0 12,5	26,0	0,325 0,40 0,50 0,625	6,5	0,66 0,80 1,00 1,36	2,12 2,60 3,25 4,07	0,0142 0,0176 0,0216 0,0271	0,48 0,60 0,73 0,92	7,0 8,8 10,1 13,6
ОЛ 20/32-8 ОЛ 20/32-10 ОЛ 20/32-12,5 ОЛ 20/32-16	20,0	6,0	8,0 10,0 12,5 16,0	32,0	0,48 0,60 0,75 0,96	8,1	1,50 1,86 2,32 3,00	3,88 4,85 6,06 7,77	0,0250 0,0322 0,0403 0,0520	1,2 1,4 1,8 2,3	16,9 20,8 26,0 33,7
ОЛ 25/40-10 ОЛ 25/40-12,5 ОЛ 25/40-16 ОЛ 25/40-20 ОЛ 25/40-25	25,0	7,5	10,0 12,5 16,0 20,0 25,0	40,0	0,75 0,94 1,20 1,50 1,87	10,2	3,67 4,60 5,90 7,35 9,18	7,65 9,57 12,24 15,30 19,10	0,0612 0,0640 0,0820 0,1020 0,1280	2,9 3,7 4,7 5,8 7,3	38,0 47,0 60,0 75,0 94,0
ОЛ 32/50-16 ОЛ 32/50-20 ОЛ 32/50-25 ОЛ 32/50-32	32,0	9,0	16,0 20,0 25,0 32,0	50,0	1,44 1,80 2,25 2,88	12,8	11,50 14,40 18,00 23,00	18,4 23,1 28,8 36,8	0,1250 0,1560 0,1940 0,2490	9,3 11,6 14,6 18,7	120,0 149,0 187,0 240,0
ОЛ 40/64-20 ОЛ 40/64-25 ОЛ 40/64-32 ОЛ 40/64-40	40,0	12,0	20,0 25,0 32,0 40,0	64,0	2,40 3,00 3,84 4,80	16,3	30,0 38,0 48,0 60,0	39,1 48,9 62,5 78,3	0,2640 0,3290 0,4210 0,5270	24,0 30,0 39,0 49,5	278,0 346,0 444,0 515,0

. Магнитопровод		Разм	еры, мм		Площадь сечения магнито- провода,	Средняя длина магнитной силовой	Плошадь сечения сталих хплощадь	Объем магнито- провода,	Масса магинто- провода,	Ориентировочная мощность трансформатора, ва	
					CM2	линия, см	OKHA, CM4	CMB	KE.	= 8 0 eq	f=400e4
	đ	a	В	D	Scr	l _{cz}	ScrSon	V _{CT}	G _{CT}	ΣΡα	
ОЛ 50/80-25 ОЛ 50/80-32 ОЛ 50/80-40 ОЛ 50/80-50 ОЛ 64/1 ₀ 0-32	50,0	15,0	25,0 32,0 40,0 50,0 32,0	80,0	3,75 4,80 6,00 7,50 5,76	20,4	75,0 94,0 118,0 148,0 187,0	76,5 98,0 122,3 153,0	0,518 0,663 0,829 1,035	58,5 75,0 93,5 117,0	550,0 660,0 825,0 1030,0
ОЛ 64/100-40 ОЛ 64/100-50 ОЛ 64/100-64	64,0	18,0	40,0 50,0 64,0	100,0	7,20 9,00 11,50	25,8	232,0 290,0 370,0	185,5 232,0 297,0	1,265 1,580 2,020	186,0 233,0 296,0	1630,0 2040,0 2300,0
ОЛ 80/128-40 ОЛ 80/128-50 ОЛ 80/128-64 ОЛ 80/128-80	80,0	24,0	40,0 50,0 64,0 80,0	128,0	9,6 12,0 15,3 19,2	32,6	482,0 603,0 775,0 965,0	313,0 390,0 498,0 625,0	2,120 2,670 3,420 4,260	340,0 428,0 548,0 685,0	2500,0 2650,0 3340,0 4170,0

Б. Для магнитных усилителей (дросселей насыщения) и бесконтактных магнитных элементов ОЛ 6/8-2,5 6,0 8,0 8,0 0,0070 0,0440 0,000365 2,20 ОЛ 8/10-2,5 1,0 2,5 10,0 0,02 2,83 0,0565 0,0125 0.000467 ОЛ 10/12-2.5 10,0 12,0 0,0692 3,46 0,0196 0,000573 ОЛ 12/14-3 12,0 0.03 1,0 3.0 14,0 0,1225 0,000815 4,08 0.0340 ОЛ 12/14-4 0,04 4.0 0.0450 0.1634 0,001090 ОЛ 14 17-3 3,0 4,0 ОЛ 14 17-3 ОЛ 14 17-4 14,0 1,5 17,0 0,045 4,87 0,0690 0,219 0.001450 0.060 0.0920 0,292 0.001960

		Разме	еры, мм		Площадь Средняя сечения длина магнито магнитной силовода, силовой		Площадь сечения сталн X Хплощадь	Объем магнито- провода,	Масса магнито- провода,	Орнентир мощност формато	ь транс-
Магинтопровод •					си ^в	линин, см	OKHA, CM4	CM3	KS	f=50 e4	f=400 a
	d	a	В	D	Scr	l _{cr}	SCTSOR	V _{CT}	G _{CT}	ΣΙ	P _s
ОЛ 16/20-3 ОЛ 16/20-4 ОЛ 16/20-5	16,0	2,0	3,0 4,0 5,0	20,0	0,060 0,080 0,100	5,65	0,1210 0,1600 0,2000	0,339 0,452 0,565	0.002250 0.003000 0.003760		
ОЛ 18/23-4 ОЛ 18/23-5	18,0	2,5	4,0 5,0	23,0	0,1000 0,1250	6,45	0,2500 0,3200	0,645 0,806	0,004250 0,005350		
ОЛ 20/25-5 ОЛ 20/25-6,5	20,0	2,5	5,0 6,5	25,0	0,1250 0,1625	7,06	0,3900 0,5100	0,884 1,150	0,00585 0,00773		
ОЛ 20/28-5 ОЛ 20/28-6,5	20,0	4,0	5,0 6,5	28,0	0,20 0,26	7,55	0,63 0,81	1,51 1,96	0,0100 0,0130		
ОЛ 22/30-5 ОЛ 22/30-6,5	22,0	4,0	5,0 6,5	30,0	0,20 0,26	8,17	0,765 0,990	1,635 2,120	0,0108 0,0140		
ОЛ 25/35-5 ОЛ 25/35-6,5	25,0	5,0	5,0 6,5	35,0	0,25 0,325	9,42	1,230 1,600	2,35 3,06	0,0156 0,0202		
ОЛ 25/40-5 ОЛ 25/40-6,5	25,0	7,5	5,0 6,5	40,0	0,375 0,488	10,2	1,840 2,400	3,82 4,97	0,0234 0,0306		
ОЛ 28/40-8 ОЛ 28/40-10	28,0	6,0	8,0 10,0	40,0	0,48 0,60	10,7	2,950 3,700	5,12 6,40	0,0340 0,0425		
ОЛ 32/45-8 ОЛ 32/45-10	32,0	6,5	8,0 10,0	45,0	0,52 0,65	12,1	4,150 5,200	6,30 7,85	0,0415 0,0518	1	
		l	1		1	ı		l			

Магнитопровод		Размеры, мм						Объем магнито- провода,	Масса магнито- провода,	MOREHOCT	ровочная гь транс- гора, ва
Магнитопровод					провода, См ³	СИЛОВОЯ ЛИНИН, <i>СМ</i>	Хплощадь окна, <i>см</i> ⁴	CW ₃	KE	f=50 e4	f=400 ≥4
	d	а	В	D	Ser	l _{cr}	S _{CT} S _{ON}	V _{cr}	G _{CT}	Σβ	,
ОЛ 32/50-8 ОЛ 32/50-10	32,0	9,0	8,0 10,0	50,0	0,72 0,90	12,9	5,700 7,100	9,28 11,60	0,0497 0,0662		
ОЛ 36/56-8 ОЛ 36/56-10	36,0	10,0	8,0 10,0	56,0	0,80 1,00	14,4	8,200 10,200	11,50 14,40	0,0765 0,0952		
ОЛ 40/56-12,5 ОЛ 40/56-16	40,0	8,0	12,5 16,0	56,0	1,00 1,28	15,1	12,500 16,000	15,10 19,30	0,0995 0,1280		
ОЛ 40/64-12,5 ОЛ 40/64-16	40,0	12,0	12,5 16,0	64,0	1,50 1,92	16,3	18,000 24,200	24,40 31,30	0,1620 0,2060		
ОЛ 45/70-16	45,0	12,5	16,0	70,0	2,00	18,05	32,000	36,1	0,2380		
ОЛ 50/70-20 ОЛ 50/70-25	50,0	10,0	20,0 25,0	70,0	2,00 2,50	18,85	39,300 49,000	37,7 47,1	0,2500 0,3120		
ОЛ 50/80-20 ОЛ 50/80-25	50,0	15,0	20,0 25,0	80,0	3,00 3,75	20,4	58,8 73,5	61,2 76,5	0,408 0,510		
ОЛ 56/90-20 ОЛ 56/90-25	56,0	17,0	20,0 25,0	90,0	3,40 4,25	22,9	84,0 105,0	77,8 97,4	0,514 0,640		

Магнитопровод		Passie	ры, им		сечения длина с магнито- провода, силовой XI		Площадь сечения сталих хплощадь	Объем магнито- провода,	Масса магнито- провода,	Ориентар мощност формат	ь транс-
Магнитопровод					CM ²	линин, см	окна, см ⁴	CM3	KS	f=50 e4	f=400 eu
•	đ	а	В	D	Scr	loz	S _{CT} .S _{ON}	V _{CT}	G _{CT}	ΣΡ	
ОЛ 64/100-20 ОЛ 64/100-25 ОЛ 64/100-32	64,0	18,0	20,0 25,0 32,0	100,0	3,60 4,50 5,75	25,8	116,0 145,0 185,0	93,0 116,0 148,0	0,615 0,770 0,985		
ОЛ 70/110-32 ОЛ 70/110-40	70,0	20,0	32,0 40,0	110,0	6, 4 0 8,00	28,3	247,0 308,0	181,0 226,0	1,200 1,500		
ОЛ 80/128-32 ОЛ 80/128-40	80,0	24,0	32,0 40,0	128,0	7,68 9,60	32,6	386,0 483,0	250,0 313,0	1,670 2,080		
ОЛ 90/140-40	90,0	25,0	40,0	140,0	10,0	36,1	635,0	361,0	2,390		
ОЛ 100/160-32 ОЛ 100/160-40	100,0	30,0	32,0 40,0	160,0	9,6 12,0	40,8	755,0 945,0	392,0 490,0	2,670 3,240		

Примечания: 1. Масса магнигот узанда для трачеформато уза питаня рассчитана для ленты толіцим й 0,15 мм; для магнитных усивителей—для ленты толіциной 0,09 мм Плоти ють стали—7,65 г'см³ (ГОЗТ 9325-61). Мисса магнитоцовода на ленты другой толіщины подсчитывается по формуле $G_{\rm CT} = G_{\rm CT.236M} = \frac{k_{\rm CT}}{0.9}$ (для трансформаторов шітания) в $G_{\rm CT} = G_{\rm CT.236M} = \frac{k_{\rm CT}}{0.85}$ (для магнитных усилителей), где $k_{\rm CT}$ —коэффициент
ваетолиения сталью, значения которого пумедены а табл. 5-4.

2. Мощность трансформатора рассчитана из условия среднезбъемного превышения температуры, равного 50°С.

Ленточные магнитопроводы типа ТЛ для трехфазных трансформаторов




Таблица П2-9

							C	правочные велі	HARMPI
Магнитопровод			Разме	ры, мм			Площадь сечения магнито- провода, см²	Площадь сечения сталых хплощадь окна, см4	Магса магнато- провода,
	а	h	•	С	Н	В	Set	ScrSon	G _{er}
TJI 5×10-14 TJI 5×10-16 TJI 5×10-18 TJI 5×10-21 TJI 5×10-24 TJI 6,5×10-16 TJI 6,5×10-18 TJI 6,5×10-20 TJI 6,5×10-23 TJI 6,5×10-23 TJI 6,5×10-26 TJI 8×12,5-18	5 6,5 8	14 16 18 21 24 16 18 20 23 26	14	43	24 26 28 31 34 29 31 33 36 39	10	0,5	0,49 0,56 0,63 0,63 0,84 0,83 0,93 1,04 1,20 1,35 1,62	0,046 0,048 0,051 0,054 0,058 0,069 0,072 0,075 0,080 0,085 0,122

	1						0	правочные велі	Man
Магинтопровод			Разме	Площадь сечення магнито- превода, см ²	Площадь сечения сталих хилощадь окиа, см4	Масса магнито- провода, жг			
	a	h	6	С	н	В	S _{CT}	S _{OT} S _{OE}	GcT
ТЛ 8×12,5-21 ТЛ 8×12,5-24 ТЛ 8×12,5-28 ТЛ 8×12,5-32	8	21 24 28 32	18	60,0	37 40 44 48	12,5	1,0	1,89 2,16 2,52 2,88	0,128 0,134 0,144 0,154
ТЛ 10×16-20 ТЛ 10×16-23 ТЛ 10×16-26 ТЛ 10×16-31 ТЛ 10×16-36	10	20 23 26 31 36	20	70,0	40 43 46 51 56	16	1,6	3,20 3,68 4,16 4,96 5,76	0,220 0,230 0,240 0,260 0,280
TJI 12,5×20-25 TJI 12,5×20-29 TJI 12,5×20-33 TJI 12,5×20-38,5 TJI 12,5×20-44	12,5	25 29 33 38,5 44	25	87,5	50 54 58 63,5	20	2,5	7,80 9,05 10,3 12,0 13,75	0,430 0,450 0,480 0,520 0,570
TJI 16×25-32 TJI 16×25-37 TJI 16×25-42 TJI 16×25-49 TJI 16×25-56	16	32 37 42 49 56 40	32	112,0	64 69 74 81 88 80	25	4,0	20,5 23,7 26,9 31,4 35,9 51,2	0,970 1,020 1,070 1,145 1,220 1,770
ТЛ 20×32-40 ТЛ 20×32-47 ТЛ 20×32-54	20	47 54	40	140,0	87 94	32	6,4	60,1 69,0	1,870 1,970

							c	правочные веля	ЧИНЫ
Магиятопровод	Размеры, мм						Площадь сечения магинто- провода, см ^а	Площадь сечения сталих хплощадь окна, см4	Масеа магнато- провода, жа
	а	h	С	С	Н	В	Scr	S _{CT} S _{OR}	G _{CT}
ГЛ 20 × 32-62 ГЛ 20 → 32-70		62 70			102 110			79,3 89,5	2,095 2,220
Г.Т 25×40-50 Г.Т 25×40-58 Г.Т 25×40-66 Г.Т 25×40-77 Г.Т 25×40-88	25	50 58 60 77 88	50	175	100 108 116 127 138	40	10,0	125,0 145,0 165,0 192,5 220,0	3,42 3,62 3,82 4,08 4,34
ГЛ 32×42-64 ГЛ 32×42-74 ГЛ 32×42-84	32	64 74 84	64	224	128 138 148	40	12,8	262,0 303,0 344,0	5,60 5,95 6,30
ГЛ 32×40-97 ГЛ 32×40-110		97 110			161 174			397,0 450,0	6,70 7,10

Примечание. Масса матинготровода рассчитана дли ленты толщиной 0,15 мм с плотвостью 7,65 а/см (ГОСТ 9925-61). Масса (магилтогровода из ленты другой толщины подсчитывается по формуле $G_{02} = G_{02}$, табя $\frac{k_{02}}{0.9}$, где k_{02} —қоэффициент заполнения сталью, зиячения которого приведены в табл. 5-4.

Ряд номинальных выходных вторичных напряжений однофазных трансформаторов (ГОСТ 10763-64)

Таблица П3-1

			Напря	жение, в			
1,0 1,1 — 1,2 1,4	10,0 11,0 — 12,6 14,0	100 110 115 127 140	1 000	0,3	3,15 3,6 4,0 4,5	31,5 36,0 40,0 45,0	315 360 380 400 450
1,6 1,8 2,0 2,25 	16,0 18,0 20,0 22,5 24,0 27,0	160 180 200 220 250 280		0,6	5,0 5,5 6,3 7,1 8,0 9,0	50,0 55,0 63,0 71,0 80,0 90,0	500 550 630 710 800 900

Ряд рекомендуемых напряжений вторичных обмоток трехфазных трансформаторов (по ОСТ4ГО.472.009

Номинальные линейные напряжения и напряжения на отводах, в

Таблица ПЗ-2

1		

1,25	12,6	127
(1,06; 1,12; 1,19) 1,6	(10,6; 11,2; 11,9) 16,0	(106; 112; 119) 160
(1,36; 1,44; 1,52) 2.0	(13,6; 14,4; 15,2) 20	(136; 144; 152) 200
(1,70; 1,80; 1,90)	(17; 18; 19)	(170; 180; 190)
(2,12; 2,25; 2,38)	(21,2; 22,5; 23,8)	250 (212; 225; 238)
3,15 (2,68; 2,84; 3,00)	31,5 (26,8; 28,4; 30)	315 (268; 284; 300) 400
(3,40; 3,60; 3,80) 5,0	40,0 (34; 36; 38) 50,0	(340; 360; 380) 500
(4,25; 4,50; 4,75)	(42,5; 45,0; 47,5) 63,0	(425; 450; 475) 630
(5,35; 5,67; 6,00)	(53,5; 56,7; 60)	(535; 567; 600)
(6,8; 7,2; 7,6)	80,0 (68; 72; 76)	(680; 720; 760)
10,0 (8,5; 9,0; 9,5)	100,0 (85; 90; 95)	(850; 900; 950)

Литература

1. Терентьев Б. П. Электропитание радиоустройств. М., Связьнадат, 1948.

2. Белопольский И. И. Источинки питания радиоустройств. М.,

«Энергня», 1971.

3. Петров Г. Н. Электрические машины, Ч. 1. М., Госэнерго-

нздат, 1956.

4. Бамдас А. М., Кулинич В. А., Шапиров С. В. Статические электромагнитные преобразователи частоты н числа фаз. М., Госэнергоиздат, 1961.

5. Степаненко И. П. Основы теории транзисторов и транзистор-

ных схем. М., «Эпергия», 1967.

6. Бертинов А. И., Кофман Д. В. Торондальные трансформаторы статических преобразователей. М., «Энергия», 1970.

7. Бамдас А. М., Савиновский Ю. А. Дроссели переменного тока радиоэлектронной аппаратуры. М., «Советское радио», 1969.

8. Бамдас А. М., Савиновский Ю. Л. Дроссели фильтров радио-

аппаратуры. М., «Советское радно», 1962.

9. Бамдас А. М., Савиновский Ю. А. Управляемые дроссели радноэлектронной аниаратуры. М., «Советское радно», 1966.

10. Кифер И. И. Характеристики ферромагнитных сердечников.

М., «Энергия», 1967.

 Иванчук Б. Н., Липман Р. А., Рувинов Б. Я. Одновентильный двухполупериодный магнитный усилитель. — «Автоматика и те-

лемеханика», 1962, № 12.

12. Бамдас А. М., Савиновский Ю. А., Шапиро С. В., Фролова Э. С. Оптимальное значение коэффициента обратной связи для управляемых дросселей. В кн. — «Аналоговые магнитные элементы». М., «Наука», 1968.

13. Белопольский И. И., Пикалова Л. Г. Расчет трансформато-

ров н дросселей малой мощности. М., Госэнергонздат, 1963.

14. Бальян Р. Х. Трансформаторы для радиоэлектроники М., «Советское радио», 1971.

15. Ткачев А. А. и др. Устройства электропитания мощных ра-

дносистем. М., «Эпергия», 1972.

16. Норденберг Г. М. Трансформаторы для радиоэлектронной

аппаратуры. М., «Энергня», 1970.

Каретникова Е. И., Тесиек Ю. И. Конструкции трансформаторов для радиоэлектронной анпаратуры. — Труды ЦНИИПИ, 1966.

18. Дульнев Г. Н., Теплообмен в радиоэлектронных устройствах. Л., Госэнергоиздат, 1963.

19. Каретникова Е. И. Теоретические и экспериментальные исследования тепловых и электрических режимов силовых трансформаторов малой мощности и основы их проектирования. Канд. диссертация МЭИ, 1968,

20. Бландова Е. С., Тыщенко В. И. Тепловой расчет низковольтных трансформаторов питания радиоэлектроиной аппаратуры. — «Электронная техника», 1967. Серия 9. Радиокомпоненты.

Вып. 6.

21. Ермолин Н. П. Расчет трансформаторов малой мощностн.

М., «Энергня», 1969.

- 22. Бальян Р. Х. Падение напряження в трансформаторах и выбор оптимального соотношения плотностей токов в обмотках. «Вопросы радиоэлектроники», 1964. Сер. 12. Общетехническая. Вып. 34.
 - 23. Васютинский С. Б. Вопросы теории и расчета трансформа-

торов. М., «Энергия», 1970.

- 24. Тихомиров П. М. Расчет трансформаторов. М., «Энергия», 1968.
- 25. Петров Г. Н. Расчет рассеяния обмоток трансформатора при произвольном их расположении на сердечнике. «Бюллетень ВЭИ», № 5. 1934.

26. Петров Г. Н. К теории расчета индуктивности рассеяния

трансформаторов. — «Электричество», 1948, № 3.

- 27. Петров Г. Н. Расчет индуктивных параметров рассеяния микротрансформаторов. Труды МЭИ, Электромеханика, Вып. 38, 1962.
 - 28. Русии Ю. С. Расчет электромагнитных систем. М., «Энер-

гня», 1968.

29. Аскеров Д. С. Исследование и расчет торондальных трансформаторов малой мощности. Канд. диссертация АзИнефтехим, 1967.

30. Любчик М. А., Расчет и проектирование электромагнитов

постоянного и переменного тока. М., Госэнергоиздат, 1959.

31. Гельман М. З., Русин Ю. С. Расчет потерь в изоляции высоковольтных трансформаторов. — «Электронная техника». Серия 9. Радиокомпоненты, Вып. 7, 1970.

Гольдштейн Е. И. Некоторые вопросы оптимального проектирования и расчета сглаживающих дросселей. Канд. диссертация.

ТПИ, 1964.

33. Буль Б. К. Основы теории и расчета магнитных цепей. М.,

«Энергня», 1964.

34. Пеккер И. И. Расчет индуктивности электромагнитов с ярмом и якорем III- и П-образной формы. — Изв. вузов, Электромеханика, № 10, 1964.

35. Макаров В. Л., Шнаревич Д. И. Динамнка трехфазных магнитных усилителей. Библиотека по автоматике. М., «Энергия», 1970.

36. Дусавицкий Ю. Я. Магнитные стабилизаторы постоянного напряжения. Библиотека по автоматике. М., «Энергия», 1870.

37. Белопольский Н. И. и др. Проектирование источников элоктропитания радиоаппаратуры М., «Энергия», 1967.

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие	3
Глава первая. Теоретические основы работы и электрического расчета трансформаторов и дросселей	5
1-1. Основные определения. Классификация трансформаторов и дросселей	5
граммы. Метод приведения	7
1-3. Параметры трансформаторов	17
1-4. Специальные типы трансформаторов	23
1-5. Дроссели	40
•	
Глава вторая. Конструкция трансформаторов и дроссе- лей, Конструктивные расчеты	62
	-
2-1. Условия работы и требования к конструкции транс-	62
форматоров и дросселей	02
	63
обмоток	70
9.4 Koncernykung katyungk	74
2-4. Конструкция катушек	
селей	84
селей	
и дросселей	97
Глава третья. Теоретические основы расчета тепловых ре-	
жимов трансформаторов и дросселей	114
3-1. Обзор существующих методов анализа тепловых ре-	
жимов трансформаторов и дросселей. Метод электро-	
тепловых аналогий	114
3-2. Определение тепловых сопротивлений пассивных элс-	119
ментов тепловой схемы замещения трансформатора	119
3-3. Определение теплового сопротивления сердечника н	
катушки как элементов с внутренними источниками	124
7.4 December of the control of the c	124
3-4. Распределение тепловых потоков в трансформаторе.	1.60
3-5. Порядок расчета превышения температуры трансфор-	132
матора	1.72
просседей взадиных конструкций	137
дросселей различных конструкций	147
or. Picrogana remodero paciera rpanewopnaropon . ,	
	397

Глава четвертая. Оптимальная геометрия трансформа- торов малой мощности	149
4-1. Общие требования к трансформаторам	149
4-2. Вывод основного расчетного уравнения трансформатора	150
4-3. Аналитическая зависимость мощности трансформато-	
ра от его геометрических размеров при заданном падении напряжения	152
4-4. Аналитическая зависимость мощности трансформатора от его геометрических размеров при заданном	
превышении температуры	156
форматорах с ограниченным падением напряжения .	158
4-6. Оптимальные геометрические соотношения в транс- форматорах с ограниченным превышением темпера-	100
туры	162 165
Глава пятая. Расчет трансформаторов малой мощности .	168
5-1. Особенности расчета трансформаторов малой мощно-	100
сти. Основные расчетные условня	168
грузок 5-3. Выбор магнитопровода. Определение потерь в стали и	172
тока холостого хода	175 184
5-4. Расчет обмоток	
форматора	187 195
5-7. Особенности расчета трансформаторов, работающих в повторно-кратковременном режиме	203
5-8. Методика расчета трансформаторов малой мощности	206
5-9. Пример расчета броневого трансформатора	209 218
Глава шестая. Расчет специальных трансформаторов .	22
6-1. Особенности расчета высоковольтных н высокопотен-	
цнальных трансформаторов	225 250
6-3. Расчет трехфазных трансформаторов	260
6-4. Расчет выпрямительных трансформаторов	264
вателей напряження	28
Глава седьмая. Расчет дросселей переменного тока.	289
7-1. Предварительные замечання	289
селей переменного тока	2 9
7-3. Оптимнзация геометрических соотношений линейного дросселя переменного тока	29
7-4. Учет рассеяння магнитного потока и выпучивания по-	
ля вблизи немагнитного зазора в линейных дросселях переменного тока	29

	297
7-6. Расчет дросселей перемениого тока поверочным методом	303
Глава восьмая. Расчет дросселей насыщения	512
8-1. Предварительные замечания	312
ния различных конструкций	314 327 335 342
The property of the property o	346 346
9-2. Расчет сглаживающих дросселей на заданное превышение температуры	347
9-3. Расчет сглаживающих дросселей на заданное падение напряжения	354
вающих дросселях	357
Приложения	35 9
Jutenatuna	395

Исай Ильич Белопольский Екатерина Ивановна Каретникова Лилия Григорьевна Пикалова

Расчет трансформаторов и дросселей малой мощности

Редактор В. С. Кирдода Редактор издательства Б. М. Васильев Технический редактор О. Д. Кузнецова Корректор И. А. Володяева

Сдано в набор 8/XII 1972 г. Т-11196 Формат 84×109¹/₂₈ Подтасню к печати 16/VIII 1973 г. Бумага типографская № 2 Усл. печ. л. 21 Уч.-изд. л. 21,89 Тираж 20 000 экз. Зак. 1485 Цена 1 р. 21 к.

Издательство «Энергия». Москва, М-114, Шлюзовая наб., 10. Московская типография № 10 Союзполиграфпрома при Государственном комитете Совета Министров СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. Москва, М-114, Шлюзовая наб., 10.

. [[2 2 2 2 1 коп.